

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <u>Nr. ocds-b3wdp1-MD-1731660360573 din 22.11.2024</u>
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și echipamentelor conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	5	6	
Lot 2: TOYOTA (TOYOTA AVENSIS a.p 2004; TOYOTA AVENSIS a.p 2004; TOYOTA COASTER a.p. 1996)								
Deservirea tehnică								
1	schimb ulei de motor	serv	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
2	schimb filtru de ulei	serv	1	112,50	135,00	112,50	135,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
3	schimb filtru de aer	serv	1	179,17	215,00	179,17	215,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
4	schimb filtru/re de salon	serv	1	200,00	240,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
5	schimb filtru de combustibil	serv	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
6	schimb saboți față și spate (set)	serv	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
7	schimb bugii (set)	serv	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
8	schimb ulei servodirecție	serv	1	341,67	410,00	341,67	410,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
9	schimb lichid de răcire	serv	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
10	schimb lichid de frână	serv	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
11	schimb ulei în cutia de viteze	serv	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
12	schimb set distribuție (centuri,pompa și rulmenți)	serv	1	3 750,00	4 500,00	3 750,00	4 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
13	schimb bec fază scurtă/lungă	serv	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
14	schimb bec gabarit/anticeață/viraj	serv	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
15	diagnostica computerizată (oră)	serv	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
16	diagnostica instalațiilor electrice (oră)	serv	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
17	diagnostica suspensiei	serv	1	4,17	5,00	4,17	5,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
18	deservirea sistemului de aer condiționat	serv	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
19	schimb ștergătoare de parbriz (set)	serv	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
Reparația autovehiculelor de tip TOYOTA								
20	schimb bară de direcție;	serv	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
21	tijă de direcție (set);	serv	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
22	schimb cap de bară;	serv	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate

23	schimb amortizor/suport amortizor față;	serv	1	1 458,33	1 750,00	1 458,33	1 750,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
24	schimb amortizor/suport amortizor spate;	serv	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
25	schimb pârghie suspensie;	serv	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
26	schimb tampon de cauciuc;	serv	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
27	schimb bucușă;	serv	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
28	schimb rulment;	serv	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
29	schimb tijă stabilizatoare	serv	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
30	schimb disc de frânare;	serv	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
31	schimb suport de frânare;	serv	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
32	schimb furtun de frânare;	serv	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
33	schimb tampon motor;	serv	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
34	schimb tampon cutie de viteze;	serv	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
35	schimb set ambriaj;	serv	1	4 333,33	5 200,00	4 333,33	5 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
36	schimb sensor de temperatură;	serv	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
37	schimb sensor proporție aer;	serv	1	1 083,33	1 300,00	1 083,33	1 300,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
38	schimb sensor ABS/ESP;	serv	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
39	schimb sensor de poziție arbore cu came/arbore cotit;	serv	1	791,67	950,00	791,67	950,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
40	schimb injector de admisie;	serv	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
41	schimb clapetă de accelerație;	serv	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
42	schimb regulator termic pentru uleiul de motor;	serv	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
43	schimb chiulasă motor/ garnituri/ buloane de fixare (set);	serv	1	3 250,00	3 900,00	3 250,00	3 900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
44	schimb radiator motor;	serv	1	1 666,67	2 000,00	1 666,67	2 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
45	schimb termostat;	serv	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
46	schimb cuplaj;	serv	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
47	schimb pompa de răcire;	serv	1	1 541,67	1 850,00	1 541,67	1 850,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
48	schimb vas de expansiune al sistemului de răcire.	serv	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
49	schimb radiator sistem de aer condiționat;	serv	1	1 916,67	2 300,00	1 916,67	2 300,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
50	schimb compresor sistem de aer condiționat.	serv	1	2 416,67	2 900,00	2 416,67	2 900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
						40 737,50	48 885,00	
Lot 5: VOLKSWAGEN CARAVELLE (VOLKSWAGEN CARAVELLE a.p 2008)								
Deservirea tehnică								
1	schimb ulei de motor	serv	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate

2	schimb filtru de ulei	serv	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
3	schimb filtru de aer	serv	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
4	schimb filtru/re de salon	serv	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
5	schimb filtru de combustibil	serv	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
6	schimb saboți față și spate (set)	serv	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
7	schimb bugii (set)	serv	1	1 583,33	1 900,00	1 583,33	1 900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
8	schimb ulei servodirecție	serv	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
9	schimb lichid de răcire	serv	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
10	schimb lichid de frână	serv	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
11	schimb ulei în cutia de viteze	serv	1	791,67	950,00	791,67	950,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
12	schimb set distribuție (centuri,pompa și rulmenți)	serv	1	4 583,33	5 500,00	4 583,33	5 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
13	schimb bec fază scurtă/lungă	serv	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
14	schimb bec gabarit/anticeață/viraj	serv	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
15	diagnostica computerizată (oră)	serv	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
16	diagnostica instalațiilor electrice (oră)	serv	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
17	diagnostica suspensiei	serv	1	4,17	5,00	4,17	5,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
18	deservirea sistemului de aer condiționat	serv	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
19	schimb ștergătoare de parbriz (set)	serv	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
Reparația autovehiculelor de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE								
20	schimb bară de direcție;	serv	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
21	tijă de direcție (set);	serv	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
22	schimb cap de bară;	serv	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
23	schimb amortizor/suport amortizor față;	serv	1	1 083,33	1 300,00	1 083,33	1 300,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
24	schimb amortizor/suport amortizor spate;	serv	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
25	schimb pârghie suspensie;	serv	1	1 166,67	1 400,00	1 166,67	1 400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
26	schimb tampon de cauciuc;	serv	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
27	schimb bucușă;	serv	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
28	schimb rulment;	serv	1	1 375,00	1 650,00	1 375,00	1 650,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
29	schimb tijă stabilizatoare	serv	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
30	schimb disc de frânare;	serv	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
31	schimb suport de frânare;	serv	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
32	schimb furtun de frânare;	serv	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
33	schimb tampon motor;	serv	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
34	schimb tampon cutie de viteze;	serv	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
35	schimb set ambriaj;	serv	1	4 500,00	5 400,00	4 500,00	5 400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate

36	schimb sensor de temperatură;	serv	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
37	schimb sensor proporție aer;	serv	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
38	schimb sensor ABS/ESP;	serv	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
39	schimb sensor de poziție arbore cu came/arbore cotit;	serv	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
40	schimb injector de admisie;	serv	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
41	schimb clapetă de accelerație;	serv	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
42	schimb regulator termic pentru uleiul de motor;	serv	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
43	schimb chiulasă motor/ garnituri/ buloane de fixare (set);	serv	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
44	schimb radiator motor;	serv	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
45	schimb termostat;	serv	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
46	schimb cuplaj;	serv	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
47	schimb pompa de răcire;	serv	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
48	schimb vas de expansiune al sistemului de răcire.	serv	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
49	schimb radiator sistem de aer condiționat;	serv	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
50	schimb compresor sistem de aer condiționat.	serv	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
						38 945,83	52 385,00	
Lot 6: DACIA DOKKER (DACIA DOKKER a.p. 2015)								
Deservirea tehnică								
1	schimb ulei de motor	serv	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
2	schimb filtru de ulei	serv	1	112,50	135,00	112,50	135,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
3	schimb filtru de aer	serv	1	179,17	215,00	179,17	215,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
4	schimb filtru/re de salon	serv	1	200,00	240,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
5	schimb filtru de combustibil	serv	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
6	schimb saboți față și spate (set)	serv	1	1 583,33	1 900,00	1 583,33	1 900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
7	schimb bugii (set)	serv	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
8	schimb ulei servodirecție	serv	1	341,67	410,00	341,67	410,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
9	schimb lichid de răcire	serv	1	637,50	765,00	637,50	765,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
10	schimb lichid de frână	serv	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
11	schimb ulei în cutia de viteze	serv	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
12	schimb set distribuție (centuri, pompa și rulmenți)	serv	1	3 750,00	4 500,00	3 750,00	4 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
13	schimb bec fază scurtă/lungă	serv	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate

14	schimb bec gabarit/anticeață/viraj	serv	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
15	diagnostica computerizată (oră)	serv	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
16	diagnostica instalațiilor electrice (oră)	serv	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
17	diagnostica suspensiei	serv	1	4,17	5,00	4,17	5,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
18	deservirea sistemului de aer condiționat	serv	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
19	schimb ștergătoare de parbriz (set)	serv	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
Reparația autovehiculelor de tip Dacia DOKKER								
20	schimb bară de direcție;	serv	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
21	tijă de direcție (set);	serv	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
22	schimb cap de bară;	serv	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
23	schimb amortizor/suport amortizor față;	serv	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
24	schimb amortizor/suport amortizor spate;	serv	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
25	schimb pârghie suspensie;	serv	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
26	schimb tampon de cauciuc;	serv	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
27	schimb bucușă;	serv	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
28	schimb rulment;	serv	1	791,67	950,00	791,67	950,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
29	schimb tijă stabilizatoare	serv	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
30	schimb disc de frânare;	serv	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
31	schimb suport de frânare;	serv	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
32	schimb furtun de frânare;	serv	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
33	schimb tampon motor;	serv	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
34	schimb tampon cutie de viteze;	serv	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
35	schimb set ambriaj;	serv	1	3 666,67	4 400,00	3 666,67	4 400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
36	schimb sensor de temperatură;	serv	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
37	schimb sensor proporție aer;	serv	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
38	schimb sensor ABS/ESP;	serv	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
39	schimb sensor de poziție arbore cu came/arbore cotit;	serv	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
40	schimb injector de admisie;	serv	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
41	schimb clapetă de accelerație;	serv	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
42	schimb regulator termic pentru uleiul de motor;	serv	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
43	schimb chiulasă motor/ garnituri/ buloane de fixare (set);	serv	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
44	schimb radiator motor;	serv	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
45	schimb termostat;	serv	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate

46	schimb cuplaj;	serv	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
47	schimb pompa de răcire;	serv	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
48	schimb vas de expansiune al sistemului de răcire.	serv	1	500,00	600,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
49	schimb radiator sistem de aer condiționat;	serv	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
50	schimb compresor sistem de aer condiționat.	serv	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
						33 666,67	40 400,00	
						113 350,00	141 670,00	

Semnat: _____

Nume: Rusu Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L "QUALITY STARDARD"

Adresa: Mun. Chișinău, Str. Sarmizegetusa 28/3