

**ATENȚIE:** Prețul pentru fiecare serviciu va include în mod obligatoriu: prețul serviciului, piesa de schimb, lubrifiantul și/sau unsoarele consistente, altele relevante serviciului, inclusiv prețul total pentru fiecare lot cu TVA și fără TVA, prețul va fi fix pe toată perioada de executare a contractului.



### Specificații tehnice

#### LOTUL nr. VII

Service de ~~reparație~~ și de întreținere a automobilului de marca/modelul Suzuki Vitara (2017-2018) – 2 unități Capacitatea cilindrică – 1586 cm<sup>3</sup>, M16A

| N/o | Denumirea serviciilor de întreținere tehnică și reparație curentă                                     | Unități de măsură | Cantitatea | Preț unitar piese, lei, fără TVA | Preț unitar piese, lei, cu TVA | Preț schimb, fără TVA | Preț schimb, cu TVA |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | Demontarea-montarea scutului protector a motorului (C.Y защиты поддона)                               | buc               | 1          | 83,33                            | 100,00                         | 83,33                 | 100,00              |
| 2   | Înlocuirea uleiului în motor (0W20) 4 litri                                                           | 4 litri           | 4          | 208,33                           | 250,00                         | 833,33                | 1 000,00            |
| 3   | Înlocuirea filtrului de ulei JB424W                                                                   | buc               | 1          | 233,33                           | 280,00                         | 233,33                | 280,00              |
| 4   | Înlocuirea filtrului de aer                                                                           | buc               | 1          | 266,67                           | 320,00                         | 266,67                | 320,00              |
| 5   | Înlocuirea filtrului de combustibil                                                                   | buc               | 1          | 383,33                           | 460,00                         | 383,33                | 460,00              |
| 6   | Înlocuirea filtrului aer habitaclu (воздушный фильтр салона)                                          | buc               | 1          | 316,67                           | 380,00                         | 316,67                | 380,00              |
| 7   | Controlul și verificarea stării tehnice a automobilului                                               | buc               | 1          | 166,67                           | 200,00                         | 166,67                | 200,00              |
| 8   | Diagnosticarea motorului prin intermediul calculatoarelor                                             | p/u o unitate     | 1          | 166,67                           | 200,00                         | 166,67                | 200,00              |
| 9   | Verificarea suspensiei și sistemului de frânare la stand.                                             | p/u o unitate     | 1          | 166,67                           | 200,00                         | 166,67                | 200,00              |
| 10  | Înlocuirea uleiului în sistemul de frânare SAE J1704 sau DOT 4                                        | p/u o unitate     | 1          | 333,33                           | 400,00                         | 333,33                | 400,00              |
| 11  | Aerisirea sistemului de frânare (прокачка тормозной системы)                                          | p/u o unitate     | 1          | 208,33                           | 250,00                         | 208,33                | 250,00              |
| 12  | Înlocuirea resorturilor elastice a sistemului de frânare față (замена передних тормозных плантов)     | 2 buc             | 2          | 600,00                           | 720,00                         | 1 200,00              | 1 440,00            |
| 13  | Schimbarea cablului de acționare a frânii de staționare (Замена тросов стояночного (ручного) тормоза) | set               | 1          | 1 366,67                         | 1 640,00                       | 1 366,67              | 1 640,00            |

|    |                                                                                                                    |               |   |          |          |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 14 | Reglarea firinii de staționare                                                                                     | p/u o unitate | 1 | 183,33   | 220,00   | 183,33   | 220,00   |
| 15 | Înlocuirea discului de frână față                                                                                  | 2 buc         | 2 | 1 033,33 | 1 240,00 | 2 066,67 | 2 480,00 |
| 16 | Înlocuirea bujiilor de frână față                                                                                  | set           | 1 | 691,67   | 830,00   | 691,67   | 830,00   |
| 17 | Deservirea tehnică și profilaxia etrierului de frână față (TO, profilaxica (ТО, профилактика тормозных суппортов)) | buc           | 1 | 500,00   | 600,00   | 500,00   | 600,00   |
| 18 | Înlocuirea plăcuțelor de frână spate                                                                               | set           | 1 | 700,00   | 840,00   | 700,00   | 840,00   |
| 19 | Înlocuirea discului de frână spate                                                                                 | 2 buc         | 2 | 1 016,67 | 1 220,00 | 2 033,33 | 2 440,00 |
| 20 | Înlocuirea lichidului de răcire a motorului SUZUKI LLC: Super                                                      | p/u o unitate | 1 | 666,67   | 800,00   | 666,67   | 800,00   |
| 21 | Înlocuire senzor presiune ulei (замена датчика давления масла)                                                     | buc           | 1 | 816,67   | 980,00   | 816,67   | 980,00   |
| 22 | Înlocuirea bujiilor K16HPR-U11/SILFR6A11                                                                           | set           | 1 | 1 216,67 | 1 460,00 | 1 216,67 | 1 460,00 |
| 23 | Înlocuirea uleiului de transmisie din cutia de viteză (SUZUKI GEAR OIL 75W)                                        | buc           | 1 | 558,33   | 670,00   | 558,33   | 670,00   |
| 24 | Înlocuire ulei de transmisie în diferențial punții spate (SUZUKI GEAR OIL 75W-85)                                  | buc           | 1 | 808,33   | 970,00   | 808,33   | 970,00   |
| 25 | Înlocuirea uleiului de transmisie din cutia de distribuție (cutia de transfer) (SUZUKI GEAR OIL 75W-85)            | buc           | 1 | 1 033,33 | 1 240,00 | 1 033,33 | 1 240,00 |
| 26 | Înlocuirea articulației planetare spre roata din față (замена наружного переднего шруса)                           | buc           | 1 | 1 191,67 | 1 430,00 | 1 191,67 | 1 430,00 |
| 27 | Înlocuirea articulației planetare spre cutia de viteză (замена внутреннего переднего шруса)                        | buc           | 1 | 1 350,00 | 1 620,00 | 1 350,00 | 1 620,00 |
| 28 | Înlocuirea buturii articulației planetare spre roata din față (замена пыльника наружного переднего шруса)          | buc           | 1 | 483,33   | 580,00   | 483,33   | 580,00   |
| 29 | Înlocuirea buturii articulației planetare spre cuti a de viteză (замена пыльника внутреннего шруса)                | buc           | 1 | 516,67   | 620,00   | 516,67   | 620,00   |
| 30 | Înlocuirea buturii articulației planetare spre roata din spate (замена пыльника наружного заднего шруса)           | buc           | 1 | 483,33   | 580,00   | 483,33   | 580,00   |
| 31 | Înlocuirea buturii articulației planetare spre diferențial spate (замена пыльника внутреннего шруса редуктора)     | buc           | 1 | 516,67   | 620,00   | 516,67   | 620,00   |
| 32 | Înlocuire amortizor suspensie față                                                                                 | buc           | 1 | 1 350,00 | 1 620,00 | 1 350,00 | 1 620,00 |
| 33 | Înlocuirea springului de sus a amortizorului (față)                                                                | set           | 1 | 558,33   | 670,00   | 558,33   | 670,00   |
| 34 | Înlocuirea articulației brațului (pivot)                                                                           | buc           | 1 | 450,00   | 540,00   | 450,00   | 540,00   |
| 35 | Înlocuire bușă din spate a brațului (замена заднего сайлентблока переднего рычага)                                 | buc           | 1 | 508,33   | 610,00   | 508,33   | 610,00   |
| 36 | Înlocuire bușă din față a brațului (замена переднего сайлентблока переднего рычага)                                | buc           | 1 | 483,33   | 580,00   | 483,33   | 580,00   |



|              |                                                                                                  |        |   |          |          |                  |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------|----------|------------------|------------------|
| 37           | Înlocuirea brațului în ansamblu (замена рычага передней подвески в сборе)                        | buc    | 1 | 1 616,67 | 1 940,00 | 1 616,67         | 1 940,00         |
| 38           | Înlocuirea bușelor de cauciuc a barei stabilizatoare                                             | set    | 1 | 600,00   | 720,00   | 600,00           | 720,00           |
| 39           | Înlocuire bielele antiplîn a barei stabilizatoare (стойки стабилизатора поперечной устойчивости) | 2 buc  | 2 | 358,33   | 430,00   | /16, b/          | 860,00           |
| 40           | Înlocuirea rulmentului butucului roții din față                                                  | buc    | 1 | 1 050,00 | 1 260,00 | 1 050,00         | 1 260,00         |
| 41           | Înlocuirea rulmentului butucului roții din spate                                                 | buc    | 1 | 1 116,67 | 1 340,00 | 1 116,67         | 1 340,00         |
| 42           | Înlocuire amortizor suspensie spate                                                              | buc    | 1 | 1 233,33 | 1 480,00 | 1 233,33         | 1 480,00         |
| 43           | Reparația echipamentului electric a automobilului                                                | om/h   | 1 | 208,33   | 250,00   | 208,33           | 250,00           |
| 44           | Înlocuirea becului electric faza lungăHB3                                                        | buc    | 1 | 158,33   | 190,00   | 158,33           | 190,00           |
| 45           | Înlocuirea becului electric faza scurtă H11                                                      | buc    | 1 | 158,33   | 190,00   | 158,33           | 190,00           |
| 46           | Înlocuirea becului electric lampă ceață față H8                                                  | buc    | 1 | 308,33   | 370,00   | 308,33           | 370,00           |
| 47           | Înlocuirea becului electric cu un contact/douăcontacte PY21 W/P21 W                              | buc    | 1 | 70,83    | 85,00    | 70,83            | 85,00            |
| 48           | Reglarea farurilor (faza lungă, faza scurtă)                                                     | 1 auto | 1 | 166,67   | 200,00   | 166,67           | 200,00           |
| 49           | Înlocuirea perilor ștergătoare de parbriz                                                        | 2 buc  | 2 | 400,00   | 480,00   | 800,00           | 960,00           |
| 50           | Înlocuirea perie ștergător lunetă                                                                | buc    | 1 | 283,33   | 340,00   | 283,33           | 340,00           |
| 51           | Lucrări de sudare                                                                                | om/h   | 1 | 208,33   | 250,00   | 208,33           | 250,00           |
| 52           | Lucrări de lăcătușărie                                                                           | om/h   | 1 | 208,33   | 250,00   | 208,33           | 250,00           |
| <b>Total</b> |                                                                                                  |        |   |          |          | <b>33 795,83</b> | <b>40 555,00</b> |

(Semnat electronic)



Numele: Victor Duce

În calitate de: director general

Ofertantul: Aria-Duca SRL

Adresa: mun. Chisinau, Sos. Muncesii, 29

