

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1646901963658										
Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și de deservire a automobilelor										
Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
50100000-6	LOT-1 DACIA LOGAN: • Anul fabricării - 2006; • Numărul la motor - 4UC78360; • Numărul la caroserie - UTJLSDAGH36745244; • Capacitatea cilindrică - 1390 cm3; • Numărul înmatriculare - MAI 9501. • Pasaportul tehnic - 02MTH98431.	unități	1	61 020,83	73 225,00	61 020,83	73 225,00	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	LOT-1 DACIA LOGAN: • Anul fabricării - 2008; • Numărul la motor - UD78774; • Numărul la caroserie - UTJIKSDAD540601440; • Capacitatea cilindrică - 1598 cm3; • Numărul înmatriculare - MAI 9542. • Pasaportul tehnic - 02MTH938520.	unități	1	61 020,83	73 225,00	61 020,83	73 225,00	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	LOT-1 FORD MONDEO: • Anul fabricării - 2017; • Numărul la motor - HK35163; • Numărul la caroserie - WF0DXXWPCHHK35163; • Capacitatea cilindrică - 1999 cm3; • Numărul înmatriculare - BBM 876; • Pasaportul tehnic - B000803876.	unități	1	1 213,33	1 456,00	1 213,33	1 456,00	la solicitare pe parcursul anului 2022		
Total						123 255,00	147 906,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi în calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Leșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdpl-MD-1646901963658

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și de deservire a automobilelor

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măsur.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT-1 DACIA LOGAN: • Anul fabricării - 2006; • Numărul la motor - 4UC78560; • Numărul la caroserie - UUILSDAGH36745244; • Capacitatea cilindrică - 1390 cm3; • Numărul înmatriculare - MAI 9501. • Pașaportul tehnic - 02MTH598431.										
	Servicii auto									
	Motorul									
50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Motor - montare demontare	Buc.	1	1166,66	1400	1166,66	1400	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Motor – reparație	Buc.	1	1166,66	1400	1166,66	1400	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Ulei -schimb	Buc.	1	2,50	3	2,50	3	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Filtru de ulei -schimb	Buc.	1	2,50	3	2,50	3	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	46,66	56	46,66	56	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Filtru de combustibil -schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Filtru saloan –schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Antigel –schimb	Buc.	1	140,00	168	140,00	168	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Curea GRM -schimb	Buc.	1	420,00	504	420,00	504	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Curea generatorului -schimb	Buc.	1	140,00	168	140,00	168	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Injectori de combustibil- reparație	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	140,00	168	140,00	168	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	35,00	42	35,00	42	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	46,66	56	46,66	56	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Reductoare sistem de direcție -schimb	Buc.	1	350,00	420	350,00	420	la solicitare pe parcursul anului 2022		

50100000-6	Radiator de incalzire interior – schimb	Buc.	1	350,00	420	350,00	420	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Termostal - schimb	Buc.	1	140,00	168	140,00	168	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	46,66	56	46,66	56	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Harnut - schimb	Buc.	1	23,33	28	23,33	28	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	140,00	168	140,00	168	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	46,66	56	46,66	56	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	23,33	28	23,33	28	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Piston – schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Piston (set) – schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Deservirea sistemului de conditionare a aerului	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	23,33	28	23,33	28	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cuizinet (set) – schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Culasă - schimb	Buc.	1	1166,66	1400	1166,66	1400	la solicitare pe parcursul anului 2022		
	Suspensia									
50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	198,33	238	198,33	238	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Suport sferic - Schimb	Buc.	1	11,66	14	11,66	14	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Suport amortizator de jos – schimb	Buc.	1	35,00	42	35,00	42	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	11,66	14	11,66	14	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	11,66	14	11,66	14	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	280,00	336	280,00	336	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	210,00	252	210,00	252	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Manjeta planetei - schimb	Buc.	1	210,00	252	210,00	252	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Planeta ră transmisie – schimb	Buc.	1	210,00	252	210,00	252	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Țija de direcție - Schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Baza anuluiu - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Reglarea angrenajului roților	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	1.nerari de fabricație	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	la solicitare pe parcursul anului 2022		

50100000-6	Cablu frînei de mînă - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
	Partea caroseriei									
50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparatie	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	93,33	112	93,33	112	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	93,33	112	93,33	112	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Anvelope – montarea demontarea repararea	Buc.	1	89,16	107	89,16	107	la solicitare pe parcursul anului 2022		
	Piese auto									
	Motorul									
50100000-6	Ulei de motor	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Filtru de ulei	Buc.	1	63,33	76	63,33	76	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Filtru de aer	Buc.	1	93,33	112	93,33	112	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Filtru de combustibil	Buc.	1	73,33	88	73,33	88	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Filtru salon	Buc.	1	93,33	112	93,33	112	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Antigel	Buc.	1	150,00	180	150,00	180	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cureaia GRM	Buc.	1	400,00	480	400,00	480	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cureaia generatorului	Buc.	1	231,66	278	231,66	278	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	816,66	980	816,66	980	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Injectoriului de combustibil	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	654,16	785	654,16	785	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	437,50	525	437,50	525	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	1266,66	1520	1266,66	1520	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bugii	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Support motor	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Padon	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	235,83	283	235,83	283	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Colector	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	916,66	1100	916,66	1100	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Termostat	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Paruboc	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	145,83	175	145,83	175	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cablu bugii (set)	Buc.	1	180,00	216	180,00	216	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	800,00	960	800,00	960	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Inele de presiune (set)	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Pierici	Buc.	1	650,00	780	650,00	780	la solicitare pe parcursul anului 2022		

50100000-6	Piston (set)	Buc.	1	941,66	1130	941,66	1130	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Arbore cotit	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Turbina de aer	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Valvă de	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cuzineț (set)	Buc.	1	325,00	390	325,00	390	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Culasă	Buc.	1	833,33	1000	833,33	1000	la solicitare pe parcursul anului 2022		
	Suspensia							la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	650,00	780	650,00	780	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	650,00	780	650,00	780	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Support sferic	Buc.	1	94,16	113	94,16	113	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Support amortizator de jos	Buc.	1	98,33	118	98,33	118	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	84,16	101	84,16	101	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	360,83	433	360,83	433	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	231,66	278	231,66	278	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Manșeta planetarei	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	1541,66	1850	1541,66	1850	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	155,83	187	155,83	187	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Țija de direcție	Buc.	1	179,16	215	179,16	215	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Braț inferior față	Buc.	1	563,33	676	563,33	676	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	266,66	320	266,66	320	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	4583,33	5500	4583,33	5500	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Baza antențliu	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	la solicitare pe parcursul anului 2022		
	Sistemul electric									
50100000-6	Generator	Buc.	1	2166,66	2600	2166,66	2600	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Far	Buc.	1	658,33	790	658,33	790	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Lampă faruri	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Demaror	Buc.	1	2166,66	2600	2166,66	2600	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rezistență (set)	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	491,66	590	491,66	590	la solicitare pe parcursul anului 2022		
	Cuția de viteze și ambreajul									
50100000-6	Ambreaj	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	1	541,66	650	541,66	650	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	600,00	720	600,00	720	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	600,00	720	600,00	720	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rulment planetare	Buc.	1	354,16	425	354,16	425	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Sistemul de	Buc.	1	15,00	90	75,00	00	la solicitare pe parcursul anului 2022		

50100000-6	Simering planetară	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	770,83	925	770,83	925	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	1	770,83	925	770,83	925	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	741,66	890	741,66	890	la solicitare pe parcursul anului 2022		
	Sistemului de frânare									
50100000-6	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cilindru principal de frână	Buc.	1	592,50	711	592,50	711	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cilindru de frână față	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cilindru de frână spate	Buc.	1	197,50	237	197,50	237	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Disc de frână față (set)	Buc.	1	563,33	676	563,33	676	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	295,83	355	295,83	355	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	255,83	307	255,83	307	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Furtun de frână față	Buc.	1	104,16	125	104,16	125	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Furtun de frână spate	Buc.	1	104,16	125	104,16	125	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cablul frânei de mână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	la solicitare pe parcursul anului 2022		
	Partea caroseriei									
50100000-6	Mecanizm de acțiune a geamului	Buc.	1	708,33	850	708,33	850	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	741,66	890	741,66	890	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	825,00	990	825,00	990	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Lacăi ușă (set)	Buc.	1	466,66	560	466,66	560	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Parbriz din față	Buc.	1	1100,00	1320	1100,00	1320	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Parbriz din spate	Buc.	1	750,00	900	750,00	900	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Parbriz lateral	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălare parbrizului)	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
TOTAL				61 020,83	73 225,00					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wqp1-MD-1646901963658

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și de deservire a automobilelor

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de mas.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT-1										
DACIA LOGAN:										
• Anul fabricării - 2008;										
• Numărul la motor - UD78774;										
• Numărul la caroserie - UUIKSDAD540601440;										
• Capacitatea cilindrică - 1598 cm3;										
• Numărul înmatriculare - MAI 9542.										
• Pașaportul tehnic - 02MTH938520.										
Servicii auto										
Motorul										
50100000-6	Diagnostică motorului	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Motor - montare demontare	Buc.	1	1166,66	1400	1166,66	1400	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Motor – reparație	Buc.	1	1166,66	1400	1166,66	1400	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Ulei -schimb	Buc.	1	2,50	3	2,50	3	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	2,50	3	2,50	3	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	46,66	56	46,66	56	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Filtru de combustibil -schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Filtru salon –schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Antigel –schimb	Buc.	1	140,00	168	140,00	168	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cureaaua GRM -schimb	Buc.	1	420,00	504	420,00	504	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cureaaua generatorului -schimb	Buc.	1	140,00	168	140,00	168	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Injectoriului de combustibil - reparație	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	140,00	168	140,00	168	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Pompă de apă -schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Pompă de ulei -schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	35,00	42	35,00	42	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Colector -schimb	Buc.	1	46,66	56	46,66	56	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	350,00	420	350,00	420	la solicitare pe parcursul anului 2022		

50100000-6	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	350,00	420	350,00	420	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	140,00	168	140,00	168	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Patruboc – schimb	Buc.	1	46,66	56	46,66	56	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	23,33	28	23,33	28	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Garnitură capacului cu clape - schimb	Buc.	1	140,00	168	140,00	168	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	46,66	56	46,66	56	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	23,33	28	23,33	28	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Supape (set) – schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Piston – schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Piston (set)– schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Arbore coti - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	23,33	28	23,33	28	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cușinet (set) – schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Culasă - schimb	Buc.	1	1166,66	1400	1166,66	1400	la solicitare pe parcursul anului 2022		
	Suspensia									
50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	198,33	238	198,33	238	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Suport sferic - Schimb	Buc.	1	11,66	14	11,66	14	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Suport amortizator de jos – schimb	Buc.	1	35,00	42	35,00	42	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Butucul din față – schimb	Buc.	1	11,66	14	11,66	14	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	11,66	14	11,66	14	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	280,00	336	280,00	336	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	210,00	252	210,00	252	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Manjea planetei- schimb	Buc.	1	210,00	252	210,00	252	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Stabilizator – schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Planeta transmiție – schimb	Buc.	1	210,00	252	210,00	252	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Țija de direcție - Schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Baza arcurii - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Reglarea anginării roților	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Lucrări de întreținere	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	la solicitare pe parcursul anului 2022		

50100000-6	Cablul frinei de mână - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2022		
Partea caroseriei										
50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	93,33	112	93,33	112	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	93,33	112	93,33	112	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Încălz. ușă (set)- schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Anvelope – montarea demontarea repararea	Buc.	1	89,16	107	89,16	107	la solicitare pe parcursul anului 2022		
Piese auto										
Motorul										
50100000-6	Ulei de motor	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Filtru de ulei	Buc.	1	63,33	76	63,33	76	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Filtru de aer	Buc.	1	93,33	112	93,33	112	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Filtru de combustibil	Buc.	1	73,33	88	73,33	88	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Filtru salon	Buc.	1	93,33	112	93,33	112	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Antigel	Buc.	1	150,00	180	150,00	180	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cureaua GRM	Buc.	1	400,00	480	400,00	480	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cureaua generatorului	Buc.	1	231,66	278	231,66	278	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	816,66	980	816,66	980	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	654,16	785	654,16	785	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	437,50	525	437,50	525	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	1266,66	1520	1266,66	1520	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bugii	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Support motor	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Padon	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	235,83	283	235,83	283	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Colector	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	916,66	1100	916,66	1100	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Termostat	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Paraboc	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	145,83	175	145,83	175	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cablul bugii (set)	Buc.	1	180,00	216	180,00	216	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	800,00	960	800,00	960	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Încle de presurare (set)	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Piston	Buc.	1	650,00	780	650,00	780	la solicitare pe parcursul anului 2022		

50100000-6	Piston (set)	Buc.	1	941,66	1130	941,66	1130	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Arbore coit	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Turbina de aer	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Valvă de	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cuzinet (set)	Buc.	1	325,00	390	325,00	390	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Culasă	Buc.	1	833,33	1000	833,33	1000	la solicitare pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	650,00	780	650,00	780	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	650,00	780	650,00	780	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Suport sferic	Buc.	1	94,16	113	94,16	113	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Suport amortizator de jos	Buc.	1	98,33	118	98,33	118	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	84,16	101	84,16	101	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	360,83	433	360,83	433	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	231,66	278	231,66	278	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Manjeta planetei	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Planetață transmisie	Buc.	1	1541,66	1850	1541,66	1850	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	155,83	187	155,83	187	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Tija de direcție	Buc.	1	179,16	215	179,16	215	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Brat inferior față	Buc.	1	563,33	676	563,33	676	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	266,66	320	266,66	320	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	4583,33	5500	4583,33	5500	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Baza antenului	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	la solicitare pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50100000-6	Generator	Buc.	1	2166,66	2600	2166,66	2600	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Far	Buc.	1	658,33	790	658,33	790	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Lampă faruri	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Demaror	Buc.	1	2166,66	2600	2166,66	2600	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rezistență (set)	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	491,66	590	491,66	590	la solicitare pe parcursul anului 2022		
Cuția de viteze și ambreajul										
50100000-6	Ambreaj	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Support cuție de viteză	Buc.	1	541,66	650	541,66	650	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Ulei cuție de viteză manuală	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cablu ambreaj	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Coș ambreaj	Buc.	1	600,00	720	600,00	720	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Disc ambreaj	Buc.	1	600,00	720	600,00	720	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	354,16	425	354,16	425	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Stereofon	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	la solicitare pe parcursul anului 2022		

50100000-6	Simering planetară	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	770,83	925	770,83	925	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Planetară exterioră	Buc.	1	770,83	925	770,83	925	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	741,66	890	741,66	890	la solicitare pe parcursul anului 2022		
	Sistemului de frânare									
50100000-6	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cilindru principal de frână	Buc.	1	592,50	711	592,50	711	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cilindru de frână față	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cilindru de frână spate	Buc.	1	197,50	237	197,50	237	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Disc de frână față (set)	Buc.	1	563,33	676	563,33	676	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	295,83	355	295,83	355	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	255,83	307	255,83	307	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Furtun de frână față	Buc.	1	104,16	125	104,16	125	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Furtun de frână spate	Buc.	1	104,16	125	104,16	125	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Cablul frinei de mână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	la solicitare pe parcursul anului 2022		
	Partea caroseriei									
50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	708,33	850	708,33	850	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	741,66	890	741,66	890	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	825,00	990	825,00	990	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Lacăi ușă (set)	Buc.	1	466,66	560	466,66	560	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Parbriz din față	Buc.	1	1100,00	1320	1100,00	1320	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Parbriz din spate	Buc.	1	750,00	900	750,00	900	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Parbriz lateral	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spăierea parbrizului)	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2022		
TOTAL						61 020,83	73 225,00			

Semnata: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Iesilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wcd1-MD-1646901963658

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și de servrire a automobilelor

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măsur.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT-1 FORD MONDEO: • Anul fabricării - 2017; • Numărul la motor - HK35163; • Numărul la caroserie - WF0DXXWPCHHK35163; • Capacitatea cilindrică - 1999 cm3; • Numărul înmatriculare - BBM 876; • Pașaportul tehnic - B000803876.										
	Servicii auto									
	Motorul									
50100000-6	Diagnostică tehnică	Buc.	2	166,66	200	333,33	400	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Anvelope – montarea demontarea (sezonier)	Buc.	8	89,16	107	713,33	856	la solicitare pe parcursul anului 2022		
50100000-6	Alte servicii	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	la solicitare pe parcursul anului 2022		
TOTAL						1 213,33	1 456,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Iesilor 10.