

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Reparația acoperișului la Școala primară Parcani, r-ul Călărași**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/<br>o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                   | Anul 2022  |     |            |     |   |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|-----|---|--|--|
|                |                                                                               | Luna       |     |            |     |   |  |  |
|                |                                                                               | VI         | VII | VIII       | ... | n |  |  |
| 1.             | Organizare de șantier                                                         |            |     |            |     |   |  |  |
| 2.             | <b><u>Reparația acoperișului la Școala primară Parcani, r-ul Călărași</u></b> | 01.06.2022 |     | 31.08.2022 |     |   |  |  |
| 3.             | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>_____<br>_____                          |            |     |            |     |   |  |  |
| ...            | Obiect n ...<br>Categorie de lucrări:<br>_____<br>_____                       |            |     |            |     |   |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: GUTAN Simion  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: SRL "GIESENA