

Specificatii de pret

Numărul licitației: **oeds-h3wdp1-MD-1649856571535** din **19.04.2022**

Denumirea licitației: **Servicii de deservire și reparație a mijloacelor de transport auto**

Nr. d/a 	Unitate a de măsură	Cantitatea/ volumul (um)	Preț unitar (fara TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA	Suma fara TVA
--	---------------------	--------------------------	------------------------	----------------------	-------------	---------------

Lotul nr. I

NISSAN X-TRAIL 2.0i, anul 2008, COD VIN JN1TBNT31U0009081

Piese de schimb:

1	Filtru de ulei QG1 5/18DE	buc.	1	108,33	130,00	108,33	130,00
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc.	1	16,67	20,00	16,67	20,00
3	Filtru de aer	buc.	1	100,00	120,00	100,00	120,00
4	Ulei motor HELIX ULTRA Extra 5W30	litri	8	125,00	150,00	1 000,00	1 200,00
5	Filtru salon	buc.	1	133,33	160,00	133,33	160,00
6	Plăcuțe de frână față	set	1	258,33	310,00	258,33	310,00
7	Plăcuțe de frână spate	set	1	291,67	350,00	291,67	350,00
8	Bucșa stabilizatorului față	buc.	2	108,33	130,00	216,67	260,00
9	Bucșa stabilizatorului spate	buc.	2	108,33	130,00	216,67	260,00
10	Sailent-bloc al punții față	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00

Lucrări de deservire și reparație:


1	Deservirea tehnică	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00
2	Schimbul plăcuțelor de frână față	set.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
3	Schimbul plăcuțelor de frână spate	set.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
4	Schimbul bușelor stabilizatorului față	buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Schimbul bușelor stabilizatorului spate	buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
6	Schimbul sailent-bloc ai punții față	buc.	2	104,17	125,00	208,33	250,00
7	Verificarea tehnică	buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00
8	Reglarea axei (RDNC) a roților	buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00
Total:						3 858,33	4 630,00

Lotul nr. II

ŠKODA OCTAVIA 2 buc. MAI9222, MAI9339 anul 2008

Piese de schimb:

1	Filtru de ulei	buc	3	108,33	130,00	325,00	390,00
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	3	16,67	20,00	50,00	60,00
3	Filtru de aer	buc	3	100,00	120,00	300,00	360,00



4	Filtru combustibil	buc	3	191,67	230,00	575,00	690,00
5	Ulei motor 5W-40	litri	15	125,00	150,00	1 875,00	2 250,00
6	Filtru salon	buc	3	141,67	170,00	425,00	510,00
7	Tampon cutiei de viteză	buc	1	391,67	470,00	391,67	470,00
8	Periilor demaror	buc	1	108,33	130,00	108,33	130,00
9	Bucșelor demaror	buc	2	133,33	160,00	266,67	320,00
10	Releului de aspirație	buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00
11	Bendiks	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00
12	Rulmentului roții din față	buc	2	508,33	610,00	1 016,67	1 220,00
13	Amortizatoarelor față	buc	2	725,00	870,00	1 450,00	1 740,00
14	Sprîjinului de sus a amortizorului (față)	buc	2	191,67	230,00	383,33	460,00
15	Tampon și burduf amortizor față	buc	2	158,33	190,00	316,67	380,00
16	Bieleță antiruliu a barei stabilizatoare față	buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00
17	Bucșei bară stabilizatoare față	buc	2	58,33	70,00	116,67	140,00
18	Plăcuților de frînare din față	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
19	Articulației planetare spre cutie	buc	2	483,33	580,00	966,67	1 160,00
20	Lichidului în sistemul de răcire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00

Lucrări de deservire și reparație:

1	Verificarea tehnică	buc	3	166,67	200,00	500,00	600,00
2	Diagnosticarea motorului prin intermediul calculatorului	buc	3	208,33	250,00	625,00	750,00
3	Schimb Filtru de ulei	buc	3	41,67	50,00	125,00	150,00
4	Schimb Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	3	8,33	10,00	25,00	30,00
5	Schimb Filtru de aer	buc	3	58,33	70,00	175,00	210,00
6	Schimb Filtru combustibil	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
7	Schimb Ulei motor 5W-40	buc	15	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Schimb Filtru salon	buc	3	66,67	80,00	200,00	240,00
9	Schimb Tampon cutiei de viteză	buc	1	266,67	320,00	266,67	320,00
10	Schimb Demontarea/montarea demarorului	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
11	Reparația demarorului	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
12	Rulmentului roții din față	buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
13	Schimb Amortizatoarelor față	buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
14	Schimb Sprîjinului de sus a amortizorului (față)	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
15	Schimb Tampon și burduf amortizor față	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
16	Schimb Bieleță antiruliu a barei stabilizatoare față	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
17	Schimb Bucșei bară stabilizatoare față	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
18	Schimb Plăcuților de frînare din față	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
19	Schimb Articulației planetare spre cutie	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
20	Schimb Lichidului în sistemul de răcire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00

21	Reglarea frânii de staționare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
22	Deservirea tehnică și profilaxia suporturilor de frînare	buc	2	316,67	380,00	633,33	760,00
23	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
Total:						15 725,00	18 870,00



Lotul nr.III
Mercedes Viano 3724 Benzin anul 2007 COD VIN WDF63981513346416

Piese de schimb:							
1	Filtru de ulei	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	1	16,67	20,00	16,67	20,00
3	Filtru de aer	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
4	Filtru combustibil	buc	1	608,33	730,00	608,33	730,00
5	Ulei motor 5W-40	litri	8	125,00	150,00	1 000,00	1 200,00
6	Filtru salon	buc	1	141,67	170,00	141,67	170,00
7	Garnitura capacului chiulasei	buc	1	266,67	320,00	266,67	320,00
8	Articulație braț (pivot)	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
9	Curea alternator	buc	1	275,00	330,00	275,00	330,00
10	Rulment curea alternator	buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00
Lucrări de deservire și reparație:				0,00		0,00	0,00

1	Verificarea tehnică	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
2	Diagnosticarea motorului prin intermediul calculatoarelor	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
3	Schimb Filtru de ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
4	Schimb Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00
5	Schimb Filtru de aer	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
6	Schimb Filtru combustibil	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
7	Schimb Ulei motor 5W-40	litri	8	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Schimb Filtru salon	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
9	Schimb Articulație braț (pivot)	buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
10	Garnitura capacului chiulasei	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00
11	Curea alternator	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
12	Rulment curea alternator	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
13	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
Total:						5 883,33	7 060,00

Lotul nr.IV

MITSUBISHI L - 200 - 2 unități anul 2011. MAI-9188 MMCJNKB40CDZ00844449;

Piese de schimb:

1	Filtru de ulei	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	1	16,67	20,00	16,67	20,00
3	Filtru de aer	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00



4	Filtru combustibil	buc	1	191,67	230,00	191,67	230,00
5	Ulei motor 5W-40	litri	8	125,00	150,00	1 000,00	1 200,00
6	Filtru salon	buc	1	133,33	160,00	133,33	160,00
7	Articulație braț (pivot) sus	buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
8	Articulație braț (pivot) jos	buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00
9	Bielea antiruliu a barei stabilizatoare față	buc	2	225,00	270,00	450,00	540,00
10	Bucșei bara stabilizatoare față	buc	2	108,33	130,00	216,67	260,00
11	Burdofului articulației planetare spre cutie	buc	2	175,00	210,00	350,00	420,00
12	Curea de distribuție și rulmentului de înțindere în ansamblu (kit distribuție)	set	1	2 708,33	3 250,00	2 708,33	3 250,00
13	Pompei de apă	buc	1	716,67	860,00	716,67	860,00
14	Lichidului în sistemul de răcire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
15	Curea alternator	buc	1	266,67	320,00	266,67	320,00
16	Rulment curea alternator	buc	1	383,33	460,00	383,33	460,00
17	Relcului de reglare alternator	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00
18	Periilor alternator	buc	1	141,67	170,00	141,67	170,00
19	Sistem roata liberă a alternatorului	buc	1	808,33	970,00	808,33	970,00
20	Kit ambreiaj	buc	1	2 166,67	2 600,00	2 166,67	2 600,00
21	Uleiului de transmisie în cutia de viteză	buc	5	191,67	230,00	958,33	1 150,00
22	Uleiului de transmisie din cutia de distribuție	buc	1	191,67	230,00	191,67	230,00
23	Parbriz fata	buc	1	1 566,67	1 880,00	1 566,67	1 880,00
24	Ulei de transmisie în diferențial punții spate	buc	1	191,67	230,00	191,67	230,00

Lucrări de deservire și reparație:

1	Verificarea tehnică	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
2	Diagnosticarea motorului prin intermediul calculatului	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
3	Schimb Filtru de ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
4	Schimb Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00
5	Schimb Filtru de aer	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
6	Schimb Filtru combustibil	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
7	Schimb Ulei motor 5W-40	buc	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Schimb Filtru salon	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
9	Schimb Articulație braț (pivot) sus	buc	2	200,00	240,00	400,00	480,00
10	Schimb Articulație braț (pivot) jos	buc	2	200,00	240,00	400,00	480,00
11	Schimb Bielea antiruliu a barei stabilizatoare față	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
12	Schimb Bucșei bară stabilizatoare față	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
13	Schimb Burdofului articulației planetare spre cutie	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
14	Schimb Curea de distribuție și rulmentului de înțindere în ansamblu (kit distribuție)	set	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00


15	Schimb Pompei de apă	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
16	Schimb Lichidului în sistemul de răcire „DUCAS” S.R.L.	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
17	Schimb Curea alternator	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00
18	Schimb Rulment curea alternator	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
19	Demontarea - montarea alternator	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
20	Dezasamblarea – reparația – asamblarea alternatorului	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
21	Schimb Sistem roata liberă a alternatorului	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
22	Schimb Kit ambreiaj	buc	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00
23	Schimb Uleiului de transmisie în cutia de viteze	buc	5	41,67	50,00	208,33	250,00
24	Parbriz fata	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
25	Schimb Uleiului de transmisie din cutia de distribuție	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
26	Schimb Ulei de transmisie în diferențial punții spate	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
27	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
Total:						21 675,00	26 010,00

Lotul nr.V

Vaz 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B2019264

Piese de schimb:							
1	Ulei motor 5W40	litri	7	83,33	100,00	583,33	700,00
2	Filtru ulei	buc.	1	75,00	90,00	75,00	90,00
3	Filtru aer	buc.	1	100,00	120,00	100,00	120,00
4	Plăcuțe de frână față	set	1	166,67	200,00	166,67	200,00
5	Plăcuțe de frână spate	set	1	183,33	220,00	183,33	220,00
6	Bugii	set.	1	58,33	70,00	58,33	70,00
7	Termostar	buc.	1	150,00	180,00	150,00	180,00
8	Alternator	buc	1	783,33	940,00	783,33	940,00
9	Curea generator	buc.	1	150,00	180,00	150,00	180,00
Lucrări de deservire și reparație:						0,00	0,00
1	Schimbul Uleiului * filtrele	litri	1	83,33	100,00	83,33	100,00
2	Reglarea frânei de mină	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
3	Schimb bugii	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
4	Schimb curea generator	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
5	Schimb rulmenții arborelui cardan	set	1	291,67	350,00	291,67	350,00
6	Schimb termostat	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
7	Lucrări de sudare, inclusiv toba de eșapament	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00
8	Schimb alternator	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
9	Verificarea tehnică	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
10	Reglarea unghiurilor roților	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
Total:						3 966,67	4 760,00

Piese de schimb:



1	Filtru de ulei	buc	1	91,67	110,00	91,67	110,00
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	1	16,67	20,00	16,67	20,00
3	Filtru de aer	buc	1	141,67	170,00	141,67	170,00
4	Filtru combustibil	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
5	Ulei motor 5W-40	buc	6	125,00	150,00	750,00	900,00
6	Filtu salon	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00
7	Amortizatoarele fața	buc	2	783,33	940,00	1 566,67	1 880,00
8	Sprîjinului de sus a amortizorului (fața)	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
9	Tampon și burduf amortizor fața	buc	2	175,00	210,00	350,00	420,00
10	Bieleță antiruliu a barei stabilizatoare	buc	2	225,00	270,00	450,00	540,00
11	Bucșei bară stabilizatoare	buc	2	75,00	90,00	150,00	180,00
12	Capei de bară a direcției	buc	2	258,33	310,00	516,67	620,00
13	Barei de comandă a direcției	buc	2	266,67	320,00	533,33	640,00
14	Burdufului barei de comandă a direcției	buc	2	141,67	170,00	283,33	340,00
15	Bucșei braț fata	buc	4	150,00	180,00	600,00	720,00
16	Bucșe corpul osiei din fața	buc	6	300,00	360,00	1 800,00	2 160,00
17	Articulație braț (pivot)	buc	2	233,33	280,00	466,67	560,00
18	Casetei de direcție cu cremalieră	buc	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
19	Plăcuților de frînare fața	set	1	308,33	370,00	308,33	370,00
20	Discului de frînare fața	buc	2	541,67	650,00	1 083,33	1 300,00
21	Kit accesorii saboți fața	set	2	275,00	330,00	550,00	660,00
22	Kit culisante și burduf etrier de frînă fața	set	2	225,00	270,00	450,00	540,00
23	Saboților din spate	set	1	333,33	400,00	333,33	400,00
24	Discului de frînare spate	buc	2	558,33	670,00	1 116,67	1 340,00
25	Kit culisante și burduf etrier de frînă spate	set	2	225,00	270,00	450,00	540,00
26	Lichidului de frînare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
27	Curea alternator	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00
28	Rulment curea alternator	buc	1	358,33	430,00	358,33	430,00
29	Relevului de reglare alternator	buc	1	433,33	520,00	433,33	520,00
30	Periilor alternator	buc	1	108,33	130,00	108,33	130,00
31	Simering a arborelor cotii fața	buc	1	316,67	380,00	316,67	380,00
32	Furtunului de evacuare	buc	1	350,00	420,00	350,00	420,00
33	Radiatorului de răcire ulei	buc	1	1 266,67	1 520,00	1 266,67	1 520,00
34	Etrierului furtunului	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
35	Băii de ulei	buc	1	650,00	780,00	650,00	780,00



36	Garniturii băii de ulei	buc	1	341,67	410,00	341,67	410,00
37	Suport motor	buc	1	591,67	710,00	591,67	710,00
Lucrări de deservire și reparație:				0,00	0,00	0,00	0,00
1	Verificarea tehnică	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
2	Diagnosticarea motorului prin intermediul calculatorului	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
3	Schimb Filtru de ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
4	Schimbul Căminului după ulei de scurgere a uleiului	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00
5	Schimb Filtru de aer	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
6	Schimb Filtru combustibil	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
7	Schimb Ulei motor 5W-40	litri	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Schimb Filtru salon	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
9	Schimb Amortizatoarelor față	buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
10	Schimb Sprinjului de sus a amortizorului (față)	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
11	Schimb Tampon și burduf amortizor față	buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Schimb Bielele antiruli a barei stabilizatoare	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
13	Schimb Bucei bară stabilizatoare	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
14	Schimb Capei de bară a direcției	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
15	Schimb Barei de comandă a direcției	buc	2	116,67	140,00	233,33	280,00
16	Schimb Burdufului barei de comandă a direcției	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
17	Schimb Bucei braț fata	buc	4	104,17	125,00	416,67	500,00
18	Schimb Buce corpul osiei din față	buc	6	208,33	250,00	1 250,00	1 500,00
19	Schimb Articulație braț (pivotal)	buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
20	Restaurarea casei de direcție cu cremalieră	buc	1	1 166,67	1 400,00	1 166,67	1 400,00
21	Schimb Plăcuților de frână față	set	1	100,00	120,00	100,00	120,00
22	Schimb Discului de frână față	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
23	Schimb Kit accesorii saboți față	set	2	83,33	100,00	166,67	200,00
24	Schimb Kit culisante și burduf etrier de frână față	set	2	83,33	100,00	166,67	200,00
25	Schimb Saboților din spate	set	1	100,00	120,00	100,00	120,00
26	Schimb Discului de frână spate	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
27	Schimb Kit culisante și burduf etrier de frână spate	set	2	83,33	100,00	166,67	200,00
28	Restaurarea etrierului sistemului de frână	buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00
29	Schimb Lichidului de frână	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
30	Schimb Curea alternator	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00
31	Schimb Rulment curea alternator	buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00
32	Demontarea - montarea alternator	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
33	Dezasamblarea – reparația – asamblarea alternatorului	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
34	Schimb Simering a arborelor cotii față	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00
35	Schimb Furtunului de evacuare	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00

36	Schimb Radiatorului de racire ulei	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00
37	Schimb Egrorului furniturii	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00
38	Schimb Băi de ulei	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00
39	Schimb Garnitură băi de ulei	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
40	Schimb Suport motor	buc	1	266,67	320,00	266,67	320,00
41	Reglarea frinii de staționare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
42	Aerisirea sistemului de frinare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
Total:				30 191,67	36 230,00		

Lotul nr. VII


Toyota Tundra MAI9474 anul 2017, 5TFCY5F12HX021616

Piese de schimb:							
1	Ulei 0W20	lit	10	166,67	200,00	1 666,67	2 000,00
2	Filtru ulei	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
3	Filtru aer	buc	1	191,67	230,00	191,67	230,00
4	Filtru combustibil	buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00
Lucrări de deservire și reparație:				0,00		0,00	0,00
1	Schimb Ulei 0W20	lit	10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schimb Filtru ulei	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
3	Schimb Filtru aer	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
4	Schimb Filtru combustibil	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Ungerea nodurilor	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
6	Verificarea tehnică	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
7	Reglarea unghiurilor roților	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
Total:				3 016,67	3 620,00		

Lotul nr. VIII

DACIA LOGAN 1.4i, anul 2006, (MAI 9121-UTILSDAGH37022079)

Piese de schimb:							
1	Filtru de ulei	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	1	16,67	20,00	16,67	20,00
3	Filtru de aer	buc	1	108,33	130,00	108,33	130,00
4	Filtru combustibil	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
5	Ulei motor 5W-40	litri	5	125,00	150,00	625,00	750,00
6	Filtru salon	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
7	Amortizatoarele față	buc	2	725,00	870,00	1 450,00	1 740,00
8	Sprâjinului de sus a amortizorului (față)	buc	2	308,33	370,00	616,67	740,00
9	Tampon și burduf amortizor față	buc	2	175,00	210,00	350,00	420,00
10	Bielele antiruliu a barei stabilizatoare	buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
11	Bucsei bară stabilizatoare	buc	2	75,00	90,00	150,00	180,00



12	Capei de bară a direcției	buc	2	266,67	320,00	533,33	640,00
13	Barei de comandă a direcției	buc	2	225,00	270,00	450,00	540,00
14	Burdufului barei de comandă a direcției	buc	2	133,33	160,00	266,67	320,00
15	Casetei de direcție cu crenalieră	buc	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
16	Articulației planetare spre roată	buc	2	525,00	630,00	1 050,00	1 260,00
17	Articulației planetară spre cutie	buc	2	566,67	680,00	1 133,33	1 360,00
18	Amortizatoarelor spate	buc	2	650,00	780,00	1 300,00	1 560,00
19	Sprîjinului de sus a amortizorului (spate)	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
20	Tampon și burduf amortizor față	buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
21	Arcurilor elicooidale a amortizoarelor față	buc	2	533,33	640,00	1 066,67	1 280,00

Lucrări de deservire și reparație:

1	Verificarea tehnică	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
2	Diagnosticarea motorului prin intermediul calculatorului	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
3	Schimb Filtru de ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
4	Schimb Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00
5	Schimb Filtru de aer	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
6	Schimb Filtru combustibil	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
7	Schimb Ulei motor 5W-40	buc	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Schimb Filtru salon	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
9	Schimb Lichid sistemul de frânare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
10	Schimb Amortizatoarelor față	buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
11	Schimb Sprîjinului de sus a amortizorului (față)	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
12	Schimb Tampon și burduf amortizor față	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
13	Schimb Bielele antiruliu a barei stabilizatoare	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
14	Schimb Bucei bară stabilizatoare	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
15	Schimb Capei de bară a direcției	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
16	Schimb Barei de comandă a direcției	buc	2	116,67	140,00	233,33	280,00
17	Schimb Burdufului barei de comandă a direcției	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
18	Schimb Casetei de direcție cu crenalieră	buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00
19	Schimb Articulației planetare spre roată	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
20	Schimb Articulației planetară spre cutie	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
21	Schimb Amortizatoarelor spate	buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
22	Schimb Sprîjinului de sus a amortizorului (spate)	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
23	Schimb Tampon și burduf amortizor față	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
24	Arcurilor elicooidale a amortizoarelor față	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
25	Reglarea firinii de staționare	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00
26	Aerisirea sistemului de frînare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
27	Reglarea farurilor (fața înainte, fața scurtă)	set	1	125,00	150,00	125,00	150,00

12	Schimb Sprinjinelui de sus a amortizorului (față)	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
13	Schimb Tampon și burduf amortizor față	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
14	Schimb Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
15	Schimb Bucei bară stabilizatoare	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
16	Schimb Capei de bară a direcției	buc	2	116,67	140,00	233,33	280,00
17	Schimb Barei de comandă a direcției	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
18	Schimb Burdufului barei de comandă a direcției	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
19	Schimb Bucei braț față	buc	4	104,17	125,00	416,67	500,00
20	Schimb Casetei de direcție cu cremalieră	buc	2	666,67	800,00	1 333,33	1 600,00
21	Schimb Articulației planetare spre roată	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
22	Schimb Garniturii de evacuare a colectorului	buc	1	350,00	420,00	350,00	420,00
23	Schimb Garniturii capac chiloasa	buc	1	383,33	460,00	383,33	460,00
24	Reglarea farurilor (fața lungă, fața scurtă)	set	1	125,00	150,00	125,00	150,00
25	Reglarea frânii de staționare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
26	Aerisirea sistemului de frinare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
27	Reglarea unghiului de cădere și convergența a roților	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
Total:						16 275,00	19 530,00

Lotul nr.X

Dacia logan 1,2 an.2014; 2(două unități) MAI - 9513 UUI4SDAG451561870 MAI - 9256 UUI4SDAG452184665

1	Filtru de ulei	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
3	Filtru de aer	buc	2	175,00	210,00	350,00	420,00
4	Filtru combustibil	buc	2	266,67	320,00	533,33	640,00
5	Ulei motor 5W-40	buc	8	125,00	150,00	1 000,00	1 200,00
6	Filtru salon	buc	2	200,00	240,00	400,00	480,00
7	Amortizatoarele față	buc	2	783,33	940,00	1 566,67	1 880,00
8	Sprinjinelui de sus a amortizorului (față)	buc	2	266,67	320,00	533,33	640,00
9	Tampon și burduf amortizor față	buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
10	Articulație braț (pivotal)	buc	2	275,00	330,00	550,00	660,00
11	Bucei braț fata	buc	4	183,33	220,00	733,33	880,00
12	Casetei de direcție cu cremalieră	buc	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
13	Capei de bară a direcției	buc	2	266,67	320,00	533,33	640,00
14	Barei de comandă a direcției	buc	2	233,33	280,00	466,67	560,00
15	Burdufului barei de comandă a direcției	buc	2	133,33	160,00	266,67	320,00
16	Discului de frinare față	buc	2	525,00	630,00	1 050,00	1 260,00
17	Plăcuților de frinare față	buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00
18	Articulației planetare spre cutie	buc	2	516,67	620,00	1 033,33	1 240,00
19	Uleiului de transmisie în cutia de viteză	buc	3	191,67	230,00	575,00	690,00



20	Simering cutiei de viteză	buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00
21	Curea de distribuție și rulmentului de întindere în ansamblu (kit distribuție)	set	1	1 058,33	1 270,00	1 058,33	1 270,00
22	Pompei de apă	buc	1	700,00	840,00	700,00	840,00
23	Curelei generatorului și rulmentului de întindere în ansamblu	set	1	233,33	280,00	233,33	280,00
24	Lichidului în sistemul de răcire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
25	Rezervorului de dilatare	buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00
26	Bucsei braț spate	buc	12	233,33	280,00	2 800,00	3 360,00
27	Tampon cutiei de viteză	buc	1	350,00	420,00	350,00	420,00
28	Garniturii capac de chiuloasă	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00
Lucrări de deservire și reparație:				0,00		0,00	0,00
1	Verificarea tehnică	buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
2	Diagnosticarea motorului prin intermediul calculatoarelor	buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
3	Schimb Filtru de ulei	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
4	Schimb Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00
5	Schimb Filtru de aer	buc	2	66,67	80,00	133,33	160,00
6	Schimb Filtru combustibil	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
7	Schimb Ulei motor 5W-40	buc	8	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Schimb Filtru salon	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
9	Schimb Amortizatoarelor față	buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
10	Schimb Sprâjinului de sus a amortizorului (față)	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
11	Schimb Tampon și burduf amortizor față	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
12	Schimb Articulație braț (pivotal)	buc	2	200,00	240,00	400,00	480,00
13	Schimb Bucsei braț fata	buc	4	104,17	125,00	416,67	500,00
14	Schimb Casetei de direcție cu cremalieră	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00
15	Schimb Capeti de bară a direcției	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
16	Schimb Barei de comandă a direcției	buc	2	116,67	140,00	233,33	280,00
17	Schimb Burdufului barei de comandă a direcției	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
18	Schimb Discului de frână față	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
19	Schimb Piațuților de frână față	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
20	Schimb Articulației planetare spre cutie	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
21	Schimb Uleiului de transmisie în cutia de viteză	buc	3	208,33	250,00	625,00	750,00
22	Schimb Simering cutiei de viteză	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
23	Schimb Curea de distribuție și rulmentului de întindere în ansamblu (kit distribuție)	set	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
24	Schimb Pompei de apă	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00



25	Schimb Curelei generatorului și rulmentului de înțindere în ansamblu	set	1	183,33	220,00	183,33	220,00
26	Schimb Lichidului în sistemul de frăc	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
27	Schimb Rezervorului de dilatare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
28	Schimb Buesei braț spate	buc	12	166,67	200,00	2 000,00	2 400,00
29	Schimb Tampon cutiei de viteză	buc	1	350,00	420,00	350,00	420,00
30	Schimb Garniturii capac de chiuloasă	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00
31	Schimb Garniturii de admisie a colectorului	buc	1	266,67	320,00	266,67	320,00
32	Reglarea fînii de staționare	set	2	183,33	220,00	366,67	440,00
33	Reglarea unghiului de cădere și convergența a roților	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
Total:						19 000,00	22 800,00

Lotul nr.XI

Nissan Note MAI 9494, SJNFAAE11U1022935, 2006

Piese de schimb:

1	Ulei motor 5W-30	litri	6	125,00	150,00	750,00	900,00
2	Filtru de ulei	buc	1	141,67	170,00	141,67	170,00
3	Filtru de aer	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
4	Filtru salon	buc	1	191,67	230,00	191,67	230,00
5	Plăcuțe de frână față/spate	set	2	283,33	340,00	566,67	680,00
6	Rulment al butucului față	buc	2	525,00	630,00	1 050,00	1 260,00
Lucrări de deservire și reparație:				0,00		0,00	0,00

1	Ulei motor 5W-30	lit	6	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Filtru de ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
3	Filtru de aer	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
4	Filtru salon	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Plăcuțe de frână față/spate	set	2	100,00	120,00	200,00	240,00
6	Reparația estetică a farului față stînga	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
7	Schimb Parbriz față	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
8	Reglarea farurilor (fața lungă, fața scurtă)	set	2	125,00	150,00	250,00	300,00
9	Rulment al butucului față	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
10	Verificarea tehnică	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
11	Reglarea unghiurilor roților	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
Total:						5 341,67	6 410,00

Lotul nr.XII

Toyota Land Cruiser 105,4x4 anul 2005 JTECB01JX01023144

Piese de schimb:

1	Ulei motor 10W-40	litri	10	125,00	150,00	1 250,00	1 500,00
---	-------------------	-------	----	--------	--------	----------	----------



2	Filtru de ulei	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
3	Filtru de aer	buc	1	225,00	270,00	225,00	270,00
4	Filtru salon	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
5	Plăcuțe de frână față/spate	set	2	391,67	470,00	783,33	940,00
6	Filtru condiționar	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00
7	Schimb curea generator	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
8	Rulmenți generator	buc	2	350,00	420,00	700,00	840,00
Lucrări de deservire și reparație:				0,00		0,00	0,00
1	Schimb Ulei motor 1 0W-40	litri	10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schimb Filtru de ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
3	Schimb Filtru de aer	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
4	Schimb Filtru salon	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Schimb Plăcuțe de frână față/spate	set	2	100,00	120,00	200,00	240,00
6	Schimb Filtru condiționar	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
7	Verificarea tehnică	buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
8	Reglarea unghiurilor roților	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
9	Schimb Rulmenți generator	buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
10	Reglarea farurilor (faza lungă, faza scurtă)	set	1	125,00	150,00	125,00	150,00
11	Schimb curea generator	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00
Total:						6 066,67	7 280,00

Lotul nr. XIII

Ford F 350 MAI9176 XLT, 1FDWF37P84ED97121 anul 2004

Piese de schimb:							
1	Ulei motor 10W-40	litri	15	125,00	150,00	1 875,00	2 250,00
2	Filtru de ulei	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00
3	Filtru de aer	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00
4	Filtru salon	buc	1	316,67	380,00	316,67	380,00
5	Plăcuțe de frână față/spate	set	2	533,33	640,00	1 066,67	1 280,00
Lucrări de deservire și reparație:				0,00		0,00	0,00
1	Ulei motor 10W-40	litri	10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Filtru de ulei	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
3	Filtru de aer	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
4	Filtru salon	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
5	Plăcuțe de frână față/spate	set	2	166,67	200,00	333,33	400,00
6	Verificarea tehnică	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
7	Reglarea unghiurilor roților	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
8	Reglarea Frânei de mână	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00
Total:						5 175,00	6 210,00



Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5W-30	litri	6	125,00	150,00	750,00	900,00		
2	Filtru de ulei	buc	1	141,67	170,00	141,67	170,00		
3	Filtru de aer	buc	1	216,67	260,00	216,67	260,00		
4	Filtru salon	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00		
5	Plăcuțe de frână față/spate	set	2	350,00	420,00	700,00	840,00		
6	Filtru condiționar	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00		
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb Ulei motor 5W-30	litri	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Schimb Filtru de ulei	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00		
3	Schimb Filtru de aer	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00		
4	Schimb Filtru salon	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
5	Schimb Plăcuțe de frână față/spate	set	2	100,00	120,00	200,00	240,00		
6	Verificarea tehnică	buc	5	166,67	200,00	833,33	1 000,00		
7	Reglarea unghiurilor roților	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00		
8	Schimb Filtru condiționar	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
Total:						4 216,67	5 060,00		

Lotul nr.XV

Dacia Duster 2(două unități) ZUR417 anul 2017 UUIFSDJ9G59274403, ZUR 383 anul 2017 UIIHSDJ9G58372779

Piese de schimb:

1	Filtru de ulei	buc	2	91,67	110,00	183,33	220,00		
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	2	16,67	20,00	33,33	40,00		
3	Filtru de aer	buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
4	Filtru combustibil	buc	2	308,33	370,00	616,67	740,00		
5	Ulei motor 5W-40	litri	8	125,00	150,00	1 000,00	1 200,00		
6	Filtru salon	buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
7	Amortizatoarelor față	buc	2	666,67	800,00	1 333,33	1 600,00		
8	Sprjinului de sus a amortizorului (față)	buc	2	366,67	440,00	733,33	880,00		
9	T ampon și burduf amortizor față	buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
10	Articulație braț (pivot)	buc	2	300,00	360,00	600,00	720,00		
11	Bielele antiinclin a barei stabilizatoare față	buc	2	183,33	220,00	366,67	440,00		
12	Bucei bară stabilizatoare față	buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
13	Amortizatoarelor spate	buc	2	741,67	890,00	1 483,33	1 780,00		
14	Sprjinului de sus a amortizorului (spate)	buc	2	350,00	420,00	700,00	840,00		
15	T ampon și burduf amortizor față	buc	2	175,00	210,00	350,00	420,00		
16	Bucei bară spate	buc	12	208,33	250,00	2 500,00	3 000,00		



17	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare spate	buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
18	Bucei bară stabilizatoare spate	buc	2	183,33	220,00	366,67	440,00
19	Tamburului de frinare	buc	2	475,00	570,00	950,00	1 140,00
20	Saboților din spate	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00
21	Kit culisante cu arc a etrierului spate	buc	2	341,67	410,00	683,33	820,00
22	Ulei de transmisie în diferențial pânză spate	buc	2	191,67	230,00	383,33	460,00
23	Uleiului de transmisie în cutia de viteză	buc	4	191,67	230,00	766,67	920,00
24	Curea de distribuție și rulmentului de întindere în ansamblu (kit distribuție)	buc	1	1 208,33	1 450,00	1 208,33	1 450,00
25	Pompei de apă a sistemului de răcire	buc	1	800,00	960,00	800,00	960,00
26	Termostatului	buc	1	341,67	410,00	341,67	410,00
27	Curea alternator	buc		233,33	280,00	0,00	0,00
28	Rulment curea alternator	buc	1	350,00	420,00	350,00	420,00
29	Lichidului în sistemul de răcire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00

Lucrări de deservire și reparație:

1	Verificarea tehnică	buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
2	Diagnosticarea motorului prin intermediul calculatorului	buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
3	Schimb Filtru de ulei	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
4	Schimb Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00
5	Schimb Filtru de aer	buc	2	66,67	80,00	133,33	160,00
6	Schimb Filtru combustibil	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
7	Schimb Ulei motor 5W-40	buc	8	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Schimb Filtru salon	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
9	Schimb Amortizatoarelor față	buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
10	Schimb Sprințului de sus a amortizorului (față)	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
11	Schimb Tampon și burduf amortizor față	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
12	Schimb Articulație braț (pivot)	buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
13	Schimb Bieleță antiruli a barei stabilizatoare față	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
14	Schimb Bucei bară stabilizatoare față	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
15	Schimb Amortizatoarelor spate	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
16	Schimb Sprințului de sus a amortizorului (spate)	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
17	Schimb Tampon și burduf amortizor față	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
18	Schimb Bucei bară spate	buc	12	166,67	200,00	2 000,00	2 400,00
19	Schimb Bieleță antiruli a barei stabilizatoare spate	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
20	Schimb Bucei bară stabilizatoare spate	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
21	Schimb Tamburului de frinare	buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
22	Schimb Saboților din spate	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
23	Schimb Kit culisante cu arc a etrierului spate	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00

24	Schimb Ulei de transmisie în diferențial punții spate	buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
25	Schimb Uleiului de transmisie în cutia de viteză	buc	4	208,33	250,00	833,33	1 000,00
26	Schimb Curea de distribuție și rulmentul de întindere în ansamblu (kit distribuție)	buc	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
27	Schimb Pompei de apă a sistemului de răcire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
28	Schimb Termostatlui	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
29	Schimb Curea alternator	buc		183,33	220,00	0,00	0,00
30	Schimb Rulment curea alternator	buc	1	225,00	270,00	225,00	270,00
31	Schimb Lichidului în sistemul de răcire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
32	Reglarea frânii de staționare	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00
33	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
Total:						4 550,00	5 460,00

Lotul nr. XVI

Ford Ranger MAI9475, 6FPPXXNJ2PJG64388 anul 2018

Piese de schimb:

1	Filtru de ulei	buc	2	225,00	270,00	450,00	540,00
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
3	Filtru de aer	buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
4	Ulei motor 5W-30	litri	10	125,00	150,00	1 250,00	1 500,00
5	Plăcuțe de frână față	set	2	366,67	440,00	733,33	880,00
6	Plăcuțe de frână spate	set	2	375,00	450,00	750,00	900,00
Lucrări de deservire și reparație:				0,00		0,00	0,00
1	Filtru de ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00
3	Filtru de aer	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
4	Ulei motor 5W-30	litri	10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Plăcuțe de frână față	set	1	100,00	120,00	100,00	120,00
6	Plăcuțe de frână spate	set	1	100,00	120,00	100,00	120,00
7	Verificarea tehnică	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
8	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
Total:						4 850,00	5 820,00
Total:						166 300,00	199 560,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Duca Victor** în calitate de: **director general**

Ofertantul: **Aria-Duca SRL** Adresa: **mun.Chisinau, sos.Muncesti 29**