

Service:
tel.: 54 03 75, 92 36 78
fax.: 27 79 88
mob.: 079967201



Adresa:
Republica Moldova
mun. Chișinău
str. Ismail 9

Specificatia Tehnice													
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1672839889675 din 04.01.2023													
Obiectul de achiziției: Servicii de încărcare și regenerarea cartușelor.													
Cod CPV	Nr	Denumirea Serviciilor	UM	Cantitatea Incarcare	Cantitatea Regenerarea	Cantitatea Cartuse NOI	Producatorul	Tara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Termen de livrare/prestare	
3 0 1 2 5 1 1 0 -	1	HP 1010 (703/12a)	buc	24	2	1	SCC	China	<p>Servicii de reincarcare cartuse corespunde tipului imprimantei, toner, cerneala de calitate inalta, fiecare cartus se va reincarca cu gramaj conform cerintelor tehnice de la producator</p> <p>-desamblarea cartusului,curatirea si aspirarea pieselor:lamei de curatire,,fotoreceptorului,PCRaspirarea cartusului pentru inlaturarea tonerului utilizat. Alimentarea cu toner compatibil de cea mai inalta calitate(producatorul cu renume mondial),- asamblarea cartusului si amplasarea unui autocolant</p> <p>cu indicarea datei de efectuare a lucrarilor</p> <p>Servicii de restabilire/diagnosticare cartuselor incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezasamblarea cartusului • Curatirea/aspirarea pieselor 	<p>ISO2001</p>	<p>La solicitarul beneficiarului</p>		
	2	HP 1018 (703/12a)	buc	24	2	1	SCC	China					
	3	HP Laser JetM1120n(436A)	buc	24	2	1	SCC	China					
	4	HP Laser JetM127fw(283)	buc	24	2	1	SCC	China					
	5	HP Laser JetM130fn(217)	buc	144	12	6	SCC	China					
	6	HP Laser JetM28a	buc	24	2	1	SCC	China					
	7	Canon LBP 3000(703/12a)	buc	24	2	1	SCC	China					
	8	Canon LBP 3010(712/725)	buc	48	4	2	SCC	China					
	9	Canon LBP 3010b(712/725)	buc	168	14	7	SCC	China					
	10	Canon LBP7100Cn(CB540-543)	buc	24	2	1	SCC	China					

11	Canon MF3000	buc	24	2	1	SCC	China
12	Canon MF3010(725)	buc	24	2	1	SCC	China
13	Canon MF4018(FX10/12a)	buc	24	2	1	SCC	China
14	Canon MFP113W(047/217)	buc	24	2	1	SCC	China
15	Xerox B1025	buc	5	2	1	SCC	China

• inlocuirea pieselor: vai
magnetic, fotoreceptor, lama de
curatire, lamela de dozare, PCR, magnet
• Aspirarea cartusului de toner utilizat
• Asamblarea cartusului si plasarea unui
autocolant
cu indicarea datei de efectuare a lucrarilor

Semnat:



Directorul: PRINTERRA SHOP SRL

Numele, Prenumele: Madan V În calitate de: Director

Adresa: mun.Chisinau, str Ismail 9