

Lotul 10 Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2015, Benzin 1149 cm, D4FF732F380932, UU14SDE3353854592				Pret unitar (fera TVA)	Pret unitar (fera TVA)
1.	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	810.83	973
2.	Scimb al rotelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	718.33	862
3.	Scimbul curelei mecanismului de distribuție.(Замена ГРМ)	Buc.	1	564.17	677
4.	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	2,372.50	2847
5.	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1buc	Buc.	1	673.33	808
6.	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	1,141.67	1370
7.	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Buc.	1	1,330.83	1597
8.	Schimb al discurilor. (Замена дисков) 2 buc.	Set	1	1,009.17	1211
9.	Schimb al otgonului de mînă. (Замена ручного троса) 1 комп.	Buc.	1	437.50	525
10.	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при	Buc.	1	629.17	755
11.	Schimb rulmenților din spate.(Замена подшипников при необходимости	Buc.	1	480.00	576
12.	Schimb plăcuțe frînă față.(Замена колодок передние) 1 комп.	Buc.	1	508.33	610
13.	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1комп.	Buc.	1	550.83	661
14.	Schimb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	179.17	215
15.	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	167.50	201
16.	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	1,833.33	2200
17.	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	1,750.00	2100
18.	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	436.67	524
19.	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	279.17	335
20.	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	125.83	151
21.	Schimb al sondei lamba . (Замена лямбдозонда)	Buc.	1	616.67	740
22.	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	586.67	704
23.	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	109.17	131
24.	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	6,283.33	7540
25.	Schimb al servodirecției hidraulice.(Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	4,583.33	5500
26.	Ulei hidraulic	Lit.	1	123.33	148
27.	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	1,998.33	2398
28.	Schimb amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set..	1	1,271.67	1526
29.	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	305.83	367
30.	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-	Buc.	1	1,754.17	2105
31.	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	214.17	257
32.	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc..	Buc.	1	495.83	595
33.	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – сходжение)	Buc.	1	208.33	250
34.	Schimb al țije de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	219.17	263
35.	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	279.17	335
36.	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	985.00	1182
37.	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1,883.33	2260

38.	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Вус.	1	1,266.67	1520
39.	Schimb termostat. (Замена термостата)	Вус.	1	325.00	390
40.	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Вус.	1	66.67	80
41.	Lichid antigel	Lit.	1	45.83	55
42.	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Вус.	1	500.00	600
43.	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Вус.	1	850.83	1021
44.	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Вус.	1	712.50	855
45.	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Вус.	1	804.17	965
46.	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Вус.	1	208.33	250
47.	Evacuare automobil	Вус.	1	375.00	450
48.	Diagnosticarea suspensiei	Вус.	1	83.33	100
49.	Schimbul filtrului de aer	Вус.	1	141.67	170
50.	Schimbul filtrului de ulei	Вус.	1	75.83	91
51.	Schimbul filtrului de combustibil	Вус.	1	84.17	101
52.	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Вус.	1	166.67	200
53.	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	166.67	200
54.	Ulei transmisie	Lit.	1	139.17	167
TOTAL				43,928.33	52714