

## PROCES-VERBAL

la recepție finală nr.2 din 09.09.2024

### Privind lucrarea:

Lot 1 – Lucrări de reparație curentă a cabinetelor 206, 209, 210 din atelierul de instruire practică;  
Lot 2 – Lucrări de reparație curentă a holului (etajul I și II) din blocul de studii;  
Lot 3 – Lucrări de reparație curentă a cabinetelor 207, 208 din blocul de studii.  
**Executata la obiect IP Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți**

### În cadrul contractului nr.23 din 11.07.2024

Încheiat între IP Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți și S.R.L. MOSDRAG-SUCCESS

### Pentru lucrările:

Lot 1 – Lucrări de reparație curentă a cabinetelor 206, 209, 210 din atelierul de instruire practică;  
Lot 2 – Lucrări de reparație curentă a holului (etajul I și II) din blocul de studii;  
Lot 3 – Lucrări de reparație curentă a cabinetelor 207, 208 din blocul de studii.

**1. Comisia de recepție și a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:**

#### Președintele Comisiei:

Pădureac Mariana - Directoare  
IP Școala Profesională nr.4 din mun.Bălți

#### Membrii Comisiei:

Grosu Mihail - Director adjunct în probleme gospodărie;  
Bicova Natalia - Contabilă;  
Lîsîi Marina - Șefă secție pentru asigurarea calității - secretară;  
Pelin Natalia - Directoare adjunctă pentru instruire practică și producere;  
Ursu Ion - Șef de secție practică.

#### **2. Au mai participat la recepție:**

Diriginte de șantier – Foca Iurie, S.R.L. MOSDRAG-SUCCESS

Responsabil tehnic – Bodi Ivan, IP Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți

**3. Constatările comisiei de recepție:** lucrările sânt executate.

#### **4. Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune:**

A primi în exploatare:

Lot 1 – Lucrări de reparație curentă a cabinetelor 206, 209, 210 din atelierul de instruire practică;  
Lot 2 – Lucrări de reparație curentă a holului (etajul I și II) din blocul de studii;  
Lot 3 – Lucrări de reparație curentă a cabinetelor 207, 208 din blocul de studii.

#### **5. Comisia de recepție recomandă următoarele prin:**

Examinarea documentelor și vizuală a obiectului.

#### **6. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

A primi în exploatare:

Lot 1 – Lucrări de reparație curentă a cabinetelor 206, 209, 210 din atelierul de instruire practică;  
Lot 2 – Lucrări de reparație curentă a holului (etajul I și II) din blocul de studii;  
Lot 3 – Lucrări de reparație curentă a cabinetelor 207, 208 din blocul de studii.








7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 10 septembrie 2024 în 2 exemplare.

**Comisia de receptie**

**Președintele Comisiei:**

Pădureac Mariana  Directoare  
IP Școala Profesională nr.4 din mun.Bălți

**Membrii Comisiei:**


Grosu Mihail  Director adjunct în probleme gospodărie;  
Bîcova Natalia  Contabilă;  
Lîsîi Marina  Șefă secție pentru asigurarea calității - secretară;  
Pelin Natalia  Directoare adjunctă instruire practică și producere;  
Ursu Ion  Șef de secție practică.  
  
Diriginte de șantier  Foca Iurie, S.R.L. MOSDRAG-SUCCESS;  
Responsabil tehnic  Bodi Ivan, IP Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți.

**TRANSMISĂ:**  
**(antreprenorul)**  
**«10» septembrie 2024**

**PRIMITĂ:**  
**(beneficiarul)**  
**«10» septembrie 2024**

**Dragan Serghei**   
Administrator S.R.L. „MOSDRAG-SUCCESS”



**Pădureac Mariana**   
Directoare  
IP Școala Profesională nr. 4 din mun.Bălți



**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt in lipsă sau incomplete:**

*Nu sunt obiectii*

Pădureac Mariana



Directoare  
IP Școala Profesională nr.4 din mun.Bălți

**Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică ce n-au fost executate:**

Nu sunt obiectii

Pădureac Mariana



Directoare  
IP Școala Profesională nr.4 din mun.Bălți

