

Грунтовка акриловая адгезионная «КВАРЦ-ГРУНТ»

ТУ У 24.3-30425524-005:2005



Особенности

Описание

Состав: Водная дисперсия акрилового сополимера, кварцевый песок крупной фракции, микронизированный мрамор, специальные вспомогательные добавки.

Назначение: Специальная адгезионная грунтовка для предварительной обработки минеральных поверхностей с целью их укрепления и улучшения адгезии перед нанесением декоративных штукатурок и структурных красок. Образует атмосферостойкое шероховатое покрытие, которое улучшает адгезию финишных покрытий, облегчает их нанесение и уменьшает цветовой контраст с поверхностью. Подходит для наружных и внутренних работ. Наносится на прочные оштукатуренные, зашпаклеванные, подготовленные бетонные, кирпичные и другие минеральные поверхности. Может колероваться и применяться самостоятельно.

Характеристики

Фасовка	13,8 кг
Внешний вид	Шероховатая матовая
Цвет	Белая
Применение	Для наружных и внутренних работ

Способ нанесения	Кисть или валик
Расход на один слой	180-250 г/м ² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения
Время высыхания при температуре 20°C и влажности 60%	На отлип – 30 минут, следующий слой можно наносить через 2 часа
Пленкообразующее	Акриловая дисперсия
Растворитель	Вода
Гарантийный срок хранения	18 месяцев от даты производства

Колеровка

Колеруется в светлые цвета водными и универсальными пигментными пастами ручным или машинным способом.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности: Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой, без пыли, ржавчины, жировых, биологических и других загрязнений. Новые поверхности на цементно-известковой, цементно-песчаной основе, а также прочную бесшовную кирпичную кладку следует выдержать не менее 1 месяца, бетонные основания – не менее 3-х месяцев. Впитывающие поверхности укрепить акриловой грунтовкой «Rolax Acryl Grunt».

Нанесение: Непосредственно перед применением грунт следует тщательно перемешать до получения однородной массы, при необходимости разбавив водой до рабочей вязкости. Работы проводить при температуре (окружающей среды, грунтовки и окрашиваемой поверхности) от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Наносить равномерным тонким слоем при помощи кисти или валика. Инструмент промыть водой сразу после использования. Закрытую тару с остатками продукта утилизировать в организованных местах сбора бытовых отходов.

Условия хранения: Хранить и транспортировать в герметичной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C, не допускать попадание прямых солнечных лучей.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!