

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparație a drumului L536 M1 de acces spre s. Leuseni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		05	06	07	08	09	10	11	12
1	Organizarea șantierului / Lucrări pregătitoare	x							
2	Amenajarea stratului din beton asfaltic	x							
3	Amenajarea rigolei	x							

Semnat:

Nume: Lucian Bîrnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director executiv

Denumirea întreprinderii: Service Tulis SRL