

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar (f/TVA)	Preț unitar TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOT 7. Peugeot Boxer 2.2 HDI (an 2007, Vin code: VF3YBBMFB11184451) incl. piese de schimb									
	7.1.Demontare/montare motor (Снятие и установка двигателя)	1	Buc	1666,67	2000,00	1666,67	2000,00		
	7.2.Dezasamblare/asamblare motor (Разборка/сборка двигателя)	1	Buc	2500,00	3000,00	2500,00	3000,00		
	7.3.Repararea complexă a chiulasei motorului (Комплексный ремонт головки)	1	Buc	5833,33	7000,00	5833,33	7000,00		
	7.4.Șlefuirea discurilor de frână (față, spate)	4	Buc	250,00	300,00	1000,00	1200,00		
	7.5.Diagnosticarea motorului	5	Buc	41,67	50,00	208,33	250,00		
	7.6.Lucrări electrice și diagnosticare (Компьютерная диагностика)	30	Ore	125,00	150,00	3750,00	4500,00		
	7.7.Reparație turbina motor	1	Buc	2500,00	3000,00	2500,00	3000,00		
	7.8.Reparația pompei de tensiune înaltă	1	Buc	4166,67	5000,00	4166,67	5000,00		
	7.9.Reparația mecanismului de direcție (restauratia)	1	Buc	1666,67	2000,00	1666,67	2000,00		
	7.10.Lucrări reparație punte față	20	Ore	125,00	150,00	2500,00	3000,00		
	7.11.Lucrări reparație punte spate	20	Ore	125,00	150,00	2500,00	3000,00		
	7.12.Dezaharea și axarea roților (Развал-схождение)	5	Buc	133,33	160,00	666,67	800,00		

7.13.Demontarea și montarea cutiei de viteze	1	Buc	708,33	850,00	708,33	850,00
7.14.Dezasamblarea și asamblarea cutiei de viteze	1	Buc	500,00	600,00	500,00	600,00
7.15.Schimb Amortizator față	4	Buc	1795,83	2155,00	7183,33	8620,00
7.16.Schimb Arc spiral puntea față	4	Buc	875,00	1050,00	3500,00	4200,00
7.17.Schimb cap de bară	6	Buc	191,67	230,00	1150,00	1380,00
7.18.Schimb Burduf cauciuc direcție	6	Buc	154,17	185,00	925,00	1110,00
7.19.Schimb braț/ bieleță suspensie, stabilizator	6	Buc	191,67	230,00	1150,00	1380,00
7.20.Schimb rulment sarcină suport arc	8	Buc	265,83	319,00	2126,67	2552,00
7.21.Schimb set curea de distribuție	1	Buc	3600,00	4320,00	3600,00	4320,00
7.22.Schimb Pompa de apa	2	Buc	1825,00	2190,00	3650,00	4380,00
7.23.Schimb Filtru ulei motor	10	Buc	105,83	127,00	1058,33	1270,00
7.24.Schimb Filtru motorină	8	Buc	194,17	233,00	1553,33	1864,00
7.25.Schimb Filtru aer motor	10	Buc	145,83	175,00	1458,33	1750,00
7.26.Schimb Filtru salon	5	Buc	219,17	263,00	1095,83	1315,00
7.27.Schimb Sabot de frână față (Set)	6	Complet	402,50	483,00	2415,00	2898,00
7.28.Schimb Sabot de frână spate (Set)	6	Complet	374,17	449,00	2245,00	2694,00
7.29.Schimb Sabot de frână mână	1	Complet	459,17	551,00	459,17	551,00

50100000-6

7.30.Schimb Pompa centrală frână	1	Buc	1740,00	2088,00	1740,00	2088,00
7.31.Schimb disc de frână față	2	Buc	565,83	679,00	1131,67	1358,00
7.32.Schimb disc de frână spate	2	Buc	584,17	701,00	1168,33	1402,00
7.33.Schimb furtun de frână față	4	Buc	227,50	273,00	910,00	1092,00
7.34.Schimb furtun de frână spate	4	Buc	227,50	273,00	910,00	1092,00
7.35.Schimb termostat	1	Buc	359,17	431,00	359,17	431,00
7.36.Schimb radiator racire motor	1	Buc	2091,67	2510,00	2091,67	2510,00
7.37.Schimb radiator ulei	1	Buc	1065,83	1279,00	1065,83	1279,00
7.38.Schimb buson vas expansiune	1	Buc	112,50	135,00	112,50	135,00
7.39.Schimb bugii incandescente	4	Buc	154,17	185,00	616,67	740,00
7.40.Schimb generator	1	Buc	3312,50	3975,00	3312,50	3975,00
7.41.Schimb demaror	1	Buc	1980,83	2377,00	1980,83	2377,00
7.42.Schimb motor stergator parbriz	1	Buc	2645,83	3175,00	2645,83	3175,00
7.43.Schimb stergator parbriz	6	Buc	89,17	107,00	535,00	642,00
7.44.Schimb pompa de apa stergator parbriz	1	Buc	210,83	253,00	210,83	253,00
7.45.Schimb parbriz față	1	Buc	1820,83	2185,00	1820,83	2185,00
7.46.Schimb sensor presiune combustibil	1	Buc	1187,50	1425,00	1187,50	1425,00

la comandă, după necesități, pe parcursul anului 2021

MD87TRPCC518430A00172AA

7.47.Schimb articulație planetară internă	2	Buc	981,67	1178,00	1963,33	2356,00
7.48.Schimb articulație planetară externă	2	Buc	968,33	1162,00	1936,67	2324,00
7.49.Schimb burduf articulație planetară internă	4	Buc	322,50	387,00	1290,00	1548,00
7.50.Schimb burduf articulație planetară externă	4	Buc	195,83	235,00	783,33	940,00
7.51.Alimentare cu freon aer condiționat	1	Buc	875,00	1050,00	875,00	1050,00
7.52.Schimb garnitură chiuloasa	1	Buc	2520,00	3024,00	2520,00	3024,00
7.53.Schimb garnitură capac supape	1	Buc	393,33	472,00	393,33	472,00
7.54.Schimb garnitura baie de ulei	1	Buc	268,33	322,00	268,33	322,00
7.55.Schimb pompa de ulei	1	Buc	1898,33	2278,00	1898,33	2278,00
7.56.Schimb Rulment butuc roată față	2	Buc	940,00	1128,00	1880,00	2256,00
7.57.Schimb Rulment butuc roată spate	2	Buc	940,00	1128,00	1880,00	2256,00
7.58.Schimb suport trapez	8	Buc	278,33	334,00	2226,67	2672,00
7.59.Schimb Siguranțe 10A	20	Buc	19,17	23,00	383,33	460,00
7.60.Schimb Siguranțe 15A	20	Buc	19,17	23,00	383,33	460,00
7.61.Schimb Siguranțe 20A	20	Buc	19,17	23,00	383,33	460,00
7.62.Schimb Siguranțe 25A	20	Buc	19,17	23,00	383,33	460,00
7.63.Schimb Siguranțe 30A	20	Buc	28,33	34,00	566,67	680,00

