



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1666629622844 din 24.10.2022

Obiectul de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparații a autovehiculelor

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/pre stare	Clasificați e bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1. Autoturisme (VAZ 21113, a.f. 2004; NIVA VAZ 2121, a.f. 1998; Peugeot 307, a.f. 2005; Volkswagen Passat B6, a.f.2005; UAZ 3962, a.f. 1998)										
50100000-6	Diagnostică motorului	buc	5	83,33	100,00	416,67	500,00			
50100000-6	Ulei de motor – schimb	litri	20	166,67	200,00	3 333,33	4 000,00			
50100000-6	Filtru de ulei – schimb	buc	5	258,33	310,00	1 291,67	1 550,00			
50100000-6	Filtru de aer – schimb	buc	5	266,67	320,00	1 333,33	1 600,00			
50100000-6	Filtru de combustibil – schimb	buc	5	466,67	560,00	2 333,33	2 800,00			
50100000-6	Filtru salon – schimb	buc	5	316,67	380,00	1 583,33	1 900,00			
50100000-6	Antigel – schimb	litri	25	83,33	100,00	2 083,33	2 500,00			
50100000-6	Curea GRM – schimb	buc	2	1 616,67	1 940,00	3 233,33	3 880,00			
50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	buc	2	1 491,67	1 790,00	2 983,33	3 580,00			
50100000-6	Pompă de apă – schimb	buc	2	1 375,00	1 650,00	2 750,00	3 300,00			
50100000-6	Bugii – schimb	buc	12	316,67	380,00	3 800,00	4 560,00			
50100000-6	Cablu bujii – schimb	set	3	975,00	1 170,00	2 925,00	3 510,00			
50100000-6	Schimb pernă motor – schimb	buc	4	1 133,33	1 360,00	4 533,33	5 440,00			
50100000-6	Curea generatorului – schimb	buc	3	491,67	590,00	1 475,00	1 770,00			
50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de generatorului -schimb	buc	3	525,00	630,00	1 575,00	1 890,00			
50100000-6	Întinderea curelei generatorului	buc	3	1 350,00	1 620,00	4 050,00	4 860,00			
50100000-6	Pompă de combustibil – schimb	buc	2	1 600,00	1 920,00	3 200,00	3 840,00			
50100000-6	Suport motor – schimb	buc	7	1 133,33	1 360,00	7 933,33	9 520,00			
50100000-6	Garnitura colectorului admisie – schimb	buc	2	600,00	720,00	1 200,00	1 440,00			
50100000-6	Radiator sistem de răcire – schimb	buc	3	2 441,67	2 930,00	7 325,00	8 790,00			

50100000-6	Radiator de încălzire interior – schimb	buc	4	2 383,33	2 860,00	9 533,33	11 440,00
50100000-6	Termostat – schimb	buc	3	641,67	770,00	1 925,00	2 310,00
50100000-6	Furtun de sus a radiatorului de răcire – schimb	buc	2	783,33	940,00	1 566,67	1 880,00
50100000-6	Furtun de evacuare (de jos) a radiatorului de răcire – schimb	buc	2	725,00	870,00	1 450,00	1 740,00
50100000-6	Furtun de la rezervorul de dilatare spre termostat – schimb	buc	1	700,00	840,00	700,00	840,00
50100000-6	Furtun radiatorului de încălzire a habitaculului – schimb	buc	3	933,33	1 120,00	2 800,00	3 360,00
50100000-6	Garniturii băii de ulei – schimb	buc	1	691,67	830,00	691,67	830,00
50100000-6	Cureua amplificatoriu hidraulic – schimb	buc	2	358,33	430,00	716,67	860,00
50100000-6	Garniture capacului cu clape – schimb	buc	2	675,00	810,00	1 350,00	1 620,00
50100000-6	Capacul cu clape – schimb	buc	2	3 175,00	3 810,00	6 350,00	7 620,00
50100000-6	Ghid de supapa (set) – schimb	set	2	1 000,00	1 200,00	2 000,00	2 400,00
50100000-6	Tachetelor hidraulice ale supapelor (set) – schimb	set	2	2 391,67	2 870,00	4 783,33	5 740,00
50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	set	2	516,67	620,00	1 033,33	1 240,00
50100000-6	Remediarea fusurilor a arborelui cotit	buc	2	500,00	600,00	1 000,00	1 200,00
50100000-6	Fulie arborelui cotit – schimb	buc	2	1 800,00	2 160,00	3 600,00	4 320,00
50100000-6	Cuzineților de bielă(set) - schimb	set	2	741,67	890,00	1 483,33	1 780,00
50100000-6	Cuzineților de arbore cu came (set) -schimb	set	2	1 058,33	1 270,00	2 116,67	2 540,00
50100000-6	Cuzineților de reazem (set) -schimb	set	2	508,33	610,00	1 016,67	1 220,00
50100000-6	Diagnostică suspensiei	buc	5	166,67	200,00	833,33	1 000,00
50100000-6	Vulcanizarea anvelopelor	buc	5	66,67	80,00	333,33	400,00
50100000-6	Reglarea unghiului roților	buc	5	291,67	350,00	1 458,33	1 750,00
50100000-6	Amortizator din față – schimb	buc	4	1 800,00	2 160,00	7 200,00	8 640,00
50100000-6	Amortizator din spate – schimb	buc	4	1 608,33	1 930,00	6 433,33	7 720,00
50100000-6	Suport amortizator de jos – schimb	buc	8	641,67	770,00	5 133,33	6 160,00
50100000-6	Arcuri elicoidale a amortizoarelor din față – schimb	buc	4	758,33	910,00	3 033,33	3 640,00
50100000-6	Butuc din față – schimb	buc	2	3 091,67	3 710,00	6 183,33	7 420,00
50100000-6	Butuc din spate – schimb	buc	2	3 016,67	3 620,00	6 033,33	7 240,00
50100000-6	Rulment din spate – schimb	buc	6	1 233,33	1 480,00	7 400,00	8 880,00
50100000-6	Rulment din față – schimb	buc	6	1 025,00	1 230,00	6 150,00	7 380,00



[Handwritten signature]

50100000-6	Planetaară transmisie – schimb	buc	2	1 841,67	2 210,00	3 683,33	4 420,00
50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	buc	2	3 166,67	3 800,00	6 333,33	7 600,00
50100000-6	Rulment arborelui coloanei de direcție – schimb	buc	2	691,67	830,00	1 383,33	1 660,00
50100000-6	Capăt bară de legătură – schimb	buc	4	475,00	570,00	1 900,00	2 280,00
50100000-6	Tija de direcție – schimb	buc	4	491,67	590,00	1 966,67	2 360,00
50100000-6	Braț ifiritor față – schimb	buc	4	1 608,33	1 930,00	6 433,33	7 720,00
50100000-6	Braț ifiritor spate – schimb	buc	4	1 366,67	1 640,00	5 466,67	6 560,00
50100000-6	Articulației brațului (pivotal) – schimb	buc	6	541,67	650,00	3 250,00	3 900,00
50100000-6	Bucșă stabilizator (set) – schimb	buc	8	683,33	820,00	5 466,67	6 560,00
50100000-6	Bucșă punte spate (set) – schimb	buc	12	2 425,00	2 910,00	29 100,00	34 920,00
50100000-6	Diagnostică sistemului electric	om/h	5	208,33	250,00	1 041,67	1 250,00
50100000-6	Reglarea faruri	buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00
50100000-6	Schimb bec electric	buc	8	183,33	220,00	1 466,67	1 760,00
50100000-6	Generator - montarea demontarea	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
50100000-6	Generator - reparație	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
50100000-6	Releul de reglare generatorului – schimb	buc	1	691,67	830,00	691,67	830,00
50100000-6	Amplificator electri a volanului - reparație	buc	2	1 183,33	1 420,00	2 366,67	2 840,00
50100000-6	Demaror- montarea demontarea	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
50100000-6	Bucșa demaror – schimb	buc	2	266,67	320,00	533,33	640,00
50100000-6	Relei de aspirație – schimb	buc	2	775,00	930,00	1 550,00	1 860,00
50100000-6	Bendiks – schimb	buc	1	558,33	670,00	558,33	670,00
50100000-6	Panou de bord – reparație	buc	1	1 191,67	1 430,00	1 191,67	1 430,00
50100000-6	Bobină de inducție – schimb	buc	3	958,33	1 150,00	2 875,00	3 450,00
50100000-6	Traductor de temperatură – schimb	buc	2	691,67	830,00	1 383,33	1 660,00
50100000-6	Motoraș electric a radiatorului – schimb	buc	3	1 433,33	1 720,00	4 300,00	5 160,00
50100000-6	Far- montarea demontarea	buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	litri	6	266,67	320,00	1 600,00	1 920,00
50100000-6	Cutie de viteză manuală - montarea demontarea	buc	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00
50100000-6	Suport cutie de viteză – montarea demontarea	buc	1	350,00	420,00	350,00	420,00
50100000-6	Cablu ambriaj - schimb	buc	4	725,00	870,00	2 900,00	3 480,00
50100000-6	Coș ambriaj - schimb	buc	3	2 450,00	2 940,00	7 350,00	8 820,00
50100000-6	Disc ambriaj - schimb	buc	3	2 050,00	2 460,00	6 150,00	7 380,00

31.03.2023



MD86ML00000002251312132

50100000-6	Rulment presiune - schimb	buc	3	1 550,00	1 860,00	4 650,00	5 580,00
50100000-6	Planetara interioară - schimb	buc	4	1 366,67	1 640,00	5 466,67	6 560,00
50100000-6	Planetara exterioară - schimb	buc	6	1 366,67	1 640,00	8 200,00	9 840,00
50100000-6	Cilindru ambriaj - schimb	buc	2	1 558,33	1 870,00	3 116,67	3 740,00
50100000-6	Furtun ambriaj - schimb	buc	4	825,00	990,00	3 300,00	3 960,00
50100000-6	Lichid de frână - schimb	litri	5	375,00	450,00	1 875,00	2 250,00
50100000-6	Disc de frânare față (set) - schimb	set	4	2 200,00	2 640,00	8 800,00	10 560,00
50100000-6	Disc de frânare spate (set) - schimb	set	4	2 391,67	2 870,00	9 566,67	11 480,00
50100000-6	Plăcuți de frână din față (set) - schimb	set	3	691,67	830,00	2 075,00	2 490,00
50100000-6	Plăcuți de frână spate (set) - schimb	set	3	650,00	780,00	1 950,00	2 340,00
50100000-6	Cilindru principal de frână - schimb	buc	4	591,67	710,00	2 366,67	2 840,00
50100000-6	Frână de mână - reparație	buc	2	550,00	660,00	1 100,00	1 320,00
50100000-6	Cablu frânei de mână - schimb	buc	2	733,33	880,00	1 466,67	1 760,00
50100000-6	Reglarea spațiului de frânare a repartitorului	buc	3	183,33	220,00	550,00	660,00
50100000-6	Furtun de frână față - schimb	buc	4	483,33	580,00	1 933,33	2 320,00
50100000-6	Furtun de frână spate - schimb	buc	4	508,33	610,00	2 033,33	2 440,00
50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului -reparație	buc	2	825,00	990,00	1 650,00	1 980,00
50100000-6	Bară de protecție față - montare demontare	buc	2	3 591,67	4 310,00	7 183,33	8 620,00
50100000-6	Bară de protecție spate - montare demontare	buc	2	3 283,33	3 940,00	6 566,67	7 880,00
50100000-6	Lăcată ușă (set) - schimb	buc	2	1 833,33	2 200,00	3 666,67	4 400,00
50100000-6	Parbriz din față - schimb	buc	2	2 200,00	2 640,00	4 400,00	5 280,00
50100000-6	Parbriz din spate - schimb	buc	2	1 600,00	1 920,00	3 200,00	3 840,00
50100000-6	Parbriz lateral - schimb	buc	1	1 383,33	1 660,00	1 383,33	1 660,00
50100000-6	Rezervuar de combustibil- montare demontare	buc	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00
50100000-6	Mîner din interior a portierei din față - schimb	buc	2	808,33	970,00	1 616,67	1 940,00
50100000-6	Mîner din interior a portierei din spate - schimb	buc	1	808,33	970,00	808,33	970,00
50100000-6	Mîner exterior a portierei din față - schimb	buc	2	691,67	830,00	1 383,33	1 660,00
50100000-6	Mîneri exterior a portierei din spate - schimb	buc	1	691,67	830,00	691,67	830,00
50100000-6	Reglarea lacătului portierei	buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00



50100000-6	Garnitura metalice a colectorului tobei de eșapament -schimb	buc	1	508,33	610,00	508,33	610,00
50100000-6	Colier țavei de eșapament -schimb	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00
50100000-6	Suporti de cauciuc a tobei de eșapament -schimb	buc	1	350,00	420,00	350,00	420,00
50100000-6	Tobă evacuare spate -schimb	buc	2	1 891,67	2 270,00	3 783,33	4 540,00
50100000-6	Tobă evacuare mijloc - schimb	buc	2	1 525,00	1 830,00	3 050,00	3 660,00
50100000-6	Roților demontare montare	buc	20	16,67	20,00	333,33	400,00
50100000-6	Balansarea roți	buc	20	33,33	40,00	666,67	800,00
50100000-6	Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei	unitate	4	1 250,00	1 500,00	5 000,00	6 000,00
50100000-6	Lucrări de sudare	om/h	6	250,00	300,00	1 500,00	1 800,00
50100000-6	Vopsirea unei unități a caroseriei	unitate	4	1 250,00	1 500,00	5 000,00	6 000,00
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului	om/h	8	208,33	250,00	1 666,67	2 000,00
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale electricianului	om/h	9	208,33	250,00	1 875,00	2 250,00
Total Lot 1						375 116,67	450 140,00



Lot 2. Camioane (GAZ-SAZ 35071, a.f. 2018; GAZ-A22R32-70, a.f.2021; ZIL-138, a.f. 1983; ZIL-130 , a.f. 1988; Bucher CityCAT 2020; GAZ-531401, a.f.1985)

50100000-6	Diagnostică motorului	buc	9	83,33	100,00	750,00	900,00
50100000-6	Ulei de motor – schimb	litri	66	166,67	200,00	11 000,00	13 200,00
50100000-6	Filtru de ulei – schimb	buc	11	366,67	440,00	4 033,33	4 840,00
50100000-6	Filtru de aer – schimb	buc	11	425,00	510,00	4 675,00	5 610,00
50100000-6	Filtru de combustibil – schimb	buc	11	708,33	850,00	7 791,67	9 350,00
50100000-6	Filtru salon – schimb	buc	11	441,67	530,00	4 858,33	5 830,00
50100000-6	Antigel – schimb	litri	60	83,33	100,00	5 000,00	6 000,00
50100000-6	Pompă de apă – schimb	buc	2	1 616,67	1 940,00	3 233,33	3 880,00
50100000-6	Bugii – schimb	buc	10	350,00	420,00	3 500,00	4 200,00
50100000-6	Cablu bujii – schimb	set	1	1 608,33	1 930,00	1 608,33	1 930,00
50100000-6	Schimb pernă motor – schimb	buc	6	1 150,00	1 380,00	6 900,00	8 280,00
50100000-6	Curea generatorului – schimb	buc	7	475,00	570,00	3 325,00	3 990,00
50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de generatorului -schimb	buc	7	466,67	560,00	3 266,67	3 920,00
50100000-6	Întinderea curelei generatorului	buc	7	1 600,00	1 920,00	11 200,00	13 440,00
50100000-6	Suport motor – schimb	buc	8	1 358,33	1 630,00	10 866,67	13 040,00
50100000-6	Garnitura colectorului admisie – schimb	buc	2	1 350,00	1 620,00	2 700,00	3 240,00
50100000-6	Radiator sistem de răcire – schimb	buc	3	2 283,33	2 740,00	6 850,00	8 220,00
50100000-6	Radiator de încălzire interior – schimb	buc	2	2 175,00	2 610,00	4 350,00	5 220,00
50100000-6	Termostat – schimb	buc	5	1 133,33	1 360,00	5 666,67	6 800,00

50100000-6	Furtun de sus a radiatorului de răcire – schimb	buc	2	1 608,33	1 930,00	3 216,67	3 860,00
50100000-6	Garniturii băii de ulei – schimb	buc	2	1 533,33	1 840,00	3 066,67	3 680,00
50100000-6	Cureua amplificatoriu hidraulic – schimb	buc	4	933,33	1 120,00	3 733,33	4 480,00
50100000-6	Garniture capacului cu clape – schimb	buc	3	966,67	1 160,00	2 900,00	3 480,00
50100000-6	Capacul cu clape – schimb	buc	1	3 600,00	4 320,00	3 600,00	4 320,00
50100000-6	Diagnostica suspensiei	buc	15	166,67	200,00	2 500,00	3 000,00
50100000-6	Vulcanizarea anvelopelor	buc	4	500,00	600,00	2 000,00	2 400,00
50100000-6	Reglarea unghiului roților	buc	8	375,00	450,00	3 000,00	3 600,00
50100000-6	Amortizator din față – schimb	buc	6	1 983,33	2 380,00	11 900,00	14 280,00
50100000-6	Amortizator din spate – schimb	buc	6	1 800,00	2 160,00	10 800,00	12 960,00
50100000-6	Suport amortizator de jos – schimb	buc	8	675,00	810,00	5 400,00	6 480,00
50100000-6	Arcuri elicoidale a amortizoarelor din față – schimb	buc	4	1 591,67	1 910,00	6 366,67	7 640,00
50100000-6	Butuc din față – schimb	buc	2	2 391,67	2 870,00	4 783,33	5 740,00
50100000-6	Butuc din din spate – schimb	buc	2	2 591,67	3 110,00	5 183,33	6 220,00
50100000-6	Rulment din spate – schimb	buc	2	1 175,00	1 410,00	2 350,00	2 820,00
50100000-6	Rulment din față – schimb	buc	2	1 391,67	1 670,00	2 783,33	3 340,00
50100000-6	Planetary transmisie – schimb	buc	2	1 616,67	1 940,00	3 233,33	3 880,00
50100000-6	Rulment arborelui coloanei de direcție – schimb	buc	1	1 450,00	1 740,00	1 450,00	1 740,00
50100000-6	Diagnostica sistemului electric	buc	8	208,33	250,00	1 666,67	2 000,00
50100000-6	Reglarea faruri	buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
50100000-6	Schimb bec electric	buc	12	183,33	220,00	2 200,00	2 640,00
50100000-6	Generator - montarea demontarea	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
50100000-6	Generator - reparație	buc	1	1 800,00	2 160,00	1 800,00	2 160,00
50100000-6	Releul de reglare generatorului – schimb	buc	1	775,00	930,00	775,00	930,00
50100000-6	Amplificator electri a volanului - reparație	buc	1	641,67	770,00	641,67	770,00
50100000-6	Demaror- montarea demontarea	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
50100000-6	Bucșa demaror – schimb	buc	1	316,67	380,00	316,67	380,00
50100000-6	Relei de aspirație – schimb	buc	1	1 008,33	1 210,00	1 008,33	1 210,00
50100000-6	Bendiks – schimb	buc	1	733,33	880,00	733,33	880,00
50100000-6	Panou de bord – reparație	buc	1	1 025,00	1 230,00	1 025,00	1 230,00
50100000-6	Bobină de inducție – schimb	buc	1	1 841,67	2 210,00	1 841,67	2 210,00
50100000-6	Traductor de temperatură – schimb	buc	2	683,33	820,00	1 366,67	1 640,00



31.03.2023

IL000000002251312132

50100000-6	Motoraș electric a radiatorului – schimb	buc	3	691,67	830,00	2 075,00	2 490,00
50100000-6	Far- montarea demontarea	buc	2	2 225,00	2 670,00	4 450,00	5 340,00
50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	litri	18	291,67	350,00	5 250,00	6 300,00
50100000-6	Cutie de viteză manuală - montarea demontarea	buc	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00
50100000-6	Suport cutie de viteză – montarea demontarea	buc	1	1 366,67	1 640,00	1 366,67	1 640,00
50100000-6	Cablu ambriaj - schimb	buc	1	1 375,00	1 650,00	1 375,00	1 650,00
50100000-6	Coș ambriaj - schimb	buc	1	2 350,00	2 820,00	2 350,00	2 820,00
50100000-6	Disc ambriaj - schimb	buc	1	3 258,33	3 910,00	3 258,33	3 910,00
50100000-6	Rulment presiune - schimb	buc	1	1 041,67	1 250,00	1 041,67	1 250,00
50100000-6	Cilindru ambriaj - schimb	buc	1	958,33	1 150,00	958,33	1 150,00
50100000-6	Furtun ambriaj - schimb	buc	1	808,33	970,00	808,33	970,00
50100000-6	Lichid de frână – schimb	litri	15	375,00	450,00	5 625,00	6 750,00
50100000-6	Disc de frânare față (set) - schimb	set	6	2 225,00	2 670,00	13 350,00	16 020,00
50100000-6	Disc de frânare spate (set) - schimb	set	8	2 225,00	2 670,00	17 800,00	21 360,00
50100000-6	Plăcuți de frână din față (set) - schimb	set	7	741,67	890,00	5 191,67	6 230,00
50100000-6	Plăcuți de frână spate (set) - schimb	set	7	716,67	860,00	5 016,67	6 020,00
50100000-6	Cilindru principal de frână - schimb	buc	4	1 100,00	1 320,00	4 400,00	5 280,00
50100000-6	Frână de mână - reparație	buc	6	1 608,33	1 930,00	9 650,00	11 580,00
50100000-6	Cablu frânei de mână - schimb	buc	8	975,00	1 170,00	7 800,00	9 360,00
50100000-6	Reglarea spațiului de frânare a repartitorului	buc	5	291,67	350,00	1 458,33	1 750,00
50100000-6	Furtun de frână față - schimb	buc	8	958,33	1 150,00	7 666,67	9 200,00
50100000-6	Furtun de frână spate - schimb	buc	8	691,67	830,00	5 533,33	6 640,00
50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului -reparație	buc	3	1 433,33	1 720,00	4 300,00	5 160,00
50100000-6	Lăcată ușă (set) - schimb	buc	3	2 733,33	3 280,00	8 200,00	9 840,00
50100000-6	Parbriz din față - schimb	buc	2	2 825,00	3 390,00	5 650,00	6 780,00
50100000-6	Parbriz din spate - schimb	buc	2	2 050,00	2 460,00	4 100,00	4 920,00
50100000-6	Rezervuar de combustibil- montare demontare	buc	3	1 250,00	1 500,00	3 750,00	4 500,00
50100000-6	Reglarea lacătului portierei	buc	4	266,67	320,00	1 066,67	1 280,00
50100000-6	Garnitura metalice a colectorului tobei de eșapament -schimb	buc	1	383,33	460,00	383,33	460,00
50100000-6	Colier țavei de eșapament -schimb	buc	2	366,67	440,00	733,33	880,00



MD86M

50100000-6	Suporti de cauciuc a tobei de eşapament - schimb	buc	1	716,67	860,00	716,67	860,00
50100000-6	Tobă evacuare spate -schimb	buc	1	2 200,00	2 640,00	2 200,00	2 640,00
50100000-6	Tobă evacuare mijloc - schimb	buc	1	2 200,00	2 640,00	2 200,00	2 640,00
50100000-6	Roților demontare montare	buc	20	33,33	40,00	666,67	800,00
50100000-6	Balansarea roți	buc	20	100,00	120,00	2 000,00	2 400,00
50100000-6	Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei	unitate	3	1 250,00	1 500,00	3 750,00	4 500,00
50100000-6	Lucrări de sudare	om/h	5	250,00	300,00	1 250,00	1 500,00
50100000-6	Vopsirea unei unități a caroseriei	unitate	3	1 250,00	1 500,00	3 750,00	4 500,00
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului	om/h	14	208,33	250,00	2 916,67	3 500,00
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale electricianului	om/h	12	208,33	250,00	2 500,00	3 000,00
Total Lot 2						352 775,00	423 330,00

Lot 3. Microbuse (GAZ A64R42-10, a.f. 2016; GAZ A64R45-50, a.f.2017-2021)

50100000-6	Diagnostică motorului	buc	17	83,33	100,00	1 416,67	1 700,00
50100000-6	Ulei de motor – schimb	litri	46	166,67	200,00	7 666,67	9 200,00
50100000-6	Filtru de ulei – schimb	buc	12	383,33	460,00	4 600,00	5 520,00
50100000-6	Filtru de aer – schimb	buc	12	450,00	540,00	5 400,00	6 480,00
50100000-6	Filtru de combustibil – schimb	buc	12	700,00	840,00	8 400,00	10 080,00
50100000-6	Filtru salon – schimb	buc	12	433,33	520,00	5 200,00	6 240,00
50100000-6	Antigel – schimb	litri	42	83,33	100,00	3 500,00	4 200,00
50100000-6	Curea GRM – schimb	buc	3	1 616,67	1 940,00	4 850,00	5 820,00
50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	buc	3	1 433,33	1 720,00	4 300,00	5 160,00
50100000-6	Pompă de apă – schimb	buc	3	1 608,33	1 930,00	4 825,00	5 790,00
50100000-6	Bugii – schimb	buc	16	400,00	480,00	6 400,00	7 680,00
50100000-6	Cablu bujii – schimb	set	1	1 308,33	1 570,00	1 308,33	1 570,00
50100000-6	Schimb pernă motor – schimb	buc	6	1 300,00	1 560,00	7 800,00	9 360,00
50100000-6	Curea generatorului – schimb	buc	5	766,67	920,00	3 833,33	4 600,00
50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de generatorului -schimb	buc	5	525,00	630,00	2 625,00	3 150,00
50100000-6	Întinderea curelei generatorului	buc	5	1 350,00	1 620,00	6 750,00	8 100,00
50100000-6	Pompă de ulei – schimb	buc	2	2 391,67	2 870,00	4 783,33	5 740,00
50100000-6	Pompă de combustibil – schimb	buc	3	2 175,00	2 610,00	6 525,00	7 830,00
50100000-6	Suport motor – schimb	buc	12	1 300,00	1 560,00	15 600,00	18 720,00
50100000-6	Garnitura colectorului admisie – schimb	buc	2	1 608,33	1 930,00	3 216,67	3 860,00
50100000-6	Radiator sistem de răcire – schimb	buc	3	2 366,67	2 840,00	7 100,00	8 520,00
50100000-6	Radiator de încălzire interior – schimb	buc	2	1 766,67	2 120,00	3 533,33	4 240,00



50100000-6	Termostat – schimb	buc	6	716,67	860,00	4 300,00	5 160,00
50100000-6	Furtun de sus a radiatorului de răcire – schimb	buc	4	1 100,00	1 320,00	4 400,00	5 280,00
50100000-6	Furtun de evacuare (de jos) a radiatorului de răcire – schimb	buc	2	1 466,67	1 760,00	2 933,33	3 520,00
50100000-6	Furtun de la rezervorul de dilatare spre termostat – schimb	buc	3	691,67	830,00	2 075,00	2 490,00
50100000-6	Furtun radiatorului de încălzire a habitaculului – schimb	buc	2	658,33	790,00	1 316,67	1 580,00
50100000-6	Garnituri de baie de ulei – schimb	buc	3	966,67	1 160,00	2 900,00	3 480,00
50100000-6	Curea amplificatoriu hidraulic – schimb	buc	4	383,33	460,00	1 533,33	1 840,00
50100000-6	Garniture capacului cu clape – schimb	buc	2	675,00	810,00	1 350,00	1 620,00
50100000-6	Capacul cu clape – schimb	buc	2	2 425,00	2 910,00	4 850,00	5 820,00
50100000-6	Ghid de supapa (set) – schimb	set	2	725,00	870,00	1 450,00	1 740,00
50100000-6	Tachetelor hidraulice ale supapelor (set) – schimb	set	2	916,67	1 100,00	1 833,33	2 200,00
50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	set	2	341,67	410,00	683,33	820,00
50100000-6	Remediarea fusurilor a arborelui cotit	buc	2	666,67	800,00	1 333,33	1 600,00
50100000-6	Fulie arborelui cotit – schimb	buc	2	1 616,67	1 940,00	3 233,33	3 880,00
50100000-6	Cuzineților de bielă(set) - schimb	set	2	1 450,00	1 740,00	2 900,00	3 480,00
50100000-6	Cuzineților de arbore cu came (set) -schimb	set	2	1 116,67	1 340,00	2 233,33	2 680,00
50100000-6	Cuzineților de reazem (set) -schimb	set	2	766,67	920,00	1 533,33	1 840,00
50100000-6	Diagnostica suspensiei	buc	17	166,67	200,00	2 833,33	3 400,00
50100000-6	Vulcanizarea anvelopelor	buc	24	125,00	150,00	3 000,00	3 600,00
50100000-6	Reglarea unghiului roților	buc	10	375,00	450,00	3 750,00	4 500,00
50100000-6	Amortizator din față – schimb	buc	6	2 225,00	2 670,00	13 350,00	16 020,00
50100000-6	Amortizator din spate – schimb	buc	6	2 016,67	2 420,00	12 100,00	14 520,00
50100000-6	Suport amortizator de jos – schimb	buc	10	600,00	720,00	6 000,00	7 200,00
50100000-6	Arcuri elicoidale a amortizoarelor din față – schimb	buc	4	1 383,33	1 660,00	5 533,33	6 640,00
50100000-6	Butuc din față – schimb	buc	4	3 500,00	4 200,00	14 000,00	16 800,00
50100000-6	Butuc din din spate – schimb	buc	4	3 500,00	4 200,00	14 000,00	16 800,00
50100000-6	Rulment din spate – schimb	buc	8	1 025,00	1 230,00	8 200,00	9 840,00
50100000-6	Rulment din față – schimb	buc	8	966,67	1 160,00	7 733,33	9 280,00
50100000-6	Planetary transmisie – schimb	buc	4	1 516,67	1 820,00	6 066,67	7 280,00



[Handwritten signature]

50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	buc	3	3 000,00	3 600,00	9 000,00	10 800,00
50100000-6	Rulment arborelui coloanei de direcție – schimb	buc	4	558,33	670,00	2 233,33	2 680,00
50100000-6	Capăt bară de legătură – schimb	buc	8	433,33	520,00	3 466,67	4 160,00
50100000-6	Tija de direcție – schimb	buc	8	483,33	580,00	3 866,67	4 640,00
50100000-6	Braț ifiritor față – schimb	buc	6	1 366,67	1 640,00	8 200,00	9 840,00
50100000-6	Braț ifiritor spate – schimb	buc	6	1 375,00	1 650,00	8 250,00	9 900,00
50100000-6	Articulației brațului (pivotal) – schimb	buc	8	683,33	820,00	5 466,67	6 560,00
50100000-6	Bucșă stabilizator (set) – schimb	buc	6	683,33	820,00	4 100,00	4 920,00
50100000-6	Bucșă punte spate (set) – schimb	buc	7	2 425,00	2 910,00	16 975,00	20 370,00
50100000-6	Diagnostică sistemului electric	buc	15	208,33	250,00	3 125,00	3 750,00
50100000-6	Reglarea faruri	buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00
50100000-6	Schimb bec electric	buc	14	183,33	220,00	2 566,67	3 080,00
50100000-6	Generator - montarea demontarea	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
50100000-6	Generator - reparație	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
50100000-6	Releul de reglare generatorului – schimb	buc	2	691,67	830,00	1 383,33	1 660,00
50100000-6	Amplificator electri a volanului - reparație	buc	2	1 183,33	1 420,00	2 366,67	2 840,00
50100000-6	Demaror- montarea demontarea	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
50100000-6	Bucșa demaror – schimb	buc	2	266,67	320,00	533,33	640,00
50100000-6	Relei de aspirație – schimb	buc	2	775,00	930,00	1 550,00	1 860,00
50100000-6	Bendiks – schimb	buc	2	558,33	670,00	1 116,67	1 340,00
50100000-6	Panou de bord – reparație	buc	2	1 191,67	1 430,00	2 383,33	2 860,00
50100000-6	Bobină de inducție – schimb	buc	3	958,33	1 150,00	2 875,00	3 450,00
50100000-6	Traductor de temperatură – schimb	buc	3	691,67	830,00	2 075,00	2 490,00
50100000-6	Motoraș electric a radiatorului – schimb	buc	2	1 433,33	1 720,00	2 866,67	3 440,00
50100000-6	Far- montarea demontarea	buc	4	208,33	250,00	833,33	1 000,00
50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	litri	14	266,67	320,00	3 733,33	4 480,00
50100000-6	Cutie de viteză manuală - montarea demontarea	buc	2	1 250,00	1 500,00	2 500,00	3 000,00
50100000-6	Suport cutie de viteză – montarea demontarea	buc	4	350,00	420,00	1 400,00	1 680,00
50100000-6	Cablu ambriaj - schimb	buc	4	725,00	870,00	2 900,00	3 480,00
50100000-6	Coș ambriaj - schimb	buc	3	2 450,00	2 940,00	7 350,00	8 820,00
50100000-6	Disc ambriaj - schimb	buc	3	2 050,00	2 460,00	6 150,00	7 380,00
50100000-6	Rulment presiune - schimb	buc	3	1 550,00	1 860,00	4 650,00	5 580,00

31.03.2023



MD86ML000000002251312132

50100000-6	Planetara interioară - schimb	buc	4	1 366,67	1 640,00	5 466,67	6 560,00
50100000-6	Planetara exterioară - schimb	buc	4	1 366,67	1 640,00	5 466,67	6 560,00
50100000-6	Cilindru ambriaj - schimb	buc	3	1 558,33	1 870,00	4 675,00	5 610,00
50100000-6	Furtun ambriaj - schimb	buc	4	825,00	990,00	3 300,00	3 960,00
50100000-6	Lichid de frână - schimb	litri	15	375,00	450,00	5 625,00	6 750,00
50100000-6	Disc de frânare față (set) - schimb	set	8	2 200,00	2 640,00	17 600,00	21 120,00
50100000-6	Disc de frânare spate (set) - schimb	set	8	2 391,67	2 870,00	19 133,33	22 960,00
50100000-6	Plăcuți de frână din față (set) - schimb	set	11	691,67	830,00	7 608,33	9 130,00
50100000-6	Plăcuți de frână spate (set) - schimb	set	9	650,00	780,00	5 850,00	7 020,00
50100000-6	Cilindru principal de frână - schimb	buc	4	591,67	710,00	2 366,67	2 840,00
50100000-6	Frână de mână - reparație	buc	8	550,00	660,00	4 400,00	5 280,00
50100000-6	Cablu frânei de mână - schimb	buc	10	733,33	880,00	7 333,33	8 800,00
50100000-6	Reglarea spațiului de frânare a repartitorului	buc	12	183,33	220,00	2 200,00	2 640,00
50100000-6	Furtun de frână față - schimb	buc	12	483,33	580,00	5 800,00	6 960,00
50100000-6	Furtun de frână spate - schimb	buc	12	508,33	610,00	6 100,00	7 320,00
50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului -reparație	buc	2	825,00	990,00	1 650,00	1 980,00
50100000-6	Bară de protecție față - montare demontare	buc	4	3 591,67	4 310,00	14 366,67	17 240,00
50100000-6	Bară de protecție spate - montare demontare	buc	4	3 283,33	3 940,00	13 133,33	15 760,00
50100000-6	Lăcată ușă (set) - schimb	buc	3	1 833,33	2 200,00	5 500,00	6 600,00
50100000-6	Parbriz din față - schimb	buc	2	2 200,00	2 640,00	4 400,00	5 280,00
50100000-6	Parbriz din spate - schimb	buc	1	1 600,00	1 920,00	1 600,00	1 920,00
50100000-6	Parbriz lateral - schimb	buc	2	1 383,33	1 660,00	2 766,67	3 320,00
50100000-6	Rezervuar de combustibil- montare demontare	buc	2	1 000,00	1 200,00	2 000,00	2 400,00
50100000-6	Mîner din interior a portierei din față - schimb	buc	3	808,33	970,00	2 425,00	2 910,00
50100000-6	Mîner din interior a portierei din spate - schimb	buc	2	808,33	970,00	1 616,67	1 940,00
50100000-6	Mîner exterior a portierei din față - schimb	buc	3	691,67	830,00	2 075,00	2 490,00
50100000-6	Mîneri exterior a portierei din spate - schimb	buc	2	691,67	830,00	1 383,33	1 660,00
50100000-6	Reglarea lacătului portierei	buc	3	166,67	200,00	500,00	600,00



[Handwritten signature]

50100000-6	Garnitura metalice a colectorului tobei de eșapament -schimb	buc	2	508,33	610,00	1 016,67	1 220,00
50100000-6	Colier țavei de eșapament -schimb	buc	2	300,00	360,00	600,00	720,00
50100000 6	Suporti de cauciuc a tobei de eșapament -schimb	buc	3	350,00	420,00	1 050,00	1 260,00
50100000-6	Tobă evacuare spate -schimb	buc	4	1 891,67	2 270,00	7 566,67	9 080,00
50100000-6	Tobă evacuare mijloc - schimb	buc	3	1 525,00	1 830,00	4 575,00	5 490,00
50100000-6	Roților demontare montare	buc	24	16,67	20,00	400,00	480,00
50100000-6	Balansarea roți	buc	24	33,33	40,00	800,00	960,00
50100000-6	Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei	unitate	3	1 250,00	1 500,00	3 750,00	4 500,00
50100000-6	Lucrări de sudare	om/h	8	250,00	300,00	2 000,00	2 400,00
50100000-6	Vopsirea unei unități a caroseriei	unitate	3	1 250,00	1 500,00	3 750,00	4 500,00
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului	om/h	15	208,33	250,00	3 125,00	3 750,00
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale electricianului	om/h	16	208,33	250,00	3 333,33	4 000,00
Total Lot 3						561 533,33	673 840,00



Lot 4. Autotururi (G-3309 T322, a.f 2017, G-3309 TA-22 , a.f. 2011, FORD Cargo 1826, a.f 2001, KAMAZ 65155 TKA-37, a.f. 2017, G-3309 VIPO 22-01, a.f. 2017, GAZ 27841.P, a.f.2018, ZIL 433112, a.f.2009, G-3309 VIPO 18-01, a.f.2017, GAZ-A22R23 T318, a.f.2021)

50100000-6	Ulei de motor – schimb	litri	86	166,67	200,00	14 333,33	17 200,00
50100000-6	Filtru de ulei – schimb	buc	12	350,00	420,00	4 200,00	5 040,00
50100000-6	Filtru de aer – schimb	buc	12	383,33	460,00	4 600,00	5 520,00
50100000-6	Filtru de combustibil – schimb	buc	12	783,33	940,00	9 400,00	11 280,00
50100000-6	Filtru salon – schimb	buc	12	700,00	840,00	8 400,00	10 080,00
50100000-6	Filtru hidraulic - schimb	buc	4	558,33	670,00	2 233,33	2 680,00
50100000-6	Antigel – schimb	litri	56	83,33	100,00	4 666,67	5 600,00
50100000-6	Bugii – schimb	buc	12	383,33	460,00	4 600,00	5 520,00
50100000-6	Schimb pernă motor – schimb	buc	9	1 433,33	1 720,00	12 900,00	15 480,00
50100000-6	Garnitura colectorului admisie – schimb	buc	3	1 608,33	1 930,00	4 825,00	5 790,00
50100000-6	Radiator sistem de răcire – schimb	buc	4	2 066,67	2 480,00	8 266,67	9 920,00
50100000-6	Furtun - schimb	buc	7	1 308,33	1 570,00	9 158,33	10 990,00
50100000-6	Termostat – schimb	buc	6	1 300,00	1 560,00	7 800,00	9 360,00
50100000-6	Garniturii băii de ulei – schimb	buc	4	766,67	920,00	3 066,67	3 680,00
50100000-6	Cureua amplificatoriu hidraulic – schimb	buc	6	525,00	630,00	3 150,00	3 780,00
50100000-6	Garniture capacului cu clape – schimb	buc	5	1 350,00	1 620,00	6 750,00	8 100,00
50100000-6	Capacul cu clape – schimb	buc	5	3 850,00	4 620,00	19 250,00	23 100,00
50100000-6	Amplificator vacum - schimb	buc	3	2 175,00	2 610,00	6 525,00	7 830,00
50100000-6	Rulment din spate – schimb	buc	6	1 300,00	1 560,00	7 800,00	9 360,00

50100000-6	Rulment din față – schimb	buc	6	1 608,33	1 930,00	9 650,00	11 580,00
50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	buc	6	3 333,33	4 000,00	20 000,00	24 000,00
50100000-6	Rulment arborelui coloanei de direcție – schimb	buc	3	1 766,67	2 120,00	5 300,00	6 360,00
50100000-6	Diagnostică sistemului electric	buc	15	208,33	250,00	3 125,00	3 750,00
50100000-6	Schimb bec electric	buc	14	183,33	220,00	2 566,67	3 080,00
50100000-6	Generator - montarea demontarea	buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00
50100000-6	Generator - reparație	buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00
50100000-6	Releul de reglare generatorului – schimb	buc	2	658,33	790,00	1 316,67	1 580,00
50100000-6	Demaror- montarea demontarea	buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00
50100000-6	Bucșa demaror – schimb	buc	2	383,33	460,00	766,67	920,00
50100000-6	Relei de aspirație – schimb	buc	2	675,00	810,00	1 350,00	1 620,00
50100000-6	Traductor de temperatură – schimb	buc	2	758,33	910,00	1 516,67	1 820,00
50100000-6	Motoraș electric a radiatorului – schimb	buc	3	725,00	870,00	2 175,00	2 610,00
50100000-6	Distribuitor de aer - schimb	buc	4	916,67	1 100,00	3 666,67	4 400,00
50100000-6	Coș ambriaj - schimb	buc	3	2 008,33	2 410,00	6 025,00	7 230,00
50100000-6	Disc ambriaj - schimb	buc	3	2 333,33	2 800,00	7 000,00	8 400,00
50100000-6	Rulment presiune - schimb	buc	3	1 616,67	1 940,00	4 850,00	5 820,00
50100000-6	Cilindru ambriaj - schimb	buc	6	1 450,00	1 740,00	8 700,00	10 440,00
50100000-6	Furtun ambriaj - schimb	buc	4	1 116,67	1 340,00	4 466,67	5 360,00
50100000-6	Lichid de frână – schimb	litri	20	375,00	450,00	7 500,00	9 000,00
50100000-6	Rezervuar de combustibil- montare demontare	buc	3	1 250,00	1 500,00	3 750,00	4 500,00
50100000-6	Garnitura metalice a colectorului tobei de eșapament -schimb	buc	2	541,67	650,00	1 083,33	1 300,00
50100000-6	Colier țavei de eșapament -schimb	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00
50100000-6	Suporti de cauciuc a tobei de eșapament - schimb	buc	2	558,33	670,00	1 116,67	1 340,00
50100000-6	Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei	unitate	3	1 666,67	2 000,00	5 000,00	6 000,00
50100000-6	Lucrări de sudare	om/h	8	250,00	300,00	2 000,00	2 400,00
50100000-6	Vopsirea unei unități a caroseriei	unitate	3	1 666,67	2 000,00	5 000,00	6 000,00
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului	om/h	14	208,33	250,00	2 916,67	3 500,00
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale electricianului	om/h	15	208,33	250,00	3 125,00	3 750,00
Total Lot 4						258 266,67	309 920,00

31.03.2023

MD86ML0000000022513121



Lot 5. Tractoarei (Belarus 1025.2, a.f 2011, 2017, Belarus 82.1, a.f. 2013-2018, LS XR50 hst , a.f.2018, LS XR50, a.f.2018-2019, BOBCAT TY375S, a.f.2017, IUMZ 6. AKM 40, a.f.2007, LS PLUS 100, a.f.2020, AVANT 860i, a.f.2021)

50100000-6	Diagnostică motorului	buc	5	166,67	200,00	833,33	1 000,00
50100000-6	Ulei de motor – schimb	litri	96	166,67	200,00	16 000,00	19 200,00
50100000-6	Filtru de ulei – schimb	buc	16	350,00	420,00	5 600,00	6 720,00
50100000-6	Filtru de aer – schimb	buc	16	383,33	460,00	6 133,33	7 360,00
50100000-6	Filtru de combustibil schimb	buc	16	783,33	940,00	12 533,33	15 040,00
50100000-6	Antigel – schimb	litri	68	83,33	100,00	5 666,67	6 800,00
50100000-6	Bugii – schimb	buc	20	308,33	370,00	6 166,67	7 400,00
50100000-6	Schimb pernă motor – schimb	buc	6	1 433,33	1 720,00	8 600,00	10 320,00
50100000-6	Cureaua – schimb	buc	7	383,33	460,00	2 683,33	3 220,00
50100000-6	Pompă de ulei – schimb	buc	3	1 433,33	1 720,00	4 300,00	5 160,00
50100000-6	Suport motor – schimb	buc	12	1 608,33	1 930,00	19 300,00	23 160,00
50100000-6	Garnitura colectorului admisie – schimb	buc	2	566,67	680,00	1 133,33	1 360,00
50100000-6	Radiator sistem de răcire – schimb	buc	4	2 141,67	2 570,00	8 566,67	10 280,00
50100000-6	Termostat – schimb	buc	6	466,67	560,00	2 800,00	3 360,00
50100000-6	Furtun de sus a radiatorului de răcire – schimb	buc	4	766,67	920,00	3 066,67	3 680,00
50100000-6	Furtun hidraulic – schimb	buc	6	525,00	630,00	3 150,00	3 780,00
50100000-6	Garniturii băii de ulei – schimb	buc	2	1 350,00	1 620,00	2 700,00	3 240,00
50100000-6	Curea amplificatoriu hidraulic – schimb	buc	3	558,33	670,00	1 675,00	2 010,00
50100000-6	Garniture capacului cu clape – schimb	buc	2	550,00	660,00	1 100,00	1 320,00
50100000-6	Diagnostică suspensiei	buc	8	166,67	200,00	1 333,33	1 600,00
50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	buc	4	2 916,67	3 500,00	11 666,67	14 000,00
50100000-6	Rulment arborelui coloanei de direcție – schimb	buc	2	558,33	670,00	1 116,67	1 340,00
50100000-6	Cardan – schimb	buc	4	7 283,33	8 740,00	29 133,33	34 960,00
50100000-6	Profilaxia cardan	buc	3	3 633,33	4 360,00	10 900,00	13 080,00
50100000-6	Sprigin arbore cardanic	buc	2	733,33	880,00	1 466,67	1 760,00
50100000-6	Semi-axa	buc	2	1 750,00	2 100,00	3 500,00	4 200,00
50100000-6	Diagnostică sistemului electric	buc	8	208,33	250,00	1 666,67	2 000,00
50100000-6	Reglarea faruri	buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
50100000-6	Schimb bec electric	buc	12	125,00	150,00	1 500,00	1 800,00
50100000-6	Generator - montarea demontarea	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
50100000-6	Generator - reparație	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
50100000-6	Releul de reglare generatorului – schimb	buc	2	516,67	620,00	1 033,33	1 240,00
50100000-6	Amplificator electri a volanului - reparație	buc	2	1 000,00	1 200,00	2 000,00	2 400,00
50100000-6	Demaror- montarea demontarea	buc	3	291,67	350,00	875,00	1 050,00



50100000-6	Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei	unitate	3	1 666,67	2 000,00	5 000,00	6 000,00			
50100000-6	Lucrări de sudare	om/h	8	250,00	300,00	2 000,00	2 400,00			
50100000-6	Vopsirea unei unități a caroseriei	unitate	3	1 666,67	2 000,00	5 000,00	6 000,00			
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului	om/h	17	208,33	250,00	3 541,67	4 250,00			
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale electricianului	om/h	13	208,33	250,00	2 708,33	3 250,00			
Total Lot 5						333 970,83	400 765,00			
Lot 6. Remorci&Cisterne (Palazoglu RMU2440, a.f.2020, 2 PTS-4,5, a.f.2018, 3,5t RMU 1235, a.f.2018-2021, Palazoglu, a.f.2022, 2 PTS-4,5, a.f.2013, Tral HUMMEL, a.f.2019, ASV-4T cisterna, a.f.2015, HUMMEL TN1240 4 tone, a.f.2020, Cisternă 4 tone, a.f.2021)										
50100000-6	Deservirea tehnică sezonieră	buc	29	1 208,33	1 450,00	35 041,67	42 050,00	31.03.2023	MD86ML000000002251312132	
50100000-6	Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei	unitate	4	1 666,67	2 000,00	6 666,67	8 000,00			
50100000-6	Lucrări de sudare	om/h	5	250,00	300,00	1 250,00	1 500,00			
50100000-6	Vopsirea unei unități a caroseriei	unitate	3	1 666,67	2 000,00	5 000,00	6 000,00			
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului	om/h	14	208,33	250,00	2 916,67	3 500,00			
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale electricianului	om/h	10	208,33	250,00	2 083,33	2 500,00			
Total Lot 6						52 958,33	63 550,00			
Lot 7. Mecanisme (Tocător de crengi Bio-Shredeer R640D, Truxor DM 5000/S Mașină-amfibie, BOBCAT TY375S, Belarus 82.1, Belarus 1025.2, LS PLUS 100, LS XR50, LS XR 50hst)										
50100000-6	Deservirea tehnică sezonieră	buc	34	833,33	1 000,00	28 333,33	34 000,00	31.03.2023	MD86ML00000000225131	
50100000-6	Lucrări de sudare	om/h	4	250,00	300,00	1 000,00	1 200,00			
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului	om/h	7	208,33	250,00	1 458,33	1 750,00			
50100000-6	Lucrări neprevăzute ale electricianului	om/h	6	208,33	250,00	1 250,00	1 500,00			
Total Lot 7						32 041,67	38 450,00			
TOTAL						1 966 662,50	2 359 995,00			

(Semnat electronic)



Numele, Prenumele: **Victor Duca**

În calitate de: **director general**

Ofertantul: **Aria-Duca SRL**

Adresa: **municipiul Chisinau, sos. Muncesti, 29**