

REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL BASARABEASCA  
PRIMARIA  
COMUNA ISERLIA



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
БАСАРАБЯСКИЙ РАЙОН  
ПРИМАРИЯ  
КОММУНА ИСЕРЛИЯ

6715, Comuna Iserlia, str. Păcii 69  
tel./fax. 58-2-72 tel. 58-2-36  
c/b 226650, c/f 1007601008823

6715, Коммуна Исерлия, ул. Мира 69  
тел./факс 58-2-72, тел. 58-2-48  
к/б 226650, ф/к 1007601008823

### Primaria satului Iserlia

### Scrisoare de recomandare

Prin prezenta Primaria satului Iserlia raionul Basarabeasca apreciaza parteneriatul cu anteprenotul SRL „Speedqual COM” referit la executarea Lucrari de reparatia capitala a acoperitului cladirii administrative a Primariei Iserlia, din s. Iserlia r-l Basarabeasca ,suprafata totala 374,80 m2 executată în suma de 314 967,74 .

Mentionam ca agentul economic SRL „Speedqual COM” a indeplinit toate cerintele contractuale stabilite, a respectat termenii de executare, tehnologiile si calitatea lucrarilor executate. De asemenea este de aprecial activitatea si responsabilitatea persoanelor de conducere a agentului economic. Pe parcursul indeplinirii a lucrarilor nu au fost inregistrate neconformitati.

In calitate de beneficiar a lucrarilor de reparatie a acoperisului recomandam compania SRL „Speedqual COM” ca un partener de incredere si responsabil in domeniu constructiilor.



Primaria satului Iserlia  
Rotari Liudmila  
L.S.

REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL BASARABEASCA  
PRIMARIA  
COMUNA ISERLIA



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
БАСАРАБЯСКИЙ РАЙОН  
ПРИМАРИЯ  
КОММУНА ИСЕРЛИЯ

6715, Comuna Iserlia, str.Păcii 69  
tel./fax. 58-2-72 tel. 58-2-36  
c/b 226650,c/f 1007601008823

6715.Коммуна Исерлия, ул.Мира 69  
тел./факс 58-2-72, тел.58-2-48  
к/б 226650, ф/к 1007601008823

## Primaria satului Iserlia

### Scrisoare de recomandare

Firma SRL "SPEEDQUAL COM" a efectuat lucrări la Grădinița de copii "Solnișco", obiectele au fost dezvoltate în cadrul proiectului de organizație a Fondul de Investiții Sociale" (FISM) cu o valoare totală de 614 654,83 lei.

S-au efectuat lucrări de reconstrucție a acoperișului, schimbarea sistemului de drenaj, instalarea unei membrane izolatoare, instalarea acoperișului, lucrări de fațadă (pătratul total al acoperișului era de 736 m2, iar fațada era de 307 m2.

Lucrarea a fost efectuată la un nivel profesional ridicat, unde s-au folosit echipamente speciale pentru tăierea și prelucrarea metalului.

Toate cerințele de securitate la incendiu au fost îndeplinite.

Un „Certificat de calitate” a fost emis pentru materialul și performanța lucrării.

Nu există comentarii cu privire la calitatea muncii.

Recomandăm SRL „SPEEDQUAL COM” ca o companie profesională cu un control intern ridicat și standarde de calitate.



Primaria satului Iserlia  
Rotari Liudmila  
L.S