

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1700568559895 din 21.11.2023**

Obiectul achiziției: **Servicii de deservire și reparație auto 2024**

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/p restare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Lotul 1 Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor Toyota Corolla (an 2016, motor benzina 1600 cm3, A/T; Vin code: NMTBB0JE10R186088) incl. piese de schimb</b>											
1	50100000-6	1.Schimb Sabot de frână din față (set)	set	2	291.67	350.00	583.33	700.00	La comandă, pe parcursul anului 2024	MD87TRPCC518430A00172AA	
2	50100000-6	2.Schimb Sabot de frână din spate (set)	set	2	208.33	250.00	416.67	500.00			
3	50100000-6	3.Schimb Disc de frână fata	buc	2	600.00	720.00	1,200.00	1,440.00			
4	50100000-6	4.Schimb Disc de frână spate	buc	2	450.00	540.00	900.00	1,080.00			
5	50100000-6	5.Schimb Filtru de aer	buc	5	141.67	170.00	708.33	850.00			
6	50100000-6	6.Lichid de racire G12	lit	7	83.33	100.00	583.33	700.00			
7	50100000-6	7.Ulei motor 5w30 (toyota)	lit	20	150.00	180.00	3,000.00	3,600.00			
8	50100000-6	8.Schimb Filtru de ulei	buc	5	150.00	180.00	750.00	900.00			
9	50100000-6	9.Schimb Filtru de combustibil	buc	1	4.17	5.00	4.17	5.00			
10	50100000-6	10.Schimb Filtru salon	buc	3	133.33	160.00	400.00	480.00			
11	50100000-6	11.Schimb brat/bieleta suspensie, stabilizator	buc	2	250.00	300.00	500.00	600.00			
12	50100000-6	12.Schimb Rulment sarcina amortizator fata	buc	2	241.67	290.00	483.33	580.00			
13	50100000-6	13.Schimb Bucsa bara stabilizatoare	buc	2	200.00	240.00	400.00	480.00			
14	50100000-6	14.Schimb Articulație sarcină/ghidare	buc	2	275.00	330.00	550.00	660.00			
15	50100000-6	15.Schimb cap de bară	buc	2	283.33	340.00	566.67	680.00			
16	50100000-6	16.Schimb pompa apa	buc	1	516.67	620.00	516.67	620.00			
17	50100000-6	17.Schimb Termostat	buc	1	316.67	380.00	316.67	380.00			
18	50100000-6	18.Desaxarea și axarea roților	buc	2	291.67	350.00	583.33	700.00			
19	50100000-6	19.Diagnosticarea motorului	buc	2	83.33	100.00	166.67	200.00			
20	50100000-6	20.Diagnostica suspensiei	buc	5	166.67	200.00	833.33	1,000.00			
21	50100000-6	21.Schimb Furtun de frâna față	buc	2	258.33	310.00	516.67	620.00			
22	50100000-6	22.Schimb Futrun de frână spate	buc	2	233.33	280.00	466.67	560.00			
23	50100000-6	23.Schimb Ștergător parbriz	buc	4	183.33	220.00	733.33	880.00			
24	50100000-6	24.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara internă	buc	2	350.00	420.00	700.00	840.00			
25	50100000-6	25.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara externa	buc	2	350.00	420.00	700.00	840.00			
26	50100000-6	26.Alimentare cu freon aer condiționat	buc	1	333.33	400.00	333.33	400.00			
27	50100000-6	27.Schimb curea generator	buc	1	262.50	315.00	262.50	315.00			
28	50100000-6	28.Bugii motor (Toyota)	buc	4	216.67	260.00	866.67	1,040.00			
29	50100000-6	29. Schimb amortizator fata	buc	2	766.67	920.00	1,533.33	1,840.00			
30	50100000-6	30. Schimb amortizator spate	buc	2	741.67	890.00	1,483.33	1,780.00			

31	50100000-6	31. Acumulator 6ST-60 Ah	buc	1	1,275.00	1,530.00	1,275.00	1,530.00			
32	50100000-6	32. Lucrari electrice si diagnosticare	ore	15	166.67	200.00	2,500.00	3,000.00			
<b>Total Lot 1</b>							<b>24,833.33</b>	<b>29,800.00</b>			
<b>Lotul 2 Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor VW T4 (motor 2.0 AAC, benzină, 1998; și motor 2.5 AXL, diesel, 2002), incl. piese de schimb</b>											
1	50100000-6	1.Repararea complexă a chiulasei motorului AAC 2.0	buc	1	2,916.67	3,500.00	2,916.67	3,500.00			
2	50100000-6	2.Repararea complexă a chiulasei motorului AXL 2.5	buc	1	2,916.67	3,500.00	2,916.67	3,500.00			
3	50100000-6	3.Reglarea pompei tensiune înaltă AXL	buc	1	975.00	1,170.00	975.00	1,170.00			
4	50100000-6	4.Înștalarea fazei de distribuție VW T-4	buc	1	691.67	830.00	691.67	830.00			
5	50100000-6	5.Diagnosticarea motorului	buc	1	83.33	100.00	83.33	100.00			
6	50100000-6	6.Lucrări electrice și diagnosticare	ore	15	166.67	200.00	2,500.00	3,000.00			
7	50100000-6	7.Diagnostica suspensiei	buc	5	166.67	200.00	833.33	1,000.00			
8	50100000-6	8.Lucrari reparație punte față	ore	10	83.33	100.00	833.33	1,000.00			
9	50100000-6	9.Lucrari reparație punte spate	ore	10	83.33	100.00	833.33	1,000.00			
10	50100000-6	10.Desaxarea și axarea roților	buc	3	291.67	350.00	875.00	1,050.00			
11	50100000-6	11.Schimb Amortizator față	buc	4	633.33	760.00	2,533.33	3,040.00			
12	50100000-6	12.Schimb Amortizor spate	buc	4	691.67	830.00	2,766.67	3,320.00			
13	50100000-6	13.Schimb Articulație interna	buc	2	600.00	720.00	1,200.00	1,440.00			
14	50100000-6	14.Schimb Articulație externa	buc	2	575.00	690.00	1,150.00	1,380.00			
15	50100000-6	15.Schimb Bară direcție	buc	4	266.67	320.00	1,066.67	1,280.00			
16	50100000-6	16.Schimb Capătul barei direcție	buc	4	258.33	310.00	1,033.33	1,240.00			
17	50100000-6	17.Schimb Sabot frână față	set	5	516.67	620.00	2,583.33	3,100.00			
18	50100000-6	18.Schimb Sabot frână spate	set	3	533.33	640.00	1,600.00	1,920.00			
19	50100000-6	19.Schimb Disc de frână puntea față	buc	2	566.67	680.00	1,133.33	1,360.00			
20	50100000-6	20.Schimb Disc de frână puntea spate	buc	2	566.67	680.00	1,133.33	1,360.00			
21	50100000-6	21.Schimb Bucșă-bloc pârghiei de jos ( față ) 7D0407183	buc	8	308.33	370.00	2,466.67	2,960.00			
22	50100000-6	22.Schimb Bucșă-bloc pârghiei de jos ( spate ) 7D0407140A	buc	8	258.33	310.00	2,066.67	2,480.00			
23	50100000-6	23.Schimb Bucșă-bloc pîrghiei de sus 701407077A	buc	8	183.33	220.00	1,466.67	1,760.00			
24	50100000-6	24.Schimb Bucșă-bloc pîrghiei de sus 701407087	buc	8	183.33	220.00	1,466.67	1,760.00			
25	50100000-6	25.Schimb Bucșa stabilizator	buc	4	133.33	160.00	533.33	640.00			
26	50100000-6	26.Schimb Bucșa barei stabilizator	buc	4	133.33	160.00	533.33	640.00			
27	50100000-6	27.Schimb Bara stabilizator 7D0411049	buc	4	191.67	230.00	766.67	920.00			
28	50100000-6	28.Schimb Suport rotund de sus	buc	4	283.33	340.00	1,133.33	1,360.00			
29	50100000-6	29.Schimb Suport rotund de jos	buc	4	183.33	220.00	733.33	880.00			
30	50100000-6	30.Schimb Rulment butuc roata fata	buc	2	475.00	570.00	950.00	1,140.00			
31	50100000-6	31.Schimb Rulment butuc roata spate	buc	2	483.33	580.00	966.67	1,160.00			
32	50100000-6	32.Schimb burduf cauciuc protector articulație (extern)	buc	2	316.67	380.00	633.33	760.00			
33	50100000-6	33.Schimb burduf cauciuc protector articulație (intern)	buc.	2	316.67	380.00	633.33	760.00			
34	50100000-6	34.Schimb Arc suspensie față	buc	2	716.67	860.00	1,433.33	1,720.00			
35	50100000-6	35.Schimb Furtun frână față	buc	4	208.33	250.00	833.33	1,000.00			
36	50100000-6	36.Schimb Furtun frână spate	buc	4	233.33	280.00	933.33	1,120.00			
37	50100000-6	37.Schimb Funie frână de mîină	buc	2	275.00	330.00	550.00	660.00			
38	50100000-6	38.Schimb Filtru aer motor 2.5 AXL (diesel)	buc	4	175.00	210.00	700.00	840.00			
39	50100000-6	39.Schimb Filtru aer motor AAC 2.0 (benzină)	buc	2	191.67	230.00	383.33	460.00			
40	50100000-6	40.Schimb Filtru combustibil motor AAC 2.0 (benzină)	buc	1	233.33	280.00	233.33	280.00			
41	50100000-6	41.Schimb Filtru combustibil motor 2.5 AXL (diesel)	buc	4	216.67	260.00	866.67	1,040.00			
42	50100000-6	42.Schimb Filtru ulei AAC 2.0 (benzină)	buc	3	150.00	180.00	450.00	540.00			

i, pe parcursul anului 2024

PCCC518430A00172AA

43	50100000-6	43.Schimb Filtru ulei AXL 2.5 (diesel)	buc	4	158.33	190.00	633.33	760.00
44	50100000-6	44.Schimb Filtru aer salon	buc	2	216.67	260.00	433.33	520.00
45	50100000-6	45.Schimb Cureaua mecanismului de distribuție motor AAC 2.0 (SET)	buc	1	783.33	940.00	783.33	940.00
46	50100000-6	46.Schimb Cureaua mecanismului de distribuție motor AXL 2.5 TDI (SET)	set	1	808.33	970.00	808.33	970.00
47	50100000-6	47.Schimb Cureaua pompei de tensiune înaltă motor AXL 2.5 TDI	set	1	283.33	340.00	283.33	340.00
48	50100000-6	48.Schimb Cureaua pompei mecanismului de direcție	buc	1	216.67	260.00	216.67	260.00
49	50100000-6	49.Schimb Curea generatorului motor AAC 2.0	buc	1	258.33	310.00	258.33	310.00
50	50100000-6	50.Schimb Curea generatorului motor AXL 2.5	buc	1	233.33	280.00	233.33	280.00
51	50100000-6	51.Schimb Garnitura chiloasei motor AXL 2.5	buc	1	800.00	960.00	800.00	960.00
52	50100000-6	52.Schimb Garnitura chiloasei motor AAC 2.0	buc	1	766.67	920.00	766.67	920.00
53	50100000-6	53.Schimb Pompa sistem răcire motor AAC 2.0	buc	1	716.67	860.00	716.67	860.00
54	50100000-6	54.Schimb Pompa sistem răcire motor AXL 2.5	buc	1	691.67	830.00	691.67	830.00
55	50100000-6	55.Schimb Radiator sistem de răcire motor AAC 2.0	buc	1	1,033.33	1,240.00	1,033.33	1,240.00
56	50100000-6	56.Schimb Radiator sistem de răcire motor AXL 2.5	buc	1	1,350.00	1,620.00	1,350.00	1,620.00
57	50100000-6	57.Schimb Ambriaj motor AAC 2.0 (set)	set	1	2,491.67	2,990.00	2,491.67	2,990.00
58	50100000-6	58.Schimb Ambriaj motor AXL 2.5 (set)	set	1	2,850.00	3,420.00	2,850.00	3,420.00
59	50100000-6	59.Schimb Funie ambriaj	buc	1	433.33	520.00	433.33	520.00
60	50100000-6	60.Schimb Perna motor AAC 2.0	buc	2	450.00	540.00	900.00	1,080.00
61	50100000-6	61.Schimb Perna cutie viteză motor AAC 2.0	buc	2	433.33	520.00	866.67	1,040.00
62	50100000-6	62.Schimb Perna cutie viteză motor AXL	buc	2	400.00	480.00	800.00	960.00
63	50100000-6	63.Schimb Termostat motor AAC	buc	1	341.67	410.00	341.67	410.00
64	50100000-6	64.Schimb Termostat motor AXL	buc	1	341.67	410.00	341.67	410.00
65	50100000-6	65.Schimb Radiator încălzire cabină	buc	1	825.00	990.00	825.00	990.00
66	50100000-6	66.Schimb Buji motor AAC	buc	4	158.33	190.00	633.33	760.00
67	50100000-6	67.Schimb Buji incandescente motor AXL	buc	4	166.67	200.00	666.67	800.00
68	50100000-6	68.Schimb Bobina 6NO905104	buc	1	483.33	580.00	483.33	580.00
69	50100000-6	69.Schimb Becuri H4 12V 60-55 W	buc	20	50.00	60.00	1,000.00	1,200.00
70	50100000-6	70.Schimb Bec 12V x P21W	buc	20	25.00	30.00	500.00	600.00
71	50100000-6	71.Schimb Sigaranță 10A	buc	10	12.50	15.00	125.00	150.00
72	50100000-6	72.Schimb Sigaranță 15A	buc	10	12.50	15.00	125.00	150.00
73	50100000-6	73.Schimb Siguranță 20A	buc	10	12.50	15.00	125.00	150.00
74	50100000-6	74.Schimb Siguranță 25A	buc	10	12.50	15.00	125.00	150.00
75	50100000-6	75.Ulei motor 5w40	lit	45	150.00	180.00	6,750.00	8,100.00
76	50100000-6	76.Lichid de răcire G12	lit	20	83.33	100.00	1,666.67	2,000.00

<b>Total Lot 2</b>							<b>81,450.00</b>	<b>97,740.00</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

**Lotul 3 Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor Citroen Jumper L2H2 (2.2 HDI, an 2013, Vin code: VF7YBZMFB12534025) incl. piese de schimb**

1	50100000-6	1.Diagnosticarea motorului	buc	8	83.33	100.00	666.67	800.00
2	50100000-6	2.Lucrări electrice și diagnosticare	ore	15	166.67	200.00	2,500.00	3,000.00
3	50100000-6	3.Schimb al periiilor, bușelor	buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00
4	50100000-6	4.Schimb al releului de aspirație	buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00
5	50100000-6	5.Schimb al bendiks	buc	1	166.67	200.00	166.67	200.00
6	50100000-6	6.Lucrari reparație punte față	ore	10	83.33	100.00	833.33	1,000.00
7	50100000-6	7.Lucrari reparație punte spate	ore	10	83.33	100.00	833.33	1,000.00

La comandă

MD87TR

8	50100000-6	8.Schimb Ulei cutie de viteza	buc	1	416.67	500.00	416.67	500.00
9	50100000-6	9.Desaxarea și axarea roților	buc	2	291.67	350.00	583.33	700.00
10	50100000-6	10.Schimb Amortizator față (LR)	buc	2	1,225.00	1,470.00	2,450.00	2,940.00
11	50100000-6	11.Schimb Amortizator spate	buc	2	683.33	820.00	1,366.67	1,640.00
12	50100000-6	12.Schimb Arc suspensie față	buc	2	775.00	930.00	1,550.00	1,860.00
13	50100000-6	13.Schimb Articulație externă	buc	1	1,033.33	1,240.00	1,033.33	1,240.00
14	50100000-6	14.Schimb Atriculoație internă	buc	1	941.67	1,130.00	941.67	1,130.00
15	50100000-6	15.Schimb Bară direcție	buc	2	225.00	270.00	450.00	540.00
16	50100000-6	16.Schimb Bară protecție puntea spate	buc	2	1,016.67	1,220.00	2,033.33	2,440.00
17	50100000-6	17.Schimb Bară stabilizator față	buc	2	258.33	310.00	516.67	620.00
18	50100000-6	18.Schimb Bucșa stabilizatorului	buc	4	125.00	150.00	500.00	600.00
19	50100000-6	19.Schimb Bucșă-bloc pîrghie jos (față)	buc	4	258.33	310.00	1,033.33	1,240.00
20	50100000-6	20.Schimb Bucșă-bloc pîrghie jos (spate)	buc	4	262.50	315.00	1,050.00	1,260.00
21	50100000-6	21.Schimb Bujii incandescente	buc	4	291.67	350.00	1,166.67	1,400.00
22	50100000-6	22.Schimb Capăt direcție (LR)	buc	2	308.33	370.00	616.67	740.00
23	50100000-6	23.Schimb burduf cauciuc protecție articulație externă	buc	2	283.33	340.00	566.67	680.00
24	50100000-6	24.Schimb burduf cauciuc protecție articulație internă	buc	2	275.00	330.00	550.00	660.00
25	50100000-6	25.Schimb burduf cauciuc protecție amortizator față	buc	2	225.00	270.00	450.00	540.00
26	50100000-6	26.Schimb Curea generator	buc	1	258.33	310.00	258.33	310.00
27	50100000-6	27.Schimb Disc frînă față	buc	2	516.67	620.00	1,033.33	1,240.00
28	50100000-6	28.Schimb Disc frînă spate	buc	2	633.33	760.00	1,266.67	1,520.00
29	50100000-6	29.Schimb Filtru aer motor	buc	5	258.33	310.00	1,291.67	1,550.00
30	50100000-6	30.Schimb Filtru motorină	buc	5	225.00	270.00	1,125.00	1,350.00
31	50100000-6	31.Schimb Filtru salon	buc	2	266.67	320.00	533.33	640.00
32	50100000-6	32.Lichid de răcire G12	lit	12	100.00	120.00	1,200.00	1,440.00
33	50100000-6	33.Ulei motor 5w30	lit	32	150.00	180.00	4,800.00	5,760.00
34	50100000-6	34.Schimb Filtru ulei motor	buc	5	175.00	210.00	875.00	1,050.00
35	50100000-6	35.Schimb Funie frînă de mînă	buc	2	425.00	510.00	850.00	1,020.00
36	50100000-6	36.Schimb Furtun frînă față	buc	2	283.33	340.00	566.67	680.00
37	50100000-6	37.Schimb Furtun frînă spate	buc	2	270.83	325.00	541.67	650.00
38	50100000-6	38.Schimb Perie parbriz	buc	4	116.67	140.00	466.67	560.00
39	50100000-6	39.Schimb Pernă cutie viteză	buc	1	766.67	920.00	766.67	920.00
40	50100000-6	40.Schimb Pernă motor	buc	2	633.33	760.00	1,266.67	1,520.00
41	50100000-6	41.Schimb Pompa sistem de răcire	buc	1	775.00	930.00	775.00	930.00
42	50100000-6	42.Schimb Resora spate	buc	2	3,200.00	3,840.00	6,400.00	7,680.00
43	50100000-6	43.Schimb Rulment amortizator față	buc	2	308.33	370.00	616.67	740.00
44	50100000-6	44.Schimb Rulment butuc față	buc	1	895.00	1,074.00	895.00	1,074.00
45	50100000-6	45.Schimb Rulment butuc spate	buc	1	1,300.00	1,560.00	1,300.00	1,560.00
46	50100000-6	46.Schimb Sabot frînă față (set)	set	4	650.00	780.00	2,600.00	3,120.00
47	50100000-6	47.Schimb Sabot frînă spate (set)	set	4	633.33	760.00	2,533.33	3,040.00
48	50100000-6	48.Schimb Scoabă frînă față	buc	2	516.67	620.00	1,033.33	1,240.00
49	50100000-6	49.Schimb Scoabă frînă spate	buc	2	516.67	620.00	1,033.33	1,240.00
50	50100000-6	50.Schimb Suport rotund de jos	buc	2	433.33	520.00	866.67	1,040.00
51	50100000-6	51.Schimb Termostat	buc	1	316.67	380.00	316.67	380.00
52	50100000-6	52.Schimb Siguranțe 10A	buc	15	16.67	20.00	250.00	300.00
53	50100000-6	53.Schimb Siguranțe 15A	buc	15	16.67	20.00	250.00	300.00

La comandă, pe parcursul anului 2024

MD87TRPCCC518430A00172AA

54	50100000-6	54.Schimb Siguranțe 20A	buc	15	16.67	20.00	250.00	300.00		
55	50100000-6	55.Schimb Siguranțe 25A	buc	15	16.67	20.00	250.00	300.00		
56	50100000-6	56.Schimb Siguranțe 30A	buc	15	16.67	20.00	250.00	300.00		
57	50100000-6	57.Schimb Becuri H-7 12Vx55	buc	15	66.67	80.00	1,000.00	1,200.00		
58	50100000-6	58.Schimb Bec 12V P21x 5W	buc	15	20.83	25.00	312.50	375.00		
59	50100000-6	59.Baterie de acumulator 6 ST 100 Ah (garanție 24 luni)	buc	1	1,616.67	1,940.00	1,616.67	1,940.00		
<b>Total Lot 3</b>							<b>61,999.17</b>	<b>74,399.00</b>		
<b>Lotul 4 Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor Toyota Corolla hybrid (hibrid/benzina 1800 cm3, an 2020, Vin code: NMTBZ4BE70R055006) incl. piese de schimb</b>										
1	50100000-6	1.Schimb Sabot de frână din față (set)	buc	2	558.33	670.00	1,116.67	1,340.00	La comandă, pe parcursul anului 2024	MD87TRPCC518430A00
2	50100000-6	2.Schimb Sabot de frână din spate (set)	ore	2	525.00	630.00	1,050.00	1,260.00		
3	50100000-6	3.Schimb Filtru de aer	buc	5	158.33	190.00	791.67	950.00		
4	50100000-6	4.Ulei motor	buc	25	175.00	210.00	4,375.00	5,250.00		
5	50100000-6	5.Schimb Filtru de ulei	buc	5	158.33	190.00	791.67	950.00		
6	50100000-6	6.Schimb Filtru salon	ore	5	150.00	180.00	750.00	900.00		
7	50100000-6	7.Desaxarea și axarea roților	ore	2	291.67	350.00	583.33	700.00		
8	50100000-6	8.Diagnostica suspensiei	buc	5	166.67	200.00	833.33	1,000.00		
9	50100000-6	9.Schimb perii ștergător parbriz	buc	4	125.00	150.00	500.00	600.00		
10	50100000-6	10.Alimentare cu freon aer condiționat	buc	1	708.33	850.00	708.33	850.00		
<b>Total Lot 4</b>							<b>11,500.00</b>	<b>13,800.00</b>		
<b>Lotul 5 Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor Mercedes Sprinter 416 (diesel 2143 cm3, an 2020, A/T, Vin code: W1V9076431P315698) incl. piese de schimb</b>										
1	50100000-6	1.Schimb Sabot de frână din față (set)	set	18	1,183.33	1,420.00	21,300.00	25,560.00	La comandă, pe parcursul anului 2024	MD87TRPCC518430A00172AA
2	50100000-6	2.Schimb Sabot de frână din spate (set)	set	15	1,150.00	1,380.00	17,250.00	20,700.00		
3	50100000-6	3.Schimb Filtru de aer	buc	35	383.33	460.00	13,416.67	16,100.00		
4	50100000-6	4.Lichid de racire G12	lit	30	150.00	180.00	4,500.00	5,400.00		
5	50100000-6	5.Ulei motor 5W30 C2C3 229.51/229.52	lit	400	250.00	300.00	100,000.00	120,000.00		
6	50100000-6	6.Schimb Filtru de ulei	buc	35	350.00	420.00	12,250.00	14,700.00		
7	50100000-6	7.Schimb Filtru de combustibil	buc	20	1,366.67	1,640.00	27,333.33	32,800.00		
8	50100000-6	8.Schimb Filtru salon	buc	15	808.33	970.00	12,125.00	14,550.00		
9	50100000-6	9.Schimb Bec H7	buc	20	125.00	150.00	2,500.00	3,000.00		
10	50100000-6	10.Schimb Bec PY21W 12V 21W	buc	30	83.33	100.00	2,500.00	3,000.00		
11	50100000-6	11.Alimentare cu freon aer condiționat	buc	5	1,250.00	1,500.00	6,250.00	7,500.00		
12	50100000-6	12.Lichid ADBlue	lit	600	83.33	100.00	50,000.00	60,000.00		
13	50100000-6	13.Desaxarea/axarea roților (reglarea roților)	buc	7	416.67	500.00	2,916.67	3,500.00		
14	50100000-6	14.Schimb pivot față	buc	14	983.33	1,180.00	13,766.67	16,520.00		
15	50100000-6	15.Ulei cutia de viteză automată	lit	50	375.00	450.00	18,750.00	22,500.00		
16	50100000-6	16.Schimb filtru hidraulic, cutie de viteză automată, garnitură	buc	7	11,233.33	13,480.00	78,633.33	94,360.00		
17	50100000-6	17.Schimb disc de frână față	buc	14	1,866.67	2,240.00	26,133.33	31,360.00		
18	50100000-6	18.Schimb disc de frână spate	buc	10	1,808.33	2,170.00	18,083.33	21,700.00		
19	50100000-6	19.Schimb sabot de frână de mină	buc	7	2,100.00	2,520.00	14,700.00	17,640.00		
20	50100000-6	20.Schimb bară de direcție	buc	14	816.67	980.00	11,433.33	13,720.00		
21	50100000-6	21.Schimb cap de bară direcție	buc	14	825.00	990.00	11,550.00	13,860.00		
22	50100000-6	22.Schimb bară stabilizator	buc	14	691.67	830.00	9,683.33	11,620.00		
23	50100000-6	23.Schimb bucșă stabilizator	buc	30	483.33	580.00	14,500.00	17,400.00		
24	50100000-6	24.Diagnostică la calculator	buc	12	250.00	300.00	3,000.00	3,600.00		
25	50100000-6	25.Baterie de acumulator 92 Ah (garanție 24 luni)	buc	7	3,850.00	4,620.00	26,950.00	32,340.00		

26	50100000-6	26.Schimb set buçe de ghidaj etrier frână	set	12	683.33	820.00	8,200.00	9,840.00			
27	50100000-6	27.Schimb lichid de frână	buc	7	750.00	900.00	5,250.00	6,300.00			
28	50100000-6	28.Schimb rulment punte față	buc	5	3,016.67	3,620.00	15,083.33	18,100.00			
29	50100000-6	29.Schimb rulment punte spate	buc	5	4,858.33	5,830.00	24,291.67	29,150.00			
30	50100000-6	30.Ulei de transmisie	lit	40	291.67	350.00	11,666.67	14,000.00			
31	50100000-6	31.Reparație demaror (profilaxie)	buc	3	2,916.67	3,500.00	8,750.00	10,500.00			
32	50100000-6	32.Reparație generator (profilaxie)	buc	3	2,916.67	3,500.00	8,750.00	10,500.00			
33	50100000-6	33.Lucrări electrice	ore	15	291.67	350.00	4,375.00	5,250.00			
34	50100000-6	34.Lucrări de lăcătușărie	ore	15	375.00	450.00	5,625.00	6,750.00			
35	50100000-6	35.Schimb curea generator	buc	5	691.67	830.00	3,458.33	4,150.00			
36	50100000-6	36.Schimb rola de întindere	buc	5	2,383.33	2,860.00	11,916.67	14,300.00			
37	50100000-6	37.Schimb rola de ghidare	buc	8	2,016.67	2,420.00	16,133.33	19,360.00			
<b>Total Lot 5</b>							<b>643,025.00</b>	<b>771,630.00</b>			
<b>TOTAL</b>							<b>822,807.50</b>	<b>987,369.00</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Eduard Racicovschii** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **VECAUTO SERVICE SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str. Grădina Botanica, 9**