

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Servicii auto Škoda Rapid, Superb și Octavia	buc	37						
50110000-9	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	28	8,33	10,00	233,33	280,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Verificarea sistemului electric	Buc	10	8,33	10,00	83,33	100,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii schimb bujii	Buc	5	166,67	200,00	833,33	1000,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii reparație ambreiaj	Buc	2	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reglarea farurilor	Buc	8	8,33	10,00	66,67	80,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii montare/demontare Bec	Buc	30	41,67	50,00	1250,00	1500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări schimbare Lanț de distribuție	Buc	2	2083,33	2500,00	4166,67	5000,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de ungere lichid	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Diagnostică suspensiei	Buc	17	8,33	10,00	141,67	170,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii montare/demontare la Puntea din față	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii montare/demontare la Puntea din spate	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc	10	208,33	250,00	2083,33	2500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii montare/demontare la Amortizator din spate .	Buc	10	208,33	250,00	2083,33	2500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii montare/demontare la Butucul din față	Buc	10	208,33	250,00	2083,33	2500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii montare/demontare la Butucul din spate	Buc	10	208,33	250,00	2083,33	2500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	5	83,33	100,00	416,67	500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC

50110000-9	Servicii schimb plăcute frâna spate	Buc	10	83,33	100,00	833,33	1000,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Servicii schimb plăcute frâna fata	Buc	10	83,33	100,00	833,33	1000,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Servicii schimb Lichid de frână	Buc	10	41,67	50,00	416,67	500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Servicii schimb Disc de frână față (set)	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Servicii schimb Disc de frână spate (set)	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
	Piese auto							parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	
34300000-0	Ulei 4,31	Buc	28	359,17	431,00	10056,67	12068,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Filtru ulei	Buc	28	166,67	200,00	4666,67	5600,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Filtru aer	Buc	28	166,67	200,00	4666,67	5600,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Filtru combustibil	Buc	10	250,00	300,00	2500,00	3000,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Filtru habitaculu	Buc	8	125,00	150,00	1000,00	1200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Bujii (set)	Buc	5	533,33	640,00	2666,67	3200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Garnitura padonului	Buc	9	125,00	150,00	1125,00	1350,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Lanț mecanism distribuție	Buc	2	1158,33	1390,00	2316,67	2780,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Cureaua generatorului	Buc	9	208,33	250,00	1875,00	2250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Cablu bujii (set)	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Supape (set)	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Plăcute frâna fata (set)	Buc	10	458,33	550,00	4583,33	5500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Plăcute frâna spate (set)	Buc	10	416,67	500,00	4166,67	5000,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Amortizator din față (set)	Buc	8	1666,67	2000,00	13333,33	16000,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Amortizator din spate (set)	Buc	8	1500,00	1800,00	12000,00	14400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Suport sferic	Buc	8	258,33	310,00	2066,67	2480,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC

34300000-0	Suport amortizator de jos	Buc	6	33,33	40,00	200,00	240,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Rulment din față	Buc	4	816,67	980,00	3266,67	3920,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Rulment din spate	Buc	4	541,67	650,00	2166,67	2600,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Stabilizator	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă stabilizator (set)	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă punte spate (set)	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ambreiaj	Buc	2	1958,33	2350,00	3916,67	4700,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ulei cutie de viteză manuală	Buc	6	125,00	150,00	750,00	900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc ambreiaj	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Rulment presiune	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Furtun ambreiaj	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cilindru ambreiaj	Buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lichid de frână	Lit.	8	125,00	150,00	1000,00	1200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână față (set)	Buc	4	1083,33	1300,00	4333,33	5200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână spate (set)	Buc	4	1000,00	1200,00	4000,00	4800,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție față	Buc	1	1066,67	1280,00	1066,67	1280,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție spate	Buc	1	983,33	1180,00	983,33	1180,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ștergători de parbriz	Buc	9	125,00	150,00	1125,00	1350,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lichid de răcire	Lit	34	41,67	50,00	1416,67	1700,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Rezistență (set)	Buc	20	8,33	10,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W21/5W 12V	Buc	9	25,00	30,00	225,00	270,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec H8 12V 35W	Buc	9	158,33	190,00	1425,00	1710,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC

34300000-0	Bec W5W 12V 5W RN	Buc	30	16,67	20,00	500,00	600,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec H7 12V 55W	Buc	9	75,00	90,00	675,00	810,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
				0,00		0,00	0,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
	Servicii de întreținere si piese de schimb pentru Dacia Logan si Duster								
50110000-9	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	9	8,33	10,00	75,00	90,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Verificarea sistemului electric	Buc	9	8,33	10,00	75,00	90,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii schimb bujii	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reparație Ambreiaj	Buc	5	1000,00	1200,00	5000,00	6000,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reglarea faruri	Buc	9	8,33	10,00	75,00	90,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de montare/ demontare Becuri	Buc	20	41,67	50,00	833,33	1000,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări schimbare/înlocuire Curea distribuție	Buc	4	1041,67	1250,00	4166,67	5000,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	9	8,33	10,00	75,00	90,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Montare /demontare Puntea din față	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	9	208,33	250,00	1875,00	2250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	9	208,33	250,00	1875,00	2250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucul din față	Buc	4	208,33	250,00	833,33	1000,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucul din spate	Buc	4	208,33	250,00	833,33	1000,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	6	83,33	100,00	500,00	600,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna spate	Buc	9	83,33	100,00	750,00	900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna fata	Buc	9	83,33	100,00	750,00	900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	9	41,67	50,00	375,00	450,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC

50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	Buc	4	166,67	200,00	666,67	800,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
	Piese auto							parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	
34300000-0	Schimbarea uleiului	Buc	9	375,00	450,00	3375,00	4050,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru ulei + Garnitura	Buc	9	83,33	100,00	750,00	900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru aer	Buc	9	125,00	150,00	1125,00	1350,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru combustibil	Buc	9	208,33	250,00	1875,00	2250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru habitacul	Buc	9	125,00	150,00	1125,00	1350,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bujii	Buc	1	500,00	600,00	500,00	600,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Garnitura padonului	Buc	9	458,33	550,00	4125,00	4950,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cureaua GRM	Buc	4	458,33	550,00	1833,33	2200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cureaua generatorului	Buc	9	166,67	200,00	1500,00	1800,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cablu bujii (set)	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Supape (set)	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Plăcute frâna fata set	Buc	9	375,00	450,00	3375,00	4050,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Plăcute frâna spate set	Buc	9	333,33	400,00	3000,00	3600,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din față	Buc	8	791,67	950,00	6333,33	7600,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din spate	Buc	8	708,33	850,00	5666,67	6800,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Suport sferic	Buc	8	216,67	260,00	1733,33	2080,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Suport amortizator de jos	Buc	8	25,00	30,00	200,00	240,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă stabilizator (set)	Buc	8	208,33	250,00	1666,67	2000,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă punte spate (set)	Buc	8	208,33	250,00	1666,67	2000,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC

34300000-0	Ambreiaj	Buc	4	1541,67	1850,00	6166,67	7400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ulei cutie de viteză manuală	Buc	6	125,00	150,00	750,00	900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lichid de frână	Buc	6	125,00	150,00	750,00	900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână față (set)	Buc	4	1083,33	1300,00	4333,33	5200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână spate (set)	Buc	4	1000,00	1200,00	4000,00	4800,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cablul frânei de mână	Buc	4	208,33	250,00	833,33	1000,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție față	Buc	1	1075,00	1290,00	1075,00	1290,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție spate	Buc	1	991,67	1190,00	991,67	1190,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ștergători de parbriz (set)	Buc	9	208,33	250,00	1875,00	2250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lubrifiant din silicon	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Rezistență (set)	Buc	16	16,67	20,00	266,67	320,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W21/5W 12V	Buc	10	25,00	30,00	250,00	300,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W5W 12V 5W RN	Buc	20	16,67	20,00	333,33	400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
	Servicii de întreținere si piese de schimb pentru Chevrole Lacetti	buc	2						
50110000-9	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	4	8,33	10,00	33,33	40,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Verificarea sistemului electric	Buc	4	8,33	10,00	33,33	40,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii schimb bujii	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reparație Ambreiaj	Buc	2	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reglarea faruri	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de montare/ demontare Becuri	Buc	8	41,67	50,00	333,33	400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare/înlocuire Curea distribuție	Buc	2	1041,67	1250,00	2083,33	2500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC

50110000-9	Montare /demontare Puntea din față	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucul din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucul din spate	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna fata	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
	Piese auto							parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	
34300000-0	Schimbarea uleiului	Buc	4	375,00	450,00	1500,00	1800,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Filtru ulei + Garnitura	Buc	4	83,33	100,00	333,33	400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Filtru aer	Buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Filtru combustibil	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Filtru habitaculu	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Bujii	Buc	4	500,00	600,00	2000,00	2400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Garnitura padonului	Buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Cureaua GRM	Buc	2	458,33	550,00	916,67	1100,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC

34300000-0	Cureaua generatorului	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cablu bujii (set)	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Supape (set)	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Plăcute frâna fata set	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Plăcute frâna spate set	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din față	Buc	4	791,67	950,00	3166,67	3800,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din spate	Buc	4	708,33	850,00	2833,33	3400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Suport sferic	Buc	4	216,67	260,00	866,67	1040,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Suport amortizator de jos	Buc	4	25,00	30,00	100,00	120,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă stabilizator (set)	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă punte spate (set)	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ambreiaj	Buc	2	1541,67	1850,00	3083,33	3700,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ulei cutie de viteză	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lichid de frână	Lit	2	125,00	150,00	250,00	300,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână față (set)	Buc	2	1083,33	1300,00	2166,67	2600,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână spate (set)	Buc	2	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cablul frânei de mână	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție față	Buc	2	1075,00	1290,00	2150,00	2580,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție spate	Buc	2	991,67	1190,00	1983,33	2380,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ștergători de parbriz (set)	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lubrifiant din silicon	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Rezistență (set)	Buc	2	16,67	20,00	33,33	40,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC

34300000-0	Bec W21/5W 12V	Buc	4	25,00	30,00	100,00	120,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W55W 12V	Buc	8	16,67	20,00	133,33	160,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
	Servicii de întreținere si piese de schimb pentru Toyota Camry	buc	1						
50110000-9	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Verificarea sistemului electric	Buc	4	8,33	10,00	33,33	40,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii schimb bujii	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reparație Ambreiaj	Buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reglarea faruri	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de montare/ demontare Becuri	Buc	6	41,67	50,00	250,00	300,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare/înlocuire Curea distribuție	Buc	1	1041,67	1250,00	1041,67	1250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Montare /demontare Puntea din față	Buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucul din față	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucul din spate	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna fata	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC

50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPBAA222990A00196AC
	Piese auto								
34300000-0	Schimbarea uleiului	Buc	2	458,33	550,00	916,67	1100,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru ulei + Garnitura	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru aer	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru combustibil	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru habitaculu	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bujii	Buc	6	500,00	600,00	3000,00	3600,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Garnitura padonului	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cureaua GRM	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cureaua generatorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cablu bujii (set)	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Supape (set)	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Plăcute frâna fata set	Buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Plăcute frâna spate set	Buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din față	Buc	2	1041,67	1250,00	2083,33	2500,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din spate	Buc	2	958,33	1150,00	1916,67	2300,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Suport sferic	Buc	2	216,67	260,00	433,33	520,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Suport amortizator de jos	Buc	2	25,00	30,00	50,00	60,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă stabilizator (set)	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă punte spate (set)	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ambreiaj	Buc	1	1791,67	2150,00	1791,67	2150,00	<i>parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC

34300000-0	Ulei cutie de viteză	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lichid de frână	Lit	1	125,00	150,00	125,00	150,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână față (set)	Buc	1	1333,33	1600,00	1333,33	1600,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână spate (set)	Buc	1	1083,33	1300,00	1083,33	1300,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cablul frânei de mână	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție față	Buc	1	1241,67	1490,00	1241,67	1490,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție spate	Buc	1	1158,33	1390,00	1158,33	1390,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ștergători de parbriz (set)	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lubrifiant din silicon	Buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Rezistență (set)	Buc	6	16,67	20,00	100,00	120,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W21/5W 12V	Buc	4	25,00	30,00	100,00	120,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W55W 12V	Buc	8	16,67	20,00	133,33	160,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
	Servicii de întreținere si piese de schimb pentru Mercedes Vito	buc	1						
50110000-9	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Verificarea sistemului electric	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii schimb bujii	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reparație Ambreiaj	Buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reglarea faruri	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de montare/ demontare Becuri	Buc	6	41,67	50,00	250,00	300,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare/înlocuire Curea distribuție	Buc	0	1041,67	1250,00	0,00	0,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC

50110000-9	Montare /demontare Puntea din față	Buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucul din față	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucul din spate	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna fata	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA22299 0A00196AC
	Piese auto							parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	
34300000-0	Schimbarea uleiului	Buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Filtru ulei + Garnitura	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Filtru aer	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Filtru combustibil	Buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Filtru habitaculu	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Bujii	Buc	1	500,00	600,00	500,00	600,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Garnitura padonului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC
34300000-0	Cureaua GRM	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA33211 0A00196AC

34300000-0	Cureaua generatorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cablu bujii (set)	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Supape (set)	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Plăcute frâna fata set	Buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Plăcute frâna spate (set)	Buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din față	Buc	1	958,33	1150,00	958,33	1150,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din spate	Buc	1	875,00	1050,00	875,00	1050,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Suport sferic	Buc	1	216,67	260,00	216,67	260,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Suport amortizator de jos	Buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă stabilizator (set)	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă punte spate (set)	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ambreiaj	Buc	1	2458,33	2950,00	2458,33	2950,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ulei cutie de viteză	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lichid de frână	Lit	1	125,00	150,00	125,00	150,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână față (set)	Buc	1	1333,33	1600,00	1333,33	1600,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână spate (set)	Buc	1	1083,33	1300,00	1083,33	1300,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cablul frânei de mână	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție față	Buc	1	1241,67	1490,00	1241,67	1490,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție spate	Buc	1	1158,33	1390,00	1158,33	1390,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ștergători de parbriz (set)	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lubrifiant din silicon	Buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Rezistență (set)	Buc	6	16,67	20,00	100,00	120,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC

34300000-0	Bec W21/5W 12V	Buc	4	25,00	30,00	100,00	120,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W55W 12V	Buc	8	16,67	20,00	133,33	160,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
	Servicii de întreținere si piese de schimb pentru BMW 535i, 4x4	buc	1						
50110000-9	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Verificarea sistemului electric	Buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii schimb bujii	Buc	6	166,67	200,00	1000,00	1200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reparație Ambreiaj	Buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reglarea faruri	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de montare/ demontare Becuri	Buc	6	41,67	50,00	250,00	300,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare/înlocuire Curea distribuție	Buc	1	1041,67	1250,00	1041,67	1250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Montare /demontare Puntea din față	Buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucul din față	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucul din spate	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna spate	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna fata	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC

50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
	Piese auto							parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	
34300000-0	Schimbarea uleiului	Buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru ulei + Garnitura	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru aer	Buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru combustibil	Buc	1	1041,67	1250,00	1041,67	1250,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru habitacul	Buc	2	625,00	750,00	1250,00	1500,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bujii	Buc	6	666,67	800,00	4000,00	4800,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Garnitura padonului	Buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cureaua GRM	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cureaua generatorului	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cablu bujii (set)	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Supape (set)	Buc	1	2000,00	2400,00	2000,00	2400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Plăcute frâna fata set	Buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Plăcute frâna spate set	Buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din față	Buc	2	1375,00	1650,00	2750,00	3300,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din spate	Buc	2	1208,33	1450,00	2416,67	2900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Suport sferic	Buc	2	300,00	360,00	600,00	720,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Suport amortizator de jos	Buc	2	25,00	30,00	50,00	60,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă stabilizator (set)	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă punte spate (set)	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC

34300000-0	Ambreiaj	Buc	1	3291,67	3950,00	3291,67	3950,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ulei cutie de viteză	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lichid de frână	Lit	1	125,00	150,00	125,00	150,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână față (set)	Buc	1	1583,33	1900,00	1583,33	1900,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână spate (set)	Buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cablul frânei de mână	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție față	Buc	1	1575,00	1890,00	1575,00	1890,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție spate	Buc	1	1491,67	1790,00	1491,67	1790,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ștergători de parbriz (set)	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lubrifiant din silicon	Buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Rezistență (set)	Buc	6	16,67	20,00	100,00	120,00	parcursul anului 2021 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W21/5W 12V	Buc	4	25,00	30,00	100,00	120,00	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W55W 12V	Buc	8	16,67	20,00	133,33	160,00	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
	TOTAL			125484,17	150581,00	329581,67	395498,00		

Numele, Prenumele: Igor TESLEA În calitate de: Adminnistrator/Fondator

Ofertantul: Societatea cu răspundere limitată „T&T Motor Service”, IDNO 1017600050859

Adresa juridica: **MD-2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ismail 98/2, ap. 9**

Adresa fizica: **Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mesager 18**

Semnat: