

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dacia Logan a.f. 2017 Motor benzin 900 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rotelor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frânare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Reparația și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimbul bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnat:  Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC -Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: oeds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dacia Dokker a.f. 2017 Motor motorină 1500 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminarea	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb tenostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimb rulment placa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Serviciu: Denumire, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Cămin: DAAC -Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: oeds-b3wdp1-MD-1606902031572	din 17 decembrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dacia Logan MCV a.f. 2017 Motor motorină 1500 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rotelor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electrice								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminarea	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilactica mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimbul plăcii presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul plăcii presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnătură:  Numele, Prenumele: **Igor Scerbinschi** În calitate de: **Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA**
 Adresa: **RM, mun. Chișinău, str. Calea Jeșilor 10.**

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dacia Duster a.f. 2017 Motor benzin 1600 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rotelor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demaronului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminarea	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb plăci presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimb rulment plăci presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertant: DAAC -HERMES SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opel Astra a.f. 1995 Motor benzin 1600 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electrice								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilaxia servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termosta	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambroiaj								
49	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimbul bușelor presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul bușelor presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul bușelor presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					2 937,50	3 525	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnătură: _____ Numote, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertant: "DAAC-Hermes" SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572	din 17 decembrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skoda Octavia Tour a.f. 2006 Motor motorină 1900 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb tenostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
	50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
	50100000-6	Schimb rulment placa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: oeds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skoda Octavia Tour a.f. 1999-2000 Motor benzin 2000 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al roletelor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrului - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimbul plăcii presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul plăcii ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul plăcii presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					2 937,50	3 525	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnat de:  Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020								
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport								
Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dacia Logan a.f. 2006 Motor benzin 1450 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perților, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilaxia servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimbul plăcii de presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul arborelui ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul plăcii de presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Se încheie la data 10.12.2020, Preluare, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertant: DAAC -Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Țesilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skoda Fabia a.f. 2006 Motor benzin 1200 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rotelor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescentei – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electrice								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminarea	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimbul bușei de presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul discului ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul plăcii de presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnătură: _____ Muncie, Prenumele: **Igor Scerbinschi** În calitate de: **Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA**
 Ofertant: **DAAC -Hermes SA** Adresa: **RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.**

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skoda Scout a.f. 2008 Motor benzin 1800 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescente – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosufiantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, refului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al refului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frinare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termosta	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimbul plăci presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul disc ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul butucului plăci presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Se știe: Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Oramentul: "DAAC -Hermes" SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572	din 17 decembrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skoda Octavia a.f. 2008 Motor motorină 1900 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rotelor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electrice								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al periiilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimbul plăcii presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul muntelui placa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnata de:  Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertant: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020								
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport								
Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chevrolet Captiva a.f. 2011 Motor benzin 2400 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al roților de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilaxia servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frînă – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frînă – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul plăcii de presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnat în calitate de Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertant: DAAC -Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572	din 17 decembrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fiat Doblo a.f. 2008 Motor motorină 1300 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-maniivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al peritelor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frânare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termosta	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul plăcii ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul plăcii mormană placa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnătură, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertant: DAAC -Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572	din 17 decembrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VW Passat a.f. 1998 Motor benzin 1800T cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulei motorului	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilaxia servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frînă – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frînă – pereche (spate)	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimbul piesa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul piesa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					2 937,50	3 525	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnat: _____ P. Ișele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertant: DAAC -Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020								
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport								

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Land Rover Freelander II a.f. 2008 Motor motorină 2200 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electrice								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frânare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termosta	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb pompa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul plăcii de ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnata:  Numele, Prenumele: **Igor Scerbinschi** În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertant: **DAAC -Hermes SA** Adresa: **RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.**

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Land Rover Freelander I a.f. 2006 Motor motorină 2000 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al periiilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilaxia servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termosta	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul elementului placa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnatura: _____ Prenumele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dacia Duster a.f. 2013 Motor motorină 1500 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al roților de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescentei – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electrice								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releeului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releeului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilaxia servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimbul plăcii presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul plăcii ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul plăcii presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnătură: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC -Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mitsubishi Outlander a.f. 2011 Motor benzin 2400 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimbul plăcii presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul cingării	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul cingării presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnat: _____ Prenomle: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertant: DAAC -Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020								
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport								
Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mercedes C-Klass a.f 2005 Motor motorină 2200 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescentei – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electrice								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimbul plăcii presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul arborelui ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul plăcii presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnat:  Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertant: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport

Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Oficiul: "DAAC-Hermes" SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Iesilor 10.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dacia Logan a.f. 2015 Motor benzin 1200 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al roților de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescente – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electrice								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frinare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termosta	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimb rubinet placa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Seamnele, Prenumele: **Igor Scerbinschi** În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
 Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skoda Octavia A7 a.f. 2013 Motor motorină 2000 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemelor electrice								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al periiilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frinare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemelor de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostaț	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimbul plăcii de presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul discului de presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul rulmentului de presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnătură: _____ Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertant: DAAC -Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skoda Superb a.f. 2013 Motor benzin 2000 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul încandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Șlefuirea și reglarea presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul plăcii de presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimbul roții de presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnăt:  Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC -Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572	din 17 decembrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skoda Fabia a.f. 2011 Motor benzin 1200 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescentei – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemelor electrice								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frânare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemelor de răcire								
47	50100000-6	Schimb termosta	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimbul plăcii de presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimbul arborelui ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Servare rulment placa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertant: DAAC -Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020								
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport								
Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Iveco Daily a.f. 2004 Motor motorină 2800 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releeului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releeului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminarea	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antiigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb plăci presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimb rulment plăci presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Semnat:  Numele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea leșilor 10.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606902031572 din 17 decembrie 2020								
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport								
Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mercedes Sprinter a.f. 2008 Motor motorină 2200 cm3								
Reparația motorului și atașamentelor								
1	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
2	50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
3	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
4	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
5	50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
6	50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
7	50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
8	50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
9	50100000-6	Schimb al rolor de întindere	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
10	50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
11	50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
12	50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
13	50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
14	50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
15	50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
16	50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
17	50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
18	50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația cutiei de viteză								
19	50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
20	50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
21	50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
22	50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația și deservirea sistemului electric								
23	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
24	50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
25	50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
26	50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
27	50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
28	50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
29	50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
30	50100000-6	Reglarea sistemului de iluminarea	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Repararea mecanismului de direcție								
31	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
32	50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
33	50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
34	50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
35	50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația suspensiei și sistemului de frînare								
36	50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
37	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
38	50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
39	50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
40	50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
41	50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
42	50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
43	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
44	50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
45	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
46	50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația sistemului de răcire								
47	50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
48	50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
Reparația mecanismului ambreiaj								
49	50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
50	50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
51	50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
52	50100000-6	Schimb rulment placa presiune	Buc.	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021	TREZMD
TOTAL					4 269,16	5 123	Pe parcursul anului 2021	TREZMD

Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

