

Numărul licitației:			ocds-b3wdp1-MD-1702471608426				Data: 19.12.2023		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024				Lot:		Pagina 1 din 4
Nr. Lot	Denumire Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon – MF 230	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon – MF 230	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon – MF 230	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Canon – MF 230	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon – MF 230	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Reparatie laser	Canon – MF 230	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Curatire interior	Canon – MF 230	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Încarcare cartuş	Canon – MF 230	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
1.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Cartuş nou	Canon – MF 230	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon - MF443w	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon - MF443w	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon - MF443w	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Canon - MF443w	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon - MF443w	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Reparatie laser	Canon - MF443w	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Curatire interior	Canon - MF443w	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Încarcare cartuş	Canon - MF443w	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
2.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Cartuş nou	Canon - MF443w	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon - MF 3010	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon - MF 3010	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon - MF 3010	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Canon - MF 3010	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon - MF 3010	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Reparatie laser	Canon - MF 3010	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Curatire interior	Canon - MF 3010	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3.8	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Încarcare cartuş	Canon - MF 3010	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
3.9	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Cartuş nou	Canon - MF 3010	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
4.1	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Canon - MF 3010	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
4.2	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire bushing	Canon - MF 3010	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
4.3	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Canon - MF 3010	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
4.4	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Canon - MF 3010	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
4.5	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	Canon - MF 3010	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
4.6	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Reparatie laser	Canon - MF 3010	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE
4.7	Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024	30200000-1	Curatire interior	Canon - MF 3010	China	SCC,CET	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	ISO, CE

[illegible]

[illegible]

13.5	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	HP-M107	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
13.6	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Reparatie laser	HP-M107	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
13.7	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Curatire interior	HP-M107	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
13.8	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Încarcare cartuş	HP-M107	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
13.9	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Cartuş nou	HP-M107	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
14.1	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	HP-M12A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
14.2	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire bushing	HP-M12A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
14.3	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	HP-M12A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
14.4	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	HP-M12A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
14.5	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	HP-M12A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
14.6	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Reparatie laser	HP-M12A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
14.7	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Curatire interior	HP-M12A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
14.8	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Încarcare cartuş	HP-M12A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
14.9	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Cartuş nou	HP-M12A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
15.1	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	HP - 1102	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
15.2	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire bushing	HP - 1102	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
15.3	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	HP - 1102	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
15.4	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	HP - 1102	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
15.5	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	HP - 1102	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
15.6	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Reparatie laser	HP - 1102	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
15.7	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Curatire interior	HP - 1102	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
15.8	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Încarcare cartuş	HP - 1102	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
15.9	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Cartuş nou	HP - 1102	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
16.1	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	HP — M102A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
16.2	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire bushing	HP — M102A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
16.3	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	HP — M102A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
16.4	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	HP — M102A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
16.5	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Inlocuire rulmentelor de tractiune	HP — M102A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
16.6	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Reparatie laser	HP — M102A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
16.7	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Curatire interior	HP — M102A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
16.8	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Încarcare cartuş	HP — M102A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE
16.9	Reîncărcarea cartuşelor pentru anul 2024	30200000-1	Cartuş nou	HP — M102A	China	SCC,CET	Respectarea cerinţelor	Respectarea cerinţelor	ISO, CE

Ofertantul: Oficiu AMG SRL

Semnat: Numele, prenumele: Gordin Maxim



Adresa: mun.Chisinau, D.Riscanu 20/2

În calitate de: Manager