

				<p>prezenței ușițelor sau dopurilor de vizită și control.</p> <p>3. Curățarea pereților interiori de depuneri, de funingine și gudron ai CF și depuneri în CV.</p> <p>4. Verificarea prezenței oberlihtului sau canalelor de aspirație a aerului proaspăt.</p> <p>5. Efectuarea probei de tiraj necesar stabilit pentru CF și CV.</p> <p>Conform adreselor și cantităților din Anexa la Anunțul de participare.</p>	<p>ai CF și depunerilor de funingine și gudron, etanșeității la gaze și separării coșului și canalului de fum, absenței de surpări și gunoai acumulate în CF și CV, prezenței ușițelor sau dopurilor de vizită și control.</p> <p>8. Curățarea pereților interiori de depuneri, de funingine și gudron ai CF și depuneri în CV.</p> <p>9. Verificarea prezenței oberlihtului sau canalelor de aspirație a aerului proaspăt.</p> <p>10. Efectuarea probei de tiraj necesar stabilit pentru CF și CV.</p> <p>Conform adreselor și cantităților din Anexa la Anunțul de participare.</p>	<p>NCM VCC-2011 Indicatorul normelor de manoperă pentru Verificarea și curățarea coșurilor de fum și canalelor de ventilare</p>
--	--	--	--	---	---	---



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Golomoz Alexei În calitate de: Administrator
 Ofertantul: "Hornar-Expert" SRL Adresa: str. Dumitru Caraciobanu, 14, mun. Chișinău

Anexa nr. 23
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

pecificații de preț
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Servicii de cercetare a stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor de ventilare de ventilare din cazangeriile autonome

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71319000-7	Bunuri/servicii Servicii de cercetare a stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor de ventilare din cazangeriile autonome	serviciu	1	93074,00	Nu suntem plătitori de TVA	93074,00	Nu suntem plătitori de TVA	Serviciile vor fi prestate până la data de 07.10.2022, conform adresei și cantităților din Anexa la Anunțul de participare	MD97VI00000222 4212555MDL
TOTAL									

****Prețurile vor include cheltuielile de transport și vor fi specificate detaliat pentru fiecare coș de fum / canal de ventilare, conform adreselor și cantităților indicate în Anexa la Anunțul de participare.**



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Golomoz Alexei În calitate de: Administrator

Ofertantul: "Hornar-Expert" SRL Adresa: str. Dumitru Caraciobanu, 14, mun. Chișinău

*Anexa nr. 22
la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021*

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Servicii de cercetare a stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor de ventilare din cazangeriile autonome

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Prodotul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de cercetare a stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor de ventilare din cazangeriile autonome	Servicii de cercetare a stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor de ventilare din cazangeriile autonome			<p>Serviciile vor fi prestate pentru 153 de coșuri de fum și 116 canale de ventilare conform cerințelor tehnice de mai jos:</p> <p>1. Verificarea vizuală și instrumentală a corectitudinii și lipsei modificărilor instalației, coșului de fum (CF) și canalului de ventilare (CV).</p> <p>2. Verificarea disponibilității sectoarelor ce protejază construcțiile cu capacitatea de combustie, materialelor și grosimea stratului de izolație termică, stării perfecte și regularității amplasării capătului CF și CV în raport cu acoperișul și construcțiile din apropiere, stării tehnice a pereților interiori ai CF și depunerilor de funingine și gudron, etanșeității la gaze și separării coșului și canalului de fum, absenței de surpări și gunoaie acumulate în CF și CV,</p>	<p>Serviciile vor fi prestate pentru 153 de coșuri de fum și 116 canale de ventilare conform cerințelor tehnice de mai jos:</p> <p>6. Verificarea vizuală și instrumentală a corectitudinii și lipsei modificărilor instalației, coșului de fum (CF) și canalului de ventilare (CV).</p> <p>7. Verificarea disponibilității sectoarelor ce protejază construcțiile cu capacitatea de combustie, materialelor și grosimea stratului de izolație termică, stării perfecte și regularității amplasării capătului CF și CV în raport cu acoperișul și construcțiile din apropiere, stării tehnice a pereților interiori</p>	<p>SM SR EN 15287-1+AI:2011 și SM SR EN 15287-2:2011</p> <p>Standarde privind procedurile de verificare și curățare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare; SM SR EN 1443:2011</p> <p>Coșuri de fum. Condiții generale</p>