

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1645450321164 din: 22 febr 2022, 16:00 - 2 mart 2022, 8:00

**Obiectul achiziției:** Mentenanța aneografului monopolar Shimadzu

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>Bunuri/servicii</b>						
310000 0-1	Mentenanța aneografului monopolar Shimadzu	-	-	-	<p>1 DAR-9000                      Inspectie vizuala                      Verificarea conexiuni electrice                      Verificarea conexiuni PSB                      Curatare componente de praf                      Inspectare, curatare de praf monitoare 4 buc.                      Verificare tensiune de alimentare                      Inspectare, curatare de praf monitoare Transformator                      Verificare SW, cu modificare setari la cerere                      Actualizare SW ,                      Evaluare calitate imagine (rezolutie, LC)                      Ajustare calitate imagine inclusiv geometrie                      Ajustare axa ceometrica                      Ajustare focus CCD                      Curatare componente optice                      Inspectie II                      Verificare tensiuni alimentare II DC interne                      Ajustare focus si geometrie II                      Teste functionale</p> <p>2 UD-150                      Inspectare vizuala                      Curatare componente de praf                      Verificare kV                      Verificare mA                      Verificare timp exp                      Verificare contor exp                      Verificare IBS                      Verificare IRIS-F                      Verificare IRIS-R                      Verificare PHV-R                      Verificare tensiuni alimentare AC                      Verificare tensiune de alimentare DC interne                      Ajustari:                      kV                      mA                      timp                      IBS                      IRIS-F                      IRIS-R                      PHV-R</p>	<p>1 DAR-9000                      Inspectie vizuala                      Verificarea conexiuni electrice                      Verificarea conexiuni PSB                      Curatare componente de praf                      Inspectare, curatare de praf monitoare 4 buc.                      Verificare tensiune de alimentare                      Inspectare, curatare de praf monitoare Transformator                      Verificare SW, cu modificare setari la cerere                      Actualizare SW ,                      Evaluare calitate imagine (rezolutie, LC)                      Ajustare calitate imagine inclusiv geometrie                      Ajustare axa ceometrica                      Ajustare focus CCD                      Curatare componente optice                      Inspectie II                      Verificare tensiuni alimentare II DC interne                      Ajustare focus si geometrie II                      Teste functionale</p> <p>2 UD-150                      Inspectare vizuala                      Curatare componente de praf                      Verificare kV                      Verificare mA                      Verificare timp exp                      Verificare contor exp                      Verificare IBS                      Verificare IRIS-F                      Verificare IRIS-R                      Verificare PHV-R                      Verificare tensiuni alimentare AC                      Verificare tensiune de alimentare DC interne                      Ajustari:                      kV                      mA                      timp                      IBS                      IRIS-F                      IRIS-R                      PHV-R</p>	-

			<p>FVR VFV</p> <p>3 SA60&amp; Tub Inspectie vizual (scurgeri ulei e.t.c) Curatare componente de praf Verificarea functionare sensor flux, temperatura Verificare contor expuneri Ajustare axa tub Inspectie cabluri TI Schimb izolator cabluri TI Verificare tensiune de alimentare AC</p> <p>4 MH-200S Inspectie vizuala Inspectie componente de fixare Curatare componente de praf Testare circuite de siguranta Testare functionare (pozitii,limete e.t. c) Calibrare pozitii Verificare tensiune de alimentare AC Verificare tensiune de alimentare DC interne Inspectie si ajustare componente mecanice Lubrifierea componente mecanice</p> <p>5 KS-60 Inspectie vizuala Inspectie componente de fixare Curatare componente de praf Testare circuite de siguranta Testare functionare (pozitii,limete e.t. c) Calibrare pozitii Verificare tensiune de alimentare AC Verificare tensiune de alimentare DC interne Inspectie si ajustare componente mecanice Lubrifierea componente mecanice</p> <p>6 Colimator F12 Inspectie vizuala Curatare componente de praf Testare functionare Verificarea tensiune alimentare DC Ajustare axa Ajustare geometrie</p> <p>7 Statie hemodinamica Inspectare vizuala Curatare componente de praf Inspectie conexiune bloc achizitie Testare functionala Inlocuire sensor defecti Testare functionala SW Lucrari de configurare SW</p> <p>8 Injectomat Inspectie vizuala Curatare componente de praf Testare functionala Verificare tensiune alimentare AC Verificare tensiune alimentare DC interne Verificare baterie Inlocuire baterie</p> <p>9 Personal Instruire</p> <p>10 Dezmembrare parti laterale ale instalatiei 11 Curatare de praf componente interne 12 Prezența autorizației de la producător. 13 Existența personalului specializat în acest gen de dispozitive.</p>	<p>FVR VFV</p> <p>3 SA60&amp; Tub Inspectie vizual (scurgeri ulei e.t.c) Curatare componente de praf Verificarea functionare sensor flux, temperatura Verificare contor expuneri Ajustare axa tub Inspectie cabluri TI Schimb izolator cabluri TI Verificare tensiune de alimentare AC</p> <p>4 MH-200S Inspectie vizuala Inspectie componente de fixare Curatare componente de praf Testare circuite de siguranta Testare functionare (pozitii,limete e.t. c) Calibrare pozitii Verificare tensiune de alimentare AC Verificare tensiune de alimentare DC interne Inspectie si ajustare componente mecanice Lubrifierea componente mecanice</p> <p>5 KS-60 Inspectie vizuala Inspectie componente de fixare Curatare componente de praf Testare circuite de siguranta Testare functionare (pozitii,limete e.t. c) Calibrare pozitii Verificare tensiune de alimentare AC Verificare tensiune de alimentare DC interne Inspectie si ajustare componente mecanice Lubrifierea componente mecanice</p> <p>6 Colimator F12 Inspectie vizuala Curatare componente de praf Testare functionare Verificarea tensiune alimentare DC Ajustare axa Ajustare geometrie</p> <p>7 Statie hemodinamica Inspectare vizuala Curatare componente de praf Inspectie conexiune bloc achizitie Testare functionala Inlocuire sensor defecti Testare functionala SW Lucrari de configurare SW</p> <p>8 Injectomat Inspectie vizuala Curatare componente de praf Testare functionala Verificare tensiune alimentare AC Verificare tensiune alimentare DC interne Verificare baterie Inlocuire baterie</p> <p>9 Personal Instruire</p> <p>10 Dezmembrare parti laterale ale instalatiei 11 Curatare de praf componente interne 12 Prezența autorizației de la producător. 13 Existența personalului specializat în acest gen de dispozitive.</p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**