

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația drumului în piatră spartă L 540 – drum de acces spre s. Cupcui

| <u>Nr. d/o</u> | <u>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</u> | <u>L05/2026 15-31</u> | <u>L06/2026 01-15</u> | <u>L06/2026 15-30</u> | <u>L07/2026 01-15</u> | <u>L07/2026 15-31</u> | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Reparația drumului în piatră spartă L 540 – drum de acces spre s. Cupcui | | | | | | | |
| <u>1.1</u> | <u>Lucrari de pregatire</u> | | | | | | |
| <u>1.2</u> | <u>Compactarea</u> | | | | | | |
| <u>1.3</u> | <u>Amenajarea din piatra sparta</u> | | | | | | |

Data completării: 28/04/2026

Nume/prenume: Dodica Alina

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL „SpeedQual COM”