

Specificatii tehnice

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1585554795447

Data: 15 aprilie 2020

Denumirea licitației: Piese de schimb automobile Hyundai motor TDI motorina a.f. 2011 - 41 un., VIN KMWJA37HACU396344

Lot: 4



Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMWJA37HACU396344								
4.1	34300000-0	bielela stabilizator fata	SLK8170L	Comunității Europene	555,00	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMWJA37HACU396344		
4.2	34300000-0	bielela stabilizator spate	ADG085126	Comunității Europene	BluePrint	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMWJA37HACU396344		
4.3	34300000-0	bucsa stabilizator fata	GOMH16	Comunității Europene	Ashika	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMWJA37HACU396344		
4.4	34300000-0	bucsa stabilizator spate	GOMH17	Comunității Europene	Ashika	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-KMWJA37HACU396344		
4.5	34300000-0	scoaba bucsa stabilizator fata	54814-3K000	Comunității Europene	Hyundai	KMWJA37HACU396344		
4.6	34300000-0	scoaba bucsa stabilizator spate	54814-3K000	Comunității Europene	Hyundai	KMWJA37HACU396344		
4.7	34300000-0	pivot	CBKK22	Comunității Europene	CTR	KMWJA37HACU396344		
4.8	34300000-0	bugie incandescenta	LA0303K	Comunității Europene	JC	KMWJA37HACU396344		
4.9	34300000-0	demaror	STA9406	Comunității Europene	Krauf	KMWJA37HACU396344		
4.10	34300000-0	generator	3730042910	Comunității Europene	Hyundai	KMWJA37HACU396344		
4.11	34300000-0	suport usa laterala de jos	829354H000	Comunității Europene	Hyundai	KMWJA37HACU396344		
4.12	34300000-0	suport usa laterala din mijloc	829354H000	Comunității Europene	Hyundai	KMWJA37HACU396344		
4.13	34300000-0	suport usa laterala de sus	81420-4H000	Comunității Europene	Hyundai	KMWJA37HACU396344		
4.14	34300000-0	miner usa cabina parte dreapta/stinga	826104H000WK	Comunității Europene	Hyundai	KMWJA37HACU396344		

4.15	34300000-0	miner usa laterala salon	836104D000WK	Comunității	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-	
4.16	34300000-0	miner usa spate salon	817552E000KD	Comunității	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-	
4.17	34300000-0	lacat usa cabina partea dreapta/stinga	813104H000	Comunității	Hyundai	KMJW/A37HACU396344	
4.18	34300000-0	lacat usa laterala salon	814404H000	Comunității	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-	
4.19	34300000-0	lacat usa spate salon	812304H001	Comunității	Hyundai	KMJW/A37HACU396344	
4.20	34300000-0	amortizor usa spate	PQA270	Comunității	PMC	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-	
4.21	34300000-0	sabot frina fata	50K19	Comunității	Japko	KMJW/A37HACU396344	
4.22	34300000-0	sabot frina spate	51K07	Comunității	Japko	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-	
4.23	34300000-0	janta (disc roata)	529104H000	Comunității	Hyundai	KMJW/A37HACU396344	
4.24	34300000-0	amortizor spate	349166	Comunității	KYB	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-	
4.25	34300000-0	arc suspensie spate	551004H000	Comunității	Hyundai	KMJW/A37HACU396344	
4.26	34300000-0	piulita roata	RX0423	Comunității	OEM	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-	
4.27	34300000-0	surub roata	0584-001	Comunității	Febest	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-	
4.28	34300000-0	curca pompa hidraulica	4PK1060	Comunității	Dayco	KMJW/A37HACU396344	
4.29	34300000-0	curca generator	7PK2265	Comunității	Dayco	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-	
4.30	34300000-0	curca conditioner	6PK1420	Comunității	Dayco	KMJW/A37HACU396344	
4.31	34300000-0	stergator parbriz	VAS45760	Comunității	Valeo	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 - 41 un. VIN-	

Semnat: _____

(Signature)

Numele, Prenumele: **Duca Victor**

În calitate de: **director general**

Ofertantul: **Aria-Duca SRL**

Adresa: **mun. Chisinau, sos. Muncesti 29**

