

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1678191035129 din 20.03.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport, cu piese de schimb pentru anul 2023

Nr	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mijloace de transport care urmează a fi deservite și reparate în mun.Chișinău								
1. Automobilul Skooda Octavia 1,9 TDI, a.2007								
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	725,00	870,00	725,00	870,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	210,83	253,00	210,83	253,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	1	483,33	580,00	483,33	580,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	441,67	530,00	441,67	530,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb lichid frîne	buc	1	275,00	330,00	275,00	330,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb plăcuțe frînă față (set)	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frînă spate (set)	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Reglarea unghiurilor	buc	1	325,00	390,00	325,00	390,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Reparația suporturilor de frână	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

14	Schimb burfud planetarei exterioare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Schimb burfud planetarei interioare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
16	Schimb set GRM	buc	1	4 166,67	5 000,00	4 166,67	5 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
17	Schimb suport motor (set)	buc	1	600,00	720,00	600,00	720,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
18	Schimb termostat	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
19	Diagnostică computerizată	buc	1	191,67	230,00	191,67	230,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2. Dacia Dokker a. 2017, (1,5 B)								
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	725,00	870,00	725,00	870,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	2	210,83	253,00	421,67	506,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	2	308,33	370,00	616,67	740,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	2	483,33	580,00	966,67	1 160,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb amortizator față	buc	2	1 166,67	1 400,00	2 333,33	2 800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bucșă (salen bloc) braț față	buc	2	741,67	890,00	1 483,33	1 780,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bucșă (salen bloc) braț spate	buc	2	741,67	890,00	1 483,33	1 780,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Reglarea unghiurilor de direcție	buc	2	325,00	390,00	650,00	780,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/186/65	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	608,33	730,00	608,33	730,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	591,67	710,00	591,67	710,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb amortizator spate	buc	2	1 083,33	1 300,00	2 166,67	2 600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Diagnostică suspensiei	buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

15	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3. Dacia Logan, a.2013 (UU14SDAG450218188) 1142 m3								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	6	725,00	870,00	4 350,00	5 220,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	6	216,67	260,00	1 300,00	1 560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	6	283,33	340,00	1 700,00	2 040,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	6	337,50	405,00	2 025,00	2 430,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	6	408,33	490,00	2 450,00	2 940,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb set distribuție GRM	buc	6	4 083,33	4 900,00	24 500,00	29 400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	48	91,67	110,00	4 400,00	5 280,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii (set)	buc	6	441,67	530,00	2 650,00	3 180,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb lichid frîne	buc	6	275,00	330,00	1 650,00	1 980,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	48	83,33	100,00	4 000,00	4 800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Diagnostică computerizată	buc	6	191,67	230,00	1 150,00	1 380,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Diagnostică suspensiei	buc	12	150,00	180,00	1 800,00	2 160,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb suport motor	buc	6	600,00	720,00	3 600,00	4 320,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb curea amplificator hidraulic	buc	6	666,67	800,00	4 000,00	4 800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Schimb plăcuțe frînă față (set)	buc	12	575,00	690,00	6 900,00	8 280,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
16	Schimb plăcuțe frînă spate (set)	buc	6	575,00	690,00	3 450,00	4 140,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4. Dacia Logan a.2010 (UU1KSD20544109314) 1461 m3								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	225,00	270,00	225,00	270,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

4	Schimb filtru salon	buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru combustibil	buc	1	408,33	490,00	408,33	490,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb set distribuție GRM	buc	1	4 083,33	4 900,00	4 083,33	4 900,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb lichid de frâne 2 serv	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Diagnosticarea computerizata	buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb suport motor	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
16	Schimb bucșă stabilizator	buc	1	350,00	420,00	350,00	420,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
17	Reglarea unghiurilor de direcție	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
18	Schimb termostat	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
19	Schimb bucșă (salen bloc) braț față	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
20	Schimb bucșă (salen bloc) braț spate	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
21	Schimb mecanism de direcție	buc	1	1 166,67	1 400,00	1 166,67	1 400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
22	Schimb ambreaj	buc	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
23	Schimbarea începătorului (craprep)	buc	1	3 750,00	4 500,00	3 750,00	4 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

5. Chevrolet Orlando (KL1YF7559EK537679) 1796 m3

1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	600,00	720,00	600,00	720,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
---	---------------------------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--

2	Schimb filtru ulei	buc	1	225,00	270,00	225,00	270,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	408,33	490,00	408,33	490,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb set distribuție GRM	buc	1	4 083,33	4 900,00	4 083,33	4 900,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimbarea pres grniturei spate motor (zadnii corenoi)	buc	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Reparația sistemului de încălzire a salonului	buc	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Reglarea unghiurilor	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Diagnosticarea computerizata	buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
16	Schimb bucșă (salen bloc) braț față	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
17	Schimb arc elicoidal față	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
18	Schimb arc elicoidal spate	buc	1	1 166,67	1 400,00	1 166,67	1 400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
19	Schimb cilindru frână spate	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
20	Schimb amortizator spate	buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
21	Schimb oglinda stângă	buc	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6. Tractor Foton-454 a.2012								
1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	buc	1	1 916,67	2 300,00	1 916,67	2 300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

2	Schimb filtru ulei	buc	1	391,67	470,00	391,67	470,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	441,67	530,00	441,67	530,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	775,00	930,00	775,00	930,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	908,33	1 090,00	908,33	1 090,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Lucrări de sudare (costul include lucrările, materialele și piesele	ore	6	400,00	480,00	2 400,00	2 880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Lucrări pe sistemul electric (costul include lucrările, materialele și piesele	ore	8	400,00	480,00	3 200,00	3 840,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

7. Dacia Duster, HCH-497

1	Demontare-montare-balansare, instalaree la automobil roată R16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

8. Dacia Logan, WVI-419

1	Demontare-montare-balansare, instalaree la automobil roată R16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

9. Dacia Dokker, a.2017 (1,5B)

1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	225,00	270,00	225,00	270,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	408,33	490,00	408,33	490,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

6	Schimb lichid răcire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb set GRM	buc	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

10. FORD Focus, a.2007

1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	225,00	270,00	225,00	270,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	408,33	490,00	408,33	490,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb set distribuție (GRM)	buc	1	2 500,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Diagnostică computerizată	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	650,00	780,00	650,00	780,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb lichid răcire	buc	1	408,33	490,00	408,33	490,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	783,33	940,00	783,33	940,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	783,33	940,00	783,33	940,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

11. Volkswagen transporter, 1.7 cm3, a. 1989

1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	2 500,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Diagnostică computerizată	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb lichid răcire	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

12. Renault Kangoo (1.6 benzina a.2017)

1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

7	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	2 500,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Diagnostică computerizată	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb lichid răcire	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb lacăt spate	buc	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Schimb plăcuțe spate (set)	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

13. Mercedes Benz cdi, a.2011

1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	225,00	270,00	225,00	270,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	408,33	490,00	408,33	490,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb set GRM	buc	1	4 083,33	4 900,00	4 083,33	4 900,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16/185/65	buc	12	91,67	110,00	1 100,00	1 320,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	12	83,33	100,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

14. Volkswagen Tiguan, 1950 cm3, a.2016

1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
---	---------------------------------------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--

2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Diagnostică computerizată	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb lichid răcire	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

15. UAZ-3962, a.1989

1	Schimb ulei de motor 10w40	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

7	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb rulment roata din față	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

16. Fiat Ducato 1,3 TD a.2007 (VFICALA834137185)

1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb suport motor (set complet)	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Diagnostică suspensiei 2serv	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Diagnostică computerizată	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

17. IVECO refrigerat

1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16/185/65	buc	12	91,67	110,00	1 100,00	1 320,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

9	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	12	83,33	100,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
18. Dacia Duster, IAJ-601, IAJ-604								
1	Demontare-montare-balansare, instalaree la automobil roată R16	buc	16	91,67	110,00	1 466,67	1 760,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	16	83,33	100,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
19. Dacia Sandero, TVD-612, TVD-637								
1	Demontare-montare-balansare, instalaree la automobil roată R16	buc	16	91,67	110,00	1 466,67	1 760,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	16	83,33	100,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
20. FORD Tranzit refrigerator, RWN-017, RWN-026								
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	2	1 416,67	1 700,00	2 833,33	3 400,00	Pe parcursul anului 2022, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	2	416,67	500,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2022, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	2	441,67	530,00	883,33	1 060,00	Pe parcursul anului 2022, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	2	916,67	1 100,00	1 833,33	2 200,00	Pe parcursul anului 2022, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	2	800,00	960,00	1 600,00	1 920,00	Pe parcursul anului 2022, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb set (GRM)	buc	2	5 000,00	6 000,00	10 000,00	12 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16/185/65	buc	24	91,67	110,00	2 200,00	2 640,00	Pe parcursul anului 2022, la necesitate.
8	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	24	83,33	100,00	2 000,00	2 400,00	Pe parcursul anului 2022, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe frână față	buc	2	541,67	650,00	1 083,33	1 300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	2	541,67	650,00	1 083,33	1 300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
21. Renault Tracs, HMK-293								
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
22. Automobil Dacia Sandero, (898 cm3), a.2017 ITE-322								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	1	1 416,67	1 700,00	1 416,67	1 700,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	441,67	530,00	441,67	530,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

5	Schimb filtru benzină	buc	1	800,00	960,00	800,00	960,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
23. Dacia Logan,HCH-485								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
24. Dacia Sandero, TVD-654								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
25. Dacia Duster, WVI-393								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
26. Dacia Logan, a.2008, (1390 xm3) CL AK 818								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe spate (set)	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

12	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
27. Dacia DOKKER, a.2017 ITE-353								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe spate (set)	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
28. Dacia DOKKER, a.2017 SBB-343								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe spate (set)	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
29. Dacia Logan (1149 cm3), a. 2014 (HN BC-832), cm an 708, a.2014								

1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe spate (set)	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

30. VAZ 21114, a.2008

1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bugii incandescente (set) 1serv	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe spate (set)	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb set distributie (GRM) 1serv	buc	1	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

31. Dacia Logan, HCH-485

1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

32. Dacia Sandero, TVD-654

1	Demontare-montare-balansare, instalaree la automobil roată R16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
33. Dacia Duster, WVI-393								
1	Demontare-montare-balansare, instalaree la automobil roată R16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
34. Skoda Octavia (1.6 BFQ, a.2009) COL-589								
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb lichid frîne 1 serv	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb plăcuțe frînă față (set) 1serv	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1serv	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Reglarea unghiurilor de direcție 1serv	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb lichid răcire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb becuri	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Schimb demaror	buc	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
16	Schimb set GRM 1 serv	buc	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
17	Diagnostică computerizată	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
18	Schimb ambreaj cu volantă și rulemnt presiune spate	buc	1	2 333,33	2 800,00	2 333,33	2 800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
35. Dacia Dokker, a.2017, (1,5)B								
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

5	Schimb filtru benzină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Reglarea unghiurilor de direcție	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb set GRM	buc	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65 8serv	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe frână față (set) 1serv	buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb plăcuțe frână spate (set) 1serv	buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb amortizator spate	buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
36. VAZ 2121, a. 1990								
1	Schimb ulei de motor 10w40	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb amortizator spate 2serv	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe spate (set)	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
37. Dacia Logan, WVI-431								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
38. Dacia Sandero, TVD-642, TVD-608								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	buc	16	91,67	110,00	1 466,67	1 760,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	16	83,33	100,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
39. Dacia Duster, BYF-603								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

[illegible]

1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Reglarea unghiurilor de direcție	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb set GRM	buc	1	2 333,33	2 800,00	2 333,33	2 800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe frână față (set) 1serv	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb plăcuțe frână spate (set) 1serv	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb amortizator spate	buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
43. Dacia Logan, WVI-431								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
44. Dacia Sandero, TVD-6618, TVD-657								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	buc	16	91,67	110,00	1 466,67	1 760,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	16	83,33	100,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
45. Dacia Duster, HCH-490								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
46. Dacia Logan, a.2013, RZ AJ-907								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bugii incandescente (set) 1serv	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

8	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe spate (set)	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb set distributie (GRM) 1serv	buc	1	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65 8serv	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15 4serv	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
47. Dacia DUSTER, (1598 cm3), a.2014, a.2013								
1	Schimb ulei de motor 5w40 2serv	buc	2	625,00	750,00	1 250,00	1 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei 2serv	buc	2	283,33	340,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer 2serv	buc	2	300,00	360,00	600,00	720,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon 2serv	buc	2	533,33	640,00	1 066,67	1 280,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină 2serv	buc	2	466,67	560,00	933,33	1 120,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	2	416,67	500,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bugii incandescente (set) 1serv	buc	2	533,33	640,00	1 066,67	1 280,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb set distributie (GRM) 1serv	buc	2	5 000,00	6 000,00	10 000,00	12 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe frână față	buc	2	666,67	800,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb plăcuțe spate (set)	buc	2	541,67	650,00	1 083,33	1 300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65 8serv	buc	16	91,67	110,00	1 466,67	1 760,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15 4serv	buc	16	83,33	100,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
Mijloacele de transport care urmează a fi deservite și reparate în mun. Bălți								
48. VAZ 2107 BL BZ 079								
1	Schimb ulei de motor 10w40	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	433,33	520,00	433,33	520,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	475,00	570,00	475,00	570,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	508,33	610,00	508,33	610,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	4	91,67	110,00	366,67	440,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	4	83,33	100,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	608,33	730,00	608,33	730,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	6 166,67	7 400,00	6 166,67	7 400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb rulment roata din față	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

11	Schimb perii parbriz	buc	1	370,00	444,00	370,00	444,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb bec fara H	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	616,67	740,00	616,67	740,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb glușiteli	buc	1	1 666,67	2 000,00	1 666,67	2 000,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Schimb cilindru frână	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
16	Schimb starter	buc	1	8 600,00	10 320,00	8 600,00	10 320,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
17	Schimb generator	buc	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
18	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
49. Dacia Logan, HCH-484								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
50. Dacia Sandero, TVD-597, TVD-610, TVD-576								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	24	91,67	110,00	2 200,00	2 640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	24	83,33	100,00	2 000,00	2 400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
51. Dacia Duster, HCH-420								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
52. VAZ 2121, a.2004, BL CK-600								
1	Schimb ulei de motor 10w40	buc	1	475,00	570,00	475,00	570,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	216,67	260,00	216,67	260,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	308,33	370,00	308,33	370,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	483,33	580,00	483,33	580,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb amortizator spate 2	buc	1	391,67	470,00	391,67	470,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	5 750,00	6 900,00	5 750,00	6 900,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe spate (set)	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

53. VAZ 2107 BLDS 304								
1	Schimb ulei de motor 10w40	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	433,33	520,00	433,33	520,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	475,00	570,00	475,00	570,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	508,33	610,00	508,33	610,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	608,33	730,00	608,33	730,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	6 166,67	7 400,00	6 166,67	7 400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb rulment roata din față	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb perii parbriz	buc	1	370,00	444,00	370,00	444,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb bec fara H	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	616,67	740,00	616,67	740,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb motor sistemul de încălzire 1 serv	buc	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Schimb cilindru frână	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
16	Schimb starter	buc	1	8 600,00	10 320,00	8 600,00	10 320,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
17	Schimb generator	buc	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
18	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
54. Dacia Dokker, NAV 640								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	241,67	290,00	241,67	290,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	408,33	490,00	408,33	490,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	433,33	520,00	433,33	520,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	391,67	470,00	391,67	470,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb set GRM	buc	1	4 833,33	5 800,00	4 833,33	5 800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
55. Dacia Logan, JYL 372								
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

2	Schimb filtru ulei	buc	1	241,67	290,00	241,67	290,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	408,33	490,00	408,33	490,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	433,33	520,00	433,33	520,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	391,67	470,00	391,67	470,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb set GRM	buc	1	4 833,33	5 800,00	4 833,33	5 800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
56. VAZ 2107 , GLAH 009								
1	Schimb ulei de motor 10w40	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	433,33	520,00	433,33	520,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	475,00	570,00	475,00	570,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	508,33	610,00	508,33	610,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	391,67	470,00	391,67	470,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb set GRM	buc	1	6 166,67	7 400,00	6 166,67	7 400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65 8serv	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	475,00	570,00	475,00	570,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb suport sferic	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb fara, becuri	buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb carburator	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Schimb cutie de viteză	buc	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
57. VAZ 21114, FLAK 777								
1	Schimb ulei de motor 10w40	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	433,33	520,00	433,33	520,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	475,00	570,00	475,00	570,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	508,33	610,00	508,33	610,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	391,67	470,00	391,67	470,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

7	Schimb set GRM	buc	1	6 166,67	7 400,00	6 166,67	7 400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	475,00	570,00	475,00	570,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb amortizator spate	buc	2	1 458,33	1 750,00	2 916,67	3 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
58. Dacia Logan, a.2008, a. 2013, a. 2014 (1390 cm3)								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	3	566,67	680,00	1 700,00	2 040,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	3	241,67	290,00	725,00	870,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	3	258,33	310,00	775,00	930,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	3	408,33	490,00	1 225,00	1 470,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	3	433,33	520,00	1 300,00	1 560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	3	391,67	470,00	1 175,00	1 410,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bugii incandescente (set)	buc	3	666,67	800,00	2 000,00	2 400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb plăcuțe frână față	buc	3	541,67	650,00	1 625,00	1 950,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	3	541,67	650,00	1 625,00	1 950,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb set GRM 1	buc	3	4 833,33	5 800,00	14 500,00	17 400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	24	91,67	110,00	2 200,00	2 640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	24	83,33	100,00	2 000,00	2 400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
59. Dacia Logan, WVI-417								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
60. Dacia Sandero, TVD-665								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
61. Dacia Duster, HCH-469								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

62. Dacia Dokker, a.2017								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	241,67	290,00	241,67	290,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	408,33	490,00	408,33	490,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	433,33	520,00	433,33	520,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	391,67	470,00	391,67	470,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb set GRM	buc	1	4 833,33	5 800,00	4 833,33	5 800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
63. GAZ-27527504								
1	Schimb ulei de motor 10w40	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	433,33	520,00	433,33	520,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	475,00	570,00	475,00	570,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	508,33	610,00	508,33	610,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	608,33	730,00	608,33	730,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb set distributie (GRM)	buc	1	6 166,67	7 400,00	6 166,67	7 400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb perii parbriz	buc	1	370,00	444,00	370,00	444,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb bec fara H	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	616,67	740,00	616,67	740,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
64. Dacia Dokker, a.2017 RCM-993, BBM-130								
1	Schimb ulei de motor 5w40 2serv	buc	2	566,67	680,00	1 133,33	1 360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei 2serv	buc	2	241,67	290,00	483,33	580,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer 2serv	buc	2	258,33	310,00	516,67	620,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

4	Schimb filtru salon 2serv	buc	2	408,33	490,00	816,67	980,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină 2serv	buc	2	433,33	520,00	866,67	1 040,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire 2serv	buc	2	391,67	470,00	783,33	940,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bugii incandescente (set)	buc	2	666,67	800,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb plăcuțe frână față	buc	2	541,67	650,00	1 083,33	1 300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	2	541,67	650,00	1 083,33	1 300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb set GRM	buc	2	4 833,33	5 800,00	9 666,67	11 600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65 8serv	buc	16	91,67	110,00	1 466,67	1 760,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	16	83,33	100,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
65. Dacia Logan, WVI-438								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
66. Dacia Sandero, TVD-602								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
67. Dacia Duster, IAJ -607								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
68. Dacia Logan (1149 cm3), a.2014, DN AM-227, a.2016 DDH-464								
1	Schimb ulei de motor 5w40 2serv	buc	2	566,67	680,00	1 133,33	1 360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei 2serv	buc	2	241,67	290,00	483,33	580,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer 2serv	buc	2	258,33	310,00	516,67	620,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon 2serv	buc	2	408,33	490,00	816,67	980,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină 2serv	buc	2	433,33	520,00	866,67	1 040,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire 2serv	buc	2	391,67	470,00	783,33	940,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bugii incandescente (set)	buc	2	666,67	800,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb plăcuțe frână față	buc	2	541,67	650,00	1 083,33	1 300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	2	541,67	650,00	1 083,33	1 300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

10	Reglarea unghiurilor de direcție	buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb set GRM	buc	2	4 833,33	5 800,00	9 666,67	11 600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65 8serv	buc	16	91,67	110,00	1 466,67	1 760,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	16	83,33	100,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
69. Automobil dacia Duster (1598 cm3), a.2013								
1	Schimb ulei de motor 5w40	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	241,67	290,00	241,67	290,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	408,33	490,00	408,33	490,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	433,33	520,00	433,33	520,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid răcire	buc	1	391,67	470,00	391,67	470,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb set GRM	buc	1	4 833,33	5 800,00	4 833,33	5 800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb parbriz	buc	1	4 833,33	5 800,00	4 833,33	5 800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65 8serv	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
Mijloace de transport care urmează a fi deservite și reparate în or.Comrat								
70. Iveco Daily 35s12 2,287 TD a.2004 CH AR-548								
1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	buc	2	500,00	600,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei 2 serv	buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer 2 serv	buc	2	308,33	370,00	616,67	740,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon 2 serv	buc	2	370,83	445,00	741,67	890,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină 2 serv	buc	2	400,00	480,00	800,00	960,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R15/215/85 1serv	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set) 1serv	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb lichid frîne 1serv	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
Dacia Logan a.2019								

11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	4	91,67	110,00	366,67	440,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	4	83,33	100,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
Dacia Sandero a.2022								
12	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	4	91,67	110,00	366,67	440,00	Pe parcursul anului 2022, la necesitate.
13	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	4	83,33	100,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2022, la necesitate.
Dacia Duster a.2020								
12	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	4	91,67	110,00	366,67	440,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	4	83,33	100,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
Automobil Chevrolet Aveo (1206 cm3) a.2011								
12	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	8	91,67	110,00	733,33	880,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	83,33	100,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
Mitsubishi Lancer a.2010								
1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	buc	1	529,17	635,00	529,17	635,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	325,00	390,00	325,00	390,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	408,33	490,00	408,33	490,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	4	91,67	110,00	366,67	440,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	4	83,33	100,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	591,67	710,00	591,67	710,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb set (GRM)	buc	1	5 916,67	7 100,00	5 916,67	7 100,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Diagnostică computerizată	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb plăcuțe frână față	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
Lotul 4 CSP Cahul								
IVECO 35s12V (2287 cm3) a.2004								
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

2	Schimb filtru ulei	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	412,50	495,00	412,50	495,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru motorină	buc	1	500,00	600,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 C	buc	4	91,67	110,00	366,67	440,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Vulcanizarea anvelopei R15/215/85	buc	4	83,33	100,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	633,33	760,00	633,33	760,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb lichid de frâne	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
Dacia Dokker a.2017 (1600 cm3)								
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	558,33	670,00	558,33	670,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	391,67	470,00	391,67	470,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	433,33	520,00	433,33	520,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Schimb filtru benzină	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
6	Schimb lichid de răcire	buc	1	391,67	470,00	391,67	470,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb set (GRM)	buc	1	5 416,67	6 500,00	5 416,67	6 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb parbriz	buc	1	1 583,33	1 900,00	1 583,33	1 900,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb curea generator	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	591,67	710,00	591,67	710,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb lichid de frâne	buc	1	316,67	380,00	316,67	380,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
14	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 C	buc	4	91,67	110,00	366,67	440,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
15	Vulcanizarea anvelopei R15/185/85	buc	4	83,33	100,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
Opel Astra a.2007								
1	Schimb ulei de motor	buc	1	533,33	640,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Schimb filtru ulei	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
3	Schimb filtru aer	buc	1	404,17	485,00	404,17	485,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
4	Schimb filtru salon	buc	1	383,33	460,00	383,33	460,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
5	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	4	91,67	110,00	366,67	440,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.

6	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	4	83,33	100,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
7	Schimb filtru benzină	buc	1	408,33	490,00	408,33	490,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
8	Schimb lichid de răcire	buc	1	391,67	470,00	391,67	470,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
9	Schimb set (GRM)	buc	1	3 750,00	4 500,00	3 750,00	4 500,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
10	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	633,33	760,00	633,33	760,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
11	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	633,33	760,00	633,33	760,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
12	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	600,00	720,00	600,00	720,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
13	Schimb lichid de frâne	buc	1	316,67	380,00	316,67	380,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
Dacia Logan a.2019								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	buc	4	91,67	110,00	366,67	440,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	4	83,33	100,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
Dacia Sandero a.2022								
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	buc	4	91,67	110,00	366,67	440,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
2	Vulcanizarea anvelopei R16	buc	4	83,33	100,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2023, la necesitate.
	TOTAL LOT					535 000,00	642 000,00	

Semnat: _____

Nume: Rusu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „QUALITY STANDARD” S.R.L.