

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1607513961613 din 2 ian 2021, 13:52

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a echipamentelor multifuncționale poligrafice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Servicii de deservire tehnică a echipamentelor multifuncționale și tipografice				<i>Deservirea tehnică a echipamentelor multifuncționale și poligrafice de tip Xerox, va include 2 vizite lunar (la data de 15 și 30 a lunii, datele se vor înscrice în registrul de evidența vizetelor);</i> - Xerox D-95 – 1 buc; - Xerox D-125 – 1 buc; - Xerox Doco Color-240 – 1 buc; - Xerox WC Versalink -7035 – 6 buc; - Xerox WC 5945 – 1 buc; - Xerox WC 5755 – 3 buc; 1. Verificarea erorilor echipamentului și înlăturarea acestora; 2. Verificarea defectelor exterioare a echipamentului și înlăturarea lor după posibilitate; 3. Înlocuirea pieselor defecte care nu pot fi reparate; 4. Curățirea modulului de alimentare cu hîrtie; 5. Curățirea modulului de developare; 6. Curățirea modulului xerografic; 7. Curățirea modulului de fixare (Fusre); 8. Curățirea invertorului și modulului de ieșire; 9. Curățirea scannerului; 10. Curățirea modulului de alimentare cu originale; 11. Depanarea echipamentelor în decurs de 4 ore astronomice. 12. Citirea periodică a contoarelor echipamentelor; 13. Servicii de suport local pentru Ysoft SafeQ; 14. Verificarea versiunilor software-ului și hardware-ului; Serviciile de mentenanță și deservire se vor efectua de către ingineri calificați și autorizați de Xerox, în baza certificatului de calificare; 15. În cazul în care remediarea defecțiunilor nu pot fi depanate la sediul beneficiarului, executorul va asigura de sine stătător transportarea echipamentului către centrul de service; 16. În caz de remediare a defecțiunilor în termen mai mare de 2 zile, executorul va asigura beneficiarului, un echipament similar pe perioada depănării defecțiunilor;	<i>Deservirea tehnică a echipamentelor multifuncționale și poligrafice de tip Xerox, va include 2 vizite lunar (la data de 15 și 30 a lunii, datele se vor înscrice în registrul de evidența vizetelor);</i> - Xerox D-95 – 1 buc; - Xerox D-125 – 1 buc; - Xerox Doco Color-240 – 1 buc; - Xerox WC Versalink -7035 – 6 buc; - Xerox WC 5945 – 1 buc; - Xerox WC 5755 – 3 buc; 1. Verificarea erorilor echipamentului și înlăturarea acestora; 2. Verificarea defectelor exterioare a echipamentului și înlăturarea lor după posibilitate; 3. Înlocuirea pieselor defecte care nu pot fi reparate; 4. Curățirea modulului de alimentare cu hîrtie; 5. Curățirea modulului de developare; 6. Curățirea modulului xerografic; 7. Curățirea modulului de fixare (Fusre); 8. Curățirea invertorului și modulului de ieșire; 9. Curățirea scannerului; 10. Curățirea modulului de alimentare cu originale; 11. Depanarea echipamentelor în decurs de 4 ore astronomice. 12. Citirea periodică a contoarelor echipamentelor; 13. Servicii de suport local pentru Ysoft SafeQ; 14. Verificarea versiunilor software-ului și hardware-ului; Serviciile de mentenanță și deservire se vor efectua de către ingineri calificați și autorizați de Xerox, în baza certificatului de calificare; 15. În cazul în care remediarea defecțiunilor nu pot fi depanate la sediul beneficiarului, executorul va asigura de sine stătător transportarea echipamentului către centrul de service; 16. În caz de remediare a defecțiunilor în termen mai mare de 2 zile, executorul va asigura beneficiarului, un echipament similar pe perioada depănării defecțiunilor;	

				<i>*Serviciile se vor efectua la adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr. 6, str. Constantin Tănase 7, str. A. Russo 1A, str. Petricani 21/3.</i>	<i>*Serviciile se vor efectua la adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr. 6, str. Constantin Tănase 7, str. A. Russo 1A, str. Petricani 21/3.</i>	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a blocului de alimentare Xerox D 95	Servicii de reparație a blocului de alimentare Xerox D 95	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a blocului de alimentare Xerox 125	Servicii de reparație a blocului de alimentare Xerox 125	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a blocului de alimentare Xerox 240	Servicii de reparație a blocului de alimentare Xerox 240	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a blocului de alimentare Xerox Versalik B7035	Servicii de reparație a blocului de alimentare Xerox Versalik B7035	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a blocului de alimentare Xerox WC 5755-5945	Servicii de reparație a blocului de alimentare Xerox WC 5755-5945	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a blocului de alimentare Xerox WC 3220-3550	Servicii de reparație a blocului de alimentare Xerox WC 3220-3550	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a blocului de alimentare Xerox WC 7242	Servicii de reparație a blocului de alimentare Xerox WC 7242	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a plăcii de bază (motherboard) Xerox D 95	Servicii de reparație a plăcii de bază (motherboard) Xerox D 95	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a plăcii de bază (motherboard) Xerox 125	Servicii de reparație a plăcii de bază (motherboard) Xerox 125	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a plăcii de bază (motherboard) Xerox 240	Servicii de reparație a plăcii de bază (motherboard) Xerox 240	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a plăcii de bază (motherboard) Xerox Versalik B7035	Servicii de reparație a plăcii de bază (motherboard) Xerox Versalik B7035	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a plăcii de bază (motherboard) Xerox WC 5755-5945	Servicii de reparație a plăcii de bază (motherboard) Xerox WC 5755-5945	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a plăcii de bază (motherboard) Xerox WC 3220-3550	Servicii de reparație a plăcii de bază (motherboard) Xerox WC 3220-3550	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a plăcii de bază (motherboard) Xerox WC 7242	Servicii de reparație a plăcii de bază (motherboard) Xerox WC 7242	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a ecranului tactil Xerox D 95	Servicii de reparație a ecranului tactil Xerox D 95	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a ecranului tactil Xerox 125	Servicii de reparație a ecranului tactil Xerox 125	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a ecranului tactil Xerox 240	Servicii de reparație a ecranului tactil Xerox 240	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a ecranului tactil Xerox Versalik B7035	Servicii de reparație a ecranului tactil Xerox Versalik B7035	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a ecranului tactil Xerox WC 5755-5945	Servicii de reparație a ecranului tactil Xerox WC 5755-5945	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a ecranului tactil Xerox WC 3220-3550	Servicii de reparație a ecranului tactil Xerox WC 3220-3550	
Servicii de reparație				Servicii de reparație a ecranului tactil Xerox WC 7242	Servicii de reparație a ecranului tactil Xerox WC 7242	
Licența D-125				Part/number: 506P12706 01.01.2021-31.12.2021	Part/number: 506P12706 01.01.2021-31.12.2021	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Acristinii, În calitate de: Administrator

Ofertantul: FPC „APROSERVICE-X” SRL Adresa: bd.Stefan cel Mare 202