

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereșeni

<u>Nr. d/o</u>	<u>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</u>	<u>L06/2025 01-06</u>	<u>L06/2025 15-30</u>	<u>L07/2025 01-15</u>	<u>L07/2025 16-31</u>		
<u>Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereșeni</u>							
1.1	<u>Подготовка дорожного полотна</u>						
1.2	<u>Укладка слоя основания щебня</u>						
1.3	<u>Укрепление обочин</u>						
1.4	<u>Устройство покрытия из асфальтобетона</u>						
1.5	<u>Водоотвод</u>						

Data completării: 26/05/2025

Nume/prenume: Dodica Alina

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL „SpeedQual COM”