

Service:
tel.: 54 03 75, 92 36 78
fax.: 27 79 88
mob.: 079967201



Adresa:
Republica Moldova
mun. Chișinău
str. Ismail 9

<https://www.printerra.md/>

Specificatia de pret

Numărul procedurii de achiziție

ocds-b3wdp1-MD-1774538353576

26.03.2026

Obiectul de achiziție Servicii de deservire tehnică a aparatelor de multiplicare și a imprimantelor-procedură REPETATĂ

Nr	Specificația tehnică solicitată	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Termen de livrare/prestare
Servicii de deservire tehnică a aparatului de model Canon LBP1120/2900/3000/3010/3018/3050/6020B/6030B, HP P1102/1018				
1	Încărcarea/regenerarea cătușelor	125,00	150	
2	Înlocuirea peliculei termice	166,67	200	
3	Reparația ajustarea tactului de transport hirtie	16,67	20	
4	Reparația cuptorului	250,00	300	
5	Înlocuirea Press Roll	41,67	50	
6	Înlocuirea Bucsei	83,33	100	
7	Înlocuirea separatorului	41,67	50	
8	Înlocuirea și repararea sursei de alimentare	83,33	100	
9	Profilaxia și curățarea unității în întregime	166,67	200	
10	Reparația Manopera	208,33	250	
Servicii de deservire tehnică a aparatului de model Canon i-sensys MF264dw II, MF461dw				
1	Încărcarea/regenerarea cătușelor	125,00	150	
2	Înlocuirea peliculei termice	291,67	350	
3	Restabilirea/substituirea drum cartrige	125,00	150	
4	Reparația ajustarea tactului de transport hirtie	41,67	50	
5	Reparația cuptorului	291,67	350	
6	Înlocuirea Press Roll	41,67	50	
7	Înlocuirea Bucsei	41,67	50	
8	Înlocuirea separatorului	41,67	50	
9	Înlocuirea și repararea sursei de alimentare	83,33	100	
10	Profilaxia și curățarea unității în întregime	291,67	350	
11	Reparația Manopera	166,67	200	
12	Reglarea dispozitivului Lazer	16,67	20	
Servicii de deservire tehnică a aparatului de model Canon i-sensys MF113W, MF231				
1	Încărcarea/regenerarea cătușelor	125,00	150	
2	Înlocuirea peliculei termice	291,67	350	
3	Restabilirea/substituirea drum cartrige	125,00	150	
4	Reparația ajustarea tactului de transport hirtie	41,67	50	
5	Reparația cuptorului	291,67	350	
6	Înlocuirea Press Roll	41,67	50	
7	Înlocuirea Bucsei	41,67	50	
8	Înlocuirea separatorului	41,67	50	
9	Înlocuirea și repararea sursei de alimentare	83,33	100	
10	Profilaxia și curățarea unității în întregime	291,67	350	
11	Reparația Manopera	166,67	200	
12	Reglarea dispozitivului Lazer	16,67	20	
Servicii de deservire tehnică a aparatului de model Canon i-Sensys LBP7100cn				
1	Încărcarea/regenerarea cătușelor	208,33	250	
2	Reîncărcarea imprimantelor colore	83,33	100	
3	Restabilirea/substituirea drum cartrige	41,67	50	
4	Înlocuirea peliculei termice	41,67	50	

5	Reparația ajustarea tactului de transport hirtie	41,67	50
6	Reparația cuptorului	266,67	320
7	Înlocuirea Press Roll	41,67	50
8	Înlocuirea Bucsei	41,67	50
9	Înlocuirea separatorului	41,67	50
10	Înlocuirea și repararea sursei de alimentare	83,33	100
11	Profilaxia și curățarea unității în întregime	291,67	350
12	Reparația Manopera	83,33	100
Servicii de deservire tehnică a aparatului de model Xerox B1025			
1	Încărcarea/regenerarea cătușelor	125,00	150
2	Reîncărcarea imprimantelor colore	83,33	100
3	Restabilirea drum cartrige Xerox B1025(curățare, schimb cip, încărcare developer)	458,33	550
4	Înlocuirea peliculei termice	41,67	50
5	Reparația ajustarea tactului de transport hirtie	41,67	50
6	Reparația cuptorului	266,67	320
7	Înlocuirea Press Roll	41,67	50
8	Înlocuirea Bucsei	41,67	50
9	Înlocuirea separatorului	41,67	50
10	Înlocuirea și repararea sursei de alimentare	41,67	50
11	Profilaxia și curățarea unității în întregime	291,67	350
12	Reparația Manopera	83,33	100
13	Reglarea dispozitivului Lazer	16,67	20
Servicii de deservire tehnică a aparatului de model Canon i-sensys MF3010			
1	Încărcarea/regenerarea cătușelor	125,00	150
2	Înlocuirea peliculei termice	83,33	100
3	Reparația ajustarea tactului de transport hirtie	41,67	50
4	Reparația cuptorului	291,67	350
5	Înlocuirea Press Roll	41,67	50
6	Înlocuirea Bucsei	41,67	50
7	Înlocuirea separatorului	41,67	50
8	Înlocuirea și repararea sursei de alimentare	41,67	50
9	Profilaxia și curățarea unității în întregime	291,67	350
10	Reparația Manopera	41,67	50
11	Reglarea dispozitivului Lazer	16,67	20
Servicii de deservire tehnică a aparatului de model HP Laserjet Pro MFP M26nw			
1	Încărcarea/regenerarea cătușelor	125,00	150
2	Înlocuirea peliculei termice	125,00	150
3	Reparația ajustarea tactului de transport hirtie	41,67	50
4	Reparația cuptorului	291,67	350
5	Înlocuirea Press Roll	41,67	50
6	Înlocuirea Bucsei	41,67	50
7	Înlocuirea separatorului	41,67	50
8	Înlocuirea și repararea sursei de alimentare	41,67	50
9	Profilaxia și curățarea unității în întregime	291,67	350
10	Reparația Manopera	41,67	50
11	Reglarea dispozitivului Lazer	16,67	20
Servicii de deservire tehnică a aparatului de model HP 1320n			
1	Încărcarea/regenerarea cătușelor	125,00	150
2	Înlocuirea peliculei termice	125,00	150
3	Reparația ajustarea tactului de transport hirtie	41,67	50
4	Reparația cuptorului	291,67	350
5	Înlocuirea Press Roll	41,67	50

La solicitarea beneficiarului.
Prestarea serviciilor se va realiza la sediul prestatorului în termen de **5 zile** lucrătoare de la data recepționării acestora. Inafara orelor de lucru ne puteti contacta pe siteul nostru in **JivoChat (24/7)** sau pe **telegram/viber** nostru 079967201
COMANDA ONLAIN
<https://www.printerra.md/md#request>

6	Înlocuirea Bucsei	41,67	50
7	Înlocuirea separatorului	41,67	50
8	Înlocuirea și repararea sursei de alimentare	41,67	50
9	Profilaxia și curățarea unității în întregime	291,67	350
10	Reparația Manopera	41,67	50
Servicii de deservire tehnică a aparatului de model Epson L6260/L.6490			
1	Curățarea capului de imprimare	83,33	100
2	Curățarea sistemului de alimentare cu cerneală	83,33	100
3	Încărcarea rezervoarelor cu cerneală	125,00	150
4	Resetarea contorului de cerneală reziduală	83,33	100
5	Înlocuirea absorbantului de cerneală reziduală	83,33	100
6	Reglarea mecanismului de transport hârtie	41,67	50
7	Înlocuirea rolei de preluare hârtie	83,33	100
8	Înlocuirea separatorului de hârtie	83,33	100
9	Reparația sau înlocuirea sursei de alimentare	125,00	150
10	Reparația sau înlocuirea capului de imprimare	1500,00	1800
11	Profilaxia și curățarea unității în întregime	291,67	350
12	Calibrarea imprimării și alinierea capului	8,33	10
13	Diagnosticarea tehnică completă	8,33	10
14	Reparația Manopera	166,67	200
TOTAL		13150,00	15780



[Handwritten signature]

Numele, Prenumele: Madan V În calitate de: Director

Ofertantul: PRINTERRA SHOP SRL

Adresa: mun.Chisinau, str Ismail 9