

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	3	4	
	<p align="center">Diriginte de șantier Dermenji Alexandru</p>	<p align="center">Inginer în construcții și inginerie civilă</p>	<p align="center">18</p>	<p>Lotul II Reparația curentă a drumurilor asfaltate situate în Căușeni</p> <p>Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor publice locale în teritoriul r-ului Cantemir pentru anul 2018</p> <p>Lucrări de reparație a drumului local în s.Cîrpești</p> <p>Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R37 Ciadîr-Lunga-Comrat-Cantemir, km 65,7 – 80,7</p> <p>Lucrări de reparație curentă a drumului M3, km163,0 – 167,300 (s.Burlăceni)</p> <p>Lucrări de reparație a drumului L88 Drochia-Tarigrad-Fîntînița, km 5,500 – 6,500</p> <p>Lucrări de reparație curentă a sectoarelor de drum L578.2 Drum de acces pre s.Ivanovca Nouă, km1+050 – 1+380 L578 Albina- Porumbrei, km 0+000 – 0+080 L578 Albina-Porumbrei, km 0+280 – 0+500</p>	<p align="center">Nr.3683 23.02.2017</p>
	<p align="center">Maestru Levcenco Victor</p>	<p align="center">Inginer în construcții și inginerie civilă</p>	<p align="center">8</p>	<p>Tratament bituminos dublu</p> <p>Tratament bituminos ordinar</p> <p>Lucrări de reparație a drumului R14, R6-Codrul Nou-Soroca-Unguri-frontieră cu Ucraina, km92+730-94+230</p> <p>Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R13 Bălți-Șoldănești-Rîbnița, km 50,2 – 98,1</p> <p>Lucrări de reparație curentă a sectoarelor de drum: R54 km7+300 – 13+300(selectiv), R54 km12+300 – 17+300, L128, km0+020 – 1+820</p> <p>Lucrări de reparare a drumului de acces L378 R1 spre s.Cornești, km0.00-km0.88</p>	<p align="center">Nr.3686 23.02.2017</p>

