

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI PREȚ (F4.1)

Numărul licitației: Direcția de Poliție a mun. Chișinău					Data: 16.11.2018		Alternativa nr.								
Denumirea licitației: Servicii de reparație a mijloacelor de transport pentru an. 2018,					Lot: 1-9		Pagina __ din __								
Co-dul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor		Țara de origine		Modelul articolului		Producătorul		Specificarea tehnică solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică propusă de către ofertant		Standard-de de referință	
1		2		3		4		5		6		7		8	
LOT 1 DACIA LOGAN 2006-2012 1.4 – 1.6 i															
Nr.		Piese auto													
1,1		Amortizator din spate		UE		denckerman		polonia				SRL APS-Service			
1,2		Amortizator din față		UE		denckerman		polonia				SRL APS-Service			
1,3		Pompă de apă		UE		denckerman		polonia				SRL APS-Service			
1,4		Termostat		UE		magnettnarelli		italia				SRL APS-Service			
1,5		Ulei 1 litru -5W40		UE		dynamax		slovacia				SRL APS-Service			
1,6		Ulei pentru cutia de viteză 1 litru		UE		dynamax		slovacia				SRL APS-Service			
1,7		Filtru de ulei		UE		denckerman		polonia				SRL APS-Service			
1,8		Filtru de aer		UE		denckerman		polonia				SRL APS-Service			
1,9		Filtru de combustibil		UE		denckerman		polonia				SRL APS-Service			
1,10		Filtru de habitacul		UE		denckerman		polonia				SRL APS-Service			
1,11		Bieleta de direcție		UE		denckerman		polonia				SRL APS-Service			
1,12		Brat cu cuzinet de jos		UE		denckerman		polonia				SRL APS-Service			
1,13		Bucsa brat fata		UE		denckerman		polonia				SRL APS-Service			
1,14		Bucsa punte spate		UE		denckerman		polonia				SRL APS-Service			
1,15		Suport amortizator de sus (complex)		UE		denckerman		polonia				SRL APS-Service			
1,16		Butucul din față		UE		optimal		germania				SRL APS-Service			
1,17		Rulmentul din față		UE		optimal		germania				SRL APS-Service			
1,18		Rulmentul din spate		UE		optimal		germania				SRL APS-Service			
1,19		Planetara(dreapta)		UE		denckerman		polonia				SRL APS-Service			
1,20		Planetara(stinga)		UE		denckerman		polonia				SRL APS-Service			
1,21		Burdul planetara interior(stinga)		UE		kamoka		polonia				SRL APS-Service			
1,22		Burdul planetara interior(dreapta)		UE		kamoka		polonia				SRL APS-Service			
1,23		Manjeta planetarei amortizatorului		UE		kamoka		polonia				SRL APS-Service			
1,24		Curcaua generatorului		UE		optibelt		germania				SRL APS-Service			



1,25	Pernuța cutiei de viteză spate	UE	optinal	germania		SRL APS-Service	
1,26	Pernuțe motor(complect)	UE	optinal	germania		SRL APS-Service	
1,27	Bugii	UE	denso	japonia		SRL APS-Service	
1,28	Cablu de tensiune înaltă	UE	sentech	polonia		SRL APS-Service	
1,29	Bucsa stabilizator	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
1,30	Disc de frâna din față (complect)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
1,31	Disc de frâna din spate (complect)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
1,32	Plăcuțe de frâna din față (complect)	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
1,33	Plăcuțe de frâna din spate (complect)	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
1,34	Pivot	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
1,35	Capăt bară	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
1,36	Suport amortizator	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
1,37	Ambriaj (complect)	UE	valeo	*- franta		SRL APS-Service	
1,38	Cablu ambriaj	UE	abs	olanda		SRL APS-Service	
1,39	Rulment presiune	UE	valeo	franta		SRL APS-Service	
1,40	Lichid de răcire 1 litru	UE	dexwall	polonia		SRL APS-Service	
1,41	Lichid de frână 1 litru	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
1,42	Lampă H4	UE	magnetimarelli	italia		SRL APS-Service	
	Servicii						
1,1	Diagnosticarea automobilului	MD				SRL APS-Service	
1,2	Amortizator din spate - schimb	MD				SRL APS-Service	
1,3	Amortizator din față- schimb	MD				SRL APS-Service	
1,4	Pompă de apă - schimb	MD				SRL APS-Service	
1,5	Termostat- schimb	MD				SRL APS-Service	
1,6	Ulei - schimb	MD				SRL APS-Service	
1,7	Ulei pentru cutiea de viteză- schimb	MD				SRL APS-Service	
1,8	Filtru de ulei - schimb	MD				SRL APS-Service	
1,9	Filtru de aer - schimb	MD				SRL APS-Service	
1,10	Filtru de combustibil - schimb	MD				SRL APS-Service	
1,11	Filtru de habitaclu- schimb	MD				SRL APS-Service	
1,12	Bielea de direcție - schimb	MD				SRL APS-Service	
1,13	Brat cu cuzinet de jos - schimb	MD				SRL APS-Service	
1,14	Bucsa brat fata- schimb	MD				SRL APS-Service	
1,15	Bucsa punte spate- schimb	MD				SRL APS-Service	
1,16	Bucsa stabilizator- schimb	MD				SRL APS-Service	
1,17	Suport amortizator de sus - schimb	MD				SRL APS-Service	
1,18	Butucul din față - schimb	MD				SRL APS-Service	
1,19	Rulmentul din față - schimb	MD				SRL APS-Service	



1,20	Rulmentul din spate - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,21	Planeta(dreapta) - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,22	Planeta(stinga) - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,23	Burdul planeta interior(stinga) - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,24	Burdul planeta interior(dreapta) - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,25	Manjeta planetei amortizatorului - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,26	Cureaua generatorului - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,27	Bugii- schimb	MD					SRL APS-Service	
1,28	Cablu de tensiune înaltă- schimb	MD					SRL APS-Service	
1,29	Stabilizator - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,30	Disc de frâna din față (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,31	Disc de frâna din spate (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,32	Plăcuțe de frâna din față (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,33	Plăcuțe de frâna din spate (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,34	Pivot - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,35	Capăt bară - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,36	Pernuța cutiei de viteză spate- schimb	MD					SRL APS-Service	
1,37	Suport amortizator - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,38	Mecanism de direcție / caseta de direcție-reparație	MD					SRL APS-Service	
1,39	Pompa hidraulică a caseta de direcție- reparație	MD					SRL APS-Service	
1,40	Ambriaj (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,41	Cablu ambriaj - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,42	Rulment presiune - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,43	Lichid de răcire- schimb	MD					SRL APS-Service	
1,44	Cutia de viteză-reparație	MD					SRL APS-Service	
1,45	Generator- reparație	MD					SRL APS-Service	
1,46	Demaror- reparație	MD					SRL APS-Service	
1,47	Bobina de inducție- schimb	MD					SRL APS-Service	
1,48	Reglarea unghiului roților	MD					SRL APS-Service	
1,49	Lucrări electrice 1 oră	MD					SRL APS-Service	
1,50	Lucrări de încălzire 1 oră	MD					SRL APS-Service	
1,51	Pompa hidraulică a caseta de direcție- schimb	MD					SRL APS-Service	
1,52	Ambriaj (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,53	Cablu ambriaj - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,54	Rulment presiune - schimb	MD					SRL APS-Service	
1,55	Radiator- schimb	MD					SRL APS-Service	
1,56	Radiator sistemul de încălzire- schimb	MD					SRL APS-Service	
1,57	Lichid de răcire- schimb	MD					SRL APS-Service	



1,58	Cuțea de viteză-reparație	MD				SRL APS-Service	
1,59	Generator- reparație	MD				SRL APS-Service	
1,60	Demaror- reparație	MD				SRL APS-Service	
1,61	Reparație chiulasa	MD				SRL APS-Service	
1,62	Clapeta drosel- schimb	MD				SRL APS-Service	
1,63	Sensor lambda- schimb	MD				SRL APS-Service	
1,64	Bobina de inducție- schimb	MD				SRL APS-Service	
1,65	Sensor de mers in gol- schimb	MD				SRL APS-Service	
1,66	Mecanism de comutare lumina- schimb	MD				SRL APS-Service	
1,67	Reparație motor	MD				SRL APS-Service	
1,68	Reglarea unghiului roților	MD				SRL APS-Service	
1,69	Lucrări electrice 1 oră	MD				SRL APS-Service	
1,70	Lucrări de lăcătușerie 1 oră	MD				SRL APS-Service	

Total Lot 1

LOT 2 DACIA LOGAN 2014-2016 1.2

Nr.	Piese auto						
2,1	Amortizator din spate	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,2	Amortizator din față	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,3	Pompă de apă	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,4	Termostat	UE	magnetmaralli	italia		SRL APS-Service	
2,5	Ulei 1 litru -5W40	UE	dynamax	slovacia		SRL APS-Service	
2,6	Ulei pentru cuțea de viteză 1 litru	UE	dynamax	slovacia		SRL APS-Service	
2,7	Filtru de ulei	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,8	Filtru de aer	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,9	Filtru de combustibil	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,10	Filtru de habitaclu	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,11	Bielea de direcție	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,12	Braț cu cuzineț de jos	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,13	Bucsa brat fata	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,14	Bucsa punte spate	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,15	Support amortizator de sus (complet)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,16	Butucul din față	UE	optimal	germania		SRL APS-Service	
2,17	Rulmentul din față	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,18	Rulmentul din spate	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,19	Planșetara(dreapta)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,20	Planșetara(stinga)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,21	Burdof planșetara interior(stinga)	UE	kamoka	polonia		SRL APS-Service	
2,22	Burdof planșetara interior(dreapta)	UE	kamoka	polonia		SRL APS-Service	



2,23	Manjeia planetarei amortizatorului	UE	optimal	germania		SRL APS-Service	
2,24	Curea generatorului	UE	optibelt	germania		SRL APS-Service	
2,25	Pernuța cutiei de viteză spate	UE	optimal	germania		SRL APS-Service	
2,26	Pernuțe motor (complex)	UE	optimal	germania		SRL APS-Service	
2,27	Bugii	UE	denso	japonia		SRL APS-Service	
2,28	Cablu de tensiune înaltă	UE	sentech	polonia		SRL APS-Service	
2,29	Bucsa stabilizator	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,30	Disc de frâna din față (complex)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,31	Disc de frâna din spate (complex)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,32	Plăcuțe de frâna din față (complex)	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
2,33	Plăcuțe de frâna din spate (complex)	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
2,34	Pivot	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,35	Capăt bară	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,36	Support amortizator	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
2,37	Ambriaj (complex)	UE	valeo	franta		SRL APS-Service	
2,38	Cablu ambriaj	UE	abs	olanda		SRL APS-Service	
2,39	Rulment presiune	UE	valeo	franta		SRL APS-Service	
2,40	Lichid de răcire 1 litru	UE	dexvall	polonia		SRL APS-Service	
2,41	Lichid de frâna 1 litru	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
2,42	Lampă H4	UE	magnetmarieli	italia		SRL APS-Service	
	Servicii						
2,1	Diagnosticarea automobilului	MD				SRL APS-Service	
2,2	Amortizator din spate - schimb	MD				SRL APS-Service	
2,3	Amortizator din față - schimb	MD				SRL APS-Service	
2,4	Pompă de apă - schimb	MD				SRL APS-Service	
2,5	Termostat- schimb	MD				SRL APS-Service	
2,6	Ulei - schimb	MD				SRL APS-Service	
2,7	Ulei pentru cutiea de viteză- schimb	MD				SRL APS-Service	
2,8	Filtru de ulei - schimb	MD				SRL APS-Service	
2,9	Filtru de aer - schimb	MD				SRL APS-Service	
2,10	Filtru de combustibil - schimb	MD				SRL APS-Service	
2,11	Filtru de habitaclu- schimb	MD				SRL APS-Service	
2,12	Bielea de direcție - schimb	MD				SRL APS-Service	
2,13	Brăț cu cuzineț de jos - schimb	MD				SRL APS-Service	
2,14	Bucsa brat fața- schimb	MD				SRL APS-Service	
2,15	Bucsa punte spate- schimb	MD				SRL APS-Service	
2,16	Bucsa stabilizator- schimb	MD				SRL APS-Service	
2,17	Support amortizator de sus - schimb	MD				SRL APS-Service	
2,18	Butucul din față - schimb	MD				SRL APS-Service	



2,19	Rulmentul din față - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,20	Rulmentul din spate - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,21	Planeta(dreapta) - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,22	Planeta(stinga) - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,23	Burduf planetara interior(stinga) - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,24	Burduf planetara interior(dreapta) - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,25	Manjeta planetarei amortizatorului - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,26	Curcaua generatorului - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,27	Bugii- schimb	MD					SRL APS-Service	
2,28	Cablu de tensiune înaltă- schimb	MD					SRL APS-Service	
2,29	Stabilizator - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,30	Disc de frîna din față (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,31	Disc de frîna din spate (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,32	Plăcuțe de frîna din față (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,33	Plăcuțe de frîna din spate (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,34	Pivot - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,35	Capăt bară - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,36	Pernuța cutiei de viteză spate- schimb	MD					SRL APS-Service	
2,37	Support amortizator - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,38	Mecanism de direcție / caseta de direcție-reparație	MD					SRL APS-Service	
2,39	Pompa hidraulică a caseta de direcție- reparație	MD					SRL APS-Service	
2,40	Ambriaj (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,41	Cablu ambriaj - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,42	Rulment presiune - schimb	MD					SRL APS-Service	
2,43	Lichid de răcire- schimb	MD					SRL APS-Service	
2,44	Cutia de viteză-reparație	MD					SRL APS-Service	
2,45	Generator- reparație	MD					SRL APS-Service	
2,46	Demaror- reparație	MD					SRL APS-Service	
2,47	Bobina de inducție- schimb	MD					SRL APS-Service	
2,48	Reglarea unghiului roților	MD					SRL APS-Service	
2,49	Lucrări electrice 1 oră	MD					SRL APS-Service	
2,50	Lucrări de încălserie 1 oră	MD					SRL APS-Service	
Total Lot 2								
LOT 3 DACIA DUSTER 2014-2016 1.6								
Nr.	Piese auto							
3,1	Termostat	UE	magnettnarelli	italia			SRL APS-Service	
3,2	Ulei 1 litru -5W40	UE	dynamax	slovacia			SRL APS-Service	
3,3	Ulei pentru cutia de viteză 1 litru	UE	dynamax	slovacia			SRL APS-Service	



3,18	Plicăuțe de frînă din spate (complex) - schimb	MD				SRL APS-Service	
3,19	Pivot - schimb	MD				SRL APS-Service	
3,20	Capăt bară - schimb	MD				SRL APS-Service	
3,21	Lichid de răcire- schimb	MD				SRL APS-Service	
3,22	Lichid de frînă - schimb	MD				SRL APS-Service	
3,23	Reglarea unghiului roților	MD				SRL APS-Service	
3,24	Lucrări electrice 1 oră	MD				SRL APS-Service	
3,25	Lucrări de încălzire 1 oră	MD				SRL APS-Service	
Total Lot 3							

LOT 4 Chevrolet Aveo 2011 1.2

Nr.	Piese auto						
4,1	Amortizator din spate	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,2	Amortizator din față	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,3	Pompă benzină electric	UE	valco	germania		SRL APS-Service	
4,4	Pompă de apă	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,5	Termostat	UE	magnetmarrelli	italia		SRL APS-Service	
4,6	Corp termostat	UE	magnetmarrelli	italia		SRL APS-Service	
4,7	Cilindru principal de frînă	UE	trw	germania		SRL APS-Service	
4,8	Ulei 1 litru -5W40	UE	dynamax	slovacia		SRL APS-Service	
4,9	Ulei pentru cutia de viteză 1 litru	UE	dynamax	slovacia		SRL APS-Service	
4,10	Filtru de ulei	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,11	Filtru de aer	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,12	Filtru de combustibil	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,13	Filtru de habitaclu	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,14	Bielea de direcție	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,15	Braț cu cuzinet de jos	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,16	Busa brat față(din față)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,17	Busa brat față(din spate)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,18	Busa punte spate	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,19	Burduf planetară(exterior)	UE	kamoka	polonia		SRL APS-Service	
4,20	Burduf planetară(interior)	UE	kamoka	polonia		SRL APS-Service	
4,21	Support amortizator de sus (complex)	UE	optimal	germania		SRL APS-Service	
4,22	Butucul din față	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,23	Rulmentul din față	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,24	Rulmentul din spate	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,25	Garnitura capacului cu elape	UE	reinz	germania		SRL APS-Service	
4,26	Garnitura padonului	UE	reinz	germania		SRL APS-Service	
4,27	Manjea planetarei amortizatorului	UE	optimal	germania		SRL APS-Service	



4,28	Curea generatorului	UE	optibelt	germania		SRL APS-Service	
4,29	Curea amplificatoru hidraulic	UE	optibelt	germania		SRL APS-Service	
4,30	Pernuțe motor(complex)	UE	optimal	germania		SRL APS-Service	
4,31	Lant de distributie(complex)	UE	febi	germania		SRL APS-Service	
4,32	Bugii	UE	denso	japonia		SRL APS-Service	
4,33	Cablu de tensiune înaltă	UE	sentech	polonia		SRL APS-Service	
4,34	Bucsa stabilizator	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,35	Disc de frina din față (complex)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,36	Disc de frina din spate (complex)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,37	Plăcuțe de frina din față (complex)	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
4,38	Plăcuțe de frina din spate (complex)	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
4,39	Cabul frânei de mână(complex)	UE	abs	olanda		SRL APS-Service	
4,40	Pivot	UE	denckerman	*polonia		SRL APS-Service	
4,41	Capăt bară	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,42	Support amortizator	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
4,43	Arc elicoïdat	UE	monroe	franta		SRL APS-Service	
4,44	Mecanism de direcție / caseta de direcție	UE	trw	germania		SRL APS-Service	
4,45	Pompa hidraulică a caseta de direcție	UE	trw	germania		SRL APS-Service	
4,46	Ambriaj (complex)	UE	valeo	franta		SRL APS-Service	
4,47	Cablu ambriaj	UE	abs	olanda		SRL APS-Service	
4,48	Rulment presiune	UE	valeo	franta		SRL APS-Service	
4,49	Clapeta drosel	UE	văico	germania		SRL APS-Service	
4,50	Sensor lambda	UE	denso	japonia		SRL APS-Service	
4,51	Bobina de inducție	UE	delphi	anglia		SRL APS-Service	
4,52	Sensor de mers în gol	UE	denso	japonia		SRL APS-Service	
4,53	Radiator	UE	nrf	olanda		SRL APS-Service	
4,54	Radiator sistemul de încălzire	UE	nrf	olanda		SRL APS-Service	
4,55	Lichid de răcire 1 litru	UE	dexwall	polonia		SRL APS-Service	
4,56	Lichid de frână 1 litru	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
4,57	Lampă H4	UE	magnetmarrelli	italia		SRL APS-Service	
4,58	Lampă H1	UE	magnetmarrelli	italia		SRL APS-Service	
	Servicii						
4,1	Diagnosticarea automobilului	MD				SRL APS-Service	
4,2	Amortizator din spate - schimb	MD				SRL APS-Service	
4,3	Amortizator din față- schimb	MD				SRL APS-Service	
4,4	Pompă benzină electric - schimb	MD				SRL APS-Service	
4,5	Pompă de apă - schimb	MD				SRL APS-Service	
4,6	Termostat- schimb	MD				SRL APS-Service	
4,7	Corp termostat- schimb	MD				SRL APS-Service	



4,8	Cilindru principal de frână - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,9	Ulei - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,10	Ulei pentru cutia de viteză- schimb	MD					SRL APS-Service	
4,11	Filtru de ulei - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,12	Filtru de aer - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,13	Filtru de combustibil - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,14	Filtru de habitacul- schimb	MD					SRL APS-Service	
4,15	Bielela de direcție - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,16	Brat cu cuzinet de jos - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,17	Bucsa brat fata(din fata)- schimb	MD					SRL APS-Service	
4,18	Bucsa brat fata(din spate)- schimb	MD					SRL APS-Service	
4,19	Bucsa punte spate- schimb	MD					SRL APS-Service	
4,20	Burduf planetara(exterior)- schimb	MD					SRL APS-Service	
4,21	Burduf planetara(interior)- schimb	MD					SRL APS-Service	
4,22	Support amortizator de sus - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,23	Butucul din față - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,24	Rulmentul din față - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,25	Rulmentul din spate - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,26	Garnitura capacului cu clape - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,27	Garnitura padonului - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,28	Manijeta planetarei amortizatorului - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,29	Curea generatorului - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,30	Curea amplificatoriu hidraulic - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,31	Curea GRM - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,32	Lant de distributie(complex)- schimb	MD					SRL APS-Service	
4,33	Bugii- schimb	MD					SRL APS-Service	
4,34	Cablu de tensiune înaltă -schimb	MD					SRL APS-Service	
4,35	Bucsa stabilizator- schimb	MD					SRL APS-Service	
4,36	Stabilizator - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,37	Disc de frâna din față (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,38	Disc de frâna din spate (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,39	Plăcuțe de frâna din față (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,40	Plăcuțe de frâna din spate (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,41	Cablul frânei de mână(complex)- schimb	MD					SRL APS-Service	
4,42	Pivot - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,43	Capăt bară - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,44	Pernuțe motor(complex) - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,45	Supor amortizator - schimb	MD					SRL APS-Service	
4,46	Arc elicoidat - schimb	MD					SRL APS-Service	



4,47	Mecanism de direcție / caseta de direcție - schimb	MD				SRL APS-Service	
4,48	Mecanism de direcție / caseta de direcție -reparație	MD				SRL APS-Service	
4,49	Pompa hidraulică a caseta de direcție- schimb	MD				SRL APS-Service	
4,50	Pompa hidraulică a caseta de direcție-reparație	MD				SRL APS-Service	
4,51	Ambriaj (complex) - schimb	MD				SRL APS-Service	
4,52	Cablu ambriaj - schimb	MD				SRL APS-Service	
4,53	Rulment presiere - schimb	MD				SRL APS-Service	
4,54	Radiator - schimb	MD				SRL APS-Service	
4,55	Radiator sistemul de încălzire- schimb	MD				SRL APS-Service	
4,56	Lichid de răcire- schimb	MD				SRL APS-Service	
4,57	Cutie de viteză-reparație	MD				SRL APS-Service	
4,58	Generator- reparație	MD				SRL APS-Service	
4,59	Reparație chiulasa	MD				SRL APS-Service	
4,60	Reparație motor	MD				SRL APS-Service	
4,61	Demaror- reparație	MD				SRL APS-Service	
4,62	Clapeta drosel- schimb	MD				SRL APS-Service	
4,63	Sensor lambda- schimb	MD				SRL APS-Service	
4,64	Bobina de inducție- schimb	MD				SRL APS-Service	
4,65	Sensor de mers în gol- schimb	MD				SRL APS-Service	
4,66	Reglarea unghiului roților	MD				SRL APS-Service	
4,67	Lucrări electrice 1 oră	MD				SRL APS-Service	
4,68	Lucrări de încălzire 1 oră	MD				SRL APS-Service	

LOT 5 SKODA OCTAVIA 2002-2010 1.6-2.0 MPI

Nr.	Piese auto						
5,1	Termostat	UE	magnetinarielli	italia		SRL APS-Service	
5,2	Ulei 1 litru -5W40	UE	dynamax	slovacia		SRL APS-Service	
5,3	Ulei pentru cutiea de viteză 1 litru	UE	dynamax	slovacia		SRL APS-Service	
5,4	Filtru de ulei	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
5,5	Filtru de aer	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
5,6	Filtru de combustibil	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
5,7	Filtru de habitaclu	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
5,8	Busca brat fata(din fata)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
5,9	Busca brat fata(din spate)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
5,10	Busca puntea spate	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
5,11	Burduf planetara(exterior)	UE	kamoka	polonia		SRL APS-Service	
5,12	Burduf planetara(interior)	UE	kamoka	polonia		SRL APS-Service	
5,13	Planctara exteriora	UE	kamoka	polonia		SRL APS-Service	



5,14	Planetaara interioara	UE	kamoka	polonia		SRL APS-Service	
5,15	Rulmentul din fata	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
5,16	Rulmentul din spate	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
5,17	Bugii	UE	denso	japonia		SRL APS-Service	
5,18	Plăcuțe de frâna din față (complex)	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
5,19	Plăcuțe de frâna din spate (complex)	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
5,20	Pivot	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
5,21	Clapeta drosel	UE	vdo	germania		SRL APS-Service	
5,22	Lichid de răcire 1 litru	UE	dexwall	polonia		SRL APS-Service	
5,23	Lichid de frână 1 litru	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
5,24	Lampă H7	UE	magnetmarrelli	italia		SRL APS-Service	
5,25	Lampă H1	UE	magnetmarrelli	italia		SRL APS-Service	
	Servicii						
5,1	Diagnosticarea automobilului	MD				SRL APS-Service	
5,2	Ulei - schimb	MD				SRL APS-Service	
5,3	Ulei pentru cutiea de viteză- schimb	MD				SRL APS-Service	
5,4	Filtru de ulei - schimb	MD				SRL APS-Service	
5,5	Filtru de aer - schimb	MD				SRL APS-Service	
5,6	Filtru de combustibil - schimb	MD				SRL APS-Service	
5,7	Filtru de habitacul- schimb	MD				SRL APS-Service	
5,8	Bucsa brat fata(din fata) - schimb	MD				SRL APS-Service	
5,9	Bucsa brat fata(din spate) - schimb	MD				SRL APS-Service	
5,10	Bucsa puntea spate- schimb	MD				SRL APS-Service	
5,11	Burduf planetaara(exterior) - schimb	MD				SRL APS-Service	
5,12	Burduf planetaara(interior) - schimb	MD				SRL APS-Service	
5,13	Planetaara exteriora- schimb	MD				SRL APS-Service	
5,14	Planetaara interioara- schimb	MD				SRL APS-Service	
5,15	Rulmentul din fata - schimb	MD				SRL APS-Service	
5,16	Rulmentul din spate - schimb	MD				SRL APS-Service	
5,17	Bugii - schimb	MD				SRL APS-Service	
5,18	Plăcuțe de frâna din față (complex) - schimb	MD				SRL APS-Service	
5,19	Plăcuțe de frâna din spate (complex) - schimb	MD				SRL APS-Service	
5,20	Pivot - schimb	MD				SRL APS-Service	
5,21	Clapeta drosel- schimb	MD				SRL APS-Service	
5,22	Lichid de răcire- schimb	MD				SRL APS-Service	
5,23	Reglarea unghiului roților	MD				SRL APS-Service	
5,24	Lucrări electrice 1 oră	MD				SRL APS-Service	
5,25	Lucrări de încălzușerie 1 oră	MD				SRL APS-Service	



LOT 6 VW TRANSPORTER 1996 2.4 D

Nr.	Piese auto						
6,1	Pompă de apă	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
6,2	Termostat	UE	magnetmarrelli	italia		SRL APS-Service	
6,3	Ulei 1 litru -5W40	UE	dynamax	slovacia		SRL APS-Service	
6,4	Filtru de ulei	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
6,5	Filtru de aer	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
6,6	Filtru de combustibil	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
6,7	Filtru de habitacul	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
6,8	Support amortizator de sus (complex)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
6,9	Burduf planetara(exterior)	UE	kamoka	polonia		SRL APS-Service	
6,10	Burduf planetara(interior)	UE	kamoka	polonia		SRL APS-Service	
6,11	Bucsa brat punte fata(din fata)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
6,12	Bucsa brat puntea fata(din spate)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
6,13	Bucsa puntea spate	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
6,14	Rulmentul din fata	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
6,15	Rulmentul din spate	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
6,16	Manjeata planetarei amortizatorului	UE	optimal	germania		SRL APS-Service	
6,17	Curcua generatorului	UE	optibelt	germania		SRL APS-Service	
6,18	Bugie incandiscenta	UE	denso	japonia		SRL APS-Service	
6,19	Plaouțe de frâna din față (complex)	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
6,20	Plaouțe de frâna din spate (complex)	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
6,21	Pivot (de sus)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
6,22	Pivot(de jos)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
6,23	Lichid de răcire 1 litru	UE	dexwal	polonia		SRL APS-Service	
6,24	Lichid de frână 1 litru	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
	Servicii						
6,1	Diagnosticarea automobilului	MD				SRL APS-Service	
6,2	Pompă de apă - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,3	Termostat- schimb	MD				SRL APS-Service	
6,4	Ulei - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,5	Filtru de ulei - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,6	Filtru de aer - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,7	Filtru de combustibil - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,8	Filtru de habitacul- schimb	MD				SRL APS-Service	
6,9	Support amortizator de sus - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,10	Burduf planetara(exterior) - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,11	Burduf planetara(interior) - schimb	MD				SRL APS-Service	



6,12	Bucsa brat punte fata(din fata) - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,13	Bucsa brat puntea fata(din spate) - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,14	Busca puntea spate- schimb	MD				SRL APS-Service	
6,15	Rulmentul din fata - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,16	Rulmentul din spate - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,17	Cureauna generatorului - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,18	Bugie - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,19	Plăcuțe de frâna din față (complex) - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,20	Plăcuțe de frâna din spate (complex) - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,21	Pivot (de sus) - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,22	Pivot(de jos) - schimb	MD				SRL APS-Service	
6,23	Lichid de răcire- schimb	MD				SRL APS-Service	
6,24	Generator- reparație	MD				SRL APS-Service	
6,25	Denaror- reparație	MD				SRL APS-Service	
6,26	Reglarea unghiului roților	MD				SRL APS-Service	
6,27	Lucrări electrice 1 oră	MD				SRL APS-Service	
6,28	Lucrări de încălțare 1 oră	MD				SRL APS-Service	

LOT 7 OPEL VIVARO 2007 2.0 CDI

Nr.	Piese auto						
7,1	Termostat	UE	magnetmarcelli	italia		SRL APS-Service	
7,2	Ulei 1 litru -5W40	UE	dynamax	polonia		SRL APS-Service	
7,3	Filtru de ulei	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
7,4	Filtru de aer	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
7,5	Filtru de combustibil	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
7,6	Filtru de habitaciu	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
7,7	Bucsa brat fata(din fata)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
7,8	Bucsa brat fata(din spate)	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
7,9	Cureauna generatorului	UE	optibelt	germania		SRL APS-Service	
7,10	Cureauna amplificatoriu hidraulic	UE	optibelt	germania		SRL APS-Service	
7,11	Bugie incandiscenta	UE	denso	japonia		SRL APS-Service	
7,12	Stabilizator	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
7,13	Plăcuțe de frâna din față (complex)	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
7,14	Plăcuțe de frâna din spate (complex)	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	
7,15	Livier de comandă	UE	vaico	germania		SRL APS-Service	
7,16	Capăt bară	UE	denckerman	polonia		SRL APS-Service	
7,17	Mecanism de direcție / caseta de direcție	UE	trw	germania		SRL APS-Service	
7,18	Lichid de răcire 1 litru	UE	dexval	polonia		SRL APS-Service	
7,19	Lichid de frână 1 litru	UE	tomex	polonia		SRL APS-Service	



Servicii									
7,1	Diagnosticarea automobilului	MD					SRL APS-Service		
7,2	Termostat- schimb	MD					SRL APS-Service		
7,3	Ulei - schimb	MD					SRL APS-Service		
7,4	Filtru de ulei - schimb	MD					SRL APS-Service		
7,5	Filtru de aer - schimb	MD					SRL APS-Service		
7,6	Filtru de combustibil - schimb	MD					SRL APS-Service		
7,7	Filtru de habitacul - schimb	MD					SRL APS-Service		
7,8	Bucsa brat fata(din fata) - schimb	MD					SRL APS-Service		
7,9	Bucsa brat fata(din spate) - schimb	MD					SRL APS-Service		
7,10	Curcena generatorului - schimb	MD					SRL APS-Service		
7,11	Curcena amplificatoriu hidraulic - schimb	MD					SRL APS-Service		
7,12	Bugii- schimb	MD					SRL APS-Service		
7,13	Stabilizator - schimb	MD					SRL APS-Service		
7,14	Plăcuțe de frâna din față (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service		
7,15	Plăcuțe de frâna din spate (complex) - schimb	MD					SRL APS-Service		
7,16	Livier de comandă - schimb	MD					SRL APS-Service		
7,17	Capăt bară - schimb	MD					SRL APS-Service		
7,18	Mecanism de direcție / caseta de direcție -reparație	MD					SRL APS-Service		
7,19	Lichid de răcire- schimb	MD					SRL APS-Service		
7,20	Generator- reparație	MD					SRL APS-Service		
7,21	Demaror- reparație	MD					SRL APS-Service		
7,22	Reglarea unghiului roților	MD					SRL APS-Service		
7,23	Lucrări electrice 1 oră	MD					SRL APS-Service		
7,24	Lucrări de lăcătușerie 1 oră	MD					SRL APS-Service		

34300000-0

LOT 8 FORD TRANZIT 2016 -2017 2.2 D

Nr.	Piese auto								
8,1	Ulei 1 litru -5W/40	UE	dynamax	slovacia			SRL APS-Service		
8,2	Filtru de ulei	UE	denckerman	polonia			SRL APS-Service		
8,3	Filtru de aer	UE	denckerman	polonia			SRL APS-Service		
8,4	Filtru de combustibil	UE	denckerman	polonia			SRL APS-Service		
8,5	Filtru de habitacul	UE	denckerman	polonia			SRL APS-Service		
8,6	Curcena generatorului	UE	optibelt	germania			SRL APS-Service		
8,7	Curcena amplificatoriu hidraulic	UE	optibelt	germania			SRL APS-Service		
8,8	Bugie incandiscenta	UE	denso	japonia			SRL APS-Service		
8,9	Plăcuțe de frâna din față (complex)	UE	tomex	polonia			SRL APS-Service		
8,10	Plăcuțe de frâna din spate (complex)	UE	tomex	polonia			SRL APS-Service		
8,11	Pivot(de jos)	UE	denckerman	polonia			SRL APS-Service		



8,12	Lichid de răcire 1 litru	UE	dexval	polonia	SRL APS-Service	
8,13	Lichid de frână 1 litru	UE	dynamax	slovacia	SRL APS-Service	
	Servicii				SRL APS-Service	
8,1	Diagnosticarea automobilului	MD			SRL APS-Service	
8,2	Amortizator din spate - schimb	MD			SRL APS-Service	
8,3	Amortizator din față - schimb	MD			SRL APS-Service	
8,4	Pompă motorină electric - schimb	MD			SRL APS-Service	
8,5	Pompă de apă - schimb	MD			SRL APS-Service	
8,6	Termostat - schimb	MD			SRL APS-Service	
8,7	Cilindru principal de frână - schimb	MD			SRL APS-Service	
8,8	Ulei - schimb	MD			SRL APS-Service	
8,9	Filtru de ulei - schimb	MD			SRL APS-Service	
8,10	Filtru de aer - schimb	MD			SRL APS-Service	
8,11	Filtru de combustibil - schimb	MD			SRL APS-Service	
8,12	Filtru de habitacul - schimb	MD			SRL APS-Service	
8,13	Bieleta de direcție - schimb	MD			SRL APS-Service	
8,14	Braț cu cuzineț de jos - schimb	MD			SRL APS-Service	
8,15	Suport amortizator de sus - schimb	MD			SRL APS-Service	
8,16	Burdof planetară(exterior) - schimb	MD			SRL APS-Service	

Ofertantul:

SRL AUTOPROGRESIV-SERVICE SRL, str.Burebista 3

Director: Chistruga Vitale Vladimир

Tel. 022-52-39-98

