

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1606396292746 / 21031461](#), conform SIA «RSAP» / M-Tender

Denumirea procedurii: **«Servicii de reparatie și întreținere a autovehiculelor, inclusiv piese de schimb (VW T4, Renault Master,**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1. VW T4 (motor 2.0 AAC, benzină, 1998; și motor 2.5 AXL, diesel, 2002)							
	1.1.Demontarea și montarea motorului (Снятие и установка двигателя)	2	Buc	1 833	2 200	3 667	4 400
	1.2.Dezasambarea și asamblarea motorului	2	Buc	5 583	6 700	11 167	13 400
	1.3.Repararea complexă a chiulasei motorului AAC (Комплексный ремонт головки блока)	2	Buc	4 583	5 500	9 167	11 000
	1.4.Alezajul cilindrilor (Пасточка блока цилиндров)	2	Buc	1 000	1 200	2 000	2 400
	1.5.Reglarea pompei tensiune înaltă	1	Buc	1 667	2 000	1 667	2 000
	1.6.Înștalarea fazei de distribuție VW T-4	2	Buc	1 333	1 600	2 667	3 200
	1.7.Demontarea și montarea cutiei de viteze (Снятие и установка)	2	Buc	1 333	1 600	2 667	3 200
	1.8.Schimbare ulei cutie de viteză mecanică T4	4	Buc	433	520	1 733	2 080
	1.9.Șlefuirea discurilor de frână (față, spate)	8	Buc	567	681	4 539	5 447
	1.10.Diagnosticarea motorului	10	Buc	292	350	2 917	3 500
	1.11.Lucrări electrice și diagnosticare (Компьютерная диагностика)	12	Ora	292	350	3 500	4 200
	1.12.Diagnostica suspensiei	15	Buc	79	95	1 188	1 425
	1.13.Lucrari reparatie punte față	50	Ora	233	280	11 667	14 000
	1.14.Lucrari reparatie punte spate	50	Ora	233	280	11 667	14 000
	1.15.Desaxarea și axarea roților (Развал-схождение)	10	Buc	178	213	1 775	2 130
	1.16.Schimb Amortizator față 7D0413031C	6	Buc	683	820	4 100	4 920
	1.17.Schimb Articulație (șarnir) a mec. de tracțiune (intern) 701498103AX	4	Buc	767	920	3 067	3 680
	1.18.Schimb Articulație (șarnir) a mec. de tracțiune (extern) 701498099BX	4	Buc	767	920	3 067	3 680
	1.19.Schimb Amplificator frână 7D0612105A	2	Buc	2 500	3 000	5 000	6 000

1.20.Schimb Bară direcție 701419810B	6	Buc	226	271	1 355	1 626
1.21.Schimb Protector barei direcție 7D0419831	6	Buc	260	312	1 560	1 872
1.22.Schimb Capătul barei direcție 701419812D	6	Buc	203	244	1 220	1 464
1.23.Schimb Capătul barei direcție 701419811E	6	Buc	203	244	1 220	1 464
1.24.Schimb Arc sabot frână 7D0615295A	4	Buc	285	342	1 140	1 368
1.25.Schimb Sabot frână față (disc cu ventilare) 7D0698151E	6	Complet	329	395	1 975	2 370
1.26.Schimb Sabot frână față (disc fără ventilare) 701698151G	6	Complet	403	484	2 420	2 904
1.27.Schimb Sabot frână față (disc fără ventilare) 701698151E	6	Complet	324	389	1 945	2 334
1.28.Schimb Disc de frână puntea față cu ventilare 7D0615301C	4	Buc	457	548	1 827	2 192
1.29.Schimb Disc de frână puntea față fără ventilare 701615301G	4	Buc	632	758	2 527	3 032
1.30.Schimb Furtun de frână 7D0611701E	8	Buc	192	230	1 533	1 840
1.31.Schimb Bucșă-bloc pârghiei de jos (față) 7D0407183	20	Buc	301	361	6 017	7 220
1.32.Schimb Bucșă-bloc pârghiei de jos (spate) 7D0407140A	16	Buc	301	361	4 813	5 776
1.33.Schimb Bucșă-bloc pîrghiei de sus 701407077A	20	Buc	261	313	5 217	6 260
1.34.Schimb Bucșă-bloc pîrghiei de sus 701407087	20	Buc	261	313	5 217	6 260
1.35.Schimb Bucșa stabilizator 7D1411041	20	Buc	150	180	3 000	3 600
1.36.Schimb Bucșa barei stabilizator 7D0411045	20	Buc	101	121	2 017	2 420
1.37.Schimb Bara stabilizator 7D0411049	10	Buc	155	186	1 550	1 860
1.38.Schimb Suport rotund de sus 701407187B	8	Buc	283	340	2 267	2 720
1.39.Schimb Suport rotund de jos 7D0407361	8	Buc	283	340	2 267	2 720
1.40.Schimb Suport mecanism de frână față 7D0615123	4	Buc	601	721	2 403	2 884
1.41.Schimb Suport mecanism de frână față 7D0615124	2	Buc	601	721	1 202	1 442
1.42.Schimb Suport mecanism de frână față 7D0615123D	2	Buc	1 167	1 400	2 333	2 800
1.43.Schimb Suport mecanism de frână față 7D0615124D	2	Buc	1 167	1 400	2 333	2 800
1.44.Schimb Rem set 4A0698471	2	Buc	298	358	597	716
1.45.Schimb Rem set suport 701698471	2	Buc	253	303	505	606
1.46.Schimb Rem set suport 443698470	2	Buc	299	359	598	718

1.47.Schimb Rem set suport 701698470	2	Buc	248	297	495	594
1.48.Schimb Rem set suport 7D0698470B	2	Buc	313	375	625	750
1.49.Schimb Butuc roată 7D0501647A	6	Buc	731	877	4 385	5 262
1.50.Schimb Rulment butuc 7D0498625	4	Buc	460	552	1 840	2 208
1.51.Schimb Bară protecție 701407303	8	Buc	242	290	1 933	2 320
1.52.Schimb Colpac protector articulație (extern) 701498203A	8	Buc	303	364	2 427	2 912
1.53.Schimb Colpac protector articulație (intern) 701498201	8	Buc	363	435	2 900	3 480
1.54.Schimb Scoabă cu bolt de ghidare 7D0615125D / 701615126B	8	Buc	1 118	1 342	8 947	10 736
1.55.Schimb Scoabă cu bolt de ghidare 7D0615125C	8	Buc	1 118	1 342	8 947	10 736
1.56.Schimb Bucșa bloc mecanism de direcție 701419081A	6	Buc	500	600	3 000	3 600
1.57.Schimb Rem set mecanism de direcție	2	Buc	3 333	4 000	6 667	8 000
1.58.Schimb Pompa mecanism de direcție mot. AAC 028145157FX	1	Buc	2 331	2 797	2 331	2 797
1.59.Schimb Pompa mecanism de direcție mot. AXL 7D0422155	1	Buc	2 043	2 452	2 043	2 452
1.60.Schimb Furtun pompa mecanism de direcție 7D1422893D	2	Buc	1 448	1 737	2 895	3 474
1.61.Schimb Furtun mecanismul direcție 7D1422891C	2	Buc	1 488	1 785	2 975	3 570
1.62.Schimb Cilindru principal de frână 7D0611019A	1	Buc	1 015	1 218	1 015	1 218
1.63.Schimb Inel amortizator 411513121	4	Buc	402	482	1 607	1 928
1.64.Schimb Suport punte față 7D0499031C	2	Buc	10 000	12 000	20 000	24 000
1.65.Schimb Arc suspensie 701511105B	4	Buc	576	691	2 303	2 764
1.66.Schimb Amortizator spate 701513031P	6	Buc	581	697	3 485	4 182
1.67.Schimb Disc de frână puntea spate 7D0615601	6	Buc	372	446	2 230	2 676
1.68.Schimb Bucșă-bloc braț suspensie (extern) 701501131	8	Buc	343	411	2 740	3 288
1.69.Schimb Bucșă-bloc braț suspensie (intern) 251501131A	8	Buc	343	411	2 740	3 288
1.70.Schimb Furtun frână 171611775	8	Buc	223	268	1 787	2 144
1.71.Schimb Furtun frână 893611775A	8	Buc	223	268	1 787	2 144

5010000-6

1.72.Schimb Funie frână de mână 7D0609701E	8	Buc	283	340	2 267	2 720
1.73.Schimb Bara protecție 701501191	4	Buc	266	319	1 063	1 276
1.74.Schimb Inel amortizator 701513121	4	Buc	283	340	1 133	1 360
1.75.Schimb Bolt amortizator 102289 - 01	12	Buc	250	300	3 000	3 600
1.76.Schimb Filtru aer motor	12	Buc	126	151	1 510	1 812
1.77.Schimb Filtru combustibil motor AAC 2.0 (benzină)	8	Buc	168	201	1 340	1 608
1.78.Schimb Filtru combustibil motor 2.5 AXL (diesel)	6	Buc	233	279	1 395	1 674
1.79.Schimb Filtru ulei AAC 2.0 (benzină)	15	Buc	88	106	1 325	1 590
1.80.Schimb Filtru ulei AXL 2.5 (diesel)	10	Buc	88	106	883	1 060
1.81.Schimb Filtru aer salon	5	Buc	167	200	833	1 000
1.82.Schimb Cureaua mecanismului de distribuție motor AAC 2.0 cu rulment reglare 037198119	2	Buc	1 696	2 035	3 392	4 070
1.83.Schimb Cureaua mecanismului de distribuție motor AXL 2.5 TDI cu rulment reglare 074198119P	1	Buc	2 541	3 049	2 541	3 049
1.84.Schimb Cureaua pompei de tensiune înaltă motor AXL 2.5 TDI cu rulment reglare 074130113J / 074130195B / 074130245	1	Buc	1 696	2 035	1 696	2 035
1.85.Schimb Cureaua pompei mecanismului de direcție044145271K	1	Buc	165	198	165	198
1.86.Schimb Curea generatorului motor AXL 074145933AJ	1	Buc	257	308	257	308
1.87.Schimb Rulou 074145278E	1	Buc	305	366	305	366
1.88.Schimb Rulou 038903119D	1	Buc	1 018	1 221	1 018	1 221
1.89.Schimb Rem set reparație capital motor AAC 2.0	1	Buc	6 667	8 000	6 667	8 000
1.90.Schimb Rem set reparație motor AXL 2.5	1	Buc	7 292	8 750	7 292	8 750
1.91.Schimb Garnitura chiloasei motor AXL 2.5 074103383AJ	1	Buc	2 583	3 100	2 583	3 100
1.92.Schimb Garnitura chiloasei motor AAC 2.0 044103383D	2	Buc	2 583	3 100	5 167	6 200
1.93.Schimb Garnitura carterului 044103609D3	2	Buc	463	556	927	1 112
1.94.Schimb Garnitura carterului 039115220B	2	Buc	496	595	992	1 190
1.95.Schimb Garnitura carterului 074115189B	1	Buc	388	465	388	465
1.96.Schimb Garnitura capac supape motor AAC 2.0 051103483A	1	Buc	292	350	292	350

1.97.Schimb Garnitura capac supape motor AXL 2.5	1	Buc	323	387	323	387
1.98.Schimb Turbina motor AXL 2.5 074145703G	1	Buc	4 563	5 475	4 563	5 475
1.99.Schimb Pompa sistem răcire motor AAC, 037121010C	1	Buc	1 086	1 303	1 086	1 303
1.100.Schimb Pompa sistem răcire motor AXL 2.5 074121005NX	1	Buc	869	1 043	869	1 043
1.101.Schimb Pompa tensiune înaltă motor AXL 2.5 074130115BX	1	Buc	6 308	7 570	6 308	7 570
1.102.Schimb Pompa ulei motor AAC 2.0 044115105B	2	Buc	2 558	3 070	5 117	6 140
1.103.Schimb Pompa ulei motor AXL 2.5 074115105A	1	Buc	2 558	3 070	2 558	3 070
1.104.Schimb Radiator sistem de răcire motor AAC 2.0 7D0121253	2	Buc	1 896	2 275	3 792	4 550
1.105.Schimb Radiator sistem de răcire motor AXL 2.5 7D0121253A	1	Buc	1 928	2 313	1 928	2 313
1.106.Schimb Ambriaj motor AAC 2.0 (set)	2	Complet	2 643	3 172	5 287	6 344
1.107.Schimb Ambriaj motor AXL 2.5 (set)	1	Complet	8 293	9 951	8 293	9 951
1.108.Schimb Funie ambriaj motor AAC 2.0 7D1721335	1	Buc	542	650	542	650
1.109.Schimb Perna motor AAC, ABL 7D0199132E	4	Buc	648	777	2 590	3 108
1.110.Schimb Perna cutie viteză motor AAC, ABL 7D0399107AC	4	Buc	596	715	2 383	2 860
1.111.Schimb Perna cutie viteză motor AXL 7D0399107AD	1	Buc	642	770	642	770
1.112.Schimb Termostat motor AAC,044121113	4	Buc	481	577	1 923	2 308
1.113.Schimb Termostat motor AXL 069121113	1	Buc	518	621	518	621
1.114.Schimb Tobă eşapament 044253609AH	1	Buc	1 723	2 068	1 723	2 068
1.115.Schimb Tobă eşapament 074253609BA	1	Buc	1 832	2 198	1 832	2 198
1.116.Schimb Tobă eşapament mijlociu 028253409R	1	Buc	1 205	1 446	1 205	1 446
1.117.Schimb Tobă eşapament mijlociu 074253409AE	1	Buc	1 570	1 884	1 570	1 884
1.118.Schimb Radiator încălzire cabină 701819031	1	Buc	499	599	499	599
1.119.Schimb Radiator încălzire cabină 701820031	1	Buc	526	631	526	631
1.120.Schimb Radiator încălzire salon 701819032	8	Buc	894	1 073	7 153	8 584
1.121.Schimb Furtun sistem răcire 028121036	1	Buc	638	766	638	766
1.122.Schimb Furtun sistem răcire 044121073AK	1	Buc	613	736	613	736
1.123.Schimb Furtun sistem răcire044121049A	1	Buc	972	1 166	972	1 166

1.124.Schimb Furtun sistem răcire 028121053N	1	Buc	722	866	722	866
1.125.Schimb Furtun sistem răcire 037121053N	1	Buc	816	979	816	979
1.126.Schimb Furtun sistem răcire044121058A	1	Buc	773	927	773	927
1.127.Schimb Amortizor spate 701807417 2BC	1	Buc	2 206	2 647	2 206	2 647
1.128.Schimb Amortizor față a.p.1998 (Caravelle) 7D0807221B	2	Buc	2 777	3 332	5 553	6 664
1.129.Schimb Amortizor față a.p.2003 7D0807221 2BC	2	Buc	2 360	2 832	4 720	5 664
1.130.Schimb Ștergător parbriz 357955425C	6	Buc	86	103	515	618
1.131.Schimb Întinzător curea 044903315C	4	Buc	1 010	1 212	4 040	4 848
1.132.Schimb Levier de tensionare 074903308	2	Buc	380	456	760	912
1.133.Schimb Rulou curea tensionare 074145278F	2	Buc	444	533	888	1 066
1.134.Schimb Bujii motor AAC BUR5ET 101000036AB	8	Buc	173	207	1 380	1 656
1.135.Schimb Bujii incandescente motor AXL 101401105	4	Buc	128	154	513	616
1.136.Schimb Distribuitor sistemde aprindere motor AAC 037905237AX	2	Buc	1 238	1 485	2 475	2 970
1.137.Schimb Bobina 6NO905104	3	Buc	415	498	1 245	1 494
1.138.Schimb Ventilator electric sistem de răcire 7D0959455M	1	Buc	983	1 180	983	1 180
1.139.Schimb Ventilator electric sistem de răcire 701959455AM	1	Buc	785	942	785	942
1.140.Schimb Generator motor AAC 028903025PX	1	Buc	4 918	5 901	4 918	5 901
1.141.Schimb Generator motor AXL 074903018PX / 038903119D	1	Buc	816	979	816	979
1.142.Schimb Demaror motor AAC 02B911023FX 1,1 kw	1	Buc	4 923	5 908	4 923	5 908
1.143.Schimb Demaror motor ABL,AXL 02B911023LX 2,0 kw	1	Buc	548	658	548	658
1.144.Schimb Coronița demaror 068105275A	2	Buc	1 567	1 880	3 133	3 760
1.145.Schimb Reductor planetar 02B911303A	2	Buc	1 167	1 400	2 333	2 800
1.146.Schimb Releu demaror 085911287	2	Buc	292	350	583	700
1.147.Schimb Iacori demaror 053911311	2	Buc	1 333	1 600	2 667	3 200
1.148.Schimb Bornă de bujie 032035255	2	Buc	222	266	443	532
1.149.Schimb Cablu de tensiune înaltă	2	Buc	972	1 166	1 943	2 332
1.150.Schimb Contactor sistem de aprindere motor 6N0905865	1	Buc	439	527	439	527

1.151.Schimb Lăcata sistemului de aprindere motor AAC 7D0905855	2	Buc	2 757	3 308	5 513	6 616
1.152.Schimb Întrerupător aprindere lumini exterior 701941532E	1	Buc	1 353	1 623	1 353	1 623
1.153.Schimb Rele generator 028903803D	2	Buc	263	315	525	630
1.154.Schimb Rele 028903803F	4	Buc	367	440	1 467	1 760
1.155.Schimb Rele 047903803	2	Buc	496	595	992	1 190
1.156.Schimb Rele 357911253A	2	Buc	357	428	713	856
1.157.Schimb Perie generator	4	Buc	500	600	2 000	2 400
1.158.Schimb Perie demaror 020911209E	2	Buc	600	720	1 200	1 440
1.159.Schimb Reductor demaror 020911303	2	Buc	1 133	1 360	2 267	2 720
1.160.Schimb Întrerupător 020945415A	2	Buc	250	300	500	600
1.161.Schimb Pompa benzină 1H0919651P	3	Buc	1 140	1 368	3 420	4 104
1.162.Schimb Releu№30 165906381	2	Buc	807	968	1 613	1 936
1.163.Schimb Releu №167 191906383C	2	Buc	230	276	460	552
1.164.Schimb Releu semnalizator de viraj 111953227D	2	Buc	245	294	490	588
1.165.Schimb Felinar spate 701945096	2	Buc	353	424	707	848
1.166.Schimb Becuri H4 12V 60-55 W	10	Buc	51	61	508	610
1.167.Schimb Becuri H-7 12Vx55	10	Buc	63	76	633	760
1.168.Schimb Bec HL 12Vx4W	20	Buc	63	76	1 267	1 520
1.169.Schimb Bec 12VxT4W	20	Buc	34	41	683	820
1.170.Schimb Bec 12V x 1,2W	20	Buc	38	45	750	900
1.171.Schimb Bec 12V P21x 5W	20	Buc	38	45	750	900
1.172.Schimb Bec 12V x R5W	20	Buc	29	35	583	700
1.173.Schimb Bec 12V x W5W	20	Buc	29	35	583	700
1.174.Schimb Bec 12V x P21W	20	Buc	33	40	667	800
1.175.Schimb Bec 12V x PY21W orange	20	Buc	58	70	1 167	1 400
1.176.Schimb Bec 12V x 55W H1	20	Buc	46	55	917	1 100
1.177.Schimb Bec 12V x 55W H3	20	Buc	67	80	1 333	1 600
1.178.Schimb Bec TL58Vx8W salon	20	Buc	67	80	1 333	1 600
1.179.Schimb Bec K12Vx10W	20	Buc	58	70	1 167	1 400
1.180.Schimb Bec FEST 12Vx10W	20	Buc	38	45	750	900

1.181.Schimb Transmisie planetară demaror 02B911303A	1	Buc	3 407	4 088	3 407	4 088
1.182.Schimb Pompa electrică ștergător parbriz IH5955651 PAT	1	Buc	308	370	308	370
1.183.Schimb Siguranță 10A	20	Buc	154	185	3 083	3 700
1.184.Schimb Siguranță 15A	20	Buc	154	185	3 083	3 700
1.185.Schimb Siguranță 20A	20	Buc	154	185	3 083	3 700
1.186.Schimb Siguranță 25A	20	Buc	163	195	3 250	3 900
1.187.Schimb Siguranță 30A	20	Buc	167	200	3 333	4 000
1.188.Schimb Siguranță 50A	20	Buc	171	205	3 417	4 100
1.189.Schimb Siguranță 80A	20	Buc	229	275	4 583	5 500
TOTAL LOT 1			190 737	228 885	469 237	563 085
LOT 2. Renault Master (2.8 TDI, 2000, win cod: VF1FDBCH522531745)						
2.1.Demontarea și montarea motorului (Снятие и установка двигателя)	1	Buc	1 833	2 200	1 833	2 200
2.2.Dezasamblarea și asamblarea motorului (Разборка и сборка двигателя)	1	Buc	4 167	5 000	4 167	5 000
2.3.Repararea complexă a chiulasei motorului (Комплексный ремонт головки блока)	1	Buc	4 167	5 000	4 167	5 000
2.4.Șlefuirea discurilor de frână (față, spate)	2	Buc	667	800	1 333	1 600
2.5.Diagnosticarea motorului	5	Buc	250	300	1 250	1 500
2.6.Lucrări electrice și diagnosticare (Компьютерная диагностика)	20	Ora	183	220	3 667	4 400
2.7.Reparație turbina motor	1	Buc	4 583	5 500	4 583	5 500
2.8.Reparația pompei de tensiune înaltă	1	Buc	5 000	6 000	5 000	6 000
2.9.Reparația mecanismului de direcție (restaurația)	1	Buc	5 417	6 500	5 417	6 500
2.10.Lucrari reparație punte față	20	Ora	183	220	3 667	4 400
2.11.Lucrari reparație punte spate	20	Ora	183	220	3 667	4 400
2.12.Desaxarea și axarea roților (Развал-схождение)	4	Buc	208	250	833	1 000
2.13.Demontarea și montarea cutiei de viteze	1	Buc	1 833	2 200	1 833	2 200
2.14.Dezasamblarea și asamblarea cutiei de viteze	1	Buc	3 333	4 000	3 333	4 000
2.15.Schimb Ambreaj (Set)	1	Complet	2 723	3 267	2 723	3 267

50100000-6

2.16.Schimb Amortizator față	6	Buc	988	1 185	5 925	7 110
2.17.Schimb Amortizator spate	4	Buc	808	970	3 233	3 880
2.18.Schimb Filtru ulei motor	10	Buc	178	214	1 783	2 140
2.19.Schimb Filtru motorină	8	Buc	198	237	1 580	1 896
2.20.Schimb Filtru aer motor	8	Buc	146	175	1 167	1 400
2.21.Schimb Sabot de frână față (set)	4	Complet	509	611	2 037	2 444
2.22.Schimb Sabot de frână spate (set)	4	Complet	713	856	2 853	3 424
2.23.Schimb Pompa de apa	1	Buc	2 061	2 473	2 061	2 473
2.24.Schimb Termostat	1	Buc	703	843	703	843
2.25.Schimb Radiator răcire motor	1	Buc	1 390	1 668	1 390	1 668
2.26.Schimb Disc de frina față	2	Buc	782	938	1 563	1 876
2.27.Schimb Disc de frina spate	2	Buc	537	644	1 073	1 288
2.28.Schimb Furtun de frână față	4	Buc	318	382	1 273	1 528
2.29.Schimb Furtun de frână spate	4	Buc	258	309	1 030	1 236
2.30.Schimb Cilindrul principal de frână	1	Buc	1 188	1 425	1 188	1 425
2.31.Schimb Mecanism de direcție	1	Buc	4 491	5 389	4 491	5 389
2.32.Schimb Turbină	1	Buc	5 167	6 200	5 167	6 200
2.33.Schimb Garnitura chiuloasă	1	Buc	2 083	2 500	2 083	2 500
2.34.Schimb Garnitură colectorului de admisie	1	Buc	179	215	179	215
2.35.Schimb Garnitura băii de ulei	1	Buc	536	643	536	643
2.36.Schimb Arc punte față	2	Buc	825	990	1 650	1 980
2.37.Schimb Rulment butuc roată față	2	Buc	574	689	1 148	1 378
2.38.Schimb Rulment butuc roată spate	2	Buc	707	848	1 413	1 696
2.39.Schimb Suport rotund de jos	4	Buc	308	370	1 233	1 480
2.40.Schimb Suport rotund de sus	4	Buc	308	370	1 233	1 480
2.41.Schimb Bară de direcție	6	Buc	263	315	1 575	1 890
2.42.Schimb Braț/ bieleță suspensie, stabilizator	6	Buc	250	300	1 500	1 800
2.43.Schimb Cureau generator	2	Buc	278	334	557	668
2.44.Schimb Arc punte spate (resora)	2	Buc	2 250	2 700	4 500	5 400
2.45.Schimb Generator	1	Buc	3 558	4 269	3 558	4 269
2.46.Schimb Demaror	1	Buc	3 336	4 003	3 336	4 003
2.47.Schimb Pernă motor	1	Buc	491	589	491	589
2.48.Schimb Ventilator	1	Buc	2 313	2 775	2 313	2 775

2.49.Schimb Bugie incandescentă	4	Buc	178	213	710	852
2.50.Schimb Perie ștergătoare parbriz	4	Buc	83	100	333	400
2.51.Schimb Rulment amortizator față	4	Buc	738	885	2 950	3 540
2.52.Schimb Bușa barei stabilizator	4	Buc	161	193	643	772
2.53.Schimb Articulație internă	2	Buc	965	1 158	1 930	2 316
2.54.Schimb Articulație externă	2	Buc	563	675	1 125	1 350
2.55.Schimb burduf articulație planetară interna	2	Buc	465	558	930	1 116
2.56.Schimb burduf articulație planetară externă	2	Buc	408	490	817	980
2.57.Schimb Siguranțe 10A	20	Buc	154	185	3 083	3 700
2.58.Schimb Siguranțe 15A	20	Buc	154	185	3 083	3 700
2.59.Schimb Siguranțe 20A	20	Buc	154	185	3 083	3 700
2.60.Schimb Siguranțe 25A	20	Buc	163	195	3 250	3 900
2.61.Schimb Siguranțe 30A	20	Buc	167	200	3 333	4 000
2.62.Schimb Becuri H4 12V 60-55 W	20	Buc	54	65	1 083	1 300
2.63.Schimb Becuri H-7 12Vx55	20	Buc	63	75	1 250	1 500
2.64.Schimb Bec HL 12Vx4W	20	Buc	58	70	1 167	1 400
2.65.Schimb Bec 12VxT4W	20	Buc	50	60	1 000	1 200
2.66.Schimb Bec 12V x 1,2W	20	Buc	67	80	1 333	1 600
2.67.Schimb Bec 12V P21x 5W	20	Buc	58	70	1 167	1 400

TOTAL LOT 2

78 123 93 748 145 566 174 679

LOT 3. Mercedes-Benz Sprinter 315 (2.2 CDI, automat, 2006-2007, win cod: WDB9066331S238616, WDB9066331S139269)

3.1.Demontarea și montarea motorului (Снятие и установка двигателя)	2	Buc	1 167	1 400	2 333	2 800
3.2.Dezasamblarea și asamblarea motorului (Разборка и сборка двигателя)	2	Buc	7 917	9 500	15 833	19 000
3.3.Repararea complexă a chiulasei motorului	2	Buc	5 417	6 500	10 833	13 000
3.4.Diagnosticarea motorului	10	Buc	208	250	2 083	2 500
3.5.Lucrări electrice și diagnosticare (Компьютерная диагностика)	40	Ora	208	250	8 333	10 000
3.6.Reparația mecanismului de direcție (restaurația)	2	Buc	3 750	4 500	7 500	9 000
3.7.Diagnostica suspensiei	15	Buc	92	110	1 375	1 650
3.8.Lucrari reparație punte față	50	Ora	250	300	12 500	15 000
3.9.Lucrari reparație punte spate	50	Ora	250	300	12 500	15 000

3.10.Desaxarea și axarea roților (Развал-схождение)	8	Buc	233	280	1 867	2 240
3.11.Schimb Sabot de frână puntea față A9064210400	10	Buc	417	500	4 167	5 000
3.12.Schimb Sabot de frână puntea spate a0044206920	10	Buc	368	441	3 675	4 410
3.13.Schimb Garnitura chiuloasă	2	Buc	2 000	2 400	4 000	4 800
3.14.Schimb Set garnitura, filtru cutie de viteza automat	4	Buc	1 583	1 900	6 333	7 600
3.15.Schimb Sabot de frână mână A9064200320	2	Buc	529	635	1 058	1 270
3.16.Schimb Detector uzură frână A9065401417	2	Buc	263	316	527	632
3.17.Schimb Furtun frână puntea față A9064280535	6	Buc	223	268	1 340	1 608
3.18.Schimb Furtun frână puntea spate A9064280535	6	Buc	223	268	1 340	1 608
3.19.Schimb Funie frână mână A9064205185	4	Buc	358	429	1 430	1 716
3.20.Schimb Furtun mecanism de direcție A9064663781	4	Buc	2 083	2 500	8 333	10 000
3.21.Schimb Amortizator puntea spate A9063200731	4	Buc	725	870	2 900	3 480
3.22.Schimb Capăt de direcție A9064600348	6	Buc	200	240	1 200	1 440
3.23.Schimb Bară direcție A9064600055	6	Buc	227	272	1 360	1 632
3.24.Schimb Colpac protector bară direcție A9064600096	6	Buc	207	248	1 240	1 488
3.25.Schimb Pompa sitemului de răcire motor A6462001601	2	Buc	1 143	1 371	2 285	2 742
3.26.Schimb Pompa mecanismului de direcție A0034667201	1	Buc	1 966	2 359	1 966	2 359
3.27.Schimb Arc suspensie spate (resora) A9063200406	8	Buc	1 305	1 566	10 440	12 528
3.28.Schimb Arc suspensie față A9063211403	4	Buc	3 483	4 180	13 933	16 720
3.29.Schimb Bucșa bară stabilizare A9063233685	10	Buc	144	173	1 442	1 730
3.30.Schimb Bară stabilizator puntea față A9063201789/A9063201889	8	Buc	166	199	1 327	1 592
3.31.Schimb Bară stabilizator puntea spate A9063201389	4	Buc	242	290	967	1 160
3.32.Schimb Suport rotund de jos 52433697	6	Buc	333	400	2 000	2 400
3.33.Schimb Amortizator puntea față A9063206230	6	Buc	985	1 182	5 910	7 092
3.34.Schimb Colpac protector amortizator față A9063230292	6	Buc	356	427	2 135	2 562
3.35.Schimb Suport amortizator A9063230520	2	Buc	512	614	1 023	1 228
3.36.Schimb Rulment butuc suport puntea față A9063303420/A9063303520	4	Buc	1 203	1 444	4 813	5 776

3.37.Schimb Suport rulment amortizator față A9063230520	6	Buc	512	614	3 070	3 684
3.38.Schimb Disc frână față A9064210012	4	Buc	466	559	1 863	2 236
3.39.Schimb Suport frână față A0044205583/A0044205683	2	Buc	353	424	707	848
3.40.Schimb Scoabă frână puntea față A0004207515	2	Buc	3 542	4 250	7 083	8 500
3.41.Schimb Rem set scoabă frâna față A0019906900	2	Buc	450	540	900	1 080
3.42.Schimb Rem set suport frâna față A0004210850	2	Buc	281	337	562	674
3.43.Schimb Disc frână spate A9064230012	2	Buc	436	523	872	1 046
3.44.Schimb Suport frână spate A0034207183/A0034207283	2	Buc	3 114	3 737	6 228	7 474
3.45.Schimb coabă frână puntea spate A0004206015/A0004206415	2	Buc	3 452	4 142	6 903	8 284
3.46.Schimb Rem set scoabă frâna spate A0004230563	2	Buc	373	447	745	894
3.47.Schimb Rem set suport frâna spate	2	Buc	362	434	723	868
3.48.Schimb Pernă motor A9062411513/A9062411613	2	Buc	683	820	1 367	1 640
3.49.Schimb Felinar spate A90682001614/A906820264	2	Buc	660	792	1 319	1 583
3.50.Schimb Fara față A9068200161/A9068200261	2	Buc	2 192	2 630	4 383	5 260
3.51.Schimb Ax cardanic A9064102116	2	Buc	14 042	16 850	28 083	33 700
3.52.Schimb Cruce cardanică	2	Buc	302	362	603	724
3.53.Schimb Rulment ax cardanic A9064101181	2	Buc	925	1 110	1 850	2 220
3.54.Schimb Generator A6461540802	1	Buc	3 561	4 273	3 561	4 273
3.55.Schimb Rele generator A0041542506	2	Buc	1 375	1 650	2 750	3 300
3.56.Schimb Demaror A0061517401	1	Buc	3 590	4 308	3 590	4 308
3.57.Schimb Rele demaror A0011526510	2	Buc	992	1 190	1 983	2 380
3.58.Schimb Bendex demaror A0001515413	2	Buc	1 042	1 250	2 083	2 500
3.59.Schimb Lăcata ușii față A9067202135/A9067201735	2	Buc	1 208	1 450	2 417	2 900
3.60.Schimb Lăcata ușii laterale A9067304335	2	Buc	1 208	1 450	2 417	2 900
3.61.Schimb Mecanismul de jos de deschidere ușii laterale A9068204169	2	Buc	1 583	1 900	3 167	3 800
3.62.Schimb Cureau generator A0019938696	3	Buc	324	389	973	1 167
3.63.Schimb Perie parbriz A0018203945	4	Buc	208	250	833	1 000

50100000-6

3.64.Schimb Supapă EGR A6471420219	1	Buc	4 106	4 927	4 106	4 927
3.65.Schimb Clapeta accelerație A6460901970	4	Buc	4 178	5 013	16 710	20 052
3.66.Schimb Amplificator frână A0004312127	1	Buc	3 352	4 022	3 352	4 022
3.67.Schimb Cilindru principal frână A0004317501	1	Buc	1 943	2 332	1 943	2 332
3.68.Schimb Rulou curea motor A0002020919	4	Buc	233	280	933	1 120
3.69.Schimb Mecanizm tensionare curea A6462000570	4	Buc	500	600	2 000	2 400
3.70.Schimb Întrerupător frână A0015456709	1	Buc	313	375	313	375
3.71.Schimb Bujii incandescente A0011594901	8	Buc	333	400	2 667	3 200
3.72.Schimb Filtru aer motor A0000903751	12	Buc	147	176	1 760	2 112
3.73.Schimb Filtru ulei A6111800009	15	Buc	101	121	1 513	1 815
3.74.Schimb Filtru aer salon A9068300318	5	Buc	232	278	1 158	1 390
3.75.Schimb Filtru combustibil A6420920101	8	Buc	351	421	2 807	3 368
3.76.Schimb Siguranțe 10A N000000004204	20	Buc	222	266	4 433	5 320
3.77.Schimb Siguranțe 20A N000000007652	20	Buc	222	266	4 433	5 320
3.78.Schimb Siguranțe 15A N072581000305	20	Buc	222	266	4 433	5 320
3.79.Schimb Siguranțe 30A N000000004208	20	Buc	222	266	4 433	5 320
3.80.Schimb Termostat sistema răcire motor A6112000715	2	Buc	761	913	1 522	1 826
3.81.Schimb Radiator răcire motor A9065000002	1	Buc	1 524	1 829	1 524	1 829
3.82.Schimb Radiator inter coler A9065010301	1	Buc	1 382	1 658	1 382	1 658
3.83.Schimb Rulment semiaxă intern A0179810805	1	Buc	1 542	1 850	1 542	1 850
3.84.Schimb Semiaxă puntea spate A9063503710L/9063053810R	1	Buc	3 669	4 403	3 669	4 403
3.85.Schimb Diferențial puntea spate A9063501523	1	Buc	17 500	21 000	17 500	21 000
3.86.Schimb Elevator ușă față A906720004/A9067200146	1	Buc	1 042	1 250	1 042	1 250
3.87.Schimb Radiator sobă cabină A0038358901	1	Buc	1 862	2 234	1 862	2 234
3.88.Schimb Ventilator radiator sistemă răcire motor A0002009723	1	Buc	1 472	1 766	1 472	1 766
3.89.Schimb Tampon arc suspensie față	4	Buc	833	1 000	3 333	4 000
3.90.Schimb Furtun inter coler A9065283282R/A9065280182L	1	Buc	760	912	760	912

3.91.Schimb Ventilator electric sobă cabină A0008356007	1	Buc	1 151	1 381	1 151	1 381
3.92.Schimb Sensor temperatură aer A6511530028	1	Buc	382	458	382	458
3.93.Schimb Sensor presiune motor A0071534328	1	Buc	1 678	2 013	1 678	2 013
3.94.Schimb Sensor nivel ulei A0009050301	1	Buc	293	351	293	351
3.95.Schimb Sensor poziție arbore cotit A0031532828	1	Buc	404	485	404	485
3.96.Schimb Detector temperatură motor	1	Buc	278	333	278	333
3.97.Schimb Parbriz față	1	Buc	3 333	4 000	3 333	4 000
3.98.Schimb Bucșa braț suspensie (față) A9063330014	6	Buc	343	411	2 055	2 466
3.99.Schimb Bucșa braț suspensie (spate) A9063330114	6	Buc	343	411	2 055	2 466
1.100.Schimb Mecanism direcție puntea față	1	Buc	4 806	5 767	4 806	5 767
3.101.Schimb Mufă cardan	2	Buc	878	1 053	1 755	2 106
3.102.Schimb Bucșă resor spate A9063240050	4	Buc	474	569	1 897	2 276
3.103.Schimb Cablu de deschidere ușă față	2	Buc	458	550	917	1 100
3.104.Schimb Cablu de deschidere ușă spate A9067601204/9067601304	2	Buc	567	680	1 133	1 360
3.105.Schimb Cablu de deschidere ușă laterală A9067603304	2	Buc	583	700	1 167	1 400
3.106.Schimb Bucșă bară stabilizator față A9063233685	4	Buc	233	280	933	1 120
3.107.Schimb Suport bară stabilizator față A9063230040	4	Buc	225	270	900	1 080
3.108.Schimb Garnitură pompa sistem răcire motor A6112010280	2	Buc	739	887	1 478	1 774
3.109.Schimb Detector semnalizare frână	1	Buc	296	355	296	355
3.110.Schimb Întrerupător schimbare fază lumină A9065450704	1	Buc	1 240	1 488	1 240	1 488
3.111.Schimb Rezervor răcire lichid motor A9065010503	1	Buc	779	935	779	935
3.112.Schimb Stabilizator puntea față A9063232465	4	Buc	3 851	4 621	15 403	18 484
3.113.Schimb Stabilizator puntea spate A9063202111	4	Buc	2 996	3 595	11 983	14 380
3.114.Schimb Bucșa bară stabilizare spate A6013210350	8	Buc	192	230	1 533	1 840
3.115.Schimb Bucșa stabilizator puntea spate A9063262181	8	Buc	233	280	1 867	2 240
3.116.Schimb Bec H4 12V 60-55 W	20	Buc	83	100	1 667	2 000
3.117.Schimb Becuri H-7 12Vx55	20	Buc	92	110	1 833	2 200

	3.118.Schimb Bec HL 12Vx4W	20	Buc	50	60	1 000	1 200
	3.119.Schimb Bec 12VxT4W	20	Buc	50	60	1 000	1 200
	3.120.Schimb Bec 12V x 1,2W	20	Buc	54	65	1 083	1 300
	3.121.Schimb Bec 12V P21x 5W	20	Buc	54	65	1 083	1 300
	TOTAL LOT 3			164 125	196 950	413 321	495 985
	TOTAL OFERTA						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nevedomschi Denis În calitate de: Director

Ofertantul: Eurogarage SRL Adresa: mun. Chisinau str. Uzinelor 8/1A.