



**REPUBLICA MOLDOVA**  
**MUNICIPIUL CHIȘINĂU**  
**PRIMĂRIA ORAȘULUI STĂUCENI**

MD-4839, mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. A. Mateevici, 13, Tel: (00373 22) 326-976, e-mail: [primaria.stauceni@apl.gov.md](mailto:primaria.stauceni@apl.gov.md)

Nr. 02/1-12/ 448 din „08” 04 a. 20 26  
La nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ a. 20 \_\_\_\_

**SISTEME INTEGRATE PENTRU SITUATII DE URGENTA SISU SRL**  
monica.moroianu@sisu-pompieri.ro

Prin prezenta, în corespundere cu art.31 alin (1) și (5) din Legea 131/2015, grupul de lucru privind achizițiile al Primăriei orașului Stăuceni, vă informează că, în rezultatul evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziții **LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1770975662040 - Achiziționarea autospecialei de stingere incendii cu apa si spuma Implementarea PROIECTUL INTERREG NEXT ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA -ROMD00459”IMPROVING THE RESPONSE TO EMERGENCY SITUATIONS THROUGH COOPERATION BETWEEN STAUCENI COMMUNE, BOTOSANI COUNTY AND STAUCENI CITY, CHISINAU MUNICIPALITY”, din 13.02.2026-** prin decizia de atribuire a contractului nr. 19 din 08 aprilie 2026, oferta **DMV AVIATECH** cu o valoare de **5 939 288 lei fără TVA**, este desemnată câștigătoare.

Totodată comunicăm despre motivele respingerii ofertei **SISTEME INTEGRATE PENTRU SITUATII DE URGENTA SISU SRL** ca fiind neconformă deoarece nu corespunde cerințelor tehnice solicitate și anume:

Cerința din caietul de sarcini	Modul prin care ofertantul a îndeplinit cerința (pagina din propunerea tehnică)	Referitor la cerința din documentația de atribuire privind conformitatea pompei de incendiu cu standardul EN 1028, în configurația FPN 10-2000 / FPH 40/250, precum și obligația de a demonstra performanțele nominale prin certificate de conformitate și/sau rapoarte de încercări emise de organisme acreditate, autoritatea contractantă a analizat informațiile și documentele prezentate în cadrul propunerii tehnice.
<p>Pagina 11 a caietului de sarcini – documentul ds_bunuri.docx</p>	<p>Pagina 4 din propunerea tehnica</p> <p>C. POMPA DE INCEDIU</p> <p>Pompa de incendiu este conformă standardului EN 1028, în configurația FPN 10-2000 / FPH 40/250, producător Moto-Truck sp.zo.o, model 90 B1</p>	<p>Referitor la cerința din documentația de atribuire privind conformitatea pompei de incendiu cu standardul EN 1028, în configurația FPN 10-2000 / FPH 40/250, precum și obligația de a demonstra performanțele nominale prin certificate de conformitate și/sau rapoarte de încercări emise de organisme acreditate, autoritatea contractantă a analizat informațiile și documentele prezentate în cadrul propunerii tehnice.</p>
<p>”POMPA DE INCEDIU</p> <p>Pompa de incendiu trebuie să fie conformă standardului EN 1028, în configurația FPN 10-2000 / FPH 40/250, iar performanțele nominale de debit și presiune trebuie să fie demonstrate în conformitate cu cerințele standardului.</p>	<p>Pagina 27 din propunerea tehnică – Fișă catalog – Autopumps 90 B1</p> <p>* Presiune joasă: 2920 l/min la 10 bar - pompă centrifugă cu o singură treaptă</p> <p>Pagina 105 din propunerea tehnică – Raport de testare conform DIN EN 1028</p> <p>Pentru testare, conducta de alimentare a fost demontată de la rezervorul de apă de stingere al vehiculului și închisă cu o placă cu flanșă.</p>	<p>În cadrul propunerii tehnice, ofertantul declară că pompa oferită este model Moto Truck – AUTOPUMP 90 B1, cu un debit de 2920 l/min, conform fișei catalog anexate. Totodată, în paginile 91–114 din propunerea tehnică este prezentat un document intitulat certificat, care însă nu conține semnătură și/sau ștampila olografe sau semnătură electronică calificată a d-lui Steffen Baumgärtner (menționat ca emitent al certificatului) din partea organismului de certificare TUV Sud, neputând fi astfel confirmată autenticitatea și proveniența acestuia.</p>
<p>Conformitatea se va dovedi la ofertare prin certificate de conformitate și/sau rapoarte de încercări emise de către organisme de certificare sau laboratoare de</p>	<p>Tip de construcție: Pompă centrifugă Carcasă: Aluminiu 6061 Tip: S-2-3-9000-8/6000-1 GCBA 9/60 Serie: MT - 264 / 2022 Număr trepte: 1</p> <p>Pagina 105 din propunerea tehnică – Raport de testare conform DIN EN 1028</p>	<p>Mai mult, autoritatea contractantă constată existența unor necorelări semnificative între informațiile prezentate în ofertă și cele din documentul menționat. Astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raportul de testare conform DIN EN 1028 face referire la o pompă centrifugă cu caracteristici diferite (Tip: S-2-3-9000-8/6000-1 GCBA 9/60) fata de pompa din propunerea tehnica modelul Moto Truck – AUTOPUMP 90 B1;</li> <li>• debitul indicat în certificat este de 6100 l/min, diferit de debitul de 2920 l/min declarat pentru modelul Moto Truck – AUTOPUMP 90 B1.</li> </ul>
<p>Conformitatea se va dovedi la ofertare prin certificate de conformitate și/sau rapoarte de încercări emise de către organisme de certificare sau laboratoare de</p>	<p>Pagina 105 din propunerea tehnică – Raport de testare conform DIN EN 1028</p>	<p>Aceste neconcordanțe nu permit stabilirea cu certitudine a faptului că documentul prezentat (Raport de testare conform DIN EN 1028) se referă la echipamentul oferit,</p>

<p>încercări / acreditare / (ISO/IEC 17065 / ISO/IEC 17025).”</p>	<div data-bbox="239 1137 587 1675" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="651 878 721 1742">Pagina 102 din propunerea tehnică – Raport de testare conform DIN EN 1028 – lipsă semnătură și ștampilă</p> <p data-bbox="794 1173 820 1487">Filderstadt, den 24.11.2023</p> <p data-bbox="852 1227 938 1442">TÜV SÜD Autoservice GmbH Westendstr. 199</p> <p data-bbox="970 1236 995 1424">80686 München</p> <p data-bbox="1053 1012 1200 1648">Steffen Baumgärtner amtlich anerkannter Sachverständiger für den Kraftfahrzeugverkehr / Feuerwehrprüfer Leiter der Prüfstelle für Feuerwehr und Kommunalgeräte Feuerwehrprüfstelle Filderstadt</p>	<p data-bbox="204 188 229 824">respectiv modelul Moto Truck – AUTOPUMP 90 B1.</p> <p data-bbox="268 161 434 824">În aceste condiții, documentele depuse nu demonstrează conformitatea pompei oferite Moto Truck – AUTOPUMP 90 B1 cu standardul EN 1028 și nici îndeplinirea configurației solicitate prin Caietul de sarcini, respectiv FPN 10-2000 / FPH 40/250.</p> <p data-bbox="472 134 778 824">De asemenea, nu este îndeplinită cerința din caietul de sarcini privind prezentarea unor certificate de conformitate sau rapoarte de încercări emise de organisme acreditate pentru pompa oferita Moto Truck – AUTOPUMP 90 B1, conform standardelor ISO/IEC 17065 sau ISO/IEC 17025. Raportul de testare depus de ofertant este pentru pompa model S-2-3-9000-8/6000-1 GCBA 9/60, neasumat de emitent prin semnatura si stampila (olograf sau electronica).</p> <p data-bbox="810 134 912 824">În consecință, autoritatea contractantă constată faptul că ofertantul nu a făcut dovada conformității echipamentului cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini.</p>	<p data-bbox="1295 143 1461 824">Referitor la cerința din documentația de atribuire privind existența unei cutii de viteze cu minimum 15 rapoarte de transmisie pentru adaptarea la diferite puteri, autoritatea contractantă a analizat informațiile prezentate în cadrul propunerii tehnice depuse de ofertant.</p>
<p data-bbox="1311 1758 1493 2094">Pagina 11 a caietului de sarcini – documentul ds_bunuri.docx ”Tipul:</p>	<p data-bbox="1311 1330 1337 1742">Pagina 4 – din propunerea tehnică</p>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centrifugă;</li> <li>• Tipul de antrenare:</li> <li>• Cutie de viteze cu minim 15 rapoarte de transmisie pentru adaptare la diferite puteri.”</li> </ul>	<p>Tipul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centrifugă;</li> <li>• Tipul de antrenare: PTO;</li> <li>• Pompa este prevăzută cu sistem de control continuu, acesta acționând ca o cutie de viteze automată, ceea ce face ca, în regim de funcționare, pompa să opereze fără etaje fixe de transmisie. În acest fel, se asigură o trecere ușoară de la treptele inferioare către treptele superioare și invers, fără a avea întreruperi de presiune, creșteri sau scăderi bruște de presiune</li> </ul>	<p>În descrierea tehnică, ofertantul precizează că pompa este prevăzută cu un sistem de control continuu, care funcționează similar unei cutii de viteze automate, permițând reglarea progresivă a regimului de funcționare, fără existența unor etaje fixe de transmisie.</p> <p>Autoritatea contractantă constată că această soluție tehnică vizează modul de reglare continuă a parametrilor de funcționare ai pompei, însă nu implică existența unei cutii de viteze cu rapoarte de transmisie distincte.</p> <p>Cerința din caietul de sarcini prevede în mod explicit echiparea pompei cu o cutie de viteze care să asigure minimum 15 rapoarte de transmisie, în vederea adaptării funcționării la diferite regimuri de putere, fara a se solicita specific ca modalitatea de schimbare a vitezelor sa fie manuala / automata.</p> <p>Din informațiile prezentate în propunerea tehnică nu rezultă existența unei astfel de cutii de viteze cu min. 15 rapoarte de transmisie, soluția oferită fiind bazată exclusiv pe un sistem de control continuu, fără trepte de transmisie distincte.</p> <p>În consecință, autoritatea contractantă constată că ofertantul nu a demonstrat îndeplinirea cerinței tehnice din caietul de sarcini privind existența unei cutii de viteze cu minimum 15 rapoarte de transmisie, soluția propusă fiind diferită din punct de vedere funcțional față de cea solicitată.</p>
<p>Pagina 13 a caietului de sarcini – documentul ds_bunuri.docx</p> <p>„Pentru verificări suplimentare ofertantul va include în oferta tehnică a</p>	<p>Pagina 6 – din propunerea tehnică</p> <p>Detalii despre urealta combinată WEBER SPS 370 MK2 SMART-FORCE se pot gasi pe pagina producatorului: <a href="https://www.weber-rescue.com/de/feuerwehr/hydraulische-rettungsgeraete/kombigerate/psps-370-mk2-s-force.php">https://www.weber-rescue.com/de/feuerwehr/hydraulische-rettungsgeraete/kombigerate/psps-370-mk2-s-force.php</a></p>	<p>Referitor la cerința din caietul de sarcini potrivit căreia ofertantul trebuie să includă în oferta tehnică link-ul oficial către pagina produsului de pe site-ul producătorului, precum și datele de contact ale producătorului (adresă e-mail și număr de telefon al unei persoane de contact tehnic), autoritatea contractantă a analizat informațiile prezentate în ofertă.</p>

<p>unelei de descarcare link-ul oficial către pagina produsului de pe site-ul producătorului, pentru verificarea conformității cu cerințele minime din caietul de sarcini.</p> <p>De asemenea, ofertantul va include datele de contact ale producătorului unelei (adresă e-mail și număr de telefon al unei persoane de contact tehnic).</p> <p>Link-urile trebuie să fie publice și verificabile. Lipsa prezentării acestor informații poate fi considerată neconformitate tehnică a ofertei.”</p>		<p>Ofertantul a indicat link-ul către pagina produsului, respectiv:  <a href="https://www.weber-rescue.com/de/feuerwehr/hydraulische-rettungsgeraete/kombigeraete/sps-370-mk2-s-force.php">https://www.weber-rescue.com/de/feuerwehr/hydraulische-rettungsgeraete/kombigeraete/sps-370-mk2-s-force.php</a>          Autoritatea contractantă constată că, deși a fost furnizat un link către pagina produsului, nu au fost prezentate datele de contact ale producătorului, respectiv adresă de e-mail și număr de telefon al unei persoane de CONTACT TEHNIC, conform cerinței explicitate din caietul de sarcini.          Cerința a fost stabilită în vederea posibilității realizării unor verificări suplimentare privind conformitatea tehnică a produsului oferit.          În lipsa acestor informații, autoritatea contractantă nu poate efectua verificările suplimentare prevăzute în documentația de atribuire.          Având în vedere caracterul explicit și obligatoriu al cerinței, precum și mențiunea din caietul de sarcini potrivit căreia „lipsa prezentării acestor informații poate fi considerată neconformitate tehnică a ofertei”, autoritatea contractantă constată că cerința nu este îndeplinită.</p>
<p>Pagina 13 a caietului de sarcini – documentul ds_bunuri.docx</p> <p>„CONDIȚII DE VERIFICARE ȘI VALIDARE TEHNICĂ</p> <p>...          Pentru atestarea conformității caracteristicilor</p>	<p>Brosura Pompei Moto Truck – pagina 24 – 28 - nu este semnata de producatorul pompei Moto Truck.</p> <p>Documentele si brosurile unelei de descarcare Weber Rescue pagina 29-90 – nu sunt semnate de producatorul unelei Weber Rescue.</p> <p>Paginile – 91 – 114 prezinta un RAPORT de testare – nesemnlat si nestampilat de organismul emitent autorizat TUV Sud.</p>	<p>Referitor la cerința din documentația de atribuire – „Pentru atestarea conformității caracteristicilor tehnice declarate în ofertă, operatorul economic are obligația de a depune la ofertare fișe tehnice, cataloage sau broșuri oficiale emise și semnate de producător, din care să reiasă clar specificațiile echipamentelor oferite” – autoritatea contractantă a analizat documentele prezentate în oferta tehnică.          În urma analizei, autoritatea contractantă constată următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru pompa Moto-Truck – Fișă catalog – Autopump 90 B1 (pag. 24–28 din propunerea tehnică), documentația prezentată nu este semnată de producătorul echipamentului oferit;</li> </ul>

<p>tehnice declarate în ofertă, operatorul economic are obligația de a depune la ofertare fișe tehnice, cataloage sau broșuri oficiale emise și semnate de producător, din care să reiasă clar specificațiile echipamentelor oferite; ”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru unele de descarcare Weber Rescue (pag. 29–90 din propunerea tehnică), documentele și broșurile prezentate nu sunt semnate de producătorul echipamentului oferit;</li> <li>• Pentru raportul de testare DIN EN 1028 (pag. 91–114 din propunerea tehnică), documentul prezentat nu este semnat și nu este ștampilat de un organism emitent de certificare/ testare acreditat (TÜV Sud).</li> </ul> <p>Autoritatea contractantă constată că documentele prezentate nu îndeplinesc cerința explicită din caietul de sarcini, respectiv aceea de a fi emise și semnate de producător sau, după caz, de un organism autorizat.</p> <p>În lipsa semnăturii producătorului sau a organismului de certificare, documentele depuse nu pot fi considerate documente oficiale care să ateste conformitatea caracteristicilor tehnice declarate în ofertă.</p> <p>Având în vedere caracterul obligatoriu al cerinței și faptul că aceasta vizează demonstrarea conformității tehnice a echipamentelor oferite, autoritatea contractantă constată că cerința nu este îndeplinită.</p>
---	---

**Primar**



**Alexandr VORNICU**