

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1582635394244	Data: 17.03.2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Servicii de reparare și întreținere a tomografului computerizat Lightspeed VCT.	Lot: 1.	Pagina: 1 din 2.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOTUL 1: Servicii de reparare și întreținere a tomografului computerizat Lightspeed VCT								
1.1	50700000-2	Serviciul de reparare și întreținere a tomografului computerizat Lightspeed VCT	Lightspeed VCT	SUA	General Electric	-Verificarea rulării atente a mouse – lui -Verificarea numărului de rotații - Lubrifierea suportului principal - Verificarea centurii de unitate - Verificarea ferestrei de scanare și laser - Curățirea găurilor de ventilare și verificarea metodei de aerisire -Folosirea și eliminarea periei de moloz -Curățirea sau schimbarea tubului cu filtrul de aerisire -Rotativa de vacuum , -Verificarea mA metrului -Testele kV(HHS) -Rezistoarele de calibrare a rezervorului HV -Măsurătoarea totală kV -Verificarea kV metrului , -Auto calibrarea mA - Verificarea mA și kV(HHS) -Verificarea timpului de creștere și cădere -Verificarea timpului intern de scanare	-Verificarea rulării atente a mouse – lui -Verificarea numărului de rotații - Lubrifierea suportului principal - Verificarea centurii de unitate - Verificarea ferestrei de scanare și laser - Curățirea găurilor de ventilare și verificarea metodei de aerisire -Folosirea și eliminarea periei de moloz -Curățirea sau schimbarea tubului cu filtrul de aerisire -Rotativa de vacuum , -Verificarea mA metrului -Testele kV(HHS) -Rezistoarele de calibrare a rezervorului HV -Măsurătoarea totală kV -Verificarea kV metrului , -Auto calibrarea mA - Verificarea mA și kV(HHS) -Verificarea timpului de creștere și cădere -Verificarea timpului intern de scanare	ISO, CE

						-Verificarea și curățirea filtrului - Verificarea lămpii indicatorului la culoarea verde -Verificarea compactității sîrmei de șliț -Verificarea funcționării butoanelor (table/console) - Verificarea razelor luminii (HHS) -Verificarea operației finale a butoanelor de anulare - Performanța imaginii QA -Jurnalul sistemului de monitorizare -Curățirea generală -Actualizarea (modernizarea) jurnalul site-lui - Asamblarea superioară a tomografului - Asamblarea inferioară a tomografului - Verificarea de defectare sau uzate a meselor de extensie - Verificarea AV (stația de post prelucrare) Injector Nemoto } UPS Riello Printer Sony • intervenții la cerere, ori de câte ori este nevoie, în afara celor periodice; • toate piesele normale ale CT-ului acoperite (fără piese special); • manopera de montare a acestor piese să fie inclusă în preț;	-Verificarea și curățirea filtrului - Verificarea lămpii indicatorului la culoarea verde -Verificarea compactității sîrmei de șliț -Verificarea funcționării butoanelor (table/console) - Verificarea razelor luminii (HHS) -Verificarea operației finale a butoanelor de anulare - Performanța imaginii QA -Jurnalul sistemului de monitorizare -Curățirea generală -Actualizarea (modernizarea) jurnalul site-lui - Asamblarea superioară a tomografului - Asamblarea inferioară a tomografului - Verificarea de defectare sau uzate a meselor de extensie - Verificarea AV (stația de post prelucrare) Injector Nemoto / UPS Riello/ Printer Sony. • intervenții la cerere, ori de câte ori este nevoie, în afara celor periodice; • toate piesele normale ale CT-ului acoperite (fără piese speciale tub radiologic si detector); • manopera de montare a acestor piese să fie inclusă în preț;	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Loghinov Rodion

În calitate de: Director

Ofertantul: Moldan- Service SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Sciusev 16