

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <u>Nr.ocds-b3wdp1-MD-1738590574026 din 18.02.2025</u>
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor, incl. piese de schimb – 2025</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	5	6	
LOT 1. Toyota Corolla (an 2016, motor benzina 1600 cm3, A/T; Vin code: NMTBB0JE10R186088) incl. piese de schimb								
1	Schimb Sbot de frână din față (set)	set	2	291,67	350,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
2	Schimb sabot de frână din spate (set)	set	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
3	Schimb disc de frână față	buc.	2	500,00	600,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
4	Schimb disc de frână spate	buc.	2	500,00	600,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
5	Schimb filtru de aer	buc.	5	91,67	110,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
6	Lichid de răcire G12	lit	7	41,67	50,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
7	Ulei motor 5w30 (toyota)	lit	20	150,00	180,00	3 000,00	3 600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
8	Schimb filtru de ulei	buc.	5	100,00	120,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
9	Schimb filtru de combustibil	buc.	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
10	Schimb filtru de salon	buc.	3	125,00	150,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
11	Schimb brat/bielita suspensie, stabilizator	buc.	2	150,00	180,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
12	Schimb rulment sarcina amortizator față	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
13	Schimb bucsa bara stabilizatoare	buc.	2	191,67	230,00	383,33	460,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
14	Schimb articulație sarcină/ghidare	buc.	2	250,00	300,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
15	Schimb cap de bară	buc.	2	258,33	310,00	516,67	620,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
16	Schimb pompă apa	buc.	1	500,00	600,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
17	Schimb termostat	buc.	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
18	Dezaxarea și axarea roților	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
19	Diagnosticarea motorului	buc.	2	0,83	1,00	1,67	2,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
20	Diagnosticarea suspensiei	buc.	5	0,83	1,00	4,17	5,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
21	Schimb furtun de frână față	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
22	Schimb furtun de frână spate	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
23	Schimb stergător parbriz	buc.	4	125,00	150,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
24	Schimb burduf cauciuc, articulație panetară internă	buc.	2	333,33	400,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
25	Schimb burduf cauciuc, articulație panetară externă	buc.	2	333,33	400,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate

26	Alimentarea cu freon aer condiționat	buc.	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
27	Schimb curea generator	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
28	Schimb bugii motor (Toyota)	buc.	4	166,67	200,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
29	Schimb amortizator față	buc.	2	766,67	920,00	1 533,33	1 840,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
30	Schimb amortizator spate	buc.	2	708,33	850,00	1 416,67	1 700,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
31	Lucrări electrice și diagnosticare	ore	15	208,33	250,00	3 125,00	3 750,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
						21 023,33	25 228,00	
Lot 2. Toyota Corolla hibrid (hibrid/benzina 1800 cm3, an 2020, Vin code: NMTBZ4BE70R055006) incl. piese de schimb								
1	Schimb Sabot de frână din față (set)	set	2	750,00	900,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
2	Schimb Sabot de frână din spate (set)	set	2	583,33	700,00	1166,67	1400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
3	Schimb Filtru de aer	buc	5	233,33	280,00	1166,67	1400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
4	Ulei motor	lit	25	133,33	160,00	3333,33	4000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
5	Schimb Filtru de ulei	buc	5	125,00	150,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
6	Schimb Filtru salon	buc	5	233,33	280,00	1166,67	1400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
7	Desaxarea și axarea roților	buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
8	Diagnostică suspensiei	buc	5	8,33	10,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
9	Schimb perii ștergător parbriz	buc	4	91,67	110,00	366,67	440,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
10	Alimentare cu freon aer condiționat	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
11	Baterie de acumulator 12V 20HR: 45 Ah CCA 360 A (garanție 18 luni)	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
						11741,67	14090,00	
Lot 3. Skoda Fabia (an 2020, motor benzina 999 cm3, M/T; VIN CODE: TMBEP6NJLZ065591) incl. piese de schimb								
1	Schimb sabot de frână din față (set)	set	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
2	Schimb sabot de frână din spate (set)	set	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
3	Schimb filtru de aer	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
4	Ulei motor VAG 5w30 G 052 195 M2	lit	10	133,33	160,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
5	Schimb filtru de ulei	buc.	2	100,00	120,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
6	Schimb filtru de salon	buc.	2	100,00	120,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
7	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
8	Baterie de acumulator 50 Ah (garanție 18 luni)	buc.	1	1 416,67	1 700,00	1 416,67	1 700,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
9	Schimb perii ștergător parbriz	buc.	2	125,00	150,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
10	Alimentare cu freon aer condiționat	buc.	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
	TOTAL Lot 3					5358,33	6430,00	
Lot 4. Skoda Octavia (an 2019, motor benzina 1598 cm3, M/T; VIN CODE: TMBAN4NEXL0097035), incl. piese de schimb								
1	Schimb sabot de frână din față (set)	set	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
2	Schimb sabot de frână din spate (set)	set	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate

3	Schimb filtru de aer	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
4	Ulei motor VAG 5w30 G 052 195 M2	lit	10	133,33	160,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
5	Schimb filtru de ulei	buc.	2	100,00	120,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
6	Schimb filtru de salon	buc.	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
7	Desaxarea și axarea roților	buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
8	Schimb perii ștergător parbriz	buc.	2	125,00	150,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
9	Alimentare cu freon aer condiționat	buc.	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
	TOTAL Lot 4					3841,67	4610,00	
LOT 5. VW T4 (motor 2.0 AAC, benzină, 1998; și motor 2.5 AXL, diesel, 2002), incl. piese de schimb								
1	Repararea complexă a chiulașei motorului AAC 2.0	buc.	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
2	Repararea complexă a chiulașei motorului AXL 2.5	buc.	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
3	Reglarea pompei tensiune înaltă AXL	buc.	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
4	Instalarea fazei de distribuție VW T-4	buc.	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
5	Diagnosticarea motorului	buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
6	Lucrări electrice și diagnosticare	ore	15	208,33	250,00	3 125,00	3 750,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
7	Diagnostica suspensiei	buc.	5	8,33	10,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
8	Lucrări reparație punte față	ore	10	83,33	100,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
9	Lucrări de reparație punte spate	ore	10	83,33	100,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
10	Dezaxarea și axarea roților	buc.	3	250,00	300,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
11	Schimb amortizator față	buc.	4	666,67	800,00	2 666,67	3 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
12	Schimb amortizator spate	buc.	4	666,67	800,00	2 666,67	3 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
13	Schimb articulație internă	buc.	2	583,33	700,00	1 166,67	1 400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
14	Schimb articulație externă	buc.	2	583,33	700,00	1 166,67	1 400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
15	Schimb bară direcție	buc.	4	250,00	300,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
16	Schimb capătul barei direcție	buc.	4	250,00	300,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
17	Schimb sabot frână față (set)	set	5	500,00	600,00	2 500,00	3 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
18	Schimb sabot frână spate (set)	set	3	500,00	600,00	1 500,00	1 800,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
19	Schimb disc de frână puntea față	buc.	2	541,67	650,00	1 083,33	1 300,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
20	Schimb disc de frână puntea spate	buc.	2	541,67	650,00	1 083,33	1 300,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
21	Schimb bușă-bloc pârghiei de jos (față) 7D0407183	buc.	8	266,67	320,00	2 133,33	2 560,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
22	Schimb bușă-bloc pârghiei de jos (spate) 7D040140A	buc.	8	266,67	320,00	2 133,33	2 560,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
23	Schimb bușă-bloc pârghiei de sus 701407077A	buc.	8	175,00	210,00	1 400,00	1 680,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
24	Schimb bușă-bloc pârghiei de sus 701407087	buc.	8	175,00	210,00	1 400,00	1 680,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
25	Schimb bușă stabilizator	buc.	4	100,00	120,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
26	Schimb bușă barei stabilizator	buc.	4	100,00	120,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
27	Schimb bara stabilizator 7D0411049	buc.	4	166,67	200,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate

28	Schimb suport rotund de sus	buc.	4	258,33	310,00	1 033,33	1 240,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
29	Schimb suport rotund de jos	buc.	4	258,33	310,00	1 033,33	1 240,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
30	Schimb rulment butuc roata față	buc.	2	500,00	600,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
31	Schimb rulment butuc roata spate	buc.	2	500,00	600,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
32	Schimb burduf cauciuc protector articulație (extern)	buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
33	Schimb burduf cauciuc protector articulație (intern)	buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
34	Schimb arc suspensie față	buc.	2	583,33	700,00	1 166,67	1 400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
35	Schimb furtun frână față	buc.	4	150,00	180,00	600,00	720,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
36	Schimb furtun frână spate	buc.	4	150,00	180,00	600,00	720,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
37	Schimb funie frână de mână	buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
38	Schimb filtru aer motor 2.5 AXL (diesel)	buc.	4	166,67	200,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
39	Schimb filtru aer motor AAC 2.0 (benzină)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
40	Schimb filtru combustibil motor AAC 2.0 (benzină)	buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
41	Schimb filtru combustibil motor AXL 2.5 (diesel)	buc.	4	416,67	500,00	1 666,67	2 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
42	Schimb filtru ulei AAC 2.0 (benzină)	buc.	3	125,00	150,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
43	Schimb filtru ulei AXL 2.5 (diesel)	buc.	4	125,00	150,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
44	Schimb filtru aer salon	buc.	2	133,33	160,00	266,67	320,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
45	Schimb cureaua mecanismului de distribuție motor AAC 2.0 (set)	set	1	3 750,00	4 500,00	3 750,00	4 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
46	Schimb cureaua mecanismului de distribuție motor AXL 2.5 TDI (set)	set	1	3 750,00	4 500,00	3 750,00	4 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
47	Schimb cureaua pompei de tensiune înaltă motor AXL 2.5 TDI	buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
48	Schimb cureaua pompei mecanismului de direcție	buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
49	Schimb curea generatorului motor AAC 2.0	buc.	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
50	Schimb curea generatorului motor AXL 2.5	buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
51	Schimb garnitura chiloasei motor AXL 2.5	buc.	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
52	Schimb garnitura chiloasei motor ACC 2.0	buc.	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
53	Schimb pompa sistem răcire motor ACC 2.0	buc.	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
54	Schimb pompa sistem răcire motor AXL 2.5	buc.	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
55	Schimb radiator sistem de răcire motor ACC 2.0	buc.	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
56	Schimb radiator sistem de răcire motor AXL 2.5	buc.	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
57	Schimb ambriaj motor AAC 2.0 (set)	set	1	3 750,00	4 500,00	3 750,00	4 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
58	Schimb ambriaj motor AXL 2.5 (set)	set	1	3 750,00	4 500,00	3 750,00	4 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
59	Schimb funie ambriaj	buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
60	Schimb perna motor ACC 2.0	buc.	2	458,33	550,00	916,67	1 100,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate

61	Schimb perna cutie de viteză motor ACC 2.0	buc.	2	458,33	550,00	916,67	1 100,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
62	Schimb perna cutie de viteză motor AXL 2.5	buc.	2	375,00	450,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
63	Schimb termostat motor ACC	buc.	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
64	Schimb termostat motor AXL	buc.	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
65	Schimb radiator încălzire cabină	buc.	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
66	Schimb Bujii motor AAC	buc.	4	83,33	100,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
67	Schimb Bujii incandescente motor AXL	buc.	4	150,00	180,00	600,00	720,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
68	Schimb Bobina 6NO905104	buc.	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
69	Schimb becuri H4 12V 60-55 W	buc.	20	50,00	60,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
70	Schimb bec 12V x P21W	buc.	20	50,00	60,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
71	Schimb siguranța 10A	buc.	10	2,50	3,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
72	Schimb siguranța 15A	buc.	10	2,92	3,50	29,17	35,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
73	Schimb siguranța 20A	buc.	10	3,33	4,00	33,33	40,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
74	Schimb siguranța 25A	buc.	10	3,33	4,00	33,33	40,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
75	Ulei motor 5w40	lit	45	183,33	220,00	8 250,00	9 900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
76	Lichid de răcire G12	lit	20	41,67	50,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
77	Acumulator 6ST 75AH	buc	1	1 833,33	2 200,00	1 833,33	2 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
78	Acumulator 6ST 65AH	buc	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
	TOTAL Lot 5					88 437,50	106 125,00	
Lot 6.Citroen Jumper L2H2 (2.2 HDI, an 2013, Vin code: VF7YBZMFB12534025) incl. piese de schimb								
1	Diagnosticarea motorului	buc.	8	8,33	10,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
2	Lucrări electrice și diagnosticare	ore	15	208,33	250,00	3 125,00	3 750,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
3	Schimb al periilor, bușelor	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
4	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
5	Schimb al bendiks	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
6	Lucrări reparație punte față	ore	10	83,33	100,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
7	Lucrări reparație punte spate	ore	10	83,33	100,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
8	Schimb Ulei cutie de viteză	buc.	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
9	Dezaxarea și axarea roților	buc.	2	250,00	300,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
10	Schimb amortizator față (LR)	buc.	2	1 083,33	1 300,00	2 166,67	2 600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
11	Schimb amortizator spate	buc.	2	666,67	800,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
12	Schimb arc suspensie față	buc.	2	666,67	800,00	1 333,33	1 600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
13	Schimb articulație externă	buc.	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
14	Schimb articulație internă	buc.	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
15	Schimb bară direcție	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
16	Schimb bară protecție punte spate	buc.	2	833,33	1 000,00	1 666,67	2 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate

17	Schimb bară stabilizator față	buc.	2	250,00	300,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
18	Schimb bușă stabilizator	buc.	4	100,00	120,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
19	Schimb bușă-bloc pîrghie jos (față)	buc.	4	250,00	300,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
20	Schimb bușă-bloc pîrghie jos (spate)	buc.	4	250,00	300,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
21	Schimb Bujii incandescente	buc.	4	266,67	320,00	1 066,67	1 280,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
22	Schimb Capăt direcție (LR)	buc.	2	266,67	320,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
23	Schimb burduf cauciuc protecție articulație externă	buc.	2	266,67	320,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
24	Schimb burduf cauciuc protecție articulație internă	buc.	2	266,67	320,00	533,33	640,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
25	Schimb burduf cauciuc protecție amortizator față	buc.	2	158,33	190,00	316,67	380,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
26	Schimb curea generator	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
27	Schimb disc frînă față	buc.	2	500,00	600,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
28	Schimb disc frînă spate	buc.	2	583,33	700,00	1 166,67	1 400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
29	Schimb filtru aer motor	buc.	5	233,33	280,00	1 166,67	1 400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
30	Schimb filtru motorină	buc.	5	225,00	270,00	1 125,00	1 350,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
31	Schimb filtru salon	buc.	2	150,00	180,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
32	Lichid răcire G12	lit	12	41,67	50,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
33	Ulei motor 5w30	lit	32	166,67	200,00	5 333,33	6 400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
34	Schimb filtru ulei motor	buc.	5	150,00	180,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
35	Schimb funie frînă de mână	buc.	2	375,00	450,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
36	Schimb furtun frînă față	buc.	2	150,00	180,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
37	Schimb furtun frînă spate	buc.	2	150,00	180,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
38	Schimb perie parbriz	buc.	4	83,33	100,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
39	Schimb pernă cutie viteză	buc.	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
40	Schimb pernă motor	buc.	2	833,33	1 000,00	1 666,67	2 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
41	Schimb pompa sistem de răcire	buc.	1	791,67	950,00	791,67	950,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
42	Schimb resora spate	buc.	2	1 500,00	1 800,00	3 000,00	3 600,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
43	Schimb rulment amortizator față	buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
44	Schimb rulment butuc față	buc.	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
45	Schimb rulment butuc spate	buc.	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
46	Schimb sabot frînă față (set)	set	4	625,00	750,00	2 500,00	3 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
47	Schimb sabot frînă spate (set)	set	4	625,00	750,00	2 500,00	3 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
48	Schimb scoabă frînă față	buc.	2	500,00	600,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
49	Schimb scoaba frînă spate	buc.	2	500,00	600,00	1 000,00	1 200,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
50	Schimb suport rotund de jos	buc.	2	400,00	480,00	800,00	960,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
51	Schimb termostat	buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
52	Schimb siguranțe 10A	buc.	15	2,50	3,00	37,50	45,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate

53	Schimb siguranțe 15A	buc.	15	2,50	3,00	37,50	45,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
54	Schimb siguranțe 20A	buc.	15	3,33	4,00	50,00	60,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
55	Schimb siguranțe 25A	buc.	15	3,33	4,00	50,00	60,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
56	Schimb siguranțe 30A	buc.	15	3,33	4,00	50,00	60,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
57	Schimb becuri H7 12Vx55	buc.	15	50,00	60,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
58	Schimb bec 12V P21x5W	buc.	15	50,00	60,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
59	Schimb set ambreiaj	buc.	1	6 150,00	7 380,00	6 150,00	7 380,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
60	Schimb volanta (демпфер)	buc.	1	6 666,67	8 000,00	6 666,67	8 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
61	Reparația cutiei de viteză (schimb rulmenți, roți dințate, sincronuri. Semering)	buc.	1	37 500,00	45 000,00	37 500,00	45 000,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
62	Baterie de acumulator 6 ST 100 Ah (garanție 24 luni)	buc.	1	1 416,67	1 700,00	1 416,67	1 700,00	Pe parcursul anului 2025, la necesitate
	TOTAL Lot 6:					104 233,33	125 080,00	
	TOTAL OFERTA					234 635,83	281 563,00	

Semnat: _____

Nume: Rusu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „QUALITY STANDARD” S.R.L