

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1768563112868** din **16/01/2026**

Obiectul de achiziție: Servicii de deservire tehnică și reparație a automobilelor

1

2,6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	156,67	188,00	156,67	188,00			
2,7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	117,50	141,00	117,50	141,00			
2,8	50110000-9	Înlocuirea turbosuflantei	Buc	1	940,00	1128,00	940,00	1128,00			
2,9	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	2	156,67	188,00	313,33	376,00			
2,10	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	235,00	282,00	235,00	282,00			
2,11	50110000-9	Înlocuirea injectorului sistemului de combustibil	Buc	1	587,50	705,00	587,50	705,00			
2,12	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	78,33	94,00	78,33	94,00			
2,13	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	78,33	94,00	156,67	188,00			
2,14	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	78,33	94,00	156,67	188,00			
2,15	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
2,16	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din spate	Buc	2	78,33	94,00	156,67	188,00			
2,17	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	78,33	94,00	156,67	188,00			
2,18	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din față	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
2,19	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din spate	Buc	4	156,67	188,00	626,67	752,00			
2,20	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	78,33	94,00	78,33	94,00			
		Total pentru servicii:			3701,67	4442,00	5190,00	6228,00			
		<u>Piese de schimb:</u>									
2,21	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	133,33	160,00	666,67	800,00			
2,22	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	133,33	160,00	133,33	160,00			
2,23	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00			
2,24	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	237,50	285,00	237,50	285,00			
2,25	34300000-0	Discuri de frânare din față	Buc	2	1331,67	1598,00	2663,33	3196,00			
2,26	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	626,67	752,00	626,67	752,00			
2,27	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	117,50	141,00	235,00	282,00			
2,28	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	313,33	376,00	626,67	752,00			
2,29	34300000-0	Reconditionare turbosuflantei	Buc	1	5405,00	6486,00	5405,00	6486,00			
2,30	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din spate	Buc	2	117,50	141,00	235,00	282,00			
2,31	34300000-0	Tijele stabilizatoare din spate	Buc	2	313,33	376,00	626,67	752,00			
2,32	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	1175,00	1410,00	2350,00	2820,00			
2,33	34300000-0	Suportul amortizorului din față	Buc	2	376,67	452,00	753,33	904,00			
2,34	34300000-0	Injectorul sistemului de combustibil	Buc	1	1566,67	1880,00	1566,67	1880,00			
2,35	34300000-0	Brațul (рычаг) suspensiei din față	Buc	2	1363,33	1636,00	2726,67	3272,00			
2,36	34300000-0	Brațul (рычаг) suspensiei din spate	Buc	4	580,00	696,00	2320,00	2784,00			
2,37	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	235,00	282,00	470,00	564,00			
		Total pentru piese de schimb:			14225,83	17071,00	21842,50	26211,00			
3,		Dacia Duster 4x4 YIL-824, Anul 2014, 1.5, Motorină							01.01.2026 - 31.12.2026	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		<u>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</u>									
3,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
3,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
3,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
3,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
3,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00			
3,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	156,67	188,00	626,67	752,00			
3,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4	195,83	235,00	783,33	940,00			
3,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	274,17	329,00	548,33	658,00			
3,9	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	110,00	132,00	220,00	264,00			
3,10	50110000-9	Înlocuirea bucsa brat fata	Buc	4	117,50	141,00	470,00	564,00			
3,11	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din spate	Buc	2	110,00	132,00	220,00	264,00			
3,12	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	274,17	329,00	274,17	329,00			
3,13	50110000-9	Înlocuirea bucsa brat spate	Buc	10	117,50	141,00	1175,00	1410,00			
3,14	50110000-9	Înlocuirea pivot	Buc	2	235,00	282,00	470,00	564,00			
3,15	50110000-9	Înlocuirea suportului motorului	Buc	1	195,83	235,00	195,83	235,00			
3,16	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din spate	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
3,17	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	78,33	94,00	78,33	94,00			
3,18	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	235,00	282,00	235,00	282,00			
3,19	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de direcție	Buc	1	156,67	188,00	156,67	188,00			
		Total pentru servicii:			2910,83	3493,00	7220,00	8664,00			
		<u>Piese de schimb:</u>									
3,20	34300000-0	Ulei motor 5W30 DPF	Litri	15	166,67	200,00	2500,00	3000,00			

3,21	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	3	108,33	130,00	325,00	390,00			
3,22	34300000-0	Filtru de aer	Buc	3	133,33	160,00	400,00	480,00			
3,23	34300000-0	Filtru de salon	Buc	3	191,67	230,00	575,00	690,00			
3,24	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	3	283,33	340,00	850,00	1020,00			
3,25	34300000-0	Tijele stabilizatorului din față	Buc	2	430,83	517,00	861,67	1034,00			
3,26	34300000-0	Bucsa brat fata	Buc	4	470,00	564,00	1880,00	2256,00			
3,27	34300000-0	Pivot	Buc	2	626,67	752,00	1253,33	1504,00			
3,28	34300000-0	Bucsa brat spate	Buc	10	705,00	846,00	7050,00	8460,00			
3,29	34300000-0	Suportul motorului	Buc	1	587,50	705,00	587,50	705,00			
3,30	34300000-0	Tijele stabilizatorului din spate	Buc	2	430,83	517,00	861,67	1034,00			
3,31	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	430,83	517,00	430,83	517,00			
3,32	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	2350,00	2820,00	4700,00	5640,00			
3,33	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	470,00	564,00	940,00	1128,00			
3,34	34300000-0	Lichidul de frânare	Litri	1	235,00	282,00	235,00	282,00			
3,35	34300000-0	Lichidul în sistemul de direcție	Litri	1	235,00	282,00	235,00	282,00			
		Total pentru piese de schimb:			7855,00	9426,00	23685,00	28422,00			
4,		Mercedes-Benz Sprinter 515 YIL-812, Anul 2010, 2.2, Motorină							01.01.2026 - 31.12.2026	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		Servicii de deservire tehnică și reparație auto:									
4,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
4,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
4,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
4,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
4,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
4,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	156,67	188,00	470,00	564,00			
4,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	195,83	235,00	587,50	705,00			
4,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	274,17	329,00	548,33	658,00			
4,9	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	156,67	188,00	156,67	188,00			
4,10	50110000-9	Reparația mecanismelor de frânare din spate	Buc	2	235,00	282,00	470,00	564,00			
4,11	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din spate	Buc	2	156,67	188,00	313,33	376,00			
4,12	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	235,00	282,00	235,00	282,00			
4,13	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	235,00	282,00	470,00	564,00			
4,14	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	156,67	188,00	313,33	376,00			
4,15	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	94,17	113,00	188,33	226,00			
4,16	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	78,33	94,00	156,67	188,00			
4,17	50110000-9	Înlocuirea set ambreaj	Buc	1	3133,33	3760,00	3133,33	3760,00			
4,18	50110000-9	Înlocuirea cablurilor de frânare a frânei de parcare	Buc	2	235,00	282,00	470,00	564,00			
4,19	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	78,33	94,00	78,33	94,00			
		Total pentru servicii:			5920,83	7105,00	8590,83	10309,00			
		Piese de schimb:									
4,20	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	26	133,33	160,00	3466,67	4160,00			
4,21	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	175,00	210,00	350,00	420,00			
4,22	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	258,33	310,00	516,67	620,00			
4,23	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
4,24	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	525,00	630,00	1050,00	1260,00			
4,25	34300000-0	Lichid de frânare	Litri	2	117,50	141,00	235,00	282,00			
4,26	34300000-0	Set de reparare al mecanismelor de frânare din spate	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
4,27	34300000-0	Discurile de frânare din spate	Buc	2	940,00	1128,00	1880,00	2256,00			
4,28	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	626,67	752,00	626,67	752,00			
4,29	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	1285,00	1542,00	2570,00	3084,00			
4,30	34300000-0	Suporturi amortizorilor din față	Buc	2	564,17	677,00	1128,33	1354,00			
4,31	34300000-0	Tijele stabilizatorului din față	Buc	2	345,00	414,00	690,00	828,00			
4,32	34300000-0	Bucșele stabilizatorului din față	Buc	2	156,67	188,00	313,33	376,00			
4,33	34300000-0	Set ambreaj	Buc	1	9713,33	11656,00	9713,33	11656,00			
4,34	34300000-0	Cabluri de frânare a frânei de parcare	Buc	2	391,67	470,00	783,33	940,00			
4,35	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	235,00	282,00	470,00	564,00			
		Total pentru piese de schimb:			15870,83	19045,00	24601,67	29522,00			
5,		Ford Transit DDH-720, Anul 2016, 2.2, Motorină							01.01.2026 - 31.12.2026	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		Servicii de deservire tehnică și reparație auto:									
5,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
5,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
5,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
5,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
5,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
5,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	156,67	188,00	313,33	376,00			

5,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
5,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	274,17	329,00	274,17	329,00			
5,9	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de direcție	Buc	1	156,67	188,00	156,67	188,00			
5,10	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	250,83	301,00	250,83	301,00			
5,11	50110000-9	Curățirea supapei EGR	Buc	1	329,17	395,00	329,17	395,00			
5,12	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	94,17	113,00	188,33	226,00			
5,13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	110,00	132,00	220,00	264,00			
5,14	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	235,00	282,00	235,00	282,00			
5,15	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	235,00	282,00	235,00	282,00			
5,16	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	274,17	329,00	274,17	329,00			
5,17	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	195,83	235,00	783,33	940,00			
5,18	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la brațele suspensiei din față	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
5,19	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	235,00	282,00	235,00	282,00			
5,20	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	78,33	94,00	78,33	94,00			
5,21	50110000-9	Înlocuirea bujiilor incandescente	Buc	4	78,33	94,00	313,33	376,00			
		Total pentru servicii:			3511,67	4214,00	5086,67	6104,00			
		Piese de schimb:									
5,22	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	10	166,67	200,00	1666,67	2000,00			
5,23	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
5,24	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
5,25	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
5,26	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00			
5,27	34300000-0	Cureaua alternatorului	Buc	1	368,33	442,00	368,33	442,00			
5,28	34300000-0	Lichidul în sistemul de direcție	Litri	1	235,00	282,00	235,00	282,00			
5,29	34300000-0	Lichidul de frânare	Litri	1	156,67	188,00	156,67	188,00			
5,30	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	1566,67	1880,00	1566,67	1880,00			
5,31	34300000-0	Articulațiile la brațele suspensiei din față	Buc	2	329,17	395,00	658,33	790,00			
5,32	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	626,67	752,00	626,67	752,00			
5,33	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	333,33	400,00	1333,33	1600,00			
5,34	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	235,00	282,00	470,00	564,00			
5,35	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	9	117,50	141,00	1057,50	1269,00			
5,36	34300000-0	Bujii incandescente	Buc	4	204,17	245,00	816,67	980,00			
5,37	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	78,33	94,00	156,67	188,00			
5,38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00			
		Total pentru piese de schimb:			5959,17	7151,00	10987,50	13185,00			
6,		Mitsubishi L200 YIL-816, Anul 2009, 2.5, Motorină							01.01.2026 - 31.12.2026	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		Servicii de deservire tehnică și reparație auto:									
6,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
6,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
6,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
6,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
6,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00			
6,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	4	156,67	188,00	626,67	752,00			
6,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	4	195,83	235,00	783,33	940,00			
6,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	274,17	329,00	548,33	658,00			
6,9	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	195,83	235,00	1566,67	1880,00			
6,10	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la arcuri laminare	Buc	4	195,83	235,00	783,33	940,00			
6,11	50110000-9	Înlocuirea arcului laminar din spate (1 foaie)	Buc	1	665,83	799,00	665,83	799,00			
6,12	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
6,13	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	156,67	188,00	313,33	376,00			
6,14	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din spate	Buc	1	235,00	282,00	235,00	282,00			
6,15	50110000-9	Înlocuirea tamburilor de frânare din spate	Buc	1	313,33	376,00	313,33	376,00			
6,16	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	110,00	132,00	220,00	264,00			
6,17	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	94,17	113,00	188,33	226,00			
6,18	50110000-9	Înlocuirea setului de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	1175,00	1410,00	1175,00	1410,00			

6,19	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	195,83	235,00	195,83	235,00			
6,20	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	195,83	235,00	195,83	235,00			
6,21	50110000-9	Înlocuirea presgarniturilor la arbore cotit (коленчатый вал) și arbore de distribuție (распределительный вал) din partea mecanismului de distribuției (газораспределительный механизм)	Buc	2	156,67	188,00	313,33	376,00			
6,22	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	156,67	188,00	313,33	376,00			
6,23	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	156,67	188,00	313,33	376,00			
6,24	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	78,33	94,00	78,33	94,00			
		Total pentru servicii:			5362,50	6435,00	10595,83	12715,00			
		<u>Piese de schimb:</u>									
6,25	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	24	133,33	160,00	3200,00	3840,00			
6,26	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	3	266,67	320,00	800,00	960,00			
6,27	34300000-0	Filtru de aer	Buc	3	216,67	260,00	650,00	780,00			
6,28	34300000-0	Filtru de salon	Buc	3	233,33	280,00	700,00	840,00			
6,29	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	3	266,67	320,00	800,00	960,00			
6,30	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	266,67	320,00	2133,33	2560,00			
6,31	34300000-0	Arcul laminar din spate (1 foaie)	Buc	1	3024,17	3629,00	3024,17	3629,00			
6,32	34300000-0	Elementele din cauciuc la arcuri laminare	Buc	4	211,67	254,00	846,67	1016,00			
6,33	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	1175,00	1410,00	2350,00	2820,00			
6,34	34300000-0	Suporturile amortizorilor din față	Buc	2	470,00	564,00	940,00	1128,00			
6,35	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	909,17	1091,00	909,17	1091,00			
6,36	34300000-0	Tamburele de frânare din spate	Buc	2	1112,50	1335,00	2225,00	2670,00			
6,37	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	78,33	94,00	156,67	188,00			
6,38	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	345,00	414,00	690,00	828,00			
6,39	34300000-0	Setul de service al mecanismului de distribuție (curea + rolele)	Buc	1	2702,50	3243,00	2702,50	3243,00			
6,40	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	928,33	1114,00	928,33	1114,00			
6,41	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	6	47,50	57,00	285,00	342,00			
6,42	34300000-0	Presgarnitura arborelui cotit	Buc	1	368,33	442,00	368,33	442,00			
6,43	34300000-0	Presgarnitura arborelui de distribuție	Buc	1	525,00	630,00	525,00	630,00			
6,44	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	391,67	470,00	783,33	940,00			
6,45	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	352,50	423,00	705,00	846,00			
6,46	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	235,00	282,00	470,00	564,00			
		Total pentru piese de schimb:			14260,00	17112,00	26192,50	31431,00			
7,		Citroen Berlingo Y1L-807, Anul 2005, 1.9, Motorină							01.01.2026 - 31.12.2026	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		<u>Servicii de deservire tehnică și reparație auto:</u>									
7,1	50110000-9	Schimbarea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
7,2	50110000-9	Schimbarea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
7,3	50110000-9	Schimbarea filtrului de aer	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
7,4	50110000-9	Schimbarea filtrului de combustibil	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
7,5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	156,67	188,00	156,67	188,00			
7,6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	156,67	188,00	156,67	188,00			
7,7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	117,50	141,00	117,50	141,00			
7,8	50110000-9	Curățirea supapei EGR	Buc	1	352,50	423,00	352,50	423,00			
7,9	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
7,10	50110000-9	Înlocuirea suporturilor amortizorilor din față	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
7,11	50110000-9	Înlocuirea brațelor suspensiei din față	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
7,12	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	94,17	113,00	188,33	226,00			
7,13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	117,50	141,00	235,00	282,00			
7,14	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	78,33	94,00	78,33	94,00			
		Total pentru servicii:			1994,17	2393,00	2793,33	3352,00			
		<u>Piese de schimb:</u>									
7,15	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	133,33	160,00	666,67	800,00			
7,16	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
7,17	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	191,67	230,00	191,67	230,00			
7,18	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	1	383,33	460,00	383,33	460,00			
7,19	34300000-0	Brațele suspensiei din față	Buc	2	822,50	987,00	1645,00	1974,00			
7,20	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	78,33	94,00	156,67	188,00			
7,21	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	979,17	1175,00	1958,33	2350,00			

7,22	34300000-0	Suportul amortizorului din față	Buc	2	313,33	376,00	626,67	752,00			
7,23	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	298,33	358,00	596,67	716,00			
7,24	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	156,67	188,00	313,33	376,00			
		Total pentru piese de schimb:			3481,67	4178,00	6663,33	7996,00			
8,		Volkswagen Transporter 4 YIL-819, Anul 1998, 2.5, Motorină							01.01.2026 - 31.12.2026	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		Servicii de deservire tehnică și reparație auto:									
8,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
8,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
8,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
8,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
8,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
8,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	156,67	188,00	313,33	376,00			
8,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
8,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	274,17	329,00	548,33	658,00			
8,9	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	274,17	329,00	274,17	329,00			
8,10	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din fata	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
8,11	50110000-9	Înlocuirea suportului motorului	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
8,12	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din fata	Buc	2	156,67	188,00	313,33	376,00			
8,13	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	117,50	141,00	235,00	282,00			
8,14	50110000-9	Reparația pompei de injectie	Buc	1	6266,67	7520,00	6266,67	7520,00			
8,15	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din fata	Buc	1	235,00	282,00	235,00	282,00			
8,16	50110000-9	Demontarea pompei de injectie	Buc	1	1566,67	1880,00	1566,67	1880,00			
8,17	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la tijele casete de direcție	Buc	2	117,50	141,00	235,00	282,00			
8,18	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	2	78,33	94,00	156,67	188,00			
8,19	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	94,17	113,00	188,33	226,00			
8,20	50110000-9	Înlocuirea tijelor casetei de direcție	Buc	2	156,67	188,00	313,33	376,00			
8,21	50110000-9	Înlocuirea capetelor casetei de direcție	Buc	2	156,67	188,00	313,33	376,00			
8,22	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din spate	Buc	2	78,33	94,00	156,67	188,00			
8,23	50110000-9	Înlocuirea racordurilor de vacuum	Buc	10	78,33	94,00	783,33	940,00			
8,24	50110000-9	Demontarea injectoriilor	Buc	5	156,67	188,00	783,33	940,00			
8,25	50110000-9	Reconditionarea injectoriilor	Buc	5	313,33	376,00	1566,67	1880,00			
		Total pentru servicii:			11323,33	13588,00	16340,83	19609,00			
		Piese de schimb:									
8,26	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	12	133,33	160,00	1600,00	1920,00			
8,27	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00			
8,28	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	191,67	230,00	383,33	460,00			
8,29	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	200,00	240,00	400,00	480,00			
8,30	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	220,83	265,00	441,67	530,00			
8,31	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	626,67	752,00	626,67	752,00			
8,32	34300000-0	Amortizoarele din fata	Buc	2	940,00	1128,00	1880,00	2256,00			
8,33	34300000-0	Suportul motorului	Buc	2	548,33	658,00	1096,67	1316,00			
8,34	34300000-0	Discurile de frânare din fata	Buc	2	717,50	861,00	1435,00	1722,00			
8,35	34300000-0	Set reparație injectoare	Buc	5	2506,67	3008,00	12533,33	15040,00			
8,36	34300000-0	Plăcuțele de frânare din spate	Set	1	470,00	564,00	470,00	564,00			
8,37	34300000-0	Tijele stabilizatoare din față	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
8,38	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	156,67	188,00	313,33	376,00			
8,39	34300000-0	Elemente din cauciuc la tijele casetei de direcție	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
8,40	34300000-0	Tijele casetei de direcție	Buc	2	391,67	470,00	783,33	940,00			
8,41	34300000-0	Capetele casetei de direcție	Buc	2	352,50	423,00	705,00	846,00			
8,42	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	4	156,67	188,00	626,67	752,00			
8,43	34300000-0	Racorduri de vacuum	Buc	10	78,33	94,00	783,33	940,00			
		Total pentru piese de schimb:			8232,50	9879,00	25161,67	30194,00			
9,		BAIC Senova X55, RPX-287, Anul 2022,1.5, Benzina							01.01.2026 - 31.12.2026	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		Servicii de deservire tehnică și reparație auto:									
9,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
9,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
9,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
9,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
9,5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	156,67	188,00	313,33	376,00			
9,6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
9,7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	274,17	329,00	274,17	329,00			
9,8	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	250,83	301,00	250,83	301,00			

9,9	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	274,17	329,00	274,17	329,00			
9,10	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	78,33	94,00	78,33	94,00			
		Total pentru servicii:			1563,33	1876,00	1915,83	2299,00			
		Piese de schimb:									
9,11	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	133,33	160,00	666,67	800,00			
9,12	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
9,13	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			
9,14	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
9,15	34300000-0	Curea alternatorului	Buc	1	368,33	442,00	368,33	442,00			
9,16	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	626,67	752,00	626,67	752,00			
9,17	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	235,00	282,00	470,00	564,00			
		Total pentru piese de schimb:			2030,00	2436,00	2798,33	3358,00			
10,		Skoda Superb NHS 359, Anul 2018, 2.0 Benzina							01.01.2026-31.12.2026	MD13TRPCCC518430 A01581AA	
		Servicii de deservire tehnică și reparație auto:									
10,1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
10,2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
10,3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
10,4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
10,5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
10,6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	235,00	282,00	235,00	282,00			
10,7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	188,33	226,00	188,33	226,00			
10,8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	274,17	329,00	274,17	329,00			
10,9	50110000-9	Înlocuirea bucșelor stabilizatoare din față	Buc	2	94,17	113,00	188,33	226,00			
10,10	50110000-9	Înlocuirea tijelor stabilizatoare din față	Buc	2	110,00	132,00	220,00	264,00			
10,11	50110000-9	Alimentarea sistemului de climatizare	Buc	1	274,17	329,00	274,17	329,00			
10,12	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	195,83	235,00	783,33	940,00			
10,13	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor la brațele suspensiei din față	Buc	2	195,83	235,00	391,67	470,00			
10,14	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	235,00	282,00	235,00	282,00			
10,15	50110000-9	Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz din față	Buc	1	78,33	94,00	78,33	94,00			
10,16	50110000-9	Înlocuirea bujiilor	Buc	4	78,33	94,00	313,33	376,00			
		Total pentru servicii:			2417,50	2901,00	3640,00	4368,00			
		Piese de schimb:									
13,17	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	6	166,67	200,00	1000,00	1200,00			
13,18	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
13,19	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
13,20	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
13,21	34300000-0	Curea alternatorului	Buc	1	368,33	442,00	368,33	442,00			
13,22	34300000-0	Lichid de frânare	Litri	1	235,00	282,00	235,00	282,00			
13,23	34300000-0	Articulațiile la brațele suspensiei din față	Buc	2	329,17	395,00	658,33	790,00			
13,24	34300000-0	Agent frigorific R134A	Buc	1	626,67	752,00	626,67	752,00			
13,25	34300000-0	Elemente din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	333,33	400,00	1333,33	1600,00			
13,26	34300000-0	Ștergător de parbriz	Buc	2	235,00	282,00	470,00	564,00			
13,27	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	78,33	94,00	156,67	188,00			
13,28	34300000-0	Tije stabilizatoare din față	Buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00			
		Total pentru piese de schimb:			3289,17	3947,00	6098,33	7318,00			
		TOTAL OFERTĂ:			129452,50	155343,00	228848,33	274618,00			
Numele, Prenumele: <u>Igor TESLEA</u> În calitate de: <u>Adminnistrator/fondator</u> Ofertantul: <u>Societatea cu răspundere limitată „T&T Motor Service”, IDNO 1017600050859</u> Adresa juridica: <u>MD-2008, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Dragomirna 15</u> Adresa fizica: <u>Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Salcîmilor 28</u> Semnat:											