

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar f/TVA	Preț unitar TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOT 6. Peugeot Boxer 2.5 TDI (an 2000, Vin code: VF3232B4215837962) incl. piese de schimb									
	6.1.Demontarea și montarea motorului (Снятие и установка двигателя)	1	Buc	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00		
	6.2.Dezasamblarea și asamblarea motorului (Разборка и сборка)	1	Buc	2500,00	3000,00	2500,00	3000,00		
	6.3.Repararea complexă a chiulasei motorului (Комплексный ремонт)	1	Buc	5833,33	7000,00	5833,33	7000,00		
	6.4.Șlefuirea discurilor de frână (față, spate)	4	Buc	250,00	300,00	1000,00	1200,00		
	6.5.Diagnosticarea motorului	4	Buc	41,67	50,00	166,67	200,00		
	6.6.Lucrări electrice și diagnosticare (Компьютерная диагностика)	20	Ore	125,00	150,00	2500,00	3000,00		
	6.7.Reparația mecanismului de direcție (restaurația)	1	Buc	1666,67	2000,00	1666,67	2000,00		
	6.8.Lucrări reparație punte față	20	Ore	125,00	150,00	2500,00	3000,00		
	6.9.Lucrări reparație punte spate	20	Ore	125,00	150,00	2500,00	3000,00		
	6.10.Dezaxarea și axarea roților (Развал-схождение)	4	Buc	133,33	160,00	533,33	640,00		
	6.11.Schimb Ambreaj (Set)	1	Buc	2875,00	3450,00	2875,00	3450,00		
	6.12.Schimb Amortizator față	2	Buc	1795,83	2155,00	3591,67	4310,00		

6.13.Schimb Amortizator spate	2	Buc	1041,67	1250,00	2083,33	2500,00
6.14.Schimb Filtru ulei motor	5	Buc	214,17	257,00	1070,83	1285,00
6.15.Schimb Filtru motorină	3	Buc	277,50	333,00	832,50	999,00
6.16.Schimb Filtru aer motor	3	Buc	312,50	375,00	937,50	1125,00
6.17.Schimb Sabot de frână față	3	Buc	485,83	583,00	1457,50	1749,00
6.18.Schimb Sabot de frână spate	3	Buc	458,33	550,00	1375,00	1650,00
6.19.Schimb Pompa de apa	1	Buc	1908,33	2290,00	1908,33	2290,00
6.20.Schimb Termostat	1	Buc	458,33	550,00	458,33	550,00
6.21.Schimb Radiator răcire motor	1	Buc	2375,00	2850,00	2375,00	2850,00
6.22.Schimb Disc de frina față	2	Buc	650,00	780,00	1300,00	1560,00
6.23.Schimb Disc de frina spate	2	Buc	708,33	850,00	1416,67	1700,00
6.24.Schimb Furtun de frână față	2	Buc	312,50	375,00	625,00	750,00
6.25.Schimb Furtun de frână spate	2	Buc	312,50	375,00	625,00	750,00
6.26.Schimb Cilindrul principal de frână	1	Buc	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00
6.27.Schimb Mecanism de direcție	1	Buc	6916,67	8300,00	6916,67	8300,00
6.28.Schimb Turbină	1	Buc	9000,00	10800,00	9000,00	10800,00
6.29.Schimb Garnitura chiuloasă	1	Buc	2708,33	3250,00	2708,33	3250,00

50100000-6

6.30.Schimb Garnitură colectorului de admisie	1	Buc	1233,33	1480,00	1233,33	1480,00
6.31.Schimb Garnitura băii de ulei	1	Buc	291,67	350,00	291,67	350,00
6.32.Schimb Arc punte față	2	Buc	1125,00	1350,00	2250,00	2700,00
6.33.Schimb Rulment butuc roată față	2	Buc	1125,00	1350,00	2250,00	2700,00
6.34.Schimb Rulment butuc roată spate	2	Buc	1125,00	1350,00	2250,00	2700,00
6.35.Schimb Suport rotund de jos	4	Buc	275,00	330,00	1100,00	1320,00
6.36.Schimb Suport rotund de sus	4	Buc	275,00	330,00	1100,00	1320,00
6.37.Schimb Bară de direcție	4	Buc	241,67	290,00	966,67	1160,00
6.38.Schimb Curea generator	2	Buc	229,17	275,00	458,33	550,00
6.39.Schimb Arc punte spate (resora)	2	Buc	1687,50	2025,00	3375,00	4050,00
6.40.Schimb Generator	1	Buc	3312,50	3975,00	3312,50	3975,00
6.41.Schimb Demaror	1	Buc	2987,50	3585,00	2987,50	3585,00
6.42.Schimb Pernă motor	2	Buc	475,00	570,00	950,00	1140,00
6.43.Schimb Ventilator	1	Buc	2500,00	3000,00	2500,00	3000,00
6.44.Schimb Senzor lichid de răcire motor	1	Buc	316,67	380,00	316,67	380,00
6.45.Schimb Bugie incandescentă	4	Buc	250,00	300,00	1000,00	1200,00
6.46.Schimb Perie ștergătoare parbriz	4	Buc	125,00	150,00	500,00	600,00

la comandă, după necesități, pe parcursul anului 20

MD87TRPCC518430A00172AA

6.47.Schimb Articulație internă	2	Buc	1066,67	1280,00	2133,33	2560,00
6.48.Schimb Articulație externă	2	Buc	1066,67	1280,00	2133,33	2560,00
6.49.Schimb set curea de distribuție	1	Buc	3600,00	4320,00	3600,00	4320,00
6.50.Schimb rulment sarcină suport arc	4	Buc	291,67	350,00	1166,67	1400,00
6.51.Schimb braț/ bieleță suspensie, stabilizator	4	Buc	208,33	250,00	833,33	1000,00
6.52.Schimb bucșă bară stabilizatoare	4	Buc	108,33	130,00	433,33	520,00
6.53.Schimb cap de bară	4	Buc	208,33	250,00	833,33	1000,00
6.54.Schimb radiator ulei	1	Buc	1316,67	1580,00	1316,67	1580,00
6.55.Schimb radiator intercooler	1	Buc	2000,00	2400,00	2000,00	2400,00
6.56.Schimb sensor, temperatura lichid de racire	1	Buc	316,67	380,00	316,67	380,00
6.57.Schimb Siguranțe 10A	20	Buc	19,17	23,00	383,33	460,00
6.58.Schimb Siguranțe 15A	20	Buc	19,17	23,00	383,33	460,00
6.59.Schimb Siguranțe 20A	20	Buc	19,17	23,00	383,33	460,00
6.60.Schimb Siguranțe 25A	20	Buc	19,17	23,00	383,33	460,00
6.61.Schimb Siguranțe 30A	20	Buc	28,33	34,00	566,67	680,00
6.62.Schimb Becuri H4 12V 60-55 W	20	Buc	56,67	68,00	1133,33	1360,00
6.63.Schimb Becuri H-7 12Vx55	20	Buc	60,83	73,00	1216,67	1460,00

	6.64.Schimb Bec HL 12Vx4W	20	Buc	32,50	39,00	650,00	780,00		
	6.65.Schimb Bec 12VxT4W	20	Buc	32,50	39,00	650,00	780,00		
	6.66.Schimb Bec 12V x 1,2W	20	Buc	32,50	39,00	650,00	780,00		
	6.67.Schimb Bec 12V P21x 5W	20	Buc	32,50	39,00	650,00	780,00		
	TOTAL LOT 6			75055,00	90066,00	112748,33	135298,00		

Semnata : Semnat electronic, Contabil Rusu Natalia

Ofertantul: SRL”Sangrila Grup” Ad.jur.Singerei sat.Dobrogea Veche, adr. Balti str Sofiei 27