

Specificații de preț (F4.2)

*Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10)*

Numărul procedurii de achiziție  
ocds-b3wdp1-MD-1581322014101

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri pentru Procuratura Generală a Republicii Moldova pentru anul 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Lot 1</b>	<b>Servicii auto Škoda Rapid, Superb și Octavia</b>	<b>buc</b>	<b>37</b>						
50110000-9	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	28	0(gratis)	0	0	0	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA00196AC
50110000-9	Verificarea sistemului electric	Buc	10	150	180	1500	1800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA00196AC
50110000-9	Servicii schimb bujii	Buc	5	233,33	280	1166,67	1400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA00196AC
50110000-9	Servicii reparație ambreiaj	Buc	2	1166,67	1400	2333,33	2800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA00196AC
50110000-9	Reglarea farurilor	Buc	8	66,67	80	533,33	640	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA00196AC
50110000-9	Servicii montare/demontare Bec	Buc	30	25	30	750	900	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA00196AC
50110000-9	Lucrări schimbare Lanț de distribuție	Buc	2	1833,33	2200	3666,67	4400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA00196AC
50110000-9	Servicii de ungere lichid	Buc	1	41,67	50	41,67	50	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA00196AC
50110000-9	Diagnostică suspensiei	Buc	17	83,33	100	1416,67	1700	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA00196AC

50110000-9	Servicii montare/demontare la Puntea din față	Buc	2	916,67	1100	1833,33	2200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii montare/demontare la Puntea din spate	Buc	2	916,67	1100	1833,33	2200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc	10	208,33	250	2083,33	2500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii montare/demontare la Amortizator din spate .	Buc	10	183,33	220	1833,33	2200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii montare/demontare la Butucul din față	Buc	10	208,33	250	2083,33	2500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii montare/demontare la Butucul din spate	Buc	10	208,33	250	2083,33	2500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	5	750	900	3750	4500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii schimb plăcute frâna spate	Buc	10	150	180	1500	1800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii schimb plăcute frâna fata	Buc	10	133,33	160	1333,33	1600	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii schimb Lichid de frână	Buc	10	200	240	2000	2400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii schimb Disc de frână față (set)	Buc	4	200	240	800	960	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii schimb Disc de frână spate (set)	Buc	4	200	240	800	960	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
	Total servicii Lot 1:					33341,67	40010		
	<b>Piese auto</b>								
34300000-0	Ulei 4,31	Buc	28	541,67	650	15166,67	18200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru ulei	Buc	28	141,67	170	3966,67	4700	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC

34300000-0	Filteru aer	Buc	28	133,33	160	3733,33	4480	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filteru combustibil	Buc	10	350	420	3500	4200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filteru habitaclu	Buc	8	133,33	160	1066,67	1280	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bujii (set)	Buc	5	500	600	2500	3000	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Garnitura padonului	Buc	9	400	480	3600	4320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lant mecanism distributie	Buc	2	1500	1800	3000	3600	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cureaua generatorului	Buc	9	183,33	220	1650	1980	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cablu bujii (set)	Buc	2	733,33	880	1466,67	1760	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Supape (set)	Buc	1	1750	2100	1750	2100	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Plăcuțe frâna fata (set)	Buc	10	541,67	650	5416,67	6500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Plăcuțe frâna spate (set)	Buc	10	483,33	580	4833,33	5800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din față (set)	Buc	8	1100	1320	8800	10560	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din spate (set)	Buc	8	1008,33	1210	8066,67	9680	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Suport sferic	Buc	8	316,67	380	2533,33	3040	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Suport amortizator de jos	Buc	6	316,67	380	1900	2280	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC

34300000-0	Rulment din față	Buc	4	1250	1500	5000	6000	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Rulment din spate	Buc	4	1233,33	1480	4933,33	5920	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Stabilizator	Buc	2	158,33	190	316,67	380	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă stabilizator (set)	Buc	2	216,67	260	433,33	520	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă punte spate (set)	Buc	2	750	900	1500	1800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Ambreiaj	Buc	2	1958,33	2350	3916,67	4700	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Ulei cutie de viteză manuală	Buc	6	154,17	185	925	1110	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Disc ambreiaj	Buc	2	1125	1350	2250	2700	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Rulment presiune	Buc	2	1150	1380	2300	2760	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Furtun ambreiaj	Buc	2	316,67	380	633,33	760	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Cilindru ambreiaj	Buc	1	2358,33	2830	2358,33	2830	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Lichid de frână	Lit.	8	100	120	800	960	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână față (set)	Buc	4	1633,33	1960	6533,33	7840	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână spate (set)	Buc	4	1566,67	1880	6266,67	7520	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție față	Buc	1	4333,33	5200	4333,33	5200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC



34300000-0	Bară de protecție spate	Buc	1	4483,33	5380	4483,33	5380	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Ștergători de parbriz	Buc	9	291,67	350	2625	3150	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Lichid de răcire	Lit	34	41,67	50	1416,67	1700	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Rezistență (set)	Buc	20	66,67	80	1333,33	1600	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bec W21/5W 12V	Buc	9	12,50	15	112,50	135	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bec H8 12V 35W	Buc	9	116,67	140	1050	1260	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bec W5W 12V 5W RN	Buc	30	8,33	10	250	300	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bec H7 12V 55W	Buc	9	54,17	65	487,50	585	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
	<i>Total piese Lot 1:</i>					127208,33	152650,0		
<b>Lot 2</b>	<b>Servicii de întreținere și piese de schimb pentru Dacia Logan și Duster</b>	<b>buc</b>	<b>9</b>						
50110000-9	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	9	0(gratis)	0	0	0	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA222990A00196AC
50110000-9	Verificarea sistemului electric	Buc	9	150	180	1350	1620	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA222990A00196AC
50110000-9	Servicii schimb buji	Buc	1	283,33	340	283,33	340	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA222990A00196AC
50110000-9	Reparație Ambreiaj	Buc	5	750	900	3750	4500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA222990A00196AC
50110000-9	Reglarea faruri	Buc	9	66,67	80	600	720	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBA222990A00196AC

50110000-9	Lucrări de montare/ demonstrare București	Buc	20	25	30	500	600	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări schimbare/inlocuire Curea distributie	Buc	4	666,67	800	2666,67	3200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	9	66,67	80	675	810	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Montare /demonstrare Puntea din față	Buc	2	333,33	400	666,67	800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Montare/demonstrare Puntea din spate	Buc	2	333,33	400	666,67	800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	9	183,33	220	1650	1980	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	9	133,33	160	1200	1440	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucul din față	Buc	4	183,33	220	733,33	880	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucul din spate	Buc	4	183,33	220	733,33	880	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	6	666,67	800	4000	4800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna spate	Buc	9	150	180	1350	1620	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna fata	Buc	9	116,67	140	1050	1260	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	9	166,67	200	1500	1800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	4	166,67	200	666,67	800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	Buc	4	166,67	200	666,67	800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
	Total servicii Lot 2:					24708,33	29650		



34300000-0	Amortizator din spate	Buc	8	641,67	770	5133,33	7160	<i>parcursul anului 2020 la solictiarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Suport sferic	Buc	8	158,33	190	1266,67	1520	<i>parcursul anului 2020 la solictiarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Suport amortizator de jos	Buc	8	125	150	1000	1200	<i>parcursul anului 2020 la solictiarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă stabilizator (set)	Buc	8	133,33	160	1066,67	1280	<i>parcursul anului 2020 la solictiarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă punte spate (set)	Buc	8	133,33	160	1066,67	1280	<i>parcursul anului 2020 la solictiarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ambreiaj	Buc	4	2150	2580	8600	10320	<i>parcursul anului 2020 la solictiarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ulei cutie de viteză manuală	Buc	6	129,17	155	775	930	<i>parcursul anului 2020 la solictiarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lichid de frână	Buc	6	100	120	600	720	<i>parcursul anului 2020 la solictiarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână față (set)	Buc	4	1333,33	1600	5333,33	6400	<i>parcursul anului 2020 la solictiarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână spate (set)	Buc	4	2000	2400	8000	9600	<i>parcursul anului 2020 la solictiarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cablul frânei de mână	Buc	4	291,67	350	1166,67	1400	<i>parcursul anului 2020 la solictiarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție față	Buc	1	3166,67	3800	3166,67	3800	<i>parcursul anului 2020 la solictiarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție spate	Buc	1	3166,67	3800	3166,67	3800	<i>parcursul anului 2020 la solictiarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ștergători de parbriz (set)	Buc	9	150	180	1350	1620	<i>parcursul anului 2020 la solictiarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lubrifiant din silicon	Buc	2	75	90	150	180	<i>parcursul anului 2020 la solictiarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC



34300000-0	Rezistență (set)	Buc	16	66,67	80	1066,67	1280	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W21/5W 12V	Buc	10	12,50	15	125	150	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W5W 12V 5W RN	Buc	20	16,67	20	333,33	400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
	Total piese Lot 2:					79125	94950		
Lot 3	Servicii de întreținere și piese de schimb pentru Chevrolet Lacetti	buc	2						
50110000-9	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	4	0	0	0	0	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Verificarea sistemului electric	Buc	4	150	180	600	720	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii schimb bujii	Buc	2	83,33	100	166,67	200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reparație Ambreiaj	Buc	2	1000	1200	2000	2400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reglarea faruri	Buc	2	66,67	80	133,33	160	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de montare/ demonțare Becuri	Buc	8	25	30	200	240	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare/mlocuire Curea distribuție	Buc	2	750	900	1500	1800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	2	83,33	100	166,67	200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Montare /demonțare Puntea din față	Buc	2	500	600	1000	1200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Montare/demonțare Puntea din spate	Buc	2	500	600	1000	1200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	2	183,33	220	366,67	440	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC

50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	2	183,33	220	366,67	440	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucii din față	Buc	2	183,33	220	366,67	440	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucii din spate	Buc	2	183,33	220	366,67	440	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	2	666,67	800	1333,33	1600	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna spate	Buc	2	150	180	300	360	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna fata	Buc	2	133,33	160	266,67	320	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	2	200	240	400	480	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	2	200	240	400	480	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	buc	2	200	240	400	480	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPBAA222990A00196AC
	Total servicii Lot 3:					11333,33	13600		
	<b>Piese auto</b>								
34300000-0	Schimbarea uleiului	Buc	4	416,67	500	1666,67	2000	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru ulei + Garnitura	Buc	4	116,67	140	466,67	560	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru aer	Buc	4	125	150	500	600	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru combustibil	Buc	2	133,33	160	266,67	320	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru habitaclu	Buc	2	133,33	160	266,67	320	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPBAA332110A00196AC

34300000-0	Bujii	Buc	4	75	90	300	360	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Garnitura padonului	Buc	4	100	120	400	480	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Cureaua GRM	Buc	2	375	450	750	900	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Cureaua generatorului	Buc	2	183,33	220	366,67	440	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Cablu bujii (set)	Buc	2	458,33	550	916,67	1100	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Supape (set)	Buc	1	500	600	500	600	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Plăcuțe frâna fara set	Buc	2	333,33	400	333,33	800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Plăcuțe frâna spate set	Buc	2	466,67	560	933,33	1120	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din față	Buc	4	916,67	1100	3666,67	4400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din spate	Buc	4	900	1080	3600	4320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Suport sferic	Buc	4	183,33	220	733,33	880	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Suport amortizator de jos	Buc	4	133,33	160	533,33	640	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă stabilizator (set)	Buc	2	183,33	220	366,67	440	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă punte spate (set)	Buc	2	150	180	300	360	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Ambreiaj	Buc	2	1516,67	1820	3033,33	3640	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC

34300000-0	Ulei cutie de viteză	Buc	2	133,33	160	266,67	320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lichid de frână	Lit	2	100	120	200	240	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână față (set)	Buc	2	916,67	1100	1833,33	2200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână spate (set)	Buc	2	883,33	1060	1766,67	2120	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cablul frânei de mână	Buc	2	266,67	320	533,33	640	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție față	Buc	2	1125	1350	2250	2700	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție spate	Buc	2	1333,33	1600	2666,67	3200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ștergători de parbriz (set)	Buc	2	183,33	220	366,67	440	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lubrifiant din silikon	Buc	2	75	90	150	180	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Rezistență (set)	Buc	2	66,67	80	133,33	160	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W21/5W 12V	Buc	4	12,50	15	50	60	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W55W 12V	Buc	8	45,83	55	366,67	440	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
	Total piese Lot 3:					30816,67	36980		
<b>Lot 4</b>	<b>Servicii de întreținere și piese de schimb pentru Toyota Camry</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>						
50110000-9	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	2	0	0	0	0	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MID40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Verificarea sistemului electric	Buc	4	150	180	600	720	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MID40TRPPBAA222990A00196AC



50110000-9	Servicii schimb bujii	Buc	1	125	150	125	150	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reparație Ambreiaj	Buc	1	1000	1200	1000	1200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reglarea faruri	Buc	2	66,67	80	133,33	160	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de montare/demontare Becuri	Buc	6	25	30	150	180	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare/inlocuire Curea distribuție	Buc	1	1083,33	1300	1083,33	1300	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	2	83,33	100	166,67	200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Montare /demontare Puntea din față	Buc	1	333,33	400	333,33	400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	1	333,33	400	333,33	400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	1	183,33	220	183,33	220	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	1	183,33	220	183,33	220	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucii din față	Buc	1	183,33	220	183,33	220	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucii din spate	Buc	1	150	180	150	180	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	1	666,67	800	666,67	800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna spate	Buc	2	150	180	300	360	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna fata	Buc	2	133,33	160	266,67	320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPPBAA222990A00196AC

50110000-9	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	1	166,67	200	166,67	200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	1	183,33	220	183,33	220	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	buc	1	133,33	160	133,33	160	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
	Total servicii Lot 4:			6341,67		7610			
	<b>Piese auto</b>								
34300000-0	Schimbarea uleiului	Buc	2	500	600	1000	1200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru ulei + Garnitura	Buc	2	116,67	140	233,33	280	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru aer	Buc	1	133,33	160	133,33	160	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru combustibil	Buc	1	166,67	200	166,67	200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru habitaclu	Buc	1	133,33	160	133,33	160	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bujii	Buc	6	183,33	220	1100	1320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Garnitura padonului	Buc	2	104,17	125	208,33	250	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cureaua GRM	Buc	1	375	450	375	450	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cureaua generatorului	Buc	1	200	240	200	240	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cablu bujii (set)	Buc	1	400	480	400	480	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Supape (set)	Buc	1	166,67	200	166,67	200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC

34300000-0	Plăcuțe frâna față set	Buc	1	541,67	650	541,67	650	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Plăcuțe frâna spate set	Buc	1	483,33	580	483,33	580	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din față	Buc	2	1125	1350	2250	2700	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din spate	Buc	2	1125	1350	2250	2700	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Suport sferic	Buc	2	233,33	280	466,67	560	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Suport amortizator de jos	Buc	2	133,33	160	266,67	320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă stabilizator (set)	Buc	1	133,33	160	266,67	320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă punte spate (set)	Buc	1	133,33	160	266,67	320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Ambreiaj	Buc	1	1316,67	1580	1316,67	1580	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Ulei cutie de viteză	Buc	1	125	150	125	150	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Lichid de frână	Lit	1	100	120	100	120	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână față (set)	Buc	1	1333,33	1600	1333,3	1600	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână spate (set)	Buc	1	1233,33	1480	1233,33	1480	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Cablul frânei de mână	Buc	1	266,67	320	266,67	320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție față	Buc	1	816,67	980	816,67	980	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC

34300000-0	Bară de protecție spate	Buc	1	666,67	800	666,67	800	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ștergători de parbriz (set)	Buc	1	316,67	380	316,67	380	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lubrifiant din silicon	Buc	1	58,33	70	58,33	70	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Rezistență (set)	Buc	6	66,67	80	400	480	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W21/5W 12V	Buc	4	8,33	10	33,33	40	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W55W 12V	Buc	8	66,67	80	533,33	640	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD36TRPPBAA332110A00196AC
	Total piese Lot 4:					17841,67	21410		
<b>Lot 5</b>	<b>Servicii de întreținere și piese de schimb pentru Mercedes Vito</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>						
50110000-9	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	1	0	0	0	0	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Verificarea sistemului electric	Buc	2	150	180	300	360	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii schimb bujii	Buc	1	41,67	50	41,67	50	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reparație Ambreiaj	Buc	1	583,33	700	583,33	700	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reglarea faruri	Buc	2	66,67	80	133,33	160	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de montare/demontare Becuri	Buc	6	25	30	150	180	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare/mlocuire Curea distribuție	Buc	0	0	0	0	0	<i>parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului</i>	MD40TRPPBAA222990A00196AC



50110000-9	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	1	41,67	50	41,67	50	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Montare /demonotare Puntea din față	Buc	1	125	150	125	150	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Montare/demontare Puntea din spate	Buc	1	125	150	125	150	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	1	183,33	220	183,33	220	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	1	150	180	150	180	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucii din față	Buc	1	150	180	150	180	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucii din spate	Buc	1	150	180	150	180	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc	1	416,67	500	416,67	500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna spate	Buc	2	133,33	160	266,67	320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Schimb plăcute frâna fata	Buc	2	133,33	160	266,67	320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	1	83,33	100	83,33	100	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	1	150	180	150	180	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	buc	1	150	180	150	180	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
	Total servicii Lot 5:					3466,67	4160		
	<b>Piese auto</b>								
34300000-0	Schimbarea uleiului	Buc	1	666,67	800	666,67	800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC

34300000-0	Filtru ulei + Garnitura	Buc	1	108,33	130	108,33	130	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru aer	Buc	1	150	180	150	180	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru combustibil	Buc	1	266,67	320	266,67	320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru habitaclu	Buc	1	125	150	125	150	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bujii	Buc	1	100	120	100	120	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Garnitura padonului	Buc	1	175	210	175	210	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cureaua GRM	Buc	1	125	150	125	150	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cureaua generatorului	Buc	1	233,33	280	233,33	280	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cablu bujii (set)	Buc	1	66,67	80	66,67	80	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Supape (set)	Buc	1	100	120	100	120	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Plăcuțe frâna fata set	Buc	1	566,67	680	566,67	680	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Plăcuțe frâna spate (set)	Buc	1	483,33	580	483,33	580	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din față	Buc	1	816,67	980	816,67	980	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din spate	Buc	1	725	870	725	870	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC
34300000-0	Suport sferic	Buc	1	275	330	275	330	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPPBAA332110A00196AC

34300000-0	Suport amortizator de jos	Buc	1	66,67	80	66,67	80	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă stabilizator (set)	Buc	1	150	180	150	180	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă punte spate (set)	Buc	1	150	180	150	180	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Ambreiaj	Buc	1	1600	1920	1600	1920	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Ulei cutie de viteză	Buc	1	133,33	160	133,33	160	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Lichid de frână	Lit	1	75	90	75	90	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână față (set)	Buc	1	1216,67	1460	1216,67	1460	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână spate (set)	Buc	1	1066,67	1280	1066,67	1280	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Cablul franei de mână	Buc	1	208,33	250	208,33	250	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție față	Buc	1	375	450	375	450	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție spate	Buc	1	416,67	500	416,67	500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Ștergători de parbriz (set)	Buc	1	316,67	380	316,67	380	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Lubrifiant din silicon	Buc	1	41,67	50	41,67	50	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Rezistență (set)	Buc	6	16,67	20	100	120	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bec W21/5W 12V	Buc	4	8,33	10	33,33	40	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC

34300000-0	Bec W55W 12V	Buc	8	45,83	55	366,67	440	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
	Total piese Lot 5:					11300	13560		
<b>Lot 6</b>	<b>Servicii de întreținere și piese de schimb pentru BMW 535i, 4x4</b>	buc	<b>1</b>						
50110000-9	Lucrări de schimbarea uleiului	Buc	2	0	0	0	0	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Verificarea sistemului electric	Buc	1	150	180	150	180	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii schimb bujii	Buc	6	41,67	50	250	300	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reparații Ambreiaj	Buc	1	1250	1500	1250	1500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Reglarea faruri	Buc	2	66,67	80	133,33	160	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de montare/ demonțare Becuri	Buc	6	41,67	50	250	300	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare/inlocuire Curea distribuție	Buc	1	2083,33	2500	2083,33	2500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de Diagnosticare a suspensiei	Buc	2	83,33	100	166,67	200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Montare /demonțare Puntea din față	Buc	1	666,67	800	666,67	800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Montare/demonțare Puntea din spate	Buc	1	666,67	800	666,67	800	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din față	Buc	2	233,33	280	466,67	560	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Lucrări de schimbare a Amortizator din spate	Buc	2	208,33	250	416,67	500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de montare a Butucul din față	Buc	1	266,67	320	266,67	320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC



50110000-9	Servicii de montare a Butucii din spate	Buc	1	266,67	320	266,67	320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Deservirea sistemului de conditionare a aerului	Buc	1	750	900	750	900	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Schimb plăcuțe frâna spate	Buc	1	233,33	280	233,33	280	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Schimb plăcuțe frâna fata	Buc	1	133,33	160	133,33	160	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Lichid de frână	Buc	1	200	240	200	240	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână față (set)	Buc	1	216,67	260	216,67	260	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
50110000-9	Servicii de schimb Disc de frână spate (set)	Buc	1	333,33	400	333,33	400	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD40TRPBAA222990A00196AC
	Total servicii Lot 6:			8900	10680				
	<b>Piese auto</b>								
34300000-0	Schimbarea uleiului	Buc	2	800	960	1600	1920	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru ulei + Garnitura	Buc	2	191,67	230	383,33	460	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru aer	Buc	2	208,33	250	416,67	500	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru combustibil	Buc	1	291,67	350	291,67	350	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Filtru habitaclu	Buc	2	441,67	530	883,33	1060	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bujii	Buc	6	233,33	280	1400	1680	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Garnitura padonului	Buc	1	183,33	220	183,33	220	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC

34300000-0	Curcua GRM	Buc	1	433,33	520	433,33	520	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Curcua generatorului	Buc	1	316,67	380	316,67	380	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Cablu buji (set)	Buc	1	683,33	820	683,33	820	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Supape (set)	Buc	1	291,67	350	291,67	350	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Plăcuțe frâna față set	Buc	1	1150	1380	1150	1380	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Plăcuțe frâna spate set	Buc	1	583,33	700	583,33	700	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din față	Buc	2	3166,67	3800	3166,67	7600	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Amortizator din spate	Buc	2	2166,67	2600	4333,33	5200	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Suport sferic	Buc	2	266,67	320	533,33	640	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Suport amortizator de jos	Buc	2	66,67	80	133,33	160	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă stabilizator (set)	Buc	1	291,67	350	291,67	350	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Bucșă punte spate (set)	Buc	1	266,67	320	266,67	320	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Ambreiaj	Buc	1	916,67	1100	916,67	1100	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Ulei cutie de viteză	Buc	1	233,33	280	233,33	280	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC
34300000-0	Lichid de frână	Lit	1	75	90	75	90	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBA332110A00196AC

34300000-0	Disc de frână față (set)	Buc	1	1766,67	2120	1766,67	2120	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Disc de frână spate (set)	Buc	1	1650	1980	1650	1980	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Cablul frânei de mână	Buc	1	183,33	220	183,33	220	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție față	Buc	1	850	1020	850	1020	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bară de protecție spate	Buc	1	850	1020	850	1020	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Ștergător de parbriz (set)	Buc	1	466,67	560	466,67	560	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Lubrifiant din silicon	Buc	1	41,67	50	41,67	50	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Rezistență (set)	Buc	6	16,67	20	100	120	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W21/5W 12V	Buc	4	12,50	15	50	60	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
34300000-0	Bec W55W 12V	Buc	8	45,83	55	366,67	440	parcursul anului 2020 la solicitarea beneficiarului	MD36TRPBAA332110A00196AC
	Total piese Lot 6:					28058,33	33670		
	<b>TOTAL :</b>					382441,67	458930,0		

Semnat:

Numele, Prenumele: *Andrei Oleg* În calitate de: *diructor-Ofertantii:*

Adresa: *mușchiștii de Jos, strada Poporan 13/1*

