

Service:
tel.: 54 03 75, 92 36 78
fax.: 27 79 88
mob.: 079967201



Adresa:
Republica Moldova
mun. Chișinău
str. Ismail 9

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1677744493849 din 02.03.2023

Obiectul achiziției: **Servicii de reparație și întreținere a echipamentului informatic (regenerarea și încărcarea cartușelor cu toner/cerneală)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de încărcare a cartușelor	Canon i-Sensys MF 4730 Canon MF 4570 DN Canon MF 4410 DN Canon MF 3010 DN Canon LBP 6780 MFD CANON i-sensis MF421DW Canon i-Sensys MF 512	China	SCC/Integral	La încărcarea cartușului cu toner să fie înlocuit cipul în conformitate cu modelul cartușului de la imprimantă. Tonerul folosit la reîncărcare va corespunde tipului imprimantei, cantitatea minima de toner utilizat 90%. Tonerul /cerneala să fie de calitate înaltă și să coincidă conform modelului imprimantei. Durata deservirii obișnuite a unui cartuș din momentul notificării până la momentul întoarcerii să fie de	La încărcarea cartușului cu toner să fie înlocuit cipul în conformitate cu modelul cartușului de la imprimantă. Tonerul folosit la reîncărcare va corespunde tipului imprimantei, cantitatea minima de toner utilizat 90%. Tonerul /cerneala să fie de calitate înaltă și să coincidă conform modelului imprimantei. Durata deservirii obișnuite a unui cartuș din momentul notificării până la	24 ore sau la solicitare

	<p>Canon Pixma iP 7240. Recipient de cerneală 4x100 ml (CW-CW451bk-2serv, CW-CW451C-1serv, CW-CW451M-1serv, CW-CW451Y-1serv)</p> <p>Canon Pixma iP 100. Recipient de cerneală 5x100 ml (C905/B black-4serv, C908/BK-4serv, C908/C-2serv, C908/M-2serv, C908/Y-2serv)</p> <p>HP Laser Jet M 1319</p> <p>HP Laser Jet 1015</p> <p>HP Laser Jet M 1212nf</p> <p>HP Laser Jet 2055 P</p> <p>HP Laser Jet Pro P1102</p> <p>HP Color Laser Jet Pro MFP M277 (CF400A-6serv, CF401A-3serv, CF402A-3serv, CF403A-3serv)</p>			<p>nu mai mult de 2 (două) zile lucrătoare.</p> <p>Transmiterea/recepționarea cartușelor pe teritoriul beneficiarului se va face în baza unui act. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracterizate în timpul utilizării cartușului (scârțâit, fluierături).</p>	<p>momentul întoarcerii să fie de nu mai mult de 2 (două) zile lucrătoare.</p> <p>Transmiterea/recepționarea cartușelor pe teritoriul beneficiarului se va face în baza unui act. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracterizate în timpul utilizării cartușului (scârțâit, fluierături).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

HP Color Laser Jet
Pro MFP M577.
Recipient toner
(*CF360A-8serv,*
CF361A-4serv,
CF362A-4serv,
CF363A-4serv)

Canon i-Sensys MF
443

Canon i-Sensys MF
542

KYOCERA ECOSYS
M2040dn

MFD Epson WF-
7515 A3+ Recipient
de cerneală 4x100
ml (*CW-*
EW400BK01-8serv,
CW-EW400C01-
4serv, CW-
EW400M01-4serv,
CW-EW400Y01-
4serv)

Epson L800.
Recipient de
cerneală 6x70 ml
(*T673BK-6serv,*
T673C-4serv,
T673LC-4serv,
T673M-4serv,
T673LM-4serv,
T673Y-4serv)

Panasonic laser jet
KX-MB 773UA

Canon Pixma iX
6840. Recipient de

	<p>cerneală 5x100 ml (CW-CW470BK-2serv, CW-CW471BK-2serv, CW-CW471C-1serv, CW-CW471M-1serv, CW-CW471Y-1serv)</p> <p>Imprimanta Xerox Phaser 3610</p> <p>Imprimanta Xerox MFU Work Center 3345</p> <p>Canon LBP-6030</p> <p>Canon LBP-6020</p>					
Servicii de regenerare a cartușelor	<p>Repararea și schimbarea elementelor de imprimare (tub elastic/ mecanism de gestiune)</p> <p>Schimbarea OPC HP-1319/1212/2055/1015/1102/4410/3010/6030/6020</p> <p>Schimbarea OPC Canon- MF 4730/4570/6780/443/542/512.</p> <p>KYOCERA ECOSYS M2040/Xerox Phaser 3610/Xerox Mfu</p>	China	SCC/INTEGRAL	<p>Regenerarea cartușului va cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - înlocuirea tubului elastic/mecanismului de gestiune - înlocuirea fotoreceptorului (OPC) - înlocuire lamella de curățire <p>Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracterizate în timpul utilizării cartușului (scîrțîit, fluierături). Durata deservirii obișnuite a unui cartuș din momentul notificării pînă la momentul întoarcerii să fie de nu mai mult de 2 (două) zile lucrătoare. Tehnica reparată va avea minim 90 zile de garanție la piesele reparate.</p>	<p>Regenerarea cartușului va cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - înlocuirea tubului elastic/mecanismului de gestiune - înlocuirea fotoreceptorului (OPC) - înlocuire lamella de curățire <p>Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracterizate în timpul utilizării cartușului (scîrțîit, fluierături). Durata deservirii obișnuite a unui cartuș din momentul notificării pînă la momentul întoarcerii să fie de nu mai mult de 2 (două) zile lucrătoare. Tehnica reparată va avea minim 90 zile de</p>	24 ore / la solicitare

	<p>Work Center 3345/KX-MB773UA</p> <p>Schimbarea Lamela HP- 1319/1212/2055/1 015/1102/6030/60 20</p> <p>Schimbarea Lamela Canon- MF 4730/4570/6780/4 43/542/512 KYOCERA ECOSYS M2040/Xerox Phaser 3610/Xerox Mfu Work Center 3345/KX-MB773UA</p>			<p>Transmiterea/recepționarea cartușelor pe teritoriul beneficiarului se va face în baza unui act.</p>	<p>garanție la piesele reparate. Transmiterea/recepționarea cartușelor pe teritoriul beneficiarului se va face în baza unui act.</p>	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Madan V În calitate de: Director

Ofertantul: PRINTERRA SHOP SRL Adresa: mun, Chisinau, str Ismail 9



