

Nr. ord	Tipul automobilui			Nr.de îmatricu lare	Defecțiunile automobilului	Preț fără TVA (Lei) (lei)	Preț cu TVA(lei)
1	2			3	4		
1	Marca/ Vol mot/Combu st	an	VIN	BFC 768			
	Toyota Camry	2014	JTNBFYFK5030295 18		Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	408,33	490,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	333,33	400,00
					Schimb filtru de salon;	166,67	200,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	908,33	1090,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	333,33	400,00
					Schimbul bujii;	825,00	990,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	3162,50	3795,00
					Schimb amortizator – unitar pereche spate;	3491,67	4190,00
					Schimb sprijinul de sus a amortizatorului – unitar pereche (față, spate);	2325,00	2790,00
					Schimb burduf + tampon amortizator (față,spate);	1175,00	1410,00
					Dezaxarea și axarea roților (reglarea axelor).	225,00	270,00
					Schimb discului de frână (fața, spate).	3325,00	3990,00
					Schimb plăcilor de frâna (fața, spate).	1333,33	1600,00
					Schimbul anvelopelor (bucată).	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00					
				Total auto	19054,17	22865,00	
2	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH2K4022 534	IDA 749	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	375,00	450,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00

					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	408,33	490,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	2633,33	3160,00
3	Skoda Octavia, 1,6 benzină	2017	TMBAN2NE7J0218833	PFS 490	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	375,00	450,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	408,33	490,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2625,00	3150,00
					Schimb amortizator – unitar pereche spate;	2391,67	2870,00
					Schimb sprijinul de sus a amortizatorului – unitar pereche (față, spate);	1541,67	1850,00
					Schimb articulației brațului (pivot).	416,67	500,00
					Schimb bucșa brațului față.	366,67	440,00
					Schimb bucșa brațului spate.	366,67	440,00
					Schimb bucșa stabilizatoare (cu suport),	450,00	540,00
					Schimb bielea antiruli a barei stabilizatoare față/spate.	641,67	770,00
					Reparația casetă/ mecanismului de direcție/montare/demontare	3083,33	3700,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	14516,67	17420,00
4	Dacia Duster, 1,6 benzină	2011	UU1HSDARN45857625	EQG 919	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Repararea sistemului de injecție; montarea/demont. injectoare+curatare	916,67	1100,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	208,33	250,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	416,67	500,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	333,33	400,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00

					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	3233,33	3880,00
5	Toyota Corolla 1,6 benzină	2018	NMTBE 0JE30R262367	WMM 107	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	333,33	400,00
					Schimb filtru de salon;	166,67	200,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	750,00	900,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	333,33	400,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	2958,33	3550,00
6	Skoda Octavia, 1,6 benzină	2017	TMBAN2NE3J02234 01	PFS 463	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	375,00	450,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	408,33	490,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	2633,33	3160,00
7	Mercedes- Benz 315, cdi	2006	WDB9066371S10518 2	EQG 966	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Reparatie suspensie: schimb articulației brațului (pivot)	833,33	1000,00
					Schimb buca barei stabilizatoare (cu suport)	458,33	550,00
					Balansare roților (4 buc.)	191,67	230,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	191,67	230,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	241,67	290,00
					Total auto	2166,67	2600,00
					Diagnostică computerizată;	166,67	200,00

8	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH5K4019 871	PFS - 439	Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	375,00	450,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	408,33	490,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2625,00	3150,00
					Schimb amortizator – unitar pereche spate;	2375,00	2850,00
					Schimb sprijinul de sus a amortizatorului – unitar pereche (față, spate);	1541,67	1850,00
					Schimb burduf + tampon amortizator (față, spate);	625,00	750,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	9800,00	11760,00
9	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH0K4022 516	BFD - 127	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	375,00	450,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	408,33	490,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	2633,33	3160,00
10	Toyota Corolla 1,6 benzină	2018	NMTBE0JE30R2623 19	INQ 874	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	333,33	400,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	750,00	900,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Schimbarea placutelor frana - pereche fata	558,33	670,00

					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	3491,67	4190,00
11	Toyota Corolla 1,6 benzină	2017	NMTBBOJE40R222 310	PFS 421	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	333,33	400,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	750,00	900,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	2933,33	3520,00
12	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH6K4022 598	BFD 150	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	791,67	950,00
13	Toyota Proace Verso Combi 2,0 D	2019	YARVEAHXGGZ14 6301	NHS 363	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	583,33	700,00
14	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH6K4022 522	YXY 151	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Reparatie cutie de viteza (culisa)	1816,67	2180,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	375,00	450,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	408,33	490,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00

					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	4450,00	5340,00
15	Toyota Corolla, 1,6 benzină	2017	NMTBBOJE10R219 090	BXI 437	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	750,00	900,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Placute frana spate	516,67	620,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	2383,33	2860,00
16	Skoda Octavia, 1,6 benzină	2017	TMBAN2NE1J02191 19	PFS 499	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	375,00	450,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	416,67	500,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Schimbarea placutelor frana - pereche fata	558,33	670,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	3200,00	3840,00
17	Toyota Corolla- Verso 1,6 benzină	2005	NMTEZ15R60R0201 13	EQG 943	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	500,00	600,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	333,33	400,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2675,00	3210,00
					Schimb amortizator – unitar pereche spate;	2450,00	2940,00
					Schimb sprijinul de sus a amortizatorului – unitar pereche (față, spate);	2375,00	2850,00
					Schimb articulației brațului (pivot).	400,00	480,00
					Schimb bucșa brațului față.	425,00	510,00
					Schimb bucșa brațului spate.	475,00	570,00
					Schimb bucșa stabilizatoare (cu suport),	341,67	410,00

					Schimb bieleta antirului a barei stabilizatoare față/spate.	650,00	780,00
					Reparația casetă/ mecanismului de direcție/montare/demontare	3075,00	3690,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	14491,67	17390,00
18	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH8K4022 540	BFD 177	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbarea placutelor frana - pereche fata	558,33	670,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	1350,00	1620,00
19	Skoda Octavia 1,9 diesel	2012	TMBBN41Z4D20994 80	CQH 455	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb discului de frână (fața, spate).	2958,33	3550,00
					Schimb plăcilor de frâna (fața, spate).	1083,33	1300,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	375,00	450,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	250,00	300,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Încărcare condiționer;	491,67	590,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	408,33	490,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	7083,33	8500,00
20	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG4521847 81	ASF 69	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	208,33	250,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimbarea placutelor frana - pereche fata	558,33	670,00
					Balansare roților (4 buc.)	83,33	100,00

					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	2000,00	2400,00
21	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH8K4023 042	IEV 878	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	791,67	950,00
22	Skoda Rapid, 1,0 benzină	2017	TMBAP2NH1J40084 49	PFS 519	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	375,00	450,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	408,33	490,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	2633,33	3160,00
23	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH4K4021 904	YXY 172	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	375,00	450,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2625,00	3150,00
					Schimb amortizator – unitar pereche spate;	2375,00	2850,00
					Schimb sprijinul de sus a amortizatorului – unitar pereche (față, spate);	1541,67	1850,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	8766,67	10520,00
					Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00

24	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH9K4018 660	BFD 198	Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	375,00	450,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	2225,00	2670,00
25	Skoda Rapid, 1,0 benzină	2017	TMBAP2NH7J40083 09	PFS 514	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2541,67	3050,00
					Schimb sprijinul de sus a amortizatorului – unitar pereche (față);	1125,00	1350,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	4458,33	5350,00
26	Skoda Rapid, 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH0K4021 947	IDA 744	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbarea placutelor de frână– pereche față;	558,33	670,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	1141,67	1370,00
27	Dacia Logan 1,4 benzină	2007	UU1LSDAEH385509 72	GLA 625	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Reparație lacăt ușa;	950,00	1140,00
					Schimbarea plăcuțelor de frână – pereche față;	558,33	670,00
					Schimbare parbriz;	83,33	100,00
					Înlocuire GRM;	2366,67	2840,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	4541,67	5450,00
28	Dacia Logan 1,4	2008	UU1LSD4GH405722 64	NRC 625	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbarea plăcuțelor de frână – pereche față;	558,33	670,00
					Reparația casetă/ mecanismului de direcție/montare/demontare	3083,33	3700,00
					Schimb rulmenți butuc roată față (set cu consumabile).	1308,33	1570,00

	benzină				Schimb rulmenți roată spate interior /exterior (set cu consumabile).	1266,67	1520,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	83,33	100,00
					Total auto	6883,33	8260,00
29	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG452348112	SBB 253	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	208,33	250,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Înlocuire GRM;	2791,67	3350,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	4766,67	5720,00
30	Dacia Logan, 1,5 diesel	2012	UU1LSDJ4P48152099	NAW 398	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbarea plăcuțelor de frână – pereche față;	558,33	670,00
					Reparația casetă/ mecanismului de direcție/montare/demontare	3083,33	3700,00
					Reparație lacăt ușa;	950,00	1140,00
					Schimb rulmenți butuc roată față (set cu consumabile).	1308,33	1570,00
					Schimb rulmenți roată spate interior /exterior (set cu consumabile);	1266,67	1520,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	7875,00	9450,00
31	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG452184756	RCM 489	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbarea garniturii capac supapei;	558,33	670,00
					Schimb rulmenți butuc roată față (set cu consumabile);	1308,33	1570,00
					Schimb rulmenți roată spate interior /exterior (set cu consumabile);	1308,33	1570,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	3758,33	4510,00
					Diagnostică computerizată;	166,67	200,00

32	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG4523481 15	RCM 747	Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	583,33	700,00
33	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG4523483 25	ZUR 362	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbarea plăcuțelor de frână – pereche față;	558,33	670,00
					Înlocuire GRM;	2791,67	3350,00
					Repararea odometrului;	783,33	940,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	4841,67	5810,00
34	Dacia Logan, 1,5 dizel	2012	UU1LSDJ4P4815209 8	NAW 377	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	708,33	850,00
35	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG4521848 07	CSH 391	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	708,33	850,00
36	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG4523483 24	SZK 483	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	708,33	850,00
37	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSD4GH407154 92	HRE 795	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Reparație lacăt ușa;	950,00	1140,00
					Schimbare parbriz;	83,33	100,00
					Schimbarea ușii dreapta față (ruginită);	2625,00	3150,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00

					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	4366,67	5240,00
38	Skoda Octavia, 1,6 benzină	2017	TMBAN2NE9J02209 86	PFS 537	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	791,67	950,00
39	Skoda Rapid, 1,6 benzină	2017	TMBAC2NHXJ4510 260	PFS 563	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	791,67	950,00
40	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSD4GH405722 77	LRL 442	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb rulmenți butuc roată față (set cu consumabile).	1308,33	1570,00
					Schimb rulmenți roată spate interior /exterior (set cu consumabile).	1266,67	1520,00
					Schimbare parbriz;	83,33	100,00
					Schimb discului de frână (fața, spate).	3308,33	3970,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	6550,00	7860,00
41	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSD4GH405722 77	DSF 001	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	83,33	100,00
					Total auto	666,67	800,00
42	Dacia Logan 1,4 benzină	2007	UU1LSDAEH385989 78	DUX 836	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	83,33	100,00
					Rulmenți roată față stînga;	641,67	770,00
					Ulei+filtre.	758,33	910,00
					Total auto	2066,67	2480,00
	Dacia				Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00

43	Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG4323481 13	EBP 116	Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	708,33	850,00
44	Dacia Logan 1,4 benzină	2007	UU1LSDAEH385989 75	YZU 703	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimbarea plăcuțelor de frână – pereche față;	558,33	670,00
					Schimb rulmenți butuc roată față (set cu consumabile).	1308,33	1570,00
					Schimb rulmenți roată spate interior /exterior (set cu consumabile);	1266,67	1520,00
					Dezaxarea și axarea roților (reglarea axelor).	233,33	280,00
					Bucsa fixare cutie de viteza	483,33	580,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	1808,33	2170,00
					Schimb amortizator – unitar pereche spate;	1225,00	1470,00
					Schimb sprijinul de sus a amortizatorului – unitar pereche (față, spate);	1541,67	1850,00
					Schimb burduf + tampon amortizator (față, spate);	491,67	590,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Reglare curea trapezoidală;	83,33	100,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.);	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	83,33	100,00
					Total auto	9666,67	11600,00
45	Skoda Rapid, 1,0 benzină	2017	TMBAP2NHXJ4008 529	PFS 479	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	791,67	950,00
46	Dacia Logan 0,9 benzină	2014	UU14SDAA4509821 03	LRL 680	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb rulmenți butuc roată față (set cu consumabile).	1308,33	1570,00
					Schimb rulmenți roată spate interior /exterior (set cu consumabile).	1266,67	1520,00
					Schimb de ulei în motor si filtrele	750,00	900,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	416,67	500,00
					Reparația casetă/ mecanismului de direcție/montare/demontare	3083,33	3700,00
					Schimb lichid de frână Dot 4.	333,33	400,00
					Dezaxarea și axarea roților (reglarea axelor).	233,33	280,00
					Schimb discului de frână (fața, spate).	3308,33	3970,00
					Schimb plăcilor de frâna (fața, spate).	1083,33	1300,00

					Schimb pompă de apă;		1941,67	2330,00
					Baie de motor ulei;		1200,00	1440,00
					Semering arbore cotit;		391,67	470,00
					Balansare roților (4 buc.)		166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)		166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.		125,00	150,00
					Total auto		16025,00	19230,00
47	Skoda Octavia, 1,6 benzină	2017	TMBAN2NE3J0217677	PFS 495	Diagnostică computerizată;		166,67	200,00
					Verificare suspensie;		83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)		166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)		166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.		208,33	250,00
					Total auto		791,67	950,00
48	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG452348114	PFS 086	Diagnostică computerizată;		166,67	200,00
					Verificare suspensie;		83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)		166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)		166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.		125,00	150,00
					Total auto		708,33	850,00
49	Dacia Sandero 1,2 benzină	2011	UU1BSDA1P45342282	AAM 225	Diagnostică computerizată;		166,67	200,00
					Verificare suspensie;		83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)		166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)		166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.		125,00	150,00
					Total auto		708,33	850,00
50	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSD4GH40572276	ESF 001	Diagnostică computerizată;		166,67	200,00
					Verificare suspensie;		83,33	100,00
					Schimb discului de frână (fața, spate);		3308,33	3970,00
					Schimb plăcilor de frână (fața, spate);		1083,33	1300,00
					Reparație cutie de viteză;		5808,33	6970,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;		416,67	500,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;		325,00	390,00
					Balansare roților (4 buc.)		166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)		166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.		83,33	100,00
					Total auto		11608,33	13930,00

51	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG4521847 90	ITE 879	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	708,33	850,00
52	Dacia Logan, 1,5 dizel	2012	UU1LSDJ4P4815210 2	EQG 963	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb articulație;	366,67	440,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	950,00	1140,00
53	Skoda Rapid, 1,0 benzină	2017	TMBAP2NH4J45179 05	PFS 562	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimb filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	375,00	450,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	408,33	490,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Schimbarea plăcuțelor de frână – pereche față;	558,33	670,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	3191,67	3830,00
54	Skoda Rapid, 1,0 benzină	2017	TMBAP2NHXJ4516 998	PFS 507	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Verificare cutia de viteză	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	875,00	1050,00
	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSD4GH407154 99	AIF 111	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00

55					Schimbare ștergătoare parbriz.	83,33	100,00
					Total auto	666,67	800,00
56	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSD4GH405722 73	BSF 001	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimb filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	208,33	250,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	408,33	490,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	83,33	100,00
					Total auto	2341,67	2810,00
57	Dacia Logan 1,2 benzină	2011	UU1LSDA1P465228 07	AAF 090	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimb filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	208,33	250,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	408,33	490,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Schimbarea plăcuțelor de frână – pereche față;	558,33	670,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	2941,67	3530,00
58	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG4506036 79	AIF 001	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	708,33	850,00
					Diagnostică computerizată;	166,67	200,00

59	Dacia Logan 1,0 benzină	2020	UU1L5220X6604429 2	XYX 759	Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Reparația casetă/ mecanismului de direcție/montare/demontare	3075,00	3690,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	3783,33	4540,00
60	Skoda Rapid, 1,0 benzină	2017	TMBAP2NHXJ4517 018	PFS 511	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimb filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	375,00	450,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	408,33	490,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	2633,33	3160,00
61	Skoda Rapid, 1,6 benzină	2017	TMBAC2NH0J4510 395	PFS 515	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	583,33	700,00
62	Skoda Rapid 1,0 benzină	2017	TMBAP2NH2J45178 68	PFS 572	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb bucșă stabilizator față;	458,33	550,00
					Schimb biletă stabilizator față;	641,67	770,00
					Schimb discului de frână (fața, spate).	2958,33	3550,00
					Frâna de mână nu funcționează	791,67	950,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	5641,67	6770,00
63	Skoda Rapid, 1,6 benzină	2017	TMBAC2NH6J4519 716	PFS 491	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față	2666,67	3200,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00

					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	3250,00	3900,00
64	Dacia Logan, 1,5 dizel	2012	UU1LSDJ4P4815211 6	IHO 377	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	583,33	700,00
65	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG4521847 82	ITE 894	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Anvelope de iarnă 185/65/R15;	3166,67	3800,00
					Demontare –montarea roților (4 buc.)	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	3833,33	4600,00
66	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG4523483 23	ZUR 707	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimb filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	208,33	250,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Înlocuire GRM;	2791,67	3350,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	4766,67	5720,00
67	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSDAGH403021 66	NRC 239	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb disc ambreiaj;	2825,00	3390,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	3408,33	4090,00
68	Toyota Avensis 2,0 benzină	2005	SB1BJ56L10E06054 3	OYK 367	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00

					Total auto	583,33	700,00
69	Skoda Rapid, 1,0 benzină	2017	UU1LSDA1P461583 59	PFS 571	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimb filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	375,00	450,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2666,67	3200,00
					Schimb sprijinul de sus a amortizatorului – unitar pereche (față);	1541,67	1850,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	6108,33	7330,00
70	Dacia Logan 1,2 benzină	2011	UU1LSDA1P461583 59	EQG 937	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimb filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	208,33	250,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	1650,00	1980,00
71	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	LRL 671	LRL 671	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	583,33	700,00
72	Skoda Rapid, 1,6 benzină	2017	TMBAC2NH8J4518 504	PFS 517	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb plăcilor de frână (fața, spate).	1083,33	1300,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimb filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	375,00	450,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00

					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	2983,33	3580,00
73	Dacia Logan, 1,5 diesel	2012	UU1LSDJ4P48152565	EQG 949	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Reparație chiulasă;	8208,33	9850,00
					Schimb garnitură chiulasă	4083,33	4900,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	12875,00	15450,00
74	Dacia Logan, 1,5 diesel	2012	UU1LSDJ4P48152115	EQG 973	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb plăcilor de frâna (fața, spate).	1083,33	1300,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimb filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	475,00	570,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	3000,00	3600,00
75	Skoda Octavia, 1,9 diesel	2012	TMBBN41ZXD2103631	CQH 464	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Reparația casetă/ mecanismului de direcție/montare/demontare	3083,33	3700,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2625,00	3150,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2375,00	2850,00
					Schimb burduf + tampon amortizator (față, spate);	500,00	600,00
					Schimb flanșă amortizator (fața, spate);	1541,67	1850,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	10916,67	13100,00
76	Dacia Logan 1,4 benzină	2007	UU1LSDAEH38578554	NRC 646	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Înlocuire GRM;	2366,67	2840,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00

					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	83,33	100,00
					Total auto	3033,33	3640,00
77	Dacia Logan 1,5 dizel	2012	UU1LSDJ4P4815256 2	EQG 956	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb rulmenți butuc roată față (set cu consumabile).	1308,33	1570,00
					Schimb rulmenți roată spate interior /exterior (set cu consumabile).	1266,67	1520,00
					Reparația casetă/ mecanismului de direcție/montare/demontare	3083,33	3700,00
					Dezaxarea și axarea roților (reglarea axelor).	225,00	270,00
					Schimb plăcilor de frână (fața, spate).	1083,33	1300,00
					Schimb pompă hidraulică;	6783,33	8140,00
					Reparație lacăt uși;	950,00	1140,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	15408,33	18490,00
78	Toyota Corolla 1,6 benzină	2005	NMTBZ28E90R1113 62	RCM 418	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	375,00	450,00
					Schimb filtru de ulei;	125,00	150,00
					Schimb filtru de aer;	125,00	150,00
					Schimb filtru de combustibil;	333,33	400,00
					Schimb filtru de salon;	150,00	180,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	500,00	600,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	325,00	390,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	208,33	250,00
					Total auto	2725,00	3270,00
79	Skoda Octavia 1,6 benzină	2014	TMBAN2NE1F0034 186	AIF 91	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	583,33	700,00
80	Dacia Logan, 1,5 dizel	2012	UU1LSDJ4P4815210 0	EQG 940	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00

					Total auto	583,33	700,00
81	Dacia Logan, 1,5 dizel	2012	UU1LSDJ4P4815256 3	EWN 181	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb bujii; 4buc	1258,33	1510,00
					Balansare roților 4 buc.	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc).	166,67	200,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	125,00	150,00
					Total auto	1966,67	2360,00
82	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG4521847 91	ITE 889	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Reparație capitală motor;	25583,33	30700,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	26166,67	31400,00
83	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NHXK402 1955	BFD 125	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Schimb plăcilor de frâna- pereche (fața, spate).	1083,33	1300,00
					Schimbare parbriz;	200,00	240,00
					Balansare roților 4 buc.	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.).	166,67	200,00
					Total auto	1866,67	2240,00
84	Dacia Logan, 1,5 dizel	2012	UU1LSDJ4P4815256 4	SZK 193	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	583,33	700,00
85	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSD4GH405722 43	WJS 502	Diagnostică computerizată;	166,67	200,00
					Verificare suspensie;	83,33	100,00
					Balansare roților (4 buc.)	166,67	200,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	166,67	200,00
					Total auto	583,33	700,00
Total 85 de autovehicule						347087,50	416505,00

