

Specificația pentru lucrări de deservire echipamente de răcire și ventilare

Lista de prețuri

Nr.	Denumire sistem climatizare	Cantitate bucati	Periodicitate deservire anuală	Preț unitar, lei	Suma lei, fără TVA
1	Bloc exterior "Daikin" RZQSG71L3V1B VRV	1	2	494,00	988,00
2	Bloc exterior "Daikin" RXYQ16T7Y1B VRV	1	2	494,00	988,00
3	Bloc exterior "Daikin" RZQSG71L3V1B VRV	1	2	494,00	988,00
4	Bloc exterior "Daikin" RXS60L2V1B VRV	1	2	494,00	988,00
5	Bloc exterior "Daikin" RXYQ12T7Y1B VRV	1	2	494,00	988,00
6	Bloc exterior "Daikin" RXYSQ12TMY1B VRV	1	2	494,00	988,00
7	Bloc exterior "Daikin" RXZQ16T VRV	1	2	494,00	988,00
8	Bloc exterior "Midea" MOU-60HR VRV	1	2	494,00	988,00
9	Bloc exterior "Midea" MOU-60HN1 VRV	1	2	494,00	988,00
10	Bloc exterior "CH" IU160 RME VRV	1	2	494,00	988,00
11	Bloc exterior "Daikin"	1	2	494,00	988,00
12	Bloc exterior "Daikin"	1	2	494,00	988,00
13	Bloc exterior "Daikin"	1	2	494,00	988,00
14	Bloc exterior "Daikin"	1	2	494,00	988,00
15	Bloc Exterior "Ballu"	1	2	494,00	988,00
	Total anual, fără TVA				14 820,00 lei

Lista echipamentelor de răcire și ventilare cu locul amplasării și numărul de inventar

Nr.	Denumirea echipamentului de răcire și ventilare	Locul amplasării
1	Bloc exterior "Daikin" RZQSG71L3V1B VRV	(acoperiș)
2	Bloc exterior "Daikin" RXYQ16T7Y1B VRV	(acoperiș)
3	Bloc exterior "Daikin" RZQSG71L3V1B VRV	(acoperiș)
4	Bloc exterior "Daikin" RXS60L2V1B VRV	(acoperiș)
5	Bloc exterior "Daikin" RXYQ12T7Y1B VRV	(acoperiș)
6	Bloc exterior "Daikin" RXYSQ12TMY1B VRV	(acoperiș)
7	Bloc exterior "Daikin" RXZQ16T VRV	(acoperiș)
8	Bloc exterior "Midea" MOU-60HR VRV	(acoperiș)
9	Bloc exterior "Midea" MOU-60HN1 VRV	(acoperiș)
10	Bloc exterior "Midea" CH-IU 160 RME VRV	(acoperiș)
11	Bloc exterior "Daikin"	(centrul comercial)
12	Bloc exterior "Daikin"	(centrul comercial)
13	Bloc exterior "Daikin"	(centrul comercial)
14	Bloc exterior "Daikin"	(centrul comercial)
15	Bloc Exterior "Ballu"	(Vadul lui vodă)