

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1574163383704	Data: „09” decembrie 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicații și pentru echipament audiovizual	Lot:	Pagina: 1 din 7

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5
1.1	50310000-1	Servicii de reparație angrenaj roți dințate imprimante, echipamente multifuncționale	Epson L300	<i>Epson L300</i>	ISO
1.2			Epson L800	<i>Epson L800</i>	ISO
1.3			Epson L805	<i>Epson L805</i>	ISO
1.4			Epson stylus photo P50	<i>Epson stylus photo P50</i>	ISO
1.5			Canon LBP 6030	<i>Canon LBP 6030</i>	ISO
1.6			Canon LBP 1120	<i>Canon LBP 1120</i>	ISO
1.7			Canon MF 216n	<i>Canon MF 216n</i>	ISO
1.8			Canon MF 426dw	<i>Canon MF 426dw</i>	ISO
1.9			Canon MF 4140	<i>Canon MF 4140</i>	ISO
1.10			Canon MF 4350d	<i>Canon MF 4350d</i>	ISO
1.11			Canon MF 4370dn	<i>Canon MF 4370dn</i>	ISO
1.12			Canon MF 4450	<i>Canon MF 4450</i>	ISO
1.13			Canon MF 4660pl	<i>Canon MF 4660pl</i>	ISO
1.14			Canon MF 5980dw	<i>Canon MF 5980dw</i>	ISO
1.15			Canon MF 6140dn	<i>Canon MF 6140dn</i>	ISO
1.16			Canon IR C3320i	<i>Canon IR C3320i</i>	ISO
1.17			Canon i-Sensys MF635CxColour	<i>Canon i-Sensys MF635CxColour</i>	ISO
1.18			HP LJ PRO P1102w	<i>HP LJ PRO P1102w</i>	ISO
1.19			Xerox Phaser 3140	<i>Xerox Phaser 3140</i>	ISO
2.1	503000-1	ui de fixare (fuser module) imprimante	Canon LBP 6030	<i>Canon LBP 6030</i>	ISO
2.2			Canon LBP 1120	<i>Canon LBP 1120</i>	ISO
2.3			Canon MF 216n	<i>Canon MF 216n</i>	ISO
2.4			Canon MF 426dw	<i>Canon MF 426dw</i>	ISO

2.5	50310000-1	Servicii de reparație modulului de fixare (fuser module) imprimante, echipamente multifuncționale	Canon MF 4140	Canon MF 4140	ISO
2.6			Canon MF 4350d	Canon MF 4350d	ISO
2.7			Canon MF 4370dn	Canon MF 4370dn	ISO
2.8			Canon MF 4450	Canon MF 4450	ISO
2.9			Canon MF 4660pl	Canon MF 4660pl	ISO
2.10			Canon MF 5980dw	Canon MF 5980dw	ISO
2.11			Canon MF 6140dn	Canon MF 6140dn	ISO
2.12			Canon IR C3320i	Canon IR C3320i	ISO
2.13			Canon i-Sensys MF635CxColour	Canon i-Sensys MF635CxColour	ISO
2.14			HP LJ PRO P1102w	HP LJ PRO P1102w	ISO
2.15			Xerox Phaser 3140	Xerox Phaser 3140	ISO
3.1	50310000-1	Servicii de reparație sistem de preluare/transportare a hârtiei imprimante, echipamente multifuncționale	Epson L300	Epson L300	ISO
3.2			Epson L800	Epson L800	ISO
3.3			Epson L805	Epson L805	ISO
3.4			Epson stylus photo P50	Epson stylus photo P50	ISO
3.5			Canon LBP 6030	Canon LBP 6030	ISO
3.6			Canon LBP 1120	Canon LBP 1120	ISO
3.7			Canon MF 216n	Canon MF 216n	ISO
3.8			Canon MF 426dw	Canon MF 426dw	ISO
3.9			Canon MF 4140	Canon MF 4140	ISO
3.10			Canon MF 4350d	Canon MF 4350d	ISO
3.11			Canon MF 4370dn	Canon MF 4370dn	ISO
3.12			Canon MF 4450	Canon MF 4450	ISO
3.13			Canon MF 4660pl	Canon MF 4660pl	ISO
3.14			Canon MF 5980dw	Canon MF 5980dw	ISO
3.15			Canon MF 6140dn	Canon MF 6140dn	ISO
3.16			Canon IR C3320i	Canon IR C3320i	ISO
3.17			Canon i-Sensys MF635CxColour	Canon i-Sensys MF635CxColour	ISO
3.18			HP LJ PRO P1102w	HP LJ PRO P1102w	ISO
3.19			Xerox Phaser 3140	Xerox Phaser 3140	ISO
4.1	50310000-1	reparație ansamblu electronic imprimante, echipamente	Epson L300	Epson L300	ISO
4.2			Epson L800	Epson L800	ISO
4.3			Epson L805	Epson L805	ISO
4.4			Epson stylus photo P50	Epson stylus photo P50	ISO
4.5			Canon LBP 6030	Canon LBP 6030	ISO
4.6			Canon LBP 1120	Canon LBP 1120	ISO

4.7	50310000-1	Servicii de reparație ansamblu electronic imprimante, echipamente multifuncționale	Canon MF 216n	Canon MF 216n	ISO
4.8			Canon MF 426dw	Canon MF 426dw	ISO
4.9			Canon MF 4140	Canon MF 4140	ISO
4.10			Canon MF 4350d	Canon MF 4350d	ISO
4.11			Canon MF 4370dn	Canon MF 4370dn	ISO
4.12			Canon MF 4450	Canon MF 4450	ISO
4.13			Canon MF 4660pl	Canon MF 4660pl	ISO
4.14			Canon MF 5980dw	Canon MF 5980dw	ISO
4.15			Canon MF 6140dn	Canon MF 6140dn	ISO
4.16			Canon IR C3320i	Canon IR C3320i	ISO
4.17			Canon i-Sensys MF635CxColour	Canon i-Sensys MF635CxColour	ISO
4.18			HP LJ PRO P1102w	HP LJ PRO P1102w	ISO
4.19			Xerox Phaser 3140	Xerox Phaser 3140	ISO
5.1	50310000-1	Servicii de profilaxie imprimante, echipamente multifuncționale	Epson L300	Epson L300	ISO
5.2			Epson L800	Epson L800	ISO
5.3			Epson L805	Epson L805	ISO
5.4			Epson stylus photo P50	Epson stylus photo P50	ISO
5.5			Canon LBP 6030	Canon LBP 6030	ISO
5.6			Canon LBP 1120	Canon LBP 1120	ISO
5.7			Canon MF 216n	Canon MF 216n	ISO
5.8			Canon MF 426dw	Canon MF 426dw	ISO
5.9			Canon MF 4140	Canon MF 4140	ISO
5.10			Canon MF 4350d	Canon MF 4350d	ISO
5.11			Canon MF 4370dn	Canon MF 4370dn	ISO
5.12			Canon MF 4450	Canon MF 4450	ISO
5.13			Canon MF 4660pl	Canon MF 4660pl	ISO
5.14			Canon MF 5980dw	Canon MF 5980dw	ISO
5.15			Canon MF 6140dn	Canon MF 6140dn	ISO
5.16			Canon IR C3320i	Canon IR C3320i	ISO
5.17			Canon i-Sensys MF635CxColour	Canon i-Sensys MF635CxColour	ISO
5.18			HP LJ PRO P1102w	HP LJ PRO P1102w	ISO
5.19			Xerox Phaser 3140	Xerox Phaser 3140	ISO

6.1	50310000-1	Servicii de reparație ansamblu electronic monitor	Acer AL1716F	Acer AL1716F	ISO
6.2			Acer H235HL	Acer H235HL	ISO
6.3			Acer P206HV	Acer P206HV	ISO
6.4			Acer P226HQL	Acer P226HQL	ISO
6.5			Acer V193W D	Acer V193W D	ISO
6.6			AOC E2270Awn	AOC E2270Awn	ISO
6.7			AOC E2270Swn	AOC E2270Swn	ISO
6.8			AOC E2370Sh	AOC E2370Sh	ISO
6.9			Asus VH228	Asus VH228	ISO
6.10			Daewoo HL 711A	Daewoo HL 711A	ISO
6.11			Fujitsu B27-8T	Fujitsu B27-8T	ISO
6.12			Lenovo LBX-L17C	Lenovo LBX-L17C	ISO
6.13			LG Flatron L1753S	LG Flatron L1753S	ISO
6.14			LG Flatron E2242C	LG Flatron E2242C	ISO
6.15			LG Flatron W1942ST	LG Flatron W1942ST	ISO
6.16			LG Flatron W1942TT	LG Flatron W1942TT	ISO
6.17			Philips 200VW8	Philips 200VW8	ISO
6.18			Philips 202E2SB	Philips 202E2SB	ISO
6.19			Philips 223V7QHAB	Philips 223V7QHAB	ISO
6.20			Philips 223V7Q	Philips 223V7Q	ISO
6.21			Philips 223V5LSB	Philips 223V5LSB	ISO
6.22			Philips 223V5L	Philips 223V5L	ISO
6.23			Philips 226C2	Philips 226C2	ISO
6.24			Philips 243S7E	Philips 243S7E	ISO
6.25			Philips 244E1	Philips 244E1	ISO
6.26			Philips BDL433QL	Philips BDL433QL	ISO
6.27			Philips HNS9190T	Philips HNS9190T	ISO
6.28			Samsung 710v	Samsung 710v	ISO
6.29			Samsung 710n	Samsung 710n	ISO
6.30			Samsung 943NW	Samsung 943NW	ISO
6.31			Samsung E1920N	Samsung E1920N	ISO
6.32			Samsung LS22	Samsung LS22	ISO
6.33			Samsung LS22d300NY	Samsung LS22d300NY	ISO
6.34			Samsung S22D300NY	Samsung S22D300NY	ISO
6.35			Sharp LC-42LD265E	Sharp LC-42LD265E	ISO
6.36			ViewSonic VA703m	ViewSonic VA703m	ISO

7.1	50310000-1	Servicii de reparație/ înlocuire lămpi monitor	Acer AL1716F	<i>Acer AL1716F</i>	ISO
7.2			Acer H235HL	<i>Acer H235HL</i>	ISO
7.3			Acer P206HV	<i>Acer P206HV</i>	ISO
7.4			Acer P226HQL	<i>Acer P226HQL</i>	ISO
7.5			Acer V193W D	<i>Acer V193W D</i>	ISO
7.6			AOC E2270Awn	<i>AOC E2270Awn</i>	ISO
7.7			AOC E2270Swn	<i>AOC E2270Swn</i>	ISO
7.8			AOC E2370Sh	<i>AOC E2370Sh</i>	ISO
7.9			Asus VH228	<i>Asus VH228</i>	ISO
7.10			Daewoo HL 711A	<i>Daewoo HL 711A</i>	ISO
7.11			Fujitsu B27-8T	<i>Fujitsu B27-8T</i>	ISO
7.12			Lenovo LBX-L17C	<i>Lenovo LBX-L17C</i>	ISO
7.13			LG Flatron L1753S	<i>LG Flatron L1753S</i>	ISO
7.14			LG Flatron E2242C	<i>LG Flatron E2242C</i>	ISO
7.15			LG Flatron W1942ST	<i>LG Flatron W1942ST</i>	ISO
7.16			LG Flatron W1942TT	<i>LG Flatron W1942TT</i>	ISO
7.17			Philips 200VW8	<i>Philips 200VW8</i>	ISO
7.18			Philips 202E2SB	<i>Philips 202E2SB</i>	ISO
7.19			Philips 223V7QHAB	<i>Philips 223V7QHAB</i>	ISO
7.20			Philips 223V7Q	<i>Philips 223V7Q</i>	ISO
7.21			Philips 223V5LSB	<i>Philips 223V5LSB</i>	ISO
7.22			Philips 223V5L	<i>Philips 223V5L</i>	ISO
7.23			Philips 226C2	<i>Philips 226C2</i>	ISO
7.24			Philips 243S7E	<i>Philips 243S7E</i>	ISO
7.25			Philips 244E1	<i>Philips 244E1</i>	ISO
7.26			Philips BDL433QL	<i>Philips BDL433QL</i>	ISO
7.27			Philips HNS9190T	<i>Philips HNS9190T</i>	ISO
7.28			Samsung 710v	<i>Samsung 710v</i>	ISO
7.29			Samsung 710n	<i>Samsung 710n</i>	ISO
7.30			Samsung 943NW	<i>Samsung 943NW</i>	ISO
7.31			Samsung E1920N	<i>Samsung E1920N</i>	ISO
7.32			Samsung LS22	<i>Samsung LS22</i>	ISO
7.33			Samsung LS22d300NY	<i>Samsung LS22d300NY</i>	ISO
7.34			Samsung S22D300NY	<i>Samsung S22D300NY</i>	ISO
7.35			Sharp LC-42LD265E	<i>Sharp LC-42LD265E</i>	ISO
7.36			ViewSonic VA703m	<i>ViewSonic VA703m</i>	ISO

8	50310000-1	Servicii de reparație/ înlocuire ansamblu electronic calculator personal	Procesoare	Intel socket 775	Procesoare	Intel socket 775	ISO
				Intel socket 1156		Intel socket 1156	
				Intel socket 1155		Intel socket 1155	
				Intel socket 1150		Intel socket 1150	
				Intel socket 1151		Intel socket 1151	
				Intel socket 1151-v2		Intel socket 1151-v2	
				AMD socket AM2		AMD socket AM2	
				AMD socket AM2+		AMD socket AM2+	
				AMD socket AM3		AMD socket AM3	
				AMD socket AM3+		AMD socket AM3+	
				AMD socket AM4		AMD socket AM4	
				AMD socket FM2		AMD socket FM2	
				AMD socket FM2+		AMD socket FM2+	
			Cooler	Coolers for Intel socket 775, 1156, 1155, 1150, 1151 Coolers for AMD AM3, AM3+, AM4, FM2, FM2+	Cooler	Coolers for Intel socket 775, 1156, 1155, 1150, 1151 Coolers for AMD AM3, AM3+, AM4, FM2, FM2+	
			Memorie operativă	DDR2 1GB, 2GB DDR3 2GB, 4GB, 8GB DDR4 2GB, 4GB, 8GB, 16GB	Memorie operativă	DDR2 1GB, 2GB DDR3 2GB, 4GB, 8GB DDR4 2GB, 4GB, 8GB, 16GB	
			Placa de bază	Intel socket 775, 1156, 1155, 1150, 1151, 1151-v2 AMD socket AM3, AM3+, AM4, FM2, FM2+	Placa de bază	Intel socket 775, 1156, 1155, 1150, 1151, 1151-v2 AMD socket AM3, AM3+, AM4, FM2, FM2+	
			HDD	SATA II 160GB – 500 GB SATA III 250GB – 6 TB	HDD	SATA II 160GB – 500 GB SATA III 250GB – 6 TB	
			SSD	SSD 120GB – 2 TB	SSD	SSD 120GB – 2 TB	
			SAS	SAS 4 TB 7200rpm	SAS	SAS 4 TB 7200rpm	
			DVD	DVD-RW	DVD	DVD-RW	
			Placa de rețea	100/1000M PCI-Express Network Adapter USB 2.0 Fast Ethernet Adapter 10/100Mb USB 3.0 TO GIGABIT	Placa de rețea	100/1000M PCI-Express Network Adapter USB 2.0 Fast Ethernet Adapter 10/100Mb USB 3.0 TO GIGABIT	
9			Servicii de reparație/ înlocuire bloc de alimentare calculator personal bloc de alimentare 400-1200W		Servicii de reparație/ înlocuire bloc de alimentare calculator personal bloc de alimentare 400-1200W		ISO
10			Servicii de profilaxie calculator personal		Servicii de profilaxie calculator personal		ISO
11.1		Servicii de profilaxie notebook	Notebook Dell Latitude 3540		Notebook Dell Latitude 3540		ISO
11.2			Notebook HP 250 G6		Notebook HP 250 G6		ISO
11.3			Notebook Lenovo Thinkpad T470		Notebook Lenovo Thinkpad T470		ISO
12.1		Servicii de reparație notebook	Notebook Dell Latitude 3540		Notebook Dell Latitude 3540		ISO
12.2			Notebook HP 250 G6		Notebook HP 250 G6		ISO
12.3			Notebook Lenovo Thinkpad T470		Notebook Lenovo Thinkpad T470		ISO

13.1	50310000-1	Servicii de reparație ansamblu electronic UPS pînă la 1000 VA	Powercom WAR-600A	<i>Powercom WAR-600A</i>	ISO
13.2			Energenie UPS 650VA	<i>Energenie UPS 650VA</i>	ISO
13.3			UPS Powerex 650VA	<i>UPS Powerex 650VA</i>	ISO
13.4			APC Smart-UPS 750	<i>APC Smart-UPS 750</i>	ISO
14.1		Servicii de reparație ansamblu electronic UPS peste 1000 VA	PowerCom 1200VA	<i>PowerCom 1200VA</i>	ISO
14.2			APC Smart-UPS 3000	<i>APC Smart-UPS 3000</i>	ISO
14.3			APC Smart-UPS 2200	<i>APC Smart-UPS 2200</i>	ISO
14.4			APC Smart-UPS 1500	<i>APC Smart-UPS 1500</i>	ISO
15.1		Servicii de schimbare a acumulatorilor la UPS	Powercom WAR-600A	<i>Powercom WAR-600A</i>	ISO
15.2			Energenie UPS 650VA	<i>Energenie UPS 650VA</i>	ISO
15.3			UPS Powerex 650VA	<i>UPS Powerex 650VA</i>	ISO
15.4			PowerCom 1200VA	<i>PowerCom 1200VA</i>	ISO
15.5			APC Smart-UPS 3000	<i>APC Smart-UPS 3000</i>	ISO
15.6			APC Smart-UPS 2200	<i>APC Smart-UPS 2200</i>	ISO
15.7			APC Smart-UPS 1500	<i>APC Smart-UPS 1500</i>	ISO
15.8			APC Smart-UPS 750	<i>APC Smart-UPS 750</i>	ISO
16.1		Servicii de reparație registrator video auto	Transcend ”Drive Pro 100”	<i>Transcend ”Drive Pro 100”</i>	ISO
16.2			Transcend ”Drive Pro 110”	<i>Transcend ”Drive Pro 110”</i>	ISO
16.3			Transcend ”Drive Pro 130”	<i>Transcend ”Drive Pro 130”</i>	ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Nicolae Țurcanu**

În calitate de: **manager vânzări**

Ofertantul: **“Radu” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Renașterii Naționale, 2**

Specificatii de pret (F4.2)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1574163383704	Data: „09” decembrie 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicații și pentru echipament audiovizual	Lot:	Pagina: 1 din 6

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) /buc	Preț unitar (cu TVA) /buc	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicii de reparație angrenaj roți dințate imprimante, echipamente multifuncționale										
1.1	50310000-1	Epson L300 – 2 buc	buc.	1	245	294	245	294	La necesitatea beneficiarului	
1.2		Epson L800 – 2 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.3		Epson L805 – 2 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.4		Epson stylus photo P50– 1 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.5		Canon LBP 6030– 8 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.6		Canon LBP 1120– 2 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.7		Canon MF 216n– 2 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.8		Canon MF 426dw– 7 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.9		Canon MF 4140 – 2 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.10		Canon MF 4350d – 1 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.11		Canon MF 4370dn – 2 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.12		Canon MF 4450 – 1 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.13		Canon MF 4660pl – 1 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.14		Canon MF 5980dw – 2 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.15		Canon MF 6140dn – 1 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.16		Canon IR C3320i– 1 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.17		Canon i-Sensys MF635Cx– 1 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.18		HP LJ PRO P1102w – 2 buc	buc.	1	245	294	245	294		
1.19		Xerox Phaser 3140– 2 buc	buc.	1	245	294	245	294		

Servicii de reparație modulului de fixare (fuser module) imprimante, echipamente multifuncționale										
2.1	50310000-1	Canon LBP 6030– 8 buc	buc.	1	255	306	255	306		
2.2		Canon LBP 1120– 2 buc	buc.	1	255	306	255	306		
2.3		Canon MF 216n– 2 buc	buc.	1	255	306	255	306		
2.4		Canon MF 426dw– 7 buc	buc.	1	255	306	255	306		

2.5	50310000-1	Canon MF 4140 – 2 buc	buc.	1	255	306	255	306	La necesitatea beneficiarului	
2.6		Canon MF 4350d – 1 buc	buc.	1	255	306	255	306		
2.7		Canon MF 4370dn – 2 buc	buc.	1	255	306	255	306		
2.8		Canon MF 4450 – 1 buc	buc.	1	255	306	255	306		
2.9		Canon MF 4660pl – 1 buc	buc.	1	255	306	255	306		
2.10		Canon MF 5980dw – 2 buc	buc.	1	255	306	255	306		
2.11		Canon MF 6140dn – 1 buc	buc.	1	255	306	255	306		
2.12		Canon IR C3320i– 1 buc	buc.	1	2045	2454	2045	2454		
2.13		Canon i-Sensys MF635Cx– 1 buc	buc.	1	815	978	815	978		
2.14		HP LJ PRO P1102w – 2 buc	buc.	1	255	306	255	306		
2.15		Xerox Phaser 3140– 2 buc	buc.	1	255	306	255	306		

Servicii de reparație sistem de preluare/transportare a hârtiei imprimante, echipamente multifuncționale										
3.1	50310000-1	Epson L300 – 2 buc	buc.	1	100	120	100	120	La necesitatea beneficiarului	
3.2		Epson L800 – 2 buc	buc.	1	100	120	100	120		
3.3		Epson L805 – 2 buc	buc.	1	100	120	100	120		
3.4		Epson stylus photo P50– 1 buc	buc.	1	100	120	100	120		
3.5		Canon LBP 6030– 8 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.6		Canon LBP 1120– 2 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.7		Canon MF 216n– 2 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.8		Canon MF 426dw– 7 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.9		Canon MF 4140 – 2 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.10		Canon MF 4350d – 1 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.11		Canon MF 4370dn – 2 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.12		Canon MF 4450 – 1 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.13		Canon MF 4660pl – 1 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.14		Canon MF 5980dw – 2 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.15		Canon MF 6140dn – 1 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.16		Canon IR C3320i– 1 buc	buc.	1	600	720	600	720		
3.17		Canon i-Sensys MF635Cx– 1 buc	buc.	1	325	390	325	390		
3.18		HP LJ PRO P1102w – 2 buc	buc.	1	175	210	175	210		
3.19		Xerox Phaser 3140– 2 buc	buc.	1	175	210	175	210		

Servicii de reparație ansamblu electronic imprimante, echipamente multifuncționale										
4.1	50310000-1	Epson L300 – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300	La necesitatea beneficiarului	
4.2		Epson L800 – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
4.3		Epson L805 – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
4.4		Epson stylus photo P50– 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
4.5		Canon LBP 6030– 8 buc	buc.	1	250	300	250	300		
4.6		Canon LBP 1120– 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		

4.7	50310000-1	Canon MF 216n– 2 buc	buc.	1	250	300	250	300	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2020	
4.8		Canon MF 426dw– 7 buc	buc.	1	250	300	250	300		
4.9		Canon MF 4140 – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
4.10		Canon MF 4350d – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
4.11		Canon MF 4370dn – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
4.12		Canon MF 4450 – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
4.13		Canon MF 4660pl – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
4.14		Canon MF 5980dw – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
4.15		Canon MF 6140dn – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
4.16		Canon IR C3320i– 1 buc	buc.	1	1275	1530	1275	1530		
4.17		Canon i-Sensys MF635Cx– 1 buc	buc.	1	800	960	800	960		
4.18		HP LJ PRO P1102w – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
4.19		Xerox Phaser 3140– 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		

Servicii de profilaxie imprimante, echipamente multifuncționale										
5.1	50310000-1	Epson L300 – 2 buc	buc.	1	125	150	125	150	La necesitatea beneficiarului	
5.2		Epson L800 – 2 buc	buc.	1	125	150	125	150		
5.3		Epson L805 – 2 buc	buc.	1	125	150	125	150		
5.4		Epson stylus photo P50– 1 buc	buc.	1	125	150	125	150		
5.5		Canon LBP 6030– 8 buc	buc.	1	125	150	125	150		
5.6		Canon LBP 1120– 2 buc	buc.	1	125	150	125	150		
5.7		Canon MF 216n– 2 buc	buc.	1	125	150	125	150		
5.8		Canon MF 426dw– 7 buc	buc.	1	125	150	125	150		
5.9		Canon MF 4140 – 2 buc	buc.	1	125	150	125	150		
5.10		Canon MF 4350d – 1 buc	buc.	1	125	150	125	150		
5.11		Canon MF 4370dn – 2 buc	buc.	1	125	150	125	150		
5.12		Canon MF 4450 – 1 buc	buc.	1	125	150	125	150		
3.13		Canon MF 4660pl – 1 buc	buc.	1	125	150	125	150		
5.14		Canon MF 5980dw – 2 buc	buc.	1	125	150	125	150		
5.15		Canon MF 6140dn – 1 buc	buc.	1	125	150	125	150		
5.16		Canon IR C3320i– 1 buc	buc.	1	150	180	150	180		
5.17		Canon i-Sensys MF635Cx– 1 buc	buc.	1	575	690	575	690		
5.18		HP LJ PRO P1102w – 2 buc	buc.	1	125	150	125	150		
5.19		Xerox Phaser 3140– 2 buc	buc.	1	125	150	125	150		

Servicii de reparație ansamblu electronic monitor										
6.1	50310000-1	Acer AL1716F – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300	La necesitatea beneficiarului	
6.2		Acer H235HL – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.3		Acer P206HV – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.4		Acer P226HQL – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.5		Acer V193W D – 3 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.6		AOC E2270Awn – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		

6.7	50310000-1	AOC E2270Swn – 6 buc	buc.	1	250	300	250	300	La necesitatea beneficiarului	
6.8		AOC E2370Sh – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.9		Asus VH228 – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.10		Daewoo HL 711A – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.11		Fujitsu B27-8T – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.12		Lenovo LBX-L17C – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.13		LG Flatron L1753S – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.14		LG Flatron E2242C – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.15		LG Flatron W1942ST – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.16		LG Flatron W1942TT – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.17		Philips 200VW8 – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.18		Philips 202E2SB – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.19		Philips 223V7QHAB– 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.20		Philips 223V7Q – 4 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.21		Philips 223V5LSB – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.22		Philips 223V5L – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.23		Philips 226C2 – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.24		Philips 243S7E – 26 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.25		Philips 244E1 – 8 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.26		Philips BDL433QL– 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.27		Philips HNS9190T– 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.28		Samsung 710v– 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.29		Samsung 710n– 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.30		Samsung 943NW– 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.31		Samsung E1920N– 4 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.32		Samsung LS22– 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.33		Samsung LS22d300NY– 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.34		Samsung S22D300NY– 6 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.35		Sharp LC-42LD265E– 6 buc	buc.	1	250	300	250	300		
6.36		ViewSonic VA703m– 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		

Servicii de reparație/ înlocuire lămpi monitor										
7.1	50310000-1	Acer AL1716F – 1 buc	buc.	1	265	318	265	318	La necesitatea beneficiarului	
7.2		Acer H235HL – 1 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.3		Acer P206HV – 1 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.4		Acer P226HQL – 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.5		Acer V193W D – 3 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.6		AOC E2270Awn – 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		

7.7	50310000-1	AOC E2270Swn – 6 buc	buc.	1	265	318	265	318	La necesitatea beneficiarului	
7.8		AOC E2370Sh – 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.9		Asus VH228 – 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.10		Daewoo HL 711A – 1 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.11		Fujitsu B27-8T – 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.12		Lenovo LBX-L17C – 1 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.13		LG Flatron L1753S – 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.14		LG Flatron E2242C – 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.15		LG Flatron W1942ST – 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.16		LG Flatron W1942TT – 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.17		Philips 200VW8 – 1 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.18		Philips 202E2SB – 1 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.19		Philips 223V7QHAB– 1 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.20		Philips 223V7Q – 4 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.21		Philips 223V5LSB – 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.22		Philips 223V5L – 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.23		Philips 226C2 – 1 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.24		Philips 243S7E – 26 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.25		Philips 244E1 – 8 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.26		Philips BDL433QL– 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.27		Philips HNS9190T– 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.28		Samsung 710v– 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.29		Samsung 710n– 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.30		Samsung 943NW– 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.31		Samsung E1920N– 4 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.32		Samsung LS22– 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.33		Samsung LS22d300NY– 2 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.34		Samsung S22D300NY– 6 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.35		Sharp LC-42LD265E– 6 buc	buc.	1	265	318	265	318		
7.36		ViewSonic VA703m– 1 buc	buc.	1	265	318	265	318		
8		Servicii de reparație/ înlocuire ansamblu electronic calculator personal – 120 buc	buc.	1	200	240	200	240		
9		Servicii de reparație/ înlocuire bloc de alimentare calculator personal	buc.	1	260	312	260	312		
10		Servicii de profilaxie calculator personal	buc.	1	125	150	125	150		

Servicii de profilaxie notebook										
11.1	50310000-1	Notebook Dell Latitude 3540– 1 buc	buc.	1	375	450	375	450	La necesitatea beneficiarului	
11.2		Notebook HP 250 G6– 1 buc	buc.	1	375	450	375	450		
11.3		Notebook Lenovo Thinkpad T470– 3 buc	buc.	1	375	450	375	450		

Servicii de reparație notebook										
12.1	50310 000-1	Notebook Dell Latitude 3540– 1 buc	buc.	1	450	540	450	540	La neces itatea benef iciaru lui	
12.2		Notebook HP 250 G6– 1 buc	buc.	1	450	540	450	540		
12.3		Notebook Lenovo Thinkpad T470– 3 buc	buc.	1	475	570	475	570		
Servicii de reparație ansamblu electronic UPS până la 1000 VA										
13.1	50310000 -1	Powercom WAR-600A– 6 buc	buc.	1	300	360	300	360	La necesitat ea benefici arului	
13.2		Energenie UPS 650VA– 21 buc	buc.	1	300	360	300	360		
13.3		UPS Powerex 650VA– 6 buc	buc.	1	300	360	300	360		
13.4		APC Smart-UPS 750– 3 buc	buc.	1	325	390	325	390		
Servicii de reparație ansamblu electronic UPS peste 1000 VA										
14.1	50310000 -1	PowerCom 1200VA – 1 buc	buc.	1	325	390	325	390	La necesitat ea benefici arului	
14.2		APC Smart-UPS 3000– 2 buc	buc.	1	350	420	350	420		
14.3		APC Smart-UPS 2200– 2 buc	buc.	1	350	420	350	420		
14.4		APC Smart-UPS 1500– 2 buc	buc.	1	325	390	325	390		
Servicii de schimbare a acumulatorilor la UPS										
15.1	50310000-1	Powercom WAR-600A– 6 buc	buc.	1	280	336	280	336	La necesitatea beneficiarului	
15.2		Energenie UPS 650VA– 21 buc	buc.	1	280	336	280	336		
15.3		UPS Powerex 650VA– 3 buc	buc.	1	280	336	280	336		
15.4		PowerCom 1200VA– 1 buc	buc.	1	700	840	700	840		
15.5		APC Smart-UPS 3000– 2 buc	buc.	1	3300	3960	3300	3960		
15.6		APC Smart-UPS 2200– 2 buc	buc.	1	2675	3210	2675	3210		
15.7		APC Smart-UPS 1500– 1 buc	buc.	1	700	840	700	840		
15.8		APC Smart-UPS 750– 3 buc	buc.	1	700	840	700	840		
Servicii de reparație registrator video auto										
16.1	50310 000-1	Transcend ”Drive Pro 100” – 40 buc	buc.	1	365	438	365	438	La neces itatea benef iciaru lui	
16.2		Transcend ”Drive Pro 110” – 12 buc	buc.	1	365	438	365	438		
16.3		Transcend ”Drive Pro 130” – 28 buc	buc.	1	365	438	365	438		

**VALOAREA TOTALA PE OFERTĂ: 69 048,00 (Șaizeci și nouă mii patruzeci și opt) lei 00 bani,
inclusiv TVA 11 508,00 lei**

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Nicolae Țurcanu**

În calitate de: **manager vânzări**

Ofertantul: **“Radu” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Renașterii Naționale, 2**