

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

“SPEEDQUAL COM”

“APROBAT”

Directorul SRL “SPEEDQUAL COM”

_____ A.Dodica

MANUALUL

DE ASIGURAREA A CALITĂȚII

LUCRĂRILOR

DE CONSTRUCȚIE –MONTAJ

Manualui Calității intră

În vigoare din 14.12.2017

Verificat AST



2019

Actualizat

2020

Actualizat

2021

Actualizat

2022

BASARABEASCA -2018

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII
AL REPUBLICII
MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9

tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: info@ast.gov.md

La nr. 01 din 28.01.2019

Nr 08 din 08.02.2019

A V I Z

Eliberat S.R.L „SPEEDQUAL COM” cu sediul în or. Basarabeasca, conform cererii 01 din 28.01.2019, privind participarea la Licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate în licență.

Prezentul Aviz este valabil 360(trei sute șasezeci zile)

În urma controlului efectuat la agentul economic menționat (proces – verbal de control nr. 7 din 03.01.2019), AST constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu

Inspector principal DST “Centru”



Vladimir Blișciac