

Lotul 11 Servicii de reparație a automobilului VAZ 21310, 1700 cm, Benzin (injector),				Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (fara TVA)
1.	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	681.67	818
2.	Scimbul lanțului mecanismului de distribuție.(Замена цепи)	Buc.	1	600.00	720
3.	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	516.67	620
4.	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc.	Buc.	1	275.00	330
5.	Schimb al discurilor frîna față. (Замена дисков) 2 Шт.	Buc.	1	725.00	870
6.	Schimb al barabanelor. (Замена тормозных барабанов) 2 Шт.	Buc.	1	985.00	1182
7.	Schimb al otgonului de mîină. (Замена ручного тросса) 1 ко	Buc.	1	285.83	343
8.	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	417.50	501
9.	Schimb rulmenților din spate.(Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	366.67	440
10.	Schimb plăcuțe frînă față.(Замена колодок передние) 1 комп.	Buc.	1	204.17	245
11.	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Buc.	1	360.00	432
12.	Schimb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	158.33	190
13.	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	1,445.83	1735
14.	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	1,541.67	1850
15.	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	54.17	65
16.	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Buc.	1	695.00	834
17.	Schimb amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Buc.	1	666.67	800
18.	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	154.17	185
19.	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	139.17	167
20.	Schimb al brațului de jos.(Замена нижнего рычага)	Buc.	1	800.00	960
21.	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – сходжение)	Buc.	1	209.17	251
22.	Schimb al țijeii de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	404.17	485
23.	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние) 8 шт.	Buc.	1	475.00	570
24.	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1,000.00	1200

25.	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	810.00	972
26.	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	426.67	512
27.	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	66.67	80
28.	Lichid antigel	Lit.	1	45.83	55
29.	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	500.00	600
30.	Schimb reductor punte spate	Buc.	1	3,125.00	3750
31.	Schimb ax cardanic lung	Buc.	1	2,067.50	2481
32.	Schimb cruce cardanică	Buc.	1	312.50	375
33.	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	712.50	855
34.	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	563.33	676
35.	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	339.17	407
36.	Schimb al sondei lambda . (Замена лямдозонда)	Buc.	1	879.17	1055
37.	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	490.83	589
38.	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	108.33	130
39.	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	75.00	90
40.	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	164.17	197
41.	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Lit.	1	166.67	200
42.	Ulei transmisie	Lit.	1	100.00	120
TOTAL				24,114.17	28937