

# Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1670325435383

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe

LOT- II

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măsur.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>LOT- I</b>										
<b>DACIA LOGAN:</b>										
• Anul fabricării - 2008;										
• Numărul la motor - UD78774;										
• Numărul la caroserie - UTIKSPADS40601440;										
• Capacitatea cilindrică - 1598 cm3;										
• Numărul înmatriculare - MAI 9542.										
• Pașaportul tehnic - 02MTH938520.										
<b>Servicii auto</b>										
<b>Motorul</b>										
50100000-6	Diagnostic motorului	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Motor - montare demontare	Buc.	1	1166,66	1400	1166,66	1400	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Motor – reparatie	Buc.	1	1166,66	1400	1166,66	1400	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Ulei -schimb	Buc.	1	2,50	3	2,50	3	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Filtru de ulei --schimb	Buc.	1	2,50	3	2,50	3	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Filtru de aer -schimb	Buc.	1	46,66	56	46,66	56	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Filtru de combustibil -schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Filtru salon –schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Antigel –himb	Buc.	1	140,00	168	140,00	168	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	420,00	504	420,00	504	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	140,00	168	140,00	168	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Rolă de tensionare a curelei de distribuite - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Injectorul de combustibil- reparatie	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Pompa de combustibil - schimb	Buc.	1	140,00	168	140,00	168	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Pompa de apă -schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Pompa de ulei -schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Bugii -schimb	Buc.	1	35,00	42	35,00	42	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Support motor -schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Padon - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Garnitura colecterului admisie - schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Colector -schime	Buc.	1	46,66	56	46,66	56	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	350,00	420	350,00	420	la solicitare pe parcursul anului 2023		

50100000-6	Radiator de incalzire interior -schimb	Buc.	1	350,00	420	350,00	420	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Termostat - schimb	Buc.	1	140,00	168	140,00	168	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Paruboc - schimb	Buc.	1	46,66	56	46,66	56	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Hamut - schimb	Buc.	1	23,33	28	23,33	28	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	140,00	168	140,00	168	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	46,66	56	46,66	56	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	23,33	28	23,33	28	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Supape (set) - schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Piston - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Piston (set) - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Arbore coti - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Deservirea sistemului de conditionare a aerului	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	23,33	28	23,33	28	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Cuzinet (set) - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Culasă - schimb	Buc.	1	1166,66	1400	1166,66	1400	la solicitare pe parcursul anului 2023
	<b>Suspensia</b>							
50100000-6	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	198,33	238	198,33	238	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Amortizator din spate - schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Suport sferic - Schimb	Buc.	1	11,66	14	11,66	14	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Suport amortizator de jos - schimb	Buc.	1	35,00	42	35,00	42	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Butiucul din față - schimb	Buc.	1	11,66	14	11,66	14	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Butiucul din spate - schimb	Buc.	1	11,66	14	11,66	14	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Rulment din față - schimb	Buc.	1	280,00	336	280,00	336	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	210,00	252	210,00	252	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Manjea planetei -schimb	Buc.	1	210,00	252	210,00	252	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Stabilizator - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Planeta ră transmisiie - schimb	Buc.	1	210,00	252	210,00	252	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Arc elicooid - schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Compressor servodirecție - reparatie	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Baza antenului - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Lucrări de încălzire	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	la solicitare pe parcursul anului 2023

Sistemul electric									
50100000-6	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	166,66	200	166,66	200		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Generator - montare demontare	Buc.	1	233,33	280	233,33	280		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Generator – reparatie	Buc.	1	116,66	140	116,66	140		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Far – montare demontare	Buc.	1	46,66	56	46,66	56		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Reglarea farului	Buc.	1	46,66	56	46,66	56		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	23,33	28	23,33	28		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Amplificator electri a volanului – reparatie	Buc.	1	11,66	14	11,66	14		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Demaror – montare demontare	Buc.	1	233,33	280	233,33	280		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Demaror – reparatie	Buc.	1	116,66	140	116,66	140		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	11,66	14	11,66	14		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Panou de bord – reparatia	Buc.	1	233,33	280	233,33	280		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Bobină de inductie - schimb	Buc.	1	46,66	56	46,66	56		la solicitare pe parcursul anului 2023
	<b>Cuția de viteze și ambreajul</b>								
50100000-6	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	70,00	84	70,00	84		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Ambreaj – reparatie	Buc.	1	116,66	140	116,66	140		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Cuție de viteză manual – montare demontare	Buc.	1	1400,00	1680	1400,00	1680		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Cuție de viteză manual – reparatie	Buc.	1	1166,66	1400	1166,66	1400		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Support cuție de viteză - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Ulei cuție de viteză manuală - schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Cablu ambreaj – schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Coș ambreaj – schimb	Buc.	1	23,33	28	23,33	28		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Disc ambreaj – schimb	Buc.	1	23,33	28	23,33	28		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	23,33	28	23,33	28		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Simering culisă – schimb	Buc.	1	23,33	28	23,33	28		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Simering planetară – schimb	Buc.	1	23,33	28	23,33	28		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Furtun ambreaj – schimb	Buc.	1	23,33	28	23,33	28		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	210,00	252	210,00	252		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	210,00	252	210,00	252		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140		la solicitare pe parcursul anului 2023
	<b>Sistemului de frinare</b>								
50100000-6	Diagnostic sistemului de frină	Buc.	1	70,00	84	70,00	84		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Lichid de frină – schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Cilindru principal de frină schimb	Buc.	1	116,66	140	116,66	140		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Cilindru de frina față - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Cilindru de frina spate - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Disc de frină față (set) -schimb	Buc.	1	210,00	252	210,00	252		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Disc de frină spate (set) -schimb	Buc.	1	210,00	252	210,00	252		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Păcuțe de frină din față (set) - schimb	Buc.	1	140,00	168	140,00	168		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Păcuțe de frină din spate (set) - schimb	Buc.	1	210,00	252	210,00	252		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Furtun de frina față - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Furtun de frina spate - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84		la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Frină de mână – reparatie	Buc.	1	70,00	84	70,00	84		la solicitare pe parcursul anului 2023

50100000-6	Cablul frinei de mână - schimb	Buc.	1	70,00	84	70,00	84	la solicitare pe parcursul anului 2023
	<b>Partea caroseriei</b>							
50100000-6	Mecanism de acțiune a geamului – reparatie	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	93,33	112	93,33	112	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	93,33	112	93,33	112	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Lacăt ușă (set) - schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	233,33	280	233,33	280	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Rezervuar de combustibil – montare demontare	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Anvelope – montarea demontarea repararea	Buc.	1	89,16	107	89,16	107	la solicitare pe parcursul anului 2023
	<b>Prese auto</b>							
	<b>Motorul</b>							
50100000-6	Ulei de motor	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Filtru de ulei	Buc.	1	63,33	76	63,33	76	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Filtru de aer	Buc.	1	93,33	112	93,33	112	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Filtru de combustibil	Buc.	1	73,33	88	73,33	88	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Filtru salon	Buc.	1	93,33	112	93,33	112	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Antigel	Buc.	1	150,00	180	150,00	180	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Curcena GRM	Buc.	1	400,00	480	400,00	480	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Curcena generatorului	Buc.	1	231,66	278	231,66	278	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	816,66	980	816,66	980	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Injectorului de combustibil	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Pompă de combustibil	Buc.	1	654,16	785	654,16	785	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Pompă de apă	Buc.	1	437,50	525	437,50	525	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Pompă de ulei	Buc.	1	1266,66	1520	1266,66	1520	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Bugii	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Support motor	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Garnitura padonului	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Padon	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	235,83	283	235,83	283	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Colector	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	916,66	1100	916,66	1100	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Termostat	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Partruboc	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	145,83	175	145,83	175	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Capacul cu clape	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Cablul bugii (set)	Buc.	1	180,00	216	180,00	216	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Supape (set)	Buc.	1	800,00	960	800,00	960	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Inele de presiune (set)	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Piston	Buc.	1	650,00	780	650,00	780	la solicitare pe parcursul anului 2023

50100000-6	Piston (set)	Buc.	1	941,66	1130	941,66	1130	1130	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Arbore cotit	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	150	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Turbina de aer	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	10	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Valvă de	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	50	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	120	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Cuzinet (set)	Buc.	1	325,00	390	325,00	390	390	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Culasa	Buc.	1	833,33	1000	833,33	1000	1000	la solicitare pe parcursul anului 2023		
	<b>Suspensia</b>										
50100000-6	Amortizator din față	Buc.	1	650,00	780	650,00	780	780	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Amortizator din spate	Buc.	1	650,00	780	650,00	780	780	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Support sferic	Buc.	1	94,16	113	94,16	113	113	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Support amortizator de jos	Buc.	1	98,33	118	98,33	118	118	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Butucul din față	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	90	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Butucul din spate	Buc.	1	84,16	101	84,16	101	101	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Rulment din față	Buc.	1	360,83	433	360,83	433	433	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Rulment din spate	Buc.	1	231,66	278	231,66	278	278	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Manjeta planetarei	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	220	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Stabilizator	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	350	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Planetară transmisie	Buc.	1	1541,66	1850	1541,66	1850	1850	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Capăt bară de legătură	Buc.	1	155,83	187	155,83	187	187	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Țița de direcție	Buc.	1	179,16	215	179,16	215	215	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Arc elicoidat	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	350	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Brați inferior față	Buc.	1	563,33	676	563,33	676	676	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	60	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	266,66	320	266,66	320	320	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Compresor servodirecție	Buc.	1	4583,33	5500	4583,33	5500	5500	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Baza anterului	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	60	la solicitare pe parcursul anului 2023		
	<b>Sistemul electric</b>										
50100000-6	Generator	Buc.	1	2166,66	2600	2166,66	2600	2600	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Far	Buc.	1	658,33	790	658,33	790	790	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Lampă faruri	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	100	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Demaror	Buc.	1	2166,66	2600	2166,66	2600	2600	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Rezistență (set)	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	50	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Bobină de inducție -	Buc.	1	491,66	590	491,66	590	590	la solicitare pe parcursul anului 2023		
	<b>Cutie de viteze și ambreiajul</b>										
50100000-6	Ambreiaj	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	150	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Support cutie de viteză	Buc.	1	541,66	650	541,66	650	650	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	150	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Cablu ambreiaj	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	360	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Coș ambreiaj	Buc.	1	600,00	720	600,00	720	720	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Disc ambreiaj	Buc.	1	600,00	720	600,00	720	720	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Rulment presiune	Buc.	1	354,16	425	354,16	425	425	la solicitare pe parcursul anului 2023		
50100000-6	Simring culisă	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	90	la solicitare pe parcursul anului 2023		

50100000-6	Simering planetară	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Furtun ambreaj	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Planetară interioară	Buc.	1	770,83	925	770,83	925	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Planetară exterioară	Buc.	1	770,83	925	770,83	925	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Cilindru ambreaj	Buc.	1	741,66	890	741,66	890	la solicitare pe parcursul anului 2023
	<b>Sistemului de frinare</b>							
50100000-6	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Cilindru principal de frână	Buc.	1	592,50	711	592,50	711	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Cilindru de frâna față	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Cilindru de frâna spate	Buc.	1	197,50	237	197,50	237	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Disc de frână față (set)	Buc.	1	563,33	676	563,33	676	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	295,83	355	295,83	355	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	255,83	307	255,83	307	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Furtun de frâna față	Buc.	1	104,16	125	104,16	125	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Furtun de frâna spate	Buc.	1	104,16	125	104,16	125	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Cablul frinei de mână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	la solicitare pe parcursul anului 2023
	<b>Partea caroseriei</b>							
50100000-6	Mecanizm de acțiune a geamului	Buc.	1	708,33	850	708,33	850	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Bară de protecție față	Buc.	1	741,66	890	741,66	890	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Bară de protecție spate	Buc.	1	825,00	990	825,00	990	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Lăcăț ușă (set)	Buc.	1	466,66	560	466,66	560	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Parbriz din față	Buc.	1	1100,00	1320	1100,00	1320	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Parbriz din spate	Buc.	1	750,00	900	750,00	900	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Parbriz lateral	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Miner la ușă interior	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Miner la ușă exterior	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	la solicitare pe parcursul anului 2023
50100000-6	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	la solicitare pe parcursul anului 2023
	<b>TOTAL</b>			<b>61 020,83</b>	<b>73 225,00</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Igor Seerbinshi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC -Hermes" SA  
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Leșilor 10.