

Specificații tehnice (F4.1)

de la firma **AUTOPROGRESIV-SERVICE SRL**

Servicii de reparație și întreținere a automobilelor Centrul Național Anticorupție

Cerere a ofertelor de prețuri Nr.21019711

Co d CP V	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică derlină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică derlină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/Servicii:					

Lotul 1

Servicii de reparație a automobilului Opel Astra H, anul 2011, 1600 cm, Benzin, A16XER20R6961, WOLOANHL69CG00

1,	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной	GERMANY	Optimal		Conform anexei F 4.2	
2,	Schimb al rotelor de înțindere. (Замена роликов	GERMANY	Optimal		Conform anexei F 4.2	
3,	Schimbul curelei mecanizmului de distribuție.(	GERMANY	Gates		Conform anexei F 4.2	
4,	Schimb al pompei de benzină. (Замена	Italy	Hoffer		Conform anexei F 4.2	
5,	Schimb rețea motor (Замена подушки	Germany	Topran		Conform anexei F 4.2	
6,	Schimb toba evacuare spate (Замена задней	Italy	Bosal		Conform anexei F 4.2	
7,	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней	Italy	Bosal		Conform anexei F 4.2	
8,	Schimb al discurilor. (Замена дисков) 2 buc.	Poland	Denkermann		Conform anexei F 4.2	
9,	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручного	Italy	Adri		Conform anexei F 4.2	
10,	Schimb al rulmenților din față. (Замена	Germany	Optimal		Conform anexei F 4.2	
11,	Schimb rulmenților din spate. (Замена	Germany	Optimal		Conform anexei F 4.2	
12,	Schimb al calcelor (saboți) din față.(Замена	Poland	Tomex		Conform anexei F 4.2	
13,	Schimb al saboți la roți din spate. (Замена	Poland	Tomex		Conform anexei F 4.2	
14,	Schimb furtină frână (Замена тормозных	Italy	Malo		Conform anexei F 4.2	
15,	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная	UK	Delphi		Conform anexei F 4.2	
16,	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Italy	Magnetti		Conform anexei F 4.2	
17,	Schimb al demaratorului. (Замена стартера)	Italy	Magnetti		Conform anexei F 4.2	



18,	Schimb al releului de aspirație. (Замена	Italy	Magneti		Conform anexei F 4.2	
19,	Schimb al bendiks. (Замена бендекса)	Italy	Magneti		Conform anexei F 4.2	
20,	Schimb al debitului de aer. (Замена	Italy	Magneti		Conform anexei F 4.2	
21,	Schimb al sondei lampă. (Замена лампозонда)	Italy	Magneti		Conform anexei F 4.2	
22,	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки	UK	Delphi		Conform anexei F 4.2	
23,	Schimb bujie (Замена свечей) 1 шт.	Japan	Denso		Conform anexei F 4.2	
24,	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена	Italy	Lezarite		Conform anexei F 4.2	
25,	Schimb al servodirecției hidraulice. (Замена	Italy	Lezarite		Conform anexei F 4.2	
26,	Schimb al amortizator față. (Замена	Poland	Kamoka		Conform anexei F 4.2	
27,	Schimb al amortizator spate. (Замена	Poland	Kamoka		Conform anexei F 4.2	
28,	Schimb al suporturilor cu roți. (Замена	Germany	Optimal		Conform anexei F 4.2	
29,	Schimb al sistemului articulațiilor dreapta stînga.	Poland	Kamoka		Conform anexei F 4.2	
30,	Schimb al carterului barei direcție. (Замена	Germany	Optimal		Conform anexei F 4.2	
31,	Schimb al lustrilor. (Замена люстр) 1 buc..	Germany	Automega		Conform anexei F 4.2	
32,	Desacharea și acharea (reglarea) roților. (Развал –	Germany	Nussbaum		Conform anexei F 4.2	
33,	Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена	Danemarca	JP Group		Conform anexei F 4.2	
34,	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена	Danemarca	JP Group		Conform anexei F 4.2	
35,	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена	Danemarca	JP Group		Conform anexei F 4.2	
36,	Schimb radiator (Замена основного	Niderland	Nrf		Conform anexei F 4.2	
37,	Schimb radiator sobă (Замена радиатора	Niderland	Nrf		Conform anexei F 4.2	
38,	Schimb termostat. (Замена термостата)	Italy	Magneti		Conform anexei F 4.2	
39,	Schimb lichid anti-gel. (Замена тосола)	Slovasia	Dynamax		Conform anexei F 4.2	
40,	Demontarea și montarea CV. (Снятие и	Germany	Nussbaum		Conform anexei F 4.2	
41,	Schimb placa presiune (Замена корзинны)	Germany	Sachs		Conform anexei F 4.2	
42,	Schimb plăci sig. (Замена прокладок)	Germany	Sachs		Conform anexei F 4.2	
43,	Schimb rulment placa presiune. (Замена	Germany	Sachs		Conform anexei F 4.2	
44,	Evacuare automobil				Conform anexei F 4.2	
45,	Diagnosticarea suspensiei	Germany	Nussbaum		Conform anexei F 4.2	
46,	Schimbul filtrului de aer	Poland	Denkertmann		Conform anexei F 4.2	



47,	Schimbul filtrului de ulei	Poland	Denkermann		Conform anexei F 4.2	
48,	Schimbul filtrului de combustibil	Poland	Denkermann		Conform anexei F 4.2	
49,	Schimbul filtrului de salon din căbune	Poland	Denkermann		Conform anexei F 4.2	
50,	Schimbul uleiului de motor 10 W 40	UK	Delphi		Conform anexei F 4.2	
51,	Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc	Poland	Kamoka		Conform anexei F 4.2	
52,	Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc	Poland	Kamoka		Conform anexei F 4.2	
53,	Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc	Poland	Kamoka		Conform anexei F 4.2	
54,	Schimb stabilizator față – 1 buc	Germany	OE		Conform anexei F 4.2	
55,	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Danimarca	JP Group		Conform anexei F 4.2	
56,	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră				Conform anexei F 4.2	
57,	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră				Conform anexei F 4.2	
58,	Reparația mecanismului de direcție				Conform anexei F 4.2	
59,	Schimb al suportului de frână față – 1 buc	Germany	TRW		Conform anexei F 4.2	
60,	Reparația suportului de frână față – 1 buc	Germany	TRW		Conform anexei F 4.2	
61,	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de	UK	Delphi		Conform anexei F 4.2	
62,	Demontare, montare al motorului automobilului				Conform anexei F 4.2	
63,	Dezasamblarea și asamblarea motorului				Conform anexei F 4.2	
64,	Schimb piston – 1 buc	GERMANY	KOLBENSNIID		Conform anexei F 4.2	
65,	Set inele pentru un piston	GERMANY	KOLBENSNIID		Conform anexei F 4.2	
66,	Schimb biela – 1 buc	GERMANY	OE		Conform anexei F 4.2	
67,	Schimb arboare cotit – 1 buc	GERMANY	OE		Conform anexei F 4.2	
68,	Schimb lagăr arboare cotit (set)	GERMANY	GLICO		Conform anexei F 4.2	
69,	Schimb lagăr biela (set)	GERMANY	GLICO		Conform anexei F 4.2	
70,	Schimb set garnituri motor	GERMANY	REIMZ		Conform anexei F 4.2	
71,	Dezasamblarea, asamblarea chiulasei				Conform anexei F 4.2	
72,	Reparația chiulasei				Conform anexei F 4.2	
73,	Schimb supapă admisie – 1 buc	GERMANY	AE		Conform anexei F 4.2	
74,	Schimb supapă emisie – 1 buc	GERMANY	AE		Conform anexei F 4.2	
75,	Schimb semering una supapă	GERMANY	REIMZ		Conform anexei F 4.2	



76,	Reparația blocului cilindrilor				Conform anexei F 4.2	
77,	Schimb calculatorul motorului				Conform anexei F 4.2	
78,	Schimb al garniturii capac chiulasă	GERMANY	REIMZ		Conform anexei F 4.2	
79,	Schimb al garniturii chiulasă	GERMANY	REIMZ		Conform anexei F 4.2	

Ofertantul:

"Autoprogresiv service" SRL
 Director Chistruga V.V.
 mun. Chișinău, str. Burebista 3
 tel 022 52 39 98

