

Necesitățile de reparație a mijloacelor de transport din dotarea IGPF, contractul va fi valabil pe tot parcursul anului, suma estimativă pentru servicii este de **800 000 lei** fără TVA.

<b>Lot 1. Servicii de reparație și deservire tehnică a autoturismului de teren de model „Nissan Pathfinder” a/ f 2013 vin cod VSKJVWR51U0536661</b>						
<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea lucrărilor</b>	<b>Unitate de măsură</b>	<b>Cantitatea</b>	<b>Prețul fără TVA</b>	<b>Prețul cu TVA</b>	<b>Suma fără TVA, lei</b>
1	Diagnosticarea compiuterizată	auto	10	41,6666667	50,00	416,67
2	Regenerarea filtrului de particule	auto	9	41,6666667	50,00	375,00
3	Montare-demontare chiulasă	buc.	2	1250	1500,00	2500,00
4	Reparație capitală chiulasă (alezare+restabilire locașe supape, arbore cu came)	buc.	2	2916,66667	3500,00	5833,33
5	Înlocuirea injectorului	buc.	4	83,3333333	100,00	333,33
6	Diagnosticarea și reparația echipamentului electric	ore	6	41,6666667	50,00	250,00
7	Înlocuirea turbosuflantei	buc.	1	708,333333	850,00	708,33
8	Reparația capitală a turbosuflantei	buc.	1	4333,33333	5200,00	4333,33
9	Montare-demontare ambreiajului	set	1	1250	1500,00	1250,00
10	Diagnosticarea și adaptarea cutiei de viteze automată	auto	2	41,6666667	50,00	83,33
11	Înlocuirea etrier frana fata dreapta	buc.	2	83,3333333	100,00	166,67
12	Înlocuirea etrier frana fata stanga	buc.	2	83,3333333	100,00	166,67
13	Înlocuirea disc frana fata dreapta+stanga	set	1	166,666667	200,00	166,67
	<b>Denumirea pieselor și materialelor</b>					
14	Braț inferior suspensie față în complex	buc.	3	666,666667	800,00	2000,00
15	Injector diesel	buc.	4	4158,33333	4990,00	16633,33
16	Etrier frana fata dreapta (in ansamblu)	buc.	2	1550	1860,00	3100,00
17	Etrier frana fata stanga (in ansamblu)	buc.	2	1550	1860,00	3100,00
18	Disc frana fata	buc.	2	575	690,00	1150,00
	<b>Suma lucrărilor și pieselor</b>				<b>42566,67</b>	
<b>Lot 2. Servicii de reparație și deservire tehnică a autoturismului de teren de model „Dacia Duster” a/f 2013 vin cod UU1HSDACN48609603</b>						
<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea lucrărilor</b>	<b>Unitate de măsură</b>	<b>Cantitatea</b>	<b>Prețul fără TVA</b>	<b>Prețul cu TVA</b>	<b>Suma fără TVA, lei</b>
1	Diagnosticarea computerizată	auto.	16	41,6666667	50,00	666,67
2	Testare injectoare	buc.	16	83,3333333	100,00	1333,33
3	Montare-demontare injectoare	buc.	16	83,3333333	100,00	1333,33
4	Înlocuirea injectorului	buc.	10	83,3333333	100,00	833,33

5	Diagnosticarea și reparația echipamentului electric	ore	40	41,6666667	50,00	1666,67
6	Înlocuirea radiator răcire ulei	buc.	4	416,666667	500,00	1666,67
7	Înlocuire radiator condiționer	buc.	4	333,333333	400,00	1333,33
8	Înlocuirea turbosuflantei	buc.	8	583,333333	700,00	4666,67
9	Reparația capitală a turbosuflantei	buc.	8	1750	2100,00	14000,00
10	Montare-demontare motor	buc.	7	1250	1500,00	8750,00
11	Montare-demontare chiulasă	buc.	7	1250	1500,00	8750,00
12	Reparație capitală chiulasă (alezare+restabilire locașe supape, arbore cu came)	buc.	7	2916,66667	3500,00	20416,67
13	Înlocuire pompă de ulei	buc.	7	416,666667	500,00	2916,67
14	Înlocuirea set cuzineți bielă, reazem	set	7	1000	1200,00	7000,00
15	Înlocuirea piston+inele motor (set 4 buc)	set	7	666,666667	800,00	4666,67
16	Înlocuirea camașă cilindru (set 4 buc)	set	7	1000	1200,00	7000,00
17	Înlocuirea set garnituri+semering motor	set	7	333,333333	400,00	2333,33
18	Înlocuirea supape admisie+evacuare (set 8 buc)	set	7	250	300,00	1750,00
19	Înlocuirea ghidaj supape (set 8 buc)	set	7	333,333333	400,00	2333,33
20	Înlocuirea bielă motor (set 4 buc)	set	7	666,666667	800,00	4666,67
21	Montare-demontare generator	buc.	7	208,333333	250,00	1458,33
22	Reparație capitală generator	buc.	7	291,666667	350,00	2041,67
23	Montare-demontare arbore cardanic	buc.	12	291,666667	350,00	3500,00
24	Reparație capitală arbore cardanic	buc.	12	916,666667	1100,00	11000,00
<b>Denumirea pieselor și materialelor</b>						
25	Piulițe injectoare, garnituri injectoare	set	16	125	150,00	2000,00
26	Injector diesel	buc.	5	3500	4200,00	17500,00
27	Radiator răcire ulei	buc.	4	583,333333	700,00	2333,33
28	Radiator condiționer	buc.	4	1216,66667	1460,00	4866,67
29	Pompă de ulei	buc.	10	791,666667	950,00	7916,67
30	Set cuzineți bielă, set cuzineți reazem, garnitura bae ulei	set	10	1166,66667	1400,00	11666,67
31	Piston +inele (set 4 buc)	set	7	3000	3600,00	21000,00
32	Camașă cilindri (set 4 buc)	set	7	1666,66667	2000,00	11666,67
33	Set garnituri+semering motor	set	7	1875	2250,00	13125,00
34	Supape admisie+evacuare (set 8 buc)	set	7	733,333333	880,00	5133,33
35	Ghidaj supape (set 8 buc)	set	7	400	480,00	2800,00
36	Bielă motor (set 4 buc)	set	7	4333,33333	5200,00	30333,33
<b>Suma lucrărilor și pieselor</b>			<b>246425,00</b>			

**Lot 3. Servicii de reparație și deservire tehnică a mijlocului de transport „ATV Outlander”  
BRP 400 a/ f 2013**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA, lei
1	Înlocuire lacăt pornire	buc.	4	0		0,00
2	Diagnosticarea computerizată	unit.	4	0		0,00
3	Înlocuirea rulment variator	buc.	4	0		0,00
4	Înlocuire arbore cardanic	buc.	4	0		0,00
5	Înlocuire fuzetă față	buc.	4	0		0,00
6	Diagnosticarea și reparația echipamentului electric	ore	10	0		0,00
7	Reparație curentă a motorului	buc.	6	0		0,00
8	Înlocuire pompă de combustibil	buc.	3	0		0,00
9	Inlocuire arbore planetar față dreapta	buc.	2	0		0,00
10	Schimb variator față	buc.	3	0		0,00
11	Inlocuire rulment roată față	buc.	4	0		0,00
	<b>Denumirea pieselor și materialelor</b>					
12	Lacăt pornire + chei	set.	4	0		0,00
13	Rulment variator (set 3 buc)	set.	4	0		0,00
14	Arbore cardanic în ansamblu	buc.	4	0		0,00
15	Fuzeta suspensiei față	buc.	4	0		0,00
16	Supape admisie 2 buc., supape evacuare 2 buc., semering supape 4 buc., garnitură cilindru 1 buc., garnitură chiulasă 1 buc., bujie, întinzător lanț, lanț distribuție, garnitură capac	set.	6	0		0,00
17	Pompă de combustibil	buc.	3	0		0,00
18	Arbore planetar în ansamblu față dreapta	buc.	2	0		0,00
19	Variator	buc.	3	0		0,00
20	Rulment roată față	buc.	4	0		0,00
	<b>Suma lucrărilor și pieselor</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Lot 4. Servicii de înlocuire parbriz</b>					
1	Înlocuire parbriz față (parbriz față Dacia Duster a/f 2013)	buc.	16	1208,33333	1450,00	19333,33
2	Înlocuire parbriz față (parbriz față Dacia Duster a/f 2017-2019, cu senzor ploaie)	buc.	2	2500	3000,00	5000,00
3	Înlocuire parbriz față (parbriz față Nissan Pathfinder a/f 2013-2015)	buc.	3	1833,33333	2200,00	5500,00
4	Înlocuire parbriz față (parbriz față Opel Vivaro a/f 2013)	buc.	3	1483,33333	1780,00	4450,00
5	Înlocuire parbriz față (parbriz față Volkswagen T-5 a/f 2013)	buc.	2	1416,66667	1700,00	2833,33
	<b>Suma lucrărilor și pieselor</b>				<b>37116,67</b>	

**Lot 5. Servicii de reparație și deservire tehnică a mijlocului de transport de model „Opel Vivaro”  
a/ f 2013 vin cod WOLJ7BUBRDY732505**

<b>Nr. d/ o</b>	<b>Denumirea lucrărilor</b>	<b>Unitate de măsură</b>	<b>Cantitatea</b>	<b>Prețul fără TVA</b>	<b>Prețul cu TVA</b>	<b>Suma fără TVA, lei</b>
1	Diagnosticarea computerizată	auto.	10	41,6666667	50,00	416,67
2	Testare injectoare	buc.	6	83,3333333	100,00	500,00
3	Montare-demontare injectoare	buc.	6	83,3333333	100,00	500,00
4	Înlocuirea injectorului	buc.	6	83,3333333	100,00	500,00
5	Diagnosticarea și reparația echipamentului electric	ore	40	41,6666667	50,00	1666,67
6	Înlocuirea radiator răcire ulei	buc.	2	416,666667	500,00	833,33
7	Înlocuire radiator condiționer	buc.	2	333,333333	400,00	666,67
8	Înlocuirea etrier frana fata dreapta	buc.	1	83,3333333	100,00	83,33
9	Înlocuirea etrier frana fata stanga	buc.	1	83,3333333	100,00	83,33
10	Înlocuirea turbosuflantei	buc.	1	583,333333	700,00	583,33
11	Montare-demontare motor	buc.	1	1250	1500,00	1250,00
12	Montare-demontare chiulasă	buc.	1	1250	1500,00	1250,00
13	Reparație capitală chiulasă (alezare+restabilire locașe supape, arbore cu came)	buc.	1	2916,66667	3500,00	2916,67
14	Înlocuirea supape admisie+evacuare (set 8 buc)	set	1	250	300,00	250,00
15	Înlocuirea ghidaj supape (set 8 buc)	set	1	333,333333	400,00	333,33
16	Reparația capitală a turbosuflantei	buc.	1	1833,33333	2200,00	1833,33
17	Înlocuirea piston+inele motor (set 4 buc)	set	1	666,666667	800,00	666,67
18	Înlocuirea camașă cilindru (set 4 buc)	set	1	1000	1200,00	1000,00
19	Înlocuirea set MDG	set	1	500	600,00	500,00
	<b>Denumirea pieselor și materialelor</b>					
20	Piulițe injectoare, garnituri injectoare	set	16	125	150,00	2000,00
21	Injector diesel	buc.	6	3500	4200,00	21000,00
22	Radiator răcire ulei	buc.	1	750	900,00	750,00
23	Etrier frana fata dreapta (in ansamblu)	buc.	1	1291,66667	1550,00	1291,67
24	Etrier frana fata stanga (in ansamblu)	buc.	1	1291,66667	1550,00	1291,67
25	Supape admisie+evacuare (set 8 buc)	set	1	733,333333	880,00	733,33
26	Ghidaj supape (set 8 buc)	set	1	400	480,00	400,00
27	Radiator condiționer	buc.	1	1083,33333	1300,00	1083,33
28	Piston +inele (set 4 buc)	set	1	3333,33333	4000,00	3333,33
29	Camașă cilindri (set 4 buc)	set	1	1666,66667	2000,00	1666,67

30	Set chit lanț distribuție (lanț, întinzător, șină de ghidare-2 buc., pinion)	set	1	1750	2100,00	1750,00
<b>Suma lucrărilor și pieselor</b>			<b>51133,33</b>			
<b>Lot 6. Servicii de reparație și deservire tehnică a mijlocului de transport de model „Land Rover Freelander II” a/ f 2008 vin cod SALFA28B18H101465</b>						
Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA, lei
1	Diagnosticarea computerizată a motorului	auto	4	41,6666667	50,00	166,67
2	Diagnosticarea și reparația echipamentului electric	ore	8	41,6666667	50,00	333,33
3	Înlocuire curea mecanism de distribuție a gazelor+pompă de apă	set.	4	1000	1200,00	4000,00
4	Înlocuirea set curea accesorii	set.	4	83,3333333	100,00	333,33
5	Servicii reparație cuplare transmisie 4x4 reductor față	buc.	2	666,666667	800,00	1333,33
<b>Denumirea pieselor și materialelor</b>						
6	Curea distribuție, rolă, rolă întinzător curea, pompă de apă	set.	4	2000	2400,00	8000,00
7	Curea servodirecție, rolă întinzător curea	set.	4	500	600,00	2000,00
8	Bucșă de cuplare reductor față (47.0 buc/56.0 buc)	buc.	2	1541,66667	1850,00	3083,33
9	Flanșă reductor față	buc.	2	1825	2190,00	3650,00
<b>Suma lucrărilor și pieselor</b>			<b>22900,00</b>			