

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Anexa nr. 23 Specificații de preț										
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]										
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1668431757830 din 14.11.2022 Obiectul de achiziției: Serviciilor de deservire tehnică și reparații auto, cu piese de schimb pentru anul 2023										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discout %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Poziția 8 Servicii de reparație și deservire tehnică a automobilelor de modelul Hyundai H-1 2,5 (2007)										
50110000-9	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика) - serviciu	Bucată	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Ianuarie-Deceembrie2023.	MD84TRPFAH518710A01691AA	
50110000-9	Reparația echipamentului electric - serviciu	om/h	3	50,00	60,00	150,00	180,00	Ianuarie-Deceembrie2023.	MD84TRPFAH518710A01691AA	
50110000-9	Controlul și verificarea stării tehnice a automobilului - serviciu	Bucată	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Ianuarie-Deceembrie2023.	MD84TRPFAH518710A01691AA	
50110000-9	Schimb de ulei. (Замена масла) - serviciu + filtru + toată cantitatea de ulei - Hyundai H-1 2,5	Bucată	1	691,67	830,00	691,67	830,00	Ianuarie-Deceembrie2023.	MD84TRPFAH518710A01691AA	
50110000-9	Schimb al filtrelor de aer. (Замена фильтра воздушного) - serviciu+piesa	Bucată	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Ianuarie-Deceembrie2023.	MD84TRPFAH518710A01691AA	
50110000-9	Schimb al filtrelor de carburanți. (Замена фильтра топливного) - serviciu+piesa	Bucată	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Ianuarie-Deceembrie2023.	MD84TRPFAH518710A01691AA	
50110000-9	Schimb al filtrelor de salon. (Замена фильтра салона) -	Bucată	1	200,00	240,00	200,00	240,00	Ianuarie-Deceembrie2023.	MD84TRPFAH518710A01691AA	

	serviciu+piesa									
50110000-9	Schimb lichid antigel. (Замена тосола) - serviciu+ toată cantitatea de lichid	Bucată	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb lichid sistemă de frână. (Замена жидкости) - serviciu+ toată cantitatea de lichid	Bucată	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Scimb al pompei sistemului de răcire. (Замена водяной помпы) - serviciu+piesa	Bucată	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Scimb garnitura al pompei sistemului de răcire. (Замена прокладкиводяной помпы) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbul curelei mecanismului de distribuție.(Замена ГРМ) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al rolei de întindere și rolei ajutătoare. (Замена роликов натяжителей и паразитных роликов) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb radiator sistem de răcire (замена радиатора системы охлаждения) - serviciu+piesa	Bucată	1	50,00	60,00	50,00	60,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb radiator de încălzire interior (замена радиатора печки) - serviciu+piesa	Bucată	1	50,00	60,00	50,00	60,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Demontarea - montarea motorului (Снятие-установка двигателя) - serviciu	Bucată	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Dezasamblarea – asamblarea chiulasei (Разборка-сборка ГБЦ) - serviciu+piesa	Bucată	1	200,00	240,00	200,00	240,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea garniturii de chiuloasă (Замена прокладки ГБЦ) - serviciu+piesa	Bucată	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Schimb capacului rezervorului de expansiune (Замена крышки расширительного бачка) - serviciu+piesa	Bucată	1	5,00	6,00	5,00	6,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea garniturii băii de ulei (Замена прокладки масляного поддона) -serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb băii de ulei (Замена масляного поддона) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Spălarea cu soluție chimică a motorului (Мойка двигателя) -serviciu+piesa	Bucată	1	50,00	60,00	50,00	60,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb supapelor (Замена клапанов) -serviciu+piesa	set	1	50,00	60,00	50,00	60,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea presgarniturii supapei (Замена сальников клапанов) - serviciu+piesa	set	1	50,00	60,00	50,00	60,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb garniturii capacului chiulasei (Замена прокладки крышки клапанов) -serviciu+piesa	Bucată	1	50,00	60,00	50,00	60,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb capacului chiulasei (Замена крышки клапанов) - serviciu+piesa	Bucată	1	50,00	60,00	50,00	60,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb fulie arborelui cotit (замена шкива коленвала) serviciu+piesa	Bucată	1	10,00	12,00	10,00	12,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Remediarea fusurilor a arborelui cotit (шлифовка коленвала)	Bucată	1	30,00	36,00	30,00	36,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea arborelui cu came (Замена распредвала) - serviciu+piesa	Bucată	1	60,00	72,00	60,00	72,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb colectorului admisie (замена впускного коллектора) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Schimb garniturii de admisie a colectorului (Замена прокладки впускного коллектора) -serviciu+piesa	Bucată	1	10,00	12,00	10,00	12,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb garniturii băii de ulei (замена прокладки поддона) -serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb băii de ulei (Замена масляного поддона) -serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea traductorului de temperatură (Замена датчика температуры) -serviciu+piesa	Bucată	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb termostat. (Замена термостата) - serviciu+piesa	Bucată	1	140,00	168,00	140,00	168,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea furtunului de sus a radiatorului de răcire (замена шланга подвода охлаждающей жидкости к радиатору) -serviciu+piesa	Bucată	1	20,00	24,00	20,00	24,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea furtunului de evacuare (de jos) a radiatorului de răcire (замена шланга отвода охлаждающей жидкости от радиатора) - serviciu+piesa	Bucată	1	20,00	24,00	20,00	24,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al generatorului. (Замена генератора) - serviciu+piesa	Bucată	1	200,00	240,00	200,00	240,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei, generatorului. (Замена подшипников, реле регулятора, ремень генератора) - serviciu+piesa	Bucată	1	500,00	600,00	500,00	600,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al demarorului. (Замена стартера) - serviciu+piesa	Bucată	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al periilor, bucselor. (Замена щеток, втулок) - serviciu+piesa	Bucată	1	120,00	144,00	120,00	144,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающего реле) - serviciu+piesa	Bucată	1	90,00	108,00	90,00	108,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schim al bendiks. (Замена бендекса) - serviciu+piesa	Bucată	1	120,00	144,00	120,00	144,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Reparatie panou de bord (ремонт щитка приборов) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb motoraş electric de ventilare a salonulu (замена двигателя вентилятора салона) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb motorăşi electric de acţionare a ştergătoarelor de parbriz (замена моторчика механизма стеклоочистителя) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb mecanism de acţiune a geamului (замена механизма стеклоподъемника) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Reparatie mecanism de acţiune a geamului (ремент механизма стеклоподъемника) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Diagnosticarea sistemului de injecție, depistarea și înlăturarea defectelor (Диагностика системы впрыска, обнаружение и устранение дефектов) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb injectoare (замена форсунок) - serviciu+piesa	Bucată	4	8,33	10,00	33,32	40,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al pompei de combustibil. (Замена топливного насоса) - serviciu+piesa	Bucată	1	50,00	60,00	50,00	60,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb supapei control combustibil (замена регулятора давления топлива) - serviciu+piesa	Bucată	1	50,00	60,00	50,00	60,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb rezervorului de combustibil - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Schimbarea senzorului de conectare a ventilatorului (Замена датчика включения вентилятора) - serviciu+piesa	Bucată	1	30,00	36,00	30,00	36,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха) - serviciu+piesa	Bucată	1	5,00	6,00	5,00	6,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb bugii (замена свечей накала) - serviciu+piesa	Bucată	4	200,00	240,00	800,00	960,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb set rele dirijare motor (Замена блока реле системы управления двигателя) - serviciu+piesa	Bucată	1	47,62	57,14	47,62	57,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al saboților de frână față. (Замена тормозных колодок передние) -serviciu+piesa	set	1	285,00	342,00	285,00	342,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al saboților de frână spate. (Замена тормозных колодок задние) -serviciu+piesa	set	1	285,00	342,00	285,00	342,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Demontarea și montarea discurilor de frână. (Снятие и установка дисков) - serviciul	Bucată	2	119,05	142,86	238,10	286,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al discurilor de frână față. (Замена дисков) - serviciu+piesa	Bucată	2	365,00	438,00	730,00	876,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al discurilor de frână spate. (Замена дисков) - serviciu+piesa	Bucată	2	340,00	408,00	680,00	816,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Alezajul discurilor. (Расточка дисков) - serviciul	Bucată	2	0,83	1,00	1,66	2,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Deservirea tehnică și profilaxia suporturilor de frânare (ТО профилактика тормозных суппортов)	Bucată	2	8,33	10,00	16,66	20,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al otgonului de mînă. (Замена ручного тросса) - serviciu+piesa	Bucată	2	285,00	342,00	570,00	684,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Schimb kit accesorii saboți spate (Замена комплекта пружин и ограничителей бокового смещения колодок тормозного механизма заднего колеса)	Bucată	2	80,00	96,00	160,00	192,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb racordului elastic (тормозной шланг) - serviciu+piesa	Bucată	4	150,00	180,00	600,00	720,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Aerisirea sistemului de frînare (прокачка тормозной системы) -serviciu	Bucată	1	90,00	108,00	90,00	108,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Reglarea frînii de staționare -serviciu	Bucată	1	79,36	95,23	79,36	95,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Profilactica servodirecției.(Профилактика усилителя руля)- serviciu+ toată cantitatea de ulei	Bucată	1	60,00	72,00	60,00	72,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Profilaxia mecanismului de direcție. (Профилактика рулевой рейки) -serviciu+accesoriile	Bucată	1	60,00	72,00	60,00	72,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки) - serviciu+piesa	Bucată	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al pompei hidraulice a sistemului de direcție (замена насоса ГУР)	Bucată	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Înlocuirea coloanei de direcție (замена рулевой колонки) - serviciu+piesa	Bucată	1	50,00	60,00	50,00	60,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Înlocuirea uleiului de lucru a servodirecției	Bucată	2	10,00	12,00	20,00	24,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Înlocuirea simeringului planetarei spre cutie (замена сальника привода)	Bucată	2	10,00	12,00	20,00	24,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al amortizator față. (Замена амортизаторов передние) - serviciu+piesa	Bucată	2	658,73	790,48	1317,46	1581,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Schimb al amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) - serviciu+piesa	Bucată	2	571,43	685,72	1142,86	1371,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al suporturilor cu rotilă.(Замена шаровых опор левых, правых) -serviciu+piesa	Bucată	2	174,60	209,52	349,20	419,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых) -serviciu+piesa	Bucată	2	100,00	120,00	200,00	240,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al capătului barei directie.(Замена наконечников) - serviciu+piesa	Bucată	2	170,00	204,00	340,00	408,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) - serviciu+piesa	Bucată	4	280,00	336,00	1120,00	1344,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Desaxarea și axarea (reglarea) rotilor.(Развал - сходжение) - serviciu	Bucată	2	250,00	300,00	500,00	600,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al tijei de comandă a directiei. (Замена рулевой тяги) - serviciu+piesa	Bucată	2	200,00	240,00	400,00	480,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al selent-bocurilor din față. (Замена сайлент блоков передние) - serviciu+piesa	Bucată	4	160,00	192,00	640,00	768,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al selen-blocurilor la traversa din spate.(Замена сайлент-блоков задней балки) - serviciu+piesa	Bucată	2	210,00	252,00	420,00	504,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb stabilizator (замена стабилизатора) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb support stabilizator față (Замена тяжки стабилизатора) - serviciu+piesa	Bucată	2	150,00	180,00	300,00	360,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb butuc din față (замена ступицы передней) - serviciu+piesa	Bucată	2	0,83	1,00	1,66	2,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Schimb butuc din spate (замена ступицы задней) - serviciu+piesa	Bucată	2	0,83	1,00	1,66	2,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние) - serviciu+piesa	Bucată	2	190,00	228,00	380,00	456,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb rulmenților din spate.(Замена подшипников при необходимости задние) -serviciu+piesa	Bucată	2	200,00	240,00	400,00	480,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Verificarea și reglarea jocului rulmentului butucului roții din față (Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы) -serviciu	Bucată	2	0,83	1,00	1,66	2,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb suport cutie de viteză (замена опоры КП) - serviciu+piesa	Bucată	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КП) - serviciu	Bucată	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al setului de ambreaj: placa presiune, disc ambreaj, rulment (Замена корзины, диска, подшипника) - serviciu+piesa	Bucată	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb cablu ambreaj (замена троса сцепления) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Reglarea cursei libere a pedalei ambreiajului (регулировка свободного хода педали сцепления) -serviciu	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb presetupa cutiei de viteze cantitatea de lichid - serviciu+ toată	Bucată	1	10,00	12,00	10,00	12,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb furtunului elastic a sistemui hidraulic a ambreiajului (замена гибкого шланга гидропривода сцепления) - serviciu+piesa	Bucată	1	50,00	60,00	50,00	60,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Reglarea farurilor (<i>faza lungă, faza scurtă</i>)(Регулировка фар) - serviciu	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Înlocuirea garnitură și carac pompa de benzină (замена прокладки и крышки бензонасоса) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Demontarea montarea tobei de eșapament (Снятие-установка глушителя) - serviciu	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea secției intermediare a tobei de eșapament (замена средней части глушителя) -serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb secției finale a tobei de eșapament (замена задней части глушителя) -serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea suportului de cauciuc a tobei de eșapament (замена подушки глушителя) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea colierului țavei de eșapament (замена хомута глушителя) - serviciu+piesa	Bucată	1	5,00	6,00	5,00	6,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea garniturii metalice a colectorului tobei de eșapament (Замена прокладки глушителя) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb al compresorului sistemii de condiționare (замена компрессора системы кондиционирования) - serviciu+piesa	Bucată	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb broască portbagaj (замена замка багажника) - serviciu+piesa	Bucată	1	5,00	6,00	5,00	6,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Reglarea lacătului portierei - servicii	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Schimb geamului lateral a portierei - serviciu+piesa	Bucată	1	5,00	6,00	5,00	6,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb oglinzilor retrovizoare (exterioare) de model nou (замена наружных зеркал заднего вида) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb mîner din interior a portierei (замена внутренней ручки двери) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimb mîner exterior a portierei din faţă (замена наружной ручки двери) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Schimbarea barei de protecţie faţă (замена переднего бампера) - serviciu+piesa	Bucată	1	50,00	60,00	50,00	60,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Vopsirea jantelor din oţel în culoare sură (удаление ржавчины грунтовка и покраска 4-х стальных колесных дисков) - serviciu+piesa	Bucată	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Vopsirea pragurilor şi aripilor cu antiptetris (антигравь) - serviciu+piesa	Bucată	1	1,66	1,99	1,66	2,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Demontarea - montarea roţilor - serviciu	Bucată	4	15,88	19,06	63,52	76,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc - serviciu	Bucată	4	23,81	28,57	95,24	114,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Balansarea roţii - serviciu	Bucată	4	23,81	28,57	95,24	114,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Îndreptarea jantei discului - serviciu	Bucată	2	10,00	12,00	20,00	24,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Lucrări de îndreptare şi planare a caroseriei (одной единицы) - serviciu	unitate	2	20,00	24,00	40,00	48,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Lucrări de sudare (Сварочные работы) - serviciu+piesa	om/h	2	20,00	24,00	40,00	48,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	

50110000-9	Lucrări de lăcătușărie - serviciu	om/h	3	150,00	180,00	450,00	540,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Selectarea tipului de vopsea - serviciu	100g	2	0,83	1,00	1,66	2,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
50110000-9	Vopsirea unei unități a caroseriei (покраска одной единицы) - serviciu+piesa	unitate	2	50,00	60,00	100,00	120,00	Ianuarie- Decembrie20 23.	MD84TRPFAH518 710A01691AA	
	Total					19000,11	22800,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Untu Marin În calitate de: Administrator SC Tudomar & CO SRL

Ofertantul: SC Tudomar & CO SRL Adresa: RM, mun.Chisinau str. Codrilor 12