

Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al
Republicii Moldova
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Servicii de verificare hidraulica, spalare si testare a sistemelor interne de incalzire a
edificiilor IMSPD Serviciul medical al MAI

Valoarea de deviz 74 496,63 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. DAMS (Spital)				
		1.1. Pregatirea sistemului de incalzire				
1	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	2 700,0000	4,503 3,990	12 158,100 10 773,000
		Total	Lei			12 158,100
		Total Pregatirea sistemului de incalzire Inclusiv salariu				12 158,100 10 773,000
		1.2. NE 1				
2	RpID14B	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 40-65 mm (Vane d50)	buc	8,0000	168,828 163,590	1 350,624 1 308,720
3	RpID15A	Revizuirea robinetilor cu ventil cu mufe de 3/8"-1" (Ventile d15)	buc	9,0000	134,790 133,380	1 213,110 1 200,420
4	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Demontare filtru d50) K=0.5	buc	2,0000	254,500 88,350	509,000 176,700
		Total	Lei			3 072,734
		Total NE 1 Inclusiv salariu				3 072,734 2 685,840
		1.3. NE 2				
5	RpID14B	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 40-65 mm	buc	8,0000	168,828 163,590	1 350,624 1 308,720

1	2	3	4	5	6	7
		(Ventile d50)				
6	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Demontare filtru d50) K=0.5	buc	2,0000	254,500 88,350	509,000 176,700
		<i>Total</i>	Lei			1 859,624
		Total NE 2 Inclusiv salariu				1 859,624 1 485,420
		1.4. NE3				
7	RpID14C	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 80-125 mm (Vane d80)	buc	9,0000	230,226 220,590	2 072,034 1 985,310
8	RpID14B	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 40-65 mm (Ventile d50)	buc	6,0000	168,828 163,590	1 012,968 981,540
		<i>Total</i>	Lei			3 085,002
		Total NE3 Inclusiv salariu				3 085,002 2 966,850
		1.5. PTC				
9	RpID14C	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 80-125 mm (Vane d80)	buc	10,0000	230,226 220,590	2 302,260 2 205,900
10	RpID14B	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 40-65 mm (Vane d50)	buc	8,0000	168,828 163,590	1 350,624 1 308,720
11	RpID15A	Revizuirea robinetilor cu ventil cu mufe de 3/8"-1" (Ventile d25)	buc	8,0000	134,790 133,380	1 078,320 1 067,040
12	RpID14C	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 80-125 mm (Ventile d80)	buc	8,0000	230,226 220,590	1 841,808 1 764,720
13	RpIA65C	Revizuirea separatorului de impuritati avind diametrul de intrare 100 - 200 mm (Revizia PTC soplo d200, inclusiv demontarea, curatirea si montarea pe loc)	buc	5,0000	473,066 182,400	2 365,330 912,000
14	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Demontare filtru d200) K=0.5	buc	2,0000	254,500 88,350	509,000 176,700
		<i>Total</i>	Lei			9 447,342

1	2	3	4	5	6	7
		Total PTC Inclusiv salariu				9 447,342 7 435,080
		<i>Total</i>	Lei			29 622,802
		Total DAMS (Spital) Inclusiv salariu				29 622,802 25 346,190
		2. DAMPSA (Policlinica)				
		2.1. Pregatirea sistemelor de incalzire				
15	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa etaj 1-38 cal., etaj 2-40 cal, etaj 3-40 cal, anexa-13 cal	m	1 480,0000	4,503 3,990	6 664,440 5 905,200
		<i>Total</i>	Lei			6 664,440
		Total Pregatirea sistemelor de incalzire Inclusiv salariu				6 664,440 5 905,200
		2.2. NE 1				
16	RpID14B	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 40-65 mm (Vane d50)	buc	3,0000	168,828 163,590	506,484 490,770
17	RpID15A	Revizuirea robinetilor cu ventil cu mufe de 3/8"-1" (Ventile d15)	buc	3,0000	134,790 133,380	404,370 400,140
18	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Demontare filtru d50) K=0.5	buc	2,0000	254,500 88,350	509,000 176,700
		<i>Total</i>	Lei			1 419,854
		Total NE 1 Inclusiv salariu				1 419,854 1 067,610
		2.3. NE 2				
19	RpID14B	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 40-65 mm (Ventile d50)	buc	3,0000	168,828 163,590	506,484 490,770
20	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Demontare filtru d50) K=0.5	buc	2,0000	254,500 88,350	509,000 176,700
		<i>Total</i>	Lei			1 015,484
		Total NE 2 Inclusiv salariu				1 015,484 667,470
		2.4. NE3				

1	2	3	4	5	6	7
21	RpID14C	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 80-125 mm (Vane d80)	buc	3,0000	230,226 220,590	690,678 661,770
22	RpID14B	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 40-65 mm (Ventile d50)	buc	3,0000	168,828 163,590	506,484 490,770
		<i>Total</i>	Lei			1 197,162
		Total NE3 Inclusiv salariu				1 197,162 1 152,540
		2.5. PTC				
23	RpID14C	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 80-125 mm (Vane d80)	buc	3,0000	230,226 220,590	690,678 661,770
24	RpID14B	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 40-65 mm (Vane d50)	buc	3,0000	168,828 163,590	506,484 490,770
25	RpID15A	Revizuirea robinetilor cu ventil cu mufe de 3/8"-1" (Ventile d25)	buc	3,0000	134,790 133,380	404,370 400,140
26	RpID14C	Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 80-125 mm (Ventile d80)	buc	3,0000	230,226 220,590	690,678 661,770
27	RpIA65C	Revizuirea separatorului de impuritati avind diametrul de intrare 100 - 200 mm (Revizia PTC soplo d200, inclusiv demontarea, curatirea si montarea pe loc)	buc	2,0000	473,066 182,400	946,132 364,800
28	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Demontare filtru d200) K=0.5	buc	2,0000	254,500 88,350	509,000 176,700
		<i>Total</i>	Lei			3 747,342
		Total PTC Inclusiv salariu				3 747,342 2 755,950
		<i>Total</i>	Lei			14 044,282
		Total DAMPSA (Policlinica) Inclusiv salariu				14 044,282 11 548,770

		Total	Lei	43 667,06
		Asigurari sociale si medicale	24 %	8 854,79
		Cheltuieli de transport	5 %	240,79

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe				52 762,64
		Cheltuieli de regie	11 %			5 803,89
		Beneficiu de deviz	6 %			3 513,99
		Total				62 080,52
		TVA	20 %			12 416,11
						74 496,63
		Total deviz: Inclisiv salariu				36 894,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)