

Numărul procedurii de achiziție 21005846										
Denumirea procedurii de achiziție: servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile din dotarea Serviciului SPPS										
N	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificatie bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul I Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Superb, anul fabricării 2007, capacitatea motorului - 2796 cm										
1.1		Amortizor spate - demontare/montare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
1.2		Punte față - demontare/montare	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.3		Diagnosticarea suspensiei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
1.4		Braț inferior față - demontare/montare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.5		Braț superior față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
1.6		Arc elicoidal față - demontare/montare	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.7		Arc elicoidal spate - demontare/montare	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.8		Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
1.9		Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.10		Cap bară - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.11		Țiță de direcție - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
1.12		Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.13		Casetă de direcție -reparație	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
1.14		Rotulă - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.15		Bucșă stabilizator - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
1.16		Țiță stabilizator - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.17		Reglare umghiri roți	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
1.18		Cutie de viteză - demontare/montare	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.19		Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
1.20		Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.21		Fuzetă față - demontare/montare	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
1.22		Suport motor - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.23		Suport cutie de viteză - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
1.24		Burduf casetă de direcție - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.25		Burduf planetară exterioră - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
1.26		Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.27		Bucșă puntea spate - înlocuire	buc	1	270,83	325,00	270,83	325,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
1.28		Pompă de benzină - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.29		Pompa de apă - înlocuire	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
1.30		Compresor servodirecție - demontare/montare	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.31		Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
1.32		Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.33		Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
1.34		Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
1.35		Discuri de frînă față - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA.AA222500B00417AC



50112100-4

1,36	Păcuțe de frînă țigă - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,37	Păcuțe de frînă spate - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,38	Furtun frînă - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,39	Simering culisă - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,40	Simering planetară - înlocuire	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,41	Cute de viteze - demontare/montare	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,42	Chiulăș -reparație	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,43	Furtun ambreaj - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,44	Garnitură chiulăș - înlocuire	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,45	Garnitură capac chiulăș - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,46	Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,47	Garnitură colector admisie - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,48	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,49	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,50	Chiulăș - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,51	Motor - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,52	Arbore cu came - demontare/montare	buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,53	Curea generator - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,54	Curea distribuție - înlocuire	buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,55	Termostat - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,56	Rezervor combustibil - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,57	Filtru de ulei- înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,58	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,59	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,60	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,61	Parbriz- înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,62	Bară de protecție țigă - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,63	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,64	Far - demontare/montare	buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,65	Diagnosticarea electronică	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,66	Reglare faruri	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,67	Pompă de ulei - înlocuire	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,68	Condiționar - diagnosticare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,69	Condiționar - încălzire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,70	Support plăcuțe de frînă țigă - demontare/montare	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,71	Support plăcuțe de frînă spate - demontare/montare	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,72	Support plăcuțe de frînă țigă - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,73	Support plăcuțe de frînă spate - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,74	Visocoplaj - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,75	Bujii - înlocuire	buc	1	133,33	160,00	133,33	160,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,76	Bobină de inducție - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,77	Lucrări de electrică	ora	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,78	Lucrări de încălzire	ora	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,79	Amortizor față	buc	1	735,83	883,00	735,83	883,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,80	Amortizor spate	buc	1	535,83	643,00	535,83	643,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC



34300000-0

1,81	Pompă de ulei	buc	1	1120,00	1344,00	1120,00	1344,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,82	Agent frigorific	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,83	Viscocuplaj	buc	1	803,33	964,00	803,33	964,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,84	Bujii	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,85	Bobină de inducție	buc	1	2166,67	2600,00	2166,67	2600,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,86	Pompă de combustibil	buc	1	850,00	1020,00	850,00	1020,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,87	Fiașă amortizor față	buc	1	164,17	197,00	164,17	197,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,88	Fiașă amortizor spate	buc	1	321,67	386,00	321,67	386,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,89	Planșă interioară	buc	1	1274,17	1529,00	1274,17	1529,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,90	Planșă exterioră	buc	1	460,83	553,00	460,83	553,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,91	Plăcuțe de frînă față	set	1	340,83	409,00	340,83	409,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,92	Plăcuțe de frînă spate	set	1	190,00	228,00	190,00	228,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,93	Țișă stabilizator	buc	1	163,33	196,00	163,33	196,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,94	Țișă direcție	buc	1	284,17	341,00	284,17	341,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,95	Cap bară	buc	1	180,00	216,00	180,00	216,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,96	Bucșe stabilizator față	set	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,97	Suport motor dreapta	buc	1	469,17	563,00	469,17	563,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,98	Suport motor stînga	buc	1	469,17	563,00	469,17	563,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,99	Suport motor față	buc	1	95,00	114,00	95,00	114,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,100	Lacăți ușă spate	buc	1	1280,00	1536,00	1280,00	1536,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,101	Lacăți ușă față	buc	1	1280,00	1536,00	1280,00	1536,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,102	Suport cutie de viteze	buc	1	226,67	272,00	226,67	272,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,103	Rulment fuzetă față	buc	1	403,33	484,00	403,33	484,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,104	Rulment fuzetă spate	buc	1	900,83	1081,00	900,83	1081,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,105	Arc suspensie față	buc	1	811,67	974,00	811,67	974,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,106	Support arc suspensie	buc	1	164,17	197,00	164,17	197,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,107	Arc suspensie spate	buc	1	595,00	714,00	595,00	714,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,108	Burdur planșă interior	buc	1	130,83	157,00	130,83	157,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,109	Burdur planșă exterior	buc	1	160,83	193,00	160,83	193,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,110	Kit protecție amortizor față	set	1	225,83	271,00	225,83	271,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,111	Kit protecție amortizor spate	set	1	295,83	355,00	295,83	355,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,112	Kit reparație etrier față	set	1	240,00	288,00	240,00	288,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,113	Kit reparație etrier spate	set	1	304,17	365,00	304,17	365,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,114	Radiator sistem de răcire	buc	1	1760,00	2112,00	1760,00	2112,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,115	Radiator sobă	buc	1	244,17	293,00	244,17	293,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,116	Radiator AC	buc	1	1256,67	1508,00	1256,67	1508,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,117	Curea generator	buc	1	318,33	382,00	318,33	382,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,118	Rola mecanismului de întindere	buc	1	526,67	632,00	526,67	632,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,119	Întinzător curea generator	buc	1	575,00	690,00	575,00	690,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,120	Roll ghidaj curea generator	buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,121	Fulie generator	buc	1	508,33	610,00	508,33	610,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,122	Set curea distribuție	buc	1	2050,83	2461,00	2050,83	2461,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,123	Set braturî puntea față	buc	1	4004,17	4805,00	4004,17	4805,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,124	Brat față dreapta superior față	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,125	Brat față dreapta superior spate	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,126	Brat față dreapta inferior față	buc	1	615,00	738,00	615,00	738,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,127	Brat față dreapta inferior spate	buc	1	645,00	774,00	645,00	774,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,128	Brat față stînga superior față	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,129	Brat față stînga superior spate	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,130	Brat față stînga inferior față	buc	1	615,00	738,00	615,00	738,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,131	Brat față stînga inferior spate	buc	1	615,83	739,00	615,83	739,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,132	Bucșă puntea spate	buc	1	865,00	1038,00	865,00	1038,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC
1,133	Termosist	buc	1	116,67	140,00	116,67	140,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA332110B00417AC



1,134	Pompă apă	buc	1	672,50	807,00	672,50	807,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4222500B00417AC
1,135	Discuri de frână față	buc	1	694,17	833,00	694,17	833,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
1,136	Discuri de frână spate	buc	1	305,00	366,00	305,00	366,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
1,137	Plăcuțe frână față	set	1	340,83	409,00	340,83	409,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
1,138	Plăcuțe frână spate	set	1	190,00	228,00	190,00	228,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
1,139	Cablu frână de mină	buc	1	273,33	328,00	273,33	328,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
1,140	Filtru de ulei	buc	1	110,83	133,00	110,83	133,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
1,141	Filtru de aer	buc	1	74,17	89,00	74,17	89,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
1,142	Filtrul de combustibil	buc	1	105,00	126,00	105,00	126,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
1,143	Filtrul de Polen	buc	1	124,17	149,00	124,17	149,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
				Total Lot 1	66300,00	79560,00			

Lot 2 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Superb, anul fabricării 2004, capacitatea motorului - 1781 cm

2,1	Amortizor față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,2	Amortizor spate - demontare/montare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,3	Punte față - demontare/montare	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,4	Diagnosticarea suspensie	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,5	Braț inferior față - demontare/montare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,6	Braț superior față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,7	Arc elicooidal față - demontare/montare	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,8	Arc elicooidal spate - demontare/montare	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,9	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,10	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,11	Cap bară - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,12	Tiță de direcție - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,13	Tiță stabilizatoare - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,14	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,15	Bucșă stabilizator - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,16	Reglate unghiuri roți	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,17	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,18	Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,19	Fuzetă față - demontare/montare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,20	Support motor - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,21	Support cutie de viteze - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,22	Burduf casetă de direcție - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,23	Burduf planetară exterioră - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,24	Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,25	Bucșă puntea spate - înlocuire	buc	1	270,83	325,00	270,83	325,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,26	Pompă de benzină - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,27	Pompă de apă - înlocuire	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,28	Pompă servodirecție - demontare/montare	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,29	Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,30	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,31	Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,32	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,33	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,34	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC
2,35	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A332110B00417AC
2,36	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 2019	MD26TRPBA4A222500B00417AC



2.37	Cilindru de frînă spate - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.38	Furtun frînă - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.39	Set distribuție - înlocuire	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.40	Simetring culisă - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.41	Simetring planetară - înlocuire	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.42	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.43	Furtun ambreaj - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.44	Garnitură chiulasă - înlocuire	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.45	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.46	Chiulasă-reparație	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.47	Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.48	Garnitură colector admisie - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.49	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.50	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.51	Chiulasă - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.52	Set ambreaj - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.53	Motor - demontare/montare	buc	1	1833,33	2200,00	1833,33	2200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.54	Arbore cu came - demontare/montare	buc	1	1166,67	1400,00	1166,67	1400,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.55	Curea generator - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.56	Curea distribuție - înlocuire	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.57	Termostat - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.58	Rezervor combustibil - demontare/montare	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.59	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.60	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.61	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.62	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.63	Parbriz - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.64	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.65	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.66	Far - demontare/montare	buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.67	Diagnosticarea electronică	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.68	Reglare faruri	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.69	Pompă de ulei - înlocuire	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.70	Condiționar - diagnosticare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.71	Condiționar - încălzare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.72	Suport plăcuțe de frînă față - demontare/montare	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.73	Suport plăcuțe de frînă spate - demontare/montare	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.74	Suport plăcuțe de frînă față - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.75	Suport plăcuțe de frînă spate - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.76	Visocoplaj - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.77	Bujii - înlocuire	buc	1	133,33	160,00	133,33	160,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.78	Bobină de inducție - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.79	Lucrări de electrică	ora	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.80	Lucrări de lăcătușărie	ora	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.81	Amortizor față	buc	1	735,83	883,00	735,83	883,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
2.82	Amortizor spate	buc	1	535,83	643,00	535,83	643,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.83	Pompă de ulei	buc	1	750,83	901,00	750,83	901,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC



34300000-0

2.84	Agent frigorific	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.85	Vaccocuplaj	buc	1	803,33	964,00	803,33	964,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.86	Bujii	buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.87	Bobină de inducție	buc	1	574,17	689,00	574,17	689,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.88	Garnitură capac chiblasă	buc	1	325,00	390,00	325,00	390,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.89	Pompă de combustibil	buc	1	850,00	1020,00	850,00	1020,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.90	Filanșă amortizor față	buc	1	164,17	197,00	164,17	197,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.91	Filanșă amortizor spate	buc	1	321,67	386,00	321,67	386,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.92	Pompă de apă	buc	1	510,83	613,00	510,83	613,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.93	Planșă interioară	buc	1	1274,17	1529,00	1274,17	1529,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.94	Planșă exterioră	buc	1	460,83	553,00	460,83	553,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.95	Plăcuțe de frână față	set	1	340,83	409,00	340,83	409,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.96	Plăcuțe de frână spate	set	1	190,00	228,00	190,00	228,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.97	Cap bară	buc	1	163,33	196,00	163,33	196,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.98	Tră directie	buc	1	284,17	341,00	284,17	341,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.99	Tră stabilizatoare	buc	1	180,00	216,00	180,00	216,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.100	Bucșă stabilizatoare	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.101	Support motor dreapta	buc	1	467,50	561,00	467,50	561,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.102	Support motor stînga	buc	1	467,50	561,00	467,50	561,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.103	Support motor spate	buc	1	95,00	114,00	95,00	114,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.104	Rulment fuzeiă față	buc	1	403,33	484,00	403,33	484,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.105	Rulment fuzeiă spate	buc	1	900,83	1081,00	900,83	1081,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.106	Arc suspensie față	buc	1	811,67	974,00	811,67	974,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.107	Arc suspensie spate	buc	1	595,00	714,00	595,00	714,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.108	Burduf planșă interior	buc	1	130,83	157,00	130,83	157,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.109	Burduf planșă exterior	buc	1	160,83	193,00	160,83	193,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.110	Kit protecție amortizor față	set	1	225,83	271,00	225,83	271,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.111	Kit protecție amortizor spate	set	1	295,83	355,00	295,83	355,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.112	Kit reparație etrier față	set	1	240,00	288,00	240,00	288,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.113	Kit reparație etrier spate	set	1	304,17	365,00	304,17	365,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.114	Lăcăț ușă spate	buc	1	1280,00	1536,00	1280,00	1536,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.115	Lăcăț ușă față	buc	1	1280,00	1536,00	1280,00	1536,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.116	Radiator sistem de răcire	buc	1	1760,00	2112,00	1760,00	2112,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.117	Radiator încălzire interior	buc	1	244,17	293,00	244,17	293,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.118	Radiator AC	buc	1	1256,67	1508,00	1256,67	1508,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.119	Rola mecanismului de întindere	buc	1	228,33	274,00	228,33	274,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.120	Mecanism de întindere curea generator	buc	1	660,00	792,00	660,00	792,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.121	Curea generator	buc	1	190,83	229,00	190,83	229,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.122	Rollă ghidaj curea generator	buc	1	223,33	268,00	223,33	268,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.123	Set curea distribuție	set	1	1625,00	1950,00	1625,00	1950,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.124	Braț față dreapta superior față	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.125	Braț față dreapta superior spate	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.126	Braț față dreapta interior față	buc	1	615,00	738,00	615,00	738,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.127	Braț față dreapta interior spate	buc	1	645,00	774,00	645,00	774,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.128	Braț față stînga superior față	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.129	Braț față stînga superior spate	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.130	Braț față stînga interior față	buc	1	615,00	738,00	615,00	738,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
2.131	Braț față stînga interior spate	buc	1	615,83	739,00	615,83	739,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC

2,132	Bucșă puntea spate	buc	1	865,00	1038,00	865,00	1038,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
2,133	Termostat	buc	1	136,67	164,00	136,67	164,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
2,134	Set ambreaj	set	1	2338,33	2806,00	2338,33	2806,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
2,135	Disc ambreaj	buc	1	1040,00	1248,00	1040,00	1248,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
2,136	Coș ambreaj	buc	1	1721,67	2066,00	1721,67	2066,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
2,137	Rulment ambreaj	buc	1	219,17	263,00	219,17	263,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
2,138	Discuri de frână față	buc	1	694,17	833,00	694,17	833,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
2,139	Discuri de frână spate	buc	1	305,00	366,00	305,00	366,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
2,140	Cablu frână de mână	buc	1	274,17	329,00	274,17	329,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
2,141	Filtru de ulei	buc	1	110,83	133,00	110,83	133,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
2,142	Filtru de aer	buc	1	74,17	89,00	74,17	89,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
2,143	Filtrul de combustibil	buc	1	105,00	126,00	105,00	126,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
2,144	Filtrul de polen	buc	1	124,17	149,00	124,17	149,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
Total Lot 2				61919,17	74303,00				

Lot 3 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile BMW 323i, anul producerii 1998, capacitatea motorului - 2494 cm

3,1	Diagnosticarea suspensie	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
3,2	Braț suspensie - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
3,3	Cap bua - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
3,4	Caseta de direcție - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
3,5	Reglaje ungururi roți	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
3,6	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
3,7	Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
3,8	Fuzetă față - demontare/montare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
3,9	Fuzetă spate - demontare/montare	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
3,10	Support motor - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
3,11	Lanț de distribuție - înlocuire	buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
3,12	Burdof caseta de direcție - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
3,13	Burdof planctară exterioră - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
3,14	Burdof planctară interioară - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
3,15	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
3,16	Compresor servodirecție - demontare/montare	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
3,17	Demaror - demontare/montare	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
3,18	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
3,19	Generator - demontare/montare	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
3,20	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
3,21	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
3,22	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
3,23	Placuje de frână față - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
3,24	Placuje de frână spate - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
3,25	Saboți frână de mână - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
3,26	Fritun frână - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
3,27	Set ambreaj - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
3,28	Simetring culisă - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
3,29	Simetring planetară - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
3,30	Cute de viteze - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
3,31	Reductor axă spate - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
3,32	Transmisie cardanică - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC



3,33	Rulment transmisie cardanică - înlocuire	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,34	Cruce cardanică - înlocuire	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,35	Furtun ambreaj - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,36	Garnitură chiulasă - înlocuire	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,37	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,38	Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,39	Garnitură colector admisie - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,40	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,41	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,42	Culbutoari - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,43	Chiulasă - demontare/montare	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,44	Chiulasă - reparație	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,45	Motor - demontare/montare	buc	1	1833,33	2200,00	1833,33	2200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,46	Arbore cu came - demontare/montare	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,47	Curea generator - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,48	Termostat - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,49	Rezervor combustibil - demontare/montare	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,50	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,51	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,52	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,53	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,54	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,55	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,56	Far - demontare/montare	buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,57	Diagnosticarea electronică	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,58	Reglare faruri	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,59	Conditioner - diagnosticare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,60	Conditioner - încălzire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,61	Parbriz - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,62	Bujii - înlocuire	buc	1	33,33	40,00	33,33	40,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,63	Bobină de inducție - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,64	Tijă directie - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,65	Lucrări de electrică	ora	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,66	Lucrări de încălzire	ora	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,67	Amortizor față	buc	1	1015,83	1219,00	1015,83	1219,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,68	Amortizor spate	buc	1	521,67	626,00	521,67	626,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,69	Pompă de combustibil	buc	1	630,00	756,00	630,00	756,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,70	Flanșă amortizor față	buc	1	408,33	490,00	408,33	490,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,71	Flanșă amortizor spate	buc	1	121,67	146,00	121,67	146,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,72	Agent frigorific	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,73	Bujii	buc	1	46,67	56,00	46,67	56,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,74	Set de distribuție	set	1	2236,67	2684,00	2236,67	2684,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,75	Bobină de inducție	buc	1	585,83	703,00	585,83	703,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,76	Bucșă bară stabilizare față	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,77	Bucșă bară stabilizare spate	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,78	Tijă bară stabilizare față	buc	1	124,17	149,00	124,17	149,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
3,79	Tijă bară stabilizare spate	buc	1	190,83	229,00	190,83	229,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC



34300000-0

3,80	Bucșă puntea spate	buc	1	160,83	193,00	160,83	193,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,81	Pompă de apă	buc	1	669,17	803,00	669,17	803,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,82	Pompă de ulei	buc	1	3241,67	3890,00	3241,67	3890,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,83	Plăcuțe de frână față	set	1	313,33	376,00	313,33	376,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,84	Plăcuțe de frână spate	set	1	272,50	327,00	272,50	327,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,85	Sabotți frână de mână	buc	1	315,00	378,00	315,00	378,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,86	Set ambreaj	set	1	3001,67	3602,00	3001,67	3602,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,87	Disc ambreaj	buc	1	1750,00	2100,00	1750,00	2100,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,88	Coș ambreaj	buc	1	1933,33	2320,00	1933,33	2320,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,89	Rulment ambreaj	buc	1	392,50	471,00	392,50	471,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,90	Senzor arbore cotii	buc	1	490,83	589,00	490,83	589,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,91	Debitmetru aer	buc	1	1340,83	1609,00	1340,83	1609,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,92	Crucă cardanică	buc	1	321,67	386,00	321,67	386,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,93	Rulment transmisie cardanică	buc	1	421,67	506,00	421,67	506,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,94	Cap bară	buc	1	170,83	205,00	170,83	205,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,95	Tijă direcție	buc	1	143,33	172,00	143,33	172,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,96	Rulment fuzeei față	buc	1	775,83	931,00	775,83	931,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,97	Rulment fuzeei spate	buc	1	459,17	551,00	459,17	551,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,98	Arc suspensie față	buc	1	526,67	632,00	526,67	632,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,99	Arc suspensie spate	buc	1	508,33	610,00	508,33	610,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,100	Kit protecție amortizor față	buc	1	223,33	268,00	223,33	268,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,101	Kit reparatie etrier față	buc	1	170,00	204,00	170,00	204,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,102	Radiator sistem de răcire	buc	1	1375,00	1650,00	1375,00	1650,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,103	Radiator încălzire interior	buc	1	906,67	1088,00	906,67	1088,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,104	Curea generator	buc	1	263,33	316,00	263,33	316,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,105	Roți curea generator	buc	1	189,17	227,00	189,17	227,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,106	Braț față dreapta	buc	1	1501,67	1802,00	1501,67	1802,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,107	Braț față stînga	buc	1	1501,67	1802,00	1501,67	1802,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,108	Bucșă braț față	buc	1	103,33	124,00	103,33	124,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,109	Roțiulă braț față interior	buc	1	115,00	138,00	115,00	138,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,110	Roțiulă braț față exterior	buc	1	165,00	198,00	165,00	198,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,111	Termostat	buc	1	169,17	203,00	169,17	203,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,112	Pompă apă	buc	1	669,17	803,00	669,17	803,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,113	Discuri de frână față	buc	1	672,50	807,00	672,50	807,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,114	Discuri de frână spate	buc	1	525,00	630,00	525,00	630,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,115	Cablu frîna de mînă	buc	1	173,33	208,00	173,33	208,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,116	Amortizor capotă	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,117	Amortizor portbagaj	buc	1	151,67	182,00	151,67	182,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,118	Filtru de ulei	buc	1	61,67	74,00	61,67	74,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,119	Filtru de aer	buc	1	95,00	114,00	95,00	114,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
3,120	Filtrul de combustibil	buc	1	173,33	208,00	173,33	208,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
3,121	Filtrul de polen	buc	1	150,83	181,00	150,83	181,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
Total Lot 3				58643,33	70372,00				

Lot 4 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Opel Astra, anul producerii 1995, capacitatea motorului - 1389 cm

4,1	Braț suspensie - demontare/montare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,2	Caseți de direcție - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,3	Reglare ungături roți	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC



50112100-4

4,4	Support motor - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,5	Burdul planetară exterioară - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,6	Burdul planetară interioară - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,7	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,8	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,9	Sabotul frână spate - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,10	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	79,17	95,00	79,17	95,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,11	Tambur frână spate - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,12	Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,13	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,14	Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,15	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,16	Fruntin frână - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,17	Amortizor față - înlocuire	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,18	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,19	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,20	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,21	Disc ambreiaj - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,22	Semering culișă - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,23	Semering planetară - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,24	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,25	Garnitură chiuilă - înlocuire	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,26	Garnitură capc chiuilă - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,27	Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,28	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,29	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,30	Culbutoiri - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,31	Chiuilă - demontare/montare	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,32	Motor - demontare/montare	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,33	Set ambreiaj - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,34	Ardore cu carne - demontare/montare	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,35	Curca distribuție - înlocuire	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,36	Termostat - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,37	Rezervor combustibil - demontare/montare	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,38	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,39	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,40	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,41	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,42	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,43	Parbriz - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,44	Far - demontare/montare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,45	Lucrări de electrică	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,46	Lucrări de încălzire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,47	Reglare faruri	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,48	Amortizor față	buc	1	509,17	611,00	509,17	611,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
4,49	Amortizor spate	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
4,50	Pompă de combustibil	buc	1	90,00	108,00	90,00	108,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC



4,51	Semiring etanșare injector	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,52	Fianșă amortizor față	buc	1	115,00	138,00	115,00	138,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,53	Pompă de apă	buc	1	409,17	491,00	409,17	491,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,54	Planeta ră interioră	buc	1	553,33	664,00	553,33	664,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,55	Planeta ră exterioră	buc	1	441,67	530,00	441,67	530,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,56	Plăcuțe frână față	set	1	255,83	307,00	255,83	307,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,57	Sabot frână spate	set	1	275,83	331,00	275,83	331,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,58	Cap bară	buc	1	144,17	173,00	144,17	173,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,59	Țiță direcție	buc	1	435,00	522,00	435,00	522,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,60	Țiță stabilizatoare	buc	1	126,67	152,00	126,67	152,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,61	Suport motor dreapta	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,62	Suport motor stânga	buc	1	230,00	276,00	230,00	276,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,63	Suport motor spate	buc	1	349,17	419,00	349,17	419,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,64	Rulment fuzetă față	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,65	Rulment fuzetă spate	buc	1	883,33	1060,00	883,33	1060,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,66	Arc suspensie față	buc	1	372,50	447,00	372,50	447,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,67	Tobă de escapament	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,68	Arc suspensie spate	buc	1	310,83	373,00	310,83	373,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,69	Burduf planeta ră interior	buc	1	134,17	161,00	134,17	161,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,70	Burduf planeta ră exterior	buc	1	78,33	94,00	78,33	94,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,71	Kit protecție amortizor față	set	1	223,33	268,00	223,33	268,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,72	Radiator sistem de răcire	buc	1	681,67	818,00	681,67	818,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,73	Radiator încălzire interior	buc	1	639,17	767,00	639,17	767,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,74	Curea generator	buc	1	271,67	326,00	271,67	326,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,75	Set curea distribuție	set	1	810,00	972,00	810,00	972,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,76	Brăț față dreapta	buc	1	694,17	833,00	694,17	833,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,77	Brăț față stânga	buc	1	694,17	833,00	694,17	833,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,78	Bucșă brăț față (partea din față)	buc	1	48,33	58,00	48,33	58,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,79	Bucșă brăț față (partea din spate)	buc	1	88,33	106,00	88,33	106,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,80	Bucșă puntea spate	buc	1	128,33	154,00	128,33	154,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,81	Termostat	buc	1	108,33	130,00	108,33	130,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,82	Discuț de frână față	set	1	315,00	378,00	315,00	378,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,83	Tambur frână spate	set	1	379,17	455,00	379,17	455,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,84	Set ambreaj	set	1	1468,33	1762,00	1468,33	1762,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,85	Disc ambreaj	buc	1	457,50	549,00	457,50	549,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,86	Coș ambreaj	buc	1	890,00	1068,00	890,00	1068,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,87	Rulment ambreaj	buc	1	151,67	182,00	151,67	182,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,88	Filtru de ulei	buc	1	45,00	54,00	45,00	54,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
4,89	Filtru de aer	buc	1	76,67	92,00	76,67	92,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
4,90	Filtru de combustibil	buc	1	80,00	96,00	80,00	96,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
Total lot 4				31919,17	38303,00				
Lot 5 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Opel Vectra, anul producerii 1995, capacitatea motorului 1799 cm									
5,1	Brăț suspensie - demontare/montare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
5,2	Casă de direcție - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
5,3	Reglare ungături roți	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
5,4	Suport motor - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
5,5	Burduf planeta ră exterioră - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
5,6	Burduf planeta ră interioră - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC



50112100-4

5,7	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,8	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,9	Sabotți frână spate - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,10	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	79,17	95,00	79,17	95,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,11	Tambur frână spate - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,12	Demnator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,13	Demnator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,14	Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,15	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,16	Fruntă frână - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,17	Amortizor față - înlocuire	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,18	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,19	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,20	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,21	Set ambreiaj - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,22	Semering culișă - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,23	Semering planetară - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,24	Cutie de viteză - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,25	Garnitură chiușă - înlocuire	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,26	Garnitură capac chiușă - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,27	Garnitură baze ulei - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,28	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,29	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,30	Culbutori - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,31	Chiușă - demontare/montare	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,32	Motor - demontare/montare	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,33	Set ambreiaj - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,34	Arbore cu came - demontare/montare	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,35	Curca distribuție - înlocuire	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,36	Termoștat - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,37	Rezervor combustibil - demontare/montare	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,38	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,39	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,40	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,41	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,42	Parbriz - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,43	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,44	Far - demontare/montare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,45	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,46	Lucrări de încălzire	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,47	Amortizor față	buc	1	485,83	583,00	485,83	583,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,48	Amortizor spate	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,49	Pompă de combustibil	buc	1	340,00	408,00	340,00	408,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,50	Flanșă amortizor față	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,51	Pompă de apă	buc	1	485,00	582,00	485,00	582,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,52	Planetară interioară	buc	1	553,33	664,00	553,33	664,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,53	Planetară exterioră	buc	1	441,67	530,00	441,67	530,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC



5,54	Păcuțe fină față	set	1	255,83	307,00	255,83	307,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,55	Sabotî fină spate	set	1	275,83	331,00	275,83	331,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,56	Cap bară	buc	1	144,17	173,00	144,17	173,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,57	Țiță direcție	buc	1	435,00	522,00	435,00	522,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,58	Țiță stabilizator	buc	1	126,67	152,00	126,67	152,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,59	Support motor dreapta	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,60	Support motor stânga	buc	1	230,00	276,00	230,00	276,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,61	Support motor spate	buc	1	349,17	419,00	349,17	419,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,62	Rulment fuzetă față	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,63	Rulment fuzetă spate	buc	1	883,33	1060,00	883,33	1060,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,64	Arc suspensie față	buc	1	465,00	558,00	465,00	558,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,65	Tobă de eşapament	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,66	Arc suspensie spate	buc	1	340,83	409,00	340,83	409,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,67	Burduf planeară interior	buc	1	134,17	161,00	134,17	161,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,68	Burduf planeară exterior	buc	1	78,33	94,00	78,33	94,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,69	Kit protecție amortizor față	buc	1	223,33	268,00	223,33	268,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,70	Radiator sistem de răcire	buc	1	681,67	818,00	681,67	818,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,71	Radiator încălzire interior	buc	1	639,17	767,00	639,17	767,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,72	Curea generator	buc	1	271,67	326,00	271,67	326,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,73	Set curea distribuție	set	1	1105,00	1326,00	1105,00	1326,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,74	Brat față dreapta	buc	1	694,17	833,00	694,17	833,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,75	Brat față stînga	buc	1	694,17	833,00	694,17	833,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,76	Bucșă brat față (partea din față)	buc	1	48,33	58,00	48,33	58,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,77	Bucșă brat față (partea din spate)	buc	1	88,33	106,00	88,33	106,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,78	Bucșă puntea spate	buc	1	128,33	154,00	128,33	154,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,79	Termostat	buc	1	108,33	130,00	108,33	130,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,80	Discuri de frînă față	buc	1	315,00	378,00	315,00	378,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,81	Tambur frînă spate	set	1	379,17	455,00	379,17	455,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,82	Cablu frînă de mînă	buc	1	169,17	203,00	169,17	203,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,83	Păcuțe de frînă față	set	1	255,83	307,00	255,83	307,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,84	Sabotî de frînă spate	buc	1	275,83	331,00	275,83	331,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,85	Cap bară	buc	1	144,17	173,00	144,17	173,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,86	Support motor dreapta	buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,87	Support motor stînga	buc	1	230,00	276,00	230,00	276,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,88	Support motor spate	buc	1	349,17	419,00	349,17	419,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,89	Arc suspensie spate	buc	1	341,67	410,00	341,67	410,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,90	Tobă de eşapament	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,91	Burduf planeară exterior	buc	1	134,17	161,00	134,17	161,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,92	Burduf planeară interior	buc	1	78,33	94,00	78,33	94,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,93	Kit protecție amortizor față	set	1	223,33	268,00	223,33	268,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,94	Radiator sistem de răcire	buc	1	678,33	814,00	678,33	814,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,95	Radiator încălzire interior	buc	1	639,17	767,00	639,17	767,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,96	Brat față dreapta	buc	1	694,17	833,00	694,17	833,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,97	Brat față stînga	buc	1	694,17	833,00	694,17	833,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,98	Bucșă brat față (partea din față)	buc	1	48,33	58,00	48,33	58,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,99	Bucșă brat față (partea din spate)	buc	1	88,33	106,00	88,33	106,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,100	Bucșă puntea spate	buc	1	128,33	154,00	128,33	154,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
5,101	Termostat	buc	1	141,67	170,00	141,67	170,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC

34300000-0



5,102	Bujii	buc	1	64,17	77,00	64,17	77,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
5,103	Set cabluri de tensiunea înaltă (pentru bujii)	buc	1	350,00	420,00	350,00	420,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
5,104	Rotulă braț față	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
5,105	Set ambreaj	set	1	1731,67	2078,00	1731,67	2078,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
5,106	Disc ambreaj	buc	1	655,00	786,00	655,00	786,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
5,107	Coș ambreaj	buc	1	1274,17	1529,00	1274,17	1529,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
5,108	Rulment ambreaj	buc	1	148,33	178,00	148,33	178,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
5,109	Filtru de ulei	buc	1	45,00	54,00	45,00	54,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
5,110	Filtru de aer	buc	1	80,00	96,00	80,00	96,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
5,111	Filtru de combustibil	buc	1	55,00	66,00	55,00	66,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
Total Lot 5				40197,50	48237,00				

Lot 6 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Range Rover, anul producerii 1998, capacitatea motorului - 4600 cm

6,1	Braț suspensie față - demontare/montare	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,2	Perișă suspensie față - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,3	Perișă suspensie spate - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,4	Cruce cardanică - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,5	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,6	Compresor servodirecție - demontare/montare	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,7	Reglaje ungihuri roți	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,8	Support motor - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,9	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,10	Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,11	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,12	Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,13	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,14	Furtun frână - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,15	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,16	Garnitură chiușă - înlocuire	buc	1	2916,67	3500,00	2916,67	3500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,17	Garnitură capae chiușă - înlocuire	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,18	Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,19	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,20	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,21	Chiușă - demontare/montare	buc	1	2916,67	3500,00	2916,67	3500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,22	Motor - demontare/montare	buc	1	2500,00	3000,00	2500,00	3000,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,23	Arbore cu came - demontare/montare	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,24	Termostat - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,25	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,26	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,27	Placaj de frână față - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,28	Placaj de frână spate - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,29	Reductor axă spate - demontare/montare	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,30	Transmisie cardanică - demontare/montare	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,31	Rulment transmisie cardanică - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,32	Rezervor combustibil - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,33	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC
6,34	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA222500B00417AC
6,35	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.AA332110B00417AC

50112100-4



6,36	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,37	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,38	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,39	Parbriz - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,40	Fier - demontare/monare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,41	Reglare faruri	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,42	Condiționeer - diagnosticare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,43	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,44	Lucrări de încălzire	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,45	Condiționeer - încălzire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC

34300000-0

6,46	Agent frigorific	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,47	Bujii	buc	1	65,00	78,00	65,00	78,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,48	Set distribuție	buc	1	3260,00	3912,00	3260,00	3912,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,49	Cabluri de tensiune înaltă	buc	1	1236,67	1484,00	1236,67	1484,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,50	Amortizor față	buc	1	1100,00	1320,00	1100,00	1320,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,51	Amortizor spate	buc	1	1090,00	1308,00	1090,00	1308,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,52	Tijă bara stabilizator față	buc	1	265,00	318,00	265,00	318,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,53	Bucșă bara stabilizator față	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,54	Tijă bara stabilizator spate	buc	1	273,33	328,00	273,33	328,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,55	Bucșă bara stabilizator spate	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,56	Pernă suspensie față	buc	1	3416,67	4100,00	3416,67	4100,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,57	Pernă suspensie spate	buc	1	3721,67	4466,00	3721,67	4466,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,58	Burduf planetață interior față	buc	1	160,83	193,00	160,83	193,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,59	Burduf planetață exterior față	buc	1	160,83	193,00	160,83	193,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,60	Burduf planetață interior spate	buc	1	160,83	193,00	160,83	193,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,61	Burduf planetață exterior spate	buc	1	160,83	193,00	160,83	193,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,62	Burduf casetă de direcție	buc	1	185,83	223,00	185,83	223,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,63	Senzor nivel suspensie	buc	1	3964,17	4757,00	3964,17	4757,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,64	Rulment transmisie cardanică	buc	1	2180,00	2616,00	2180,00	2616,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,65	Rulment fuzetă față	buc	1	1472,50	1767,00	1472,50	1767,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,66	Rulment fuzetă spate	buc	1	3379,17	4055,00	3379,17	4055,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,67	Braț puntea față	buc	1	3360,00	4032,00	3360,00	4032,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,68	Pompă de apă	buc	1	2210,00	2652,00	2210,00	2652,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,69	Placă de frână față	set	1	823,33	988,00	823,33	988,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,70	Placă de frână spate	set	1	369,17	443,00	369,17	443,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,71	Sabotă frână de mână	buc	1	765,83	919,00	765,83	919,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,72	Pompă de combustibil	buc	1	3368,33	4042,00	3368,33	4042,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,73	Tijă de direcție	buc	1	290,83	349,00	290,83	349,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,74	Cap bară	buc	1	330,00	396,00	330,00	396,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,75	Radiator sistem de răcire	buc	1	3240,83	3889,00	3240,83	3889,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,76	Radiator AC	buc	1	2180,83	2617,00	2180,83	2617,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,77	Radiator încălzire interior	buc	1	1731,67	2078,00	1731,67	2078,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,78	Curea generator	buc	1	440,00	528,00	440,00	528,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,79	Roți curea generator	buc	1	768,33	922,00	768,33	922,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,80	Termostat	buc	1	1160,00	1392,00	1160,00	1392,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,81	Discuri de frână față	buc	1	1185,00	1422,00	1185,00	1422,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,82	Discuri de frână spate	buc	1	785,00	942,00	785,00	942,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC



6,83	Amortizor portbagaj	buc	1	289,17	347,00	289,17	347,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,84	Filtru de ulei	buc	1	93,33	112,00	93,33	112,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,85	Filtru de aer	buc	1	113,33	136,00	113,33	136,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,86	Filtrul de combustibil	buc	1	63,33	76,00	63,33	76,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
6,87	Filtrul de polen	buc	1	128,33	154,00	128,33	154,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Total Lot 6				74941,67	89930,00				

Lot 7 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes Sprinter 208 , anul producerii 1998, capacitatea motorului - 2299 cm

7,1	Braț suspensie față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,2	Cruce cardanică - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,3	Rulment cardan - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,4	Cască de direcție - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,5	Compresor servodirecție - demontare/montare	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,6	Reglare unghiuri roți	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,7	Support motor - înlocuire	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,8	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,9	Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,10	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,11	Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,12	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,13	Furtun frână - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,14	Cute de viteze - demontare/montare	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,15	Disc ambreiaj - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,16	Lanț de distribuție - înlocuire	buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,17	Garnitură chiulasă - înlocuire	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,18	Garnitură capc chiulasă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,19	Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,20	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,21	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,22	Chiulasă - demontare/montare	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,23	Motor - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,24	Arbore cu came - demontare/montare	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,25	Termostat - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,26	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,27	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,28	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,29	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,30	Parbriz - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,31	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,32	Far - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,33	Reglare faruri	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,34	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,35	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,36	Amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,37	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,38	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,39	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
7,40	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC

50112100-4



7.41	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.42	Amortizor față	buc	1	890,00	1068,00	890,00	1068,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.43	Amortizor spate	buc	1	435,00	522,00	435,00	522,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
7.44	Pompă de apă	buc	1	713,33	856,00	713,33	856,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.45	Plăcuțe de frână față	set	1	365,83	439,00	365,83	439,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
7.46	Plăcuțe de frână spate	set	1	311,67	374,00	311,67	374,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.47	Saboți frână de mână	buc	1	290,83	349,00	290,83	349,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
7.48	Set ambreaj	set	1	1898,33	2278,00	1898,33	2278,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.49	Disc ambreaj	buc	1	1050,00	1260,00	1050,00	1260,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
7.50	Coș ambreaj	buc	1	1534,17	1841,00	1534,17	1841,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.51	Rulment ambreaj	buc	1	1045,83	1255,00	1045,83	1255,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
7.52	Rulment fuzeiță față	buc	1	378,33	454,00	378,33	454,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.53	Radiator sistem de răcire	buc	1	2250,00	2700,00	2250,00	2700,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
7.54	Curea generator	buc	1	290,83	349,00	290,83	349,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.55	Lanț de distribuție	buc	1	940,00	1128,00	940,00	1128,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
7.56	Biujie incandescentă	buc	1	105,83	127,00	105,83	127,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.57	Roți curca generator	buc	1	198,33	238,00	198,33	238,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
7.58	Braț față dreapta	buc	1	1525,00	1830,00	1525,00	1830,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.59	Biujii incandescente	buc	1	105,83	127,00	105,83	127,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
7.60	Braț față stînga	buc	1	1525,00	1830,00	1525,00	1830,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.61	Cap bară	buc	1	125,83	151,00	125,83	151,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
7.62	Țiță direcție	buc	1	129,17	155,00	129,17	155,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.63	Țiță stabilizator	buc	1	110,83	133,00	110,83	133,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
7.64	Bucșă stabilizator față	buc	1	15,83	19,00	15,83	19,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.65	Bucșă stabilizator spate	buc	1	22,50	27,00	22,50	27,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
7.66	Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	75,83	91,00	75,83	91,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.67	Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	75,83	91,00	75,83	91,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
7.68	Rotulă braț față	buc	1	151,67	182,00	151,67	182,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.69	Termostat	buc	1	215,83	259,00	215,83	259,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
7.70	Discuri de frînă față	buc	1	535,00	642,00	535,00	642,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.71	Discuri de frînă spate	buc	1	475,00	570,00	475,00	570,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
7.72	Filtru de ulei	buc	1	89,17	107,00	89,17	107,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
7.73	Filtru de aer	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
7.74	Filtrul de combustibil	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
Total lot 7				36593,33	43912,00				

Lot 8 Servicii de reparatie și piese de schimb pentru automobile Mercedes Vito 109, anul producerii 2005, capacitatea motorului - 2148 cm

8.1	Braț suspensie față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
8.2	Cruce cardanică - înlocuire	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
8.3	Rulment cardan - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
8.4	Reparație ușă culisantă	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
8.5	Cască de direcție - demontare/montare	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
8.6	Compresor servodirecție - demontare/montare	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
8.7	Reglare ungurini roți	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
8.8	Support motor - înlocuire	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
8.9	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
8.10	Demotor - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC



8,11	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,12	Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,13	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,14	Cuea generator - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,15	Furtun fină - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,16	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,17	Ambreiaj - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,18	Garnitură chiuasă - înlocuire	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,19	Garnitură capac chiuasă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,20	Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,21	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,22	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,23	Chiuasă - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,24	Motor - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,25	Lanț de distribuție - înlocuire	buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,26	Arbore cu carne - demontare/montare	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,27	Termostat - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,28	Bujii incandescente	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,29	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,30	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,31	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,32	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,33	Patbriz- înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,34	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,35	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,36	Far - demontare/monare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,37	Reglare faruri	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,38	Conditioner - diagnosticare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,39	Conditioner - încălzare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,40	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,41	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,42	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,43	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,44	Burduf planetară interior - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,45	Burduf planetară exterior - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,46	Amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,47	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,48	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,49	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,50	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,51	Lucrări de încălzire	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,52	Macara geam față dreapta	buc	1	1100,00	1320,00	1100,00	1320,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,53	Macara geam față stînga	buc	1	1100,00	1320,00	1100,00	1320,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,54	Amortizor față	buc	1	1364,17	1637,00	1364,17	1637,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,55	Amortizor spate	buc	1	620,00	744,00	620,00	744,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,56	Flanșă amortizor față	buc	1	529,17	635,00	529,17	635,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC
8,57	Flanșă amortizor spate	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A222500B00417AC
8,58	Cap bară	buc	1	294,17	353,00	294,17	353,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4A332110B00417AC

50112100-4



8,59	Țiță direcție	buc	1	293,33	352,00	293,33	352,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,60	Agent frigorific	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,61	Pomă de apă	buc	1	1162,50	1395,00	1162,50	1395,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,62	Placă de frână față	buc	1	675,83	811,00	675,83	811,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,63	Placă de frână spate	buc	1	365,00	438,00	365,00	438,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,64	Sabot frână de mână	buc	1	363,33	436,00	363,33	436,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,65	Rulment fuzetă față	buc	1	1818,33	2182,00	1818,33	2182,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,66	Radiator sistem de răcire	buc	1	1720,00	2064,00	1720,00	2064,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,67	Curea generator	buc	1	360,00	432,00	360,00	432,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,68	Roți curea generator	buc	1	210,83	253,00	210,83	253,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,69	Lanț de distribuție	buc	1	3185,83	3823,00	3185,83	3823,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,70	Bujie incandescentă	buc	1	144,17	173,00	144,17	173,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,71	Țiță bara stabilizator față	buc	1	163,33	196,00	163,33	196,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,72	Bucșă bara stabilizator față	buc	1	108,33	130,00	108,33	130,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,73	Braț față dreapta	buc	1	2160,00	2592,00	2160,00	2592,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,74	Braț față stînga	buc	1	2100,00	2520,00	2100,00	2520,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,75	Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	91,67	110,00	91,67	110,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,76	Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	359,17	431,00	359,17	431,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,77	Rotula braț față	buc	1	371,67	446,00	371,67	446,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,78	Set ambreaj	buc	1	9300,00	11160,00	9300,00	11160,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,79	Disc ambreaj	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,80	Coș ambreaj	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,81	Rulment ambreaj	buc	1	2410,00	2892,00	2410,00	2892,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,82	Burduf planetară interior	buc	1	268,33	322,00	268,33	322,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,83	Burduf planetară exterior	buc	1	305,83	367,00	305,83	367,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,84	Reostată sobă	buc	1	1200,00	1440,00	1200,00	1440,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,85	Termostat	buc	1	600,00	720,00	600,00	720,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,86	Discuri de frînă față	buc	1	1865,83	2239,00	1865,83	2239,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,87	Discuri de frînă spate	buc	1	1110,00	1332,00	1110,00	1332,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,88	Amortizor portbagaj	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,89	Filtru de ulei	buc	1	55,83	67,00	55,83	67,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,90	Filtru de aer	buc	1	145,83	175,00	145,83	175,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,91	Filtru de combustibil	buc	1	336,67	404,00	336,67	404,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
8,92	Filtru de polen	buc	1	245,83	295,00	245,83	295,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Total lot 8				58940,83	70729,00				

Lot 9 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Lada 21214, anul producerii 2006, capacitatea motorului - 1690 cm

9,1	Braț suspensie față - demontare/montare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,2	Cruce cardanică - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,3	Rulment cardan - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,4	Reglaj ungurini roți	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,5	Parbuz - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,6	Support motor - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,7	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,8	Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,9	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,10	Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,11	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC



50112100-4

9,12	Furtun frână - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,13	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,14	Cutie de viteze - reparatie	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,15	Cutie de distributie - demontare/montare	buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,16	Cutie de distributie - reparatie	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,17	Reductor puncta spate - reparatie	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,18	Disc ambreiaj - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,19	Garnitură chiulasă - înlocuire	buc	1	1833,33	2200,00	1833,33	2200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,20	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,21	Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,22	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,23	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,24	Chiulasă - demontare/montare	buc	1	1833,33	2200,00	1833,33	2200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,25	Motor - demontare/montare	buc	1	1666,67	2000,00	1666,67	2000,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,26	Arbore cu carne - demontare/montare	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,27	Lanț de distribuție - înlocuire	buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,28	Termosiat - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,29	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,30	Tambur frână spate - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,31	Cablu frână de mână - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,32	Cilindru frână spate - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,33	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,34	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,35	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,36	Lucrări de înlocuire	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,37	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,38	Pompa de combustibil	buc	1	1900,00	2280,00	1900,00	2280,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,39	Pompa de apă	buc	1	550,00	660,00	550,00	660,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,40	Pompa servodirecție	buc	1	2500,00	3000,00	2500,00	3000,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,41	Păcuțe de frână față	set	1	170,83	205,00	170,83	205,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,42	Sabot spate	set	1	265,83	319,00	265,83	319,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,43	Cablu frână de mână	buc	1	360,00	432,00	360,00	432,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,44	Cilindru frână spate	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,45	Burdur planetară interior	buc	1	180,00	216,00	180,00	216,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,46	Burdur planetară exterior	buc	1	160,00	192,00	160,00	192,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,47	Cap bară	buc	1	90,83	109,00	90,83	109,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,48	Bujii	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,49	Garnitură baie de ulei	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,50	Garnitură chiulasă	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,51	Garnitură capac chiulasă	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,52	Cabluri de tensiune înaltă	buc	1	280,00	336,00	280,00	336,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,53	Set tijă direcție	buc	1	1100,00	1320,00	1100,00	1320,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,54	Tijă de direcție	buc	1	280,00	336,00	280,00	336,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,55	Cruce cardanică	buc	1	130,00	156,00	130,00	156,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,56	Rulment cardan	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,57	Senzor lichid de răcire	buc	1	320,00	384,00	320,00	384,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
9,58	Senzor pornire ventilator	buc	1	280,00	336,00	280,00	336,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC



9,59	Rulment fuzetă față	buc	1	290,00	348,00	290,00	348,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
9,60	Rulment puntea spate	buc	1	340,00	408,00	340,00	408,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
9,61	Radiator sistem de răcire	buc	1	1300,00	1560,00	1300,00	1560,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
9,62	Curea generator	buc	1	55,00	66,00	55,00	66,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
9,63	Set lanț de distribuție	set	1	1900,00	2280,00	1900,00	2280,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
9,64	Set ambreaj	set	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
9,65	Disc ambreaj	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
9,66	Coș ambreaj	buc	1	800,00	960,00	800,00	960,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
9,67	Rulment ambreaj	buc	1	650,00	780,00	650,00	780,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
9,68	Bucșă braț față (set)	buc	1	380,00	456,00	380,00	456,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
9,69	Rotulă braț față	buc	1	230,00	276,00	230,00	276,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
9,70	Discuri de frână față	buc	1	1030,00	1236,00	1030,00	1236,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
9,71	Tambur frână spate	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
9,72	Cilindru frână	buc	1	900,00	1080,00	900,00	1080,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
9,73	Furtun frână față	buc	1	190,00	228,00	190,00	228,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
9,74	Furtun frână spate	buc	1	160,00	192,00	160,00	192,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
9,75	Rezervor lichid frână	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
9,76	Tobă de escapament	buc	1	1700,00	2040,00	1700,00	2040,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
9,77	Filtru de ulei	buc	1	46,67	56,00	46,67	56,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
9,78	Filtru de aer	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
9,79	Filtru de combustibil	buc	1	108,33	130,00	108,33	130,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
Total Lot 9				45172,50	54207,00				

Lot 10 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Octavia, anul producerii 2007 și 2008, capacitatea motorului - 1595 cm și 1781 cm

10,1	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
10,2	Diagnosticarea computerizată	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
10,3	Braț suspensie - demontare/montare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
10,4	Cască de direcție - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
10,5	Partbriz-înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
10,6	Reglare unghiuri roți	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
10,7	Support motor - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
10,8	Burduf planeară exterioră - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
10,9	Burduf planeară interioară - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
10,10	Burduf casetă de direcție - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
10,11	Planeară interioară - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
10,12	Planeară exterioră - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
10,13	Bucșă bară stabilizator față - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
10,14	Bucșă bară stabilizator spate - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
10,15	Țiță bară stabilizator față - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
10,16	Țiță bară stabilizator spate - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
10,17	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
10,18	Pompă de ulei - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
10,19	Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
10,20	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
10,21	Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC
10,22	Curea generator	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A222500B00417AC
10,23	Furtun frână - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA.A332110B00417AC



10,25	Disc ambreiaj - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,26	Semering culisă - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,27	Semering planetară - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,28	Cuie de viteză - demontare/montare	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,29	Garnitură chiuilă - înlocuire	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,30	Garnitură capac chiuilă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,31	Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,32	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,33	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,34	Culbutor - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,35	Chiuilă - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,36	Motor - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,37	Arbore cu came - demontare/montare	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,38	Curea distribuție - înlocuire	buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,39	Termostat - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,40	Rezervor combustibil - demontare/montare	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,41	Amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,42	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,43	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,44	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,45	Cilindru frână față - reparație	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,46	Cilindru frână spate - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,47	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,48	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,49	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,50	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,51	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,52	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,53	Far - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,54	Lucrări de încălzire	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,55	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,56	Reglare fanuri	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,57	Amortizor față	buc	1	945,83	1135,00	945,83	1135,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,58	Amortizor spate	buc	1	681,67	818,00	681,67	818,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,59	Pompă de combustibil	buc	1	1419,17	1703,00	1419,17	1703,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,60	Flanșă amortizor față	buc	1	126,67	152,00	126,67	152,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,61	Flanșă amortizor spate	buc	1	321,67	386,00	321,67	386,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,62	Bujii	buc	1	46,67	56,00	46,67	56,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,63	Garnitură chiuilă	buc	1	566,67	680,00	566,67	680,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,64	Garnitură capac chiuilă	buc	1	265,00	318,00	265,00	318,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,65	Garnitură baie ulei	buc	1	130,00	156,00	130,00	156,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,66	Pompă de ulei	buc	1	1400,00	1680,00	1400,00	1680,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,67	Pompă de apă	buc	1	590,83	709,00	590,83	709,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,68	Planetară internă	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,69	Planetară externă	buc	1	404,17	485,00	404,17	485,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,70	Plăcuțe de frână față	buc	1	361,67	434,00	361,67	434,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,71	Plăcuțe de frână spate	buc	1	190,00	228,00	190,00	228,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC



34300000-0

10,72	Cap bară	buc	1	189,17	227,00	189,17	227,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,73	Tijă direcție	buc	1	284,17	341,00	284,17	341,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,74	Support motor dreapta	buc	1	985,00	1182,00	985,00	1182,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,75	Support motor stînga	buc	1	459,17	551,00	459,17	551,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,76	Support motor spate	buc	1	463,33	556,00	463,33	556,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,77	Disc ambreiaj	buc	1	1015,00	1218,00	1015,00	1218,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,78	Rulment fuzeia față	buc	1	386,67	464,00	386,67	464,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,79	Rulment puntea spate	buc	1	785,00	942,00	785,00	942,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,80	Arc suspensie față	buc	1	485,00	582,00	485,00	582,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,81	Arc suspensie spate	buc	1	404,17	485,00	404,17	485,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,82	Burduf planetar interior	buc	1	310,00	372,00	310,00	372,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,83	Burduf planetar exterior	buc	1	180,83	217,00	180,83	217,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,84	Burduf casca de direcție	buc	1	60,83	73,00	60,83	73,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,85	Kit protecție amortizor față	buc	1	250,83	301,00	250,83	301,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,86	Radiator sistem de răcire	buc	1	680,00	816,00	680,00	816,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,87	Radiator încălzire interior	buc	1	370,00	444,00	370,00	444,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,88	Curca generator	buc	1	411,67	494,00	411,67	494,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,89	Set curea distribuție	set	1	854,17	1025,00	854,17	1025,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,90	Tijă bară stabilizator față	buc	1	141,67	170,00	141,67	170,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,91	Tijă bară stabilizator spate	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,92	Bucșă bară stabilizator față	buc	1	23,33	28,00	23,33	28,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,93	Bucșă bară stabilizator spate	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,94	Braț față dreapta	buc	1	1050,00	1260,00	1050,00	1260,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,95	Braț față stînga	buc	1	1050,00	1260,00	1050,00	1260,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,96	Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	33,33	40,00	33,33	40,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,97	Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	65,83	79,00	65,83	79,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,98	Bucșă puntea spate	buc	1	273,33	328,00	273,33	328,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,99	Roulă braț față	buc	1	204,17	245,00	204,17	245,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,100	Termostal	buc	1	1268,33	1522,00	1268,33	1522,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,101	Discuri de frînă față	buc	1	1010,00	1212,00	1010,00	1212,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,102	Set ambreiaj	buc	1	1256,67	1508,00	1256,67	1508,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,103	Disc ambreiaj	buc	1	1014,17	1217,00	1014,17	1217,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,104	Coș ambreiaj	buc	1	806,67	968,00	806,67	968,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,105	Rulment ambreiaj	buc	1	130,00	156,00	130,00	156,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,106	Discuri de frînă spate	buc	1	560,00	672,00	560,00	672,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,107	Amortizor portbagaj	buc	1	275,83	331,00	275,83	331,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,108	Filtu de ulei	buc	1	53,33	64,00	53,33	64,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,109	Filtu de aer	buc	1	95,00	114,00	95,00	114,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,110	Filtul de combustibil	buc	1	116,67	140,00	116,67	140,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
10,111	Filtu de polen	buc	1	84,17	101,00	84,17	101,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Total Lot 10				45897,50	55077,00				

Lot 11 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile VW Transporter/Multivan, anul producerii 2008 și 2007, capacitatea motorului - 1896 cm

11,1	Braț suspensie față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,2	Cască de direcție - demontare/montare	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,3	Compresor servodirecție - demontare/montare	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,4	Cap bară - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,5	Parbriz - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC



50112100-4

11.6	Reglare ungurini roți	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.7	Support motor - înlocuire	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.8	Diagnosticarea computerizată	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.9	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.10	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.11	Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.12	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.13	Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.14	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.15	Cura generator - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.16	Cura de distribuție - înlocuire	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.17	Motor - demontare/montare	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.18	Chiulaș - demontare/montare	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.19	Chiulaș - reparație	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.20	Support motor - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.21	Turbina - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.22	Turbina - reparație	buc	1	5416,67	6500,00	5416,67	6500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.23	Furtun frână - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.24	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.25	Disc ambreiaj - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.26	Camitură chiulaș - înlocuire	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.27	Camitură capc chiulaș - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.28	Camitură baie de ulei - înlocuire	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.29	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.30	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.31	Termostat - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.32	Amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.33	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.34	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.35	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.36	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.37	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.38	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.39	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.40	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.41	Burdof planetară exterioră - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.42	Burdof planetară interioră - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.43	Planetară exterioră - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.44	Planetară interioră - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.45	Rulment fuzeță față - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.46	Rulment fuzeță spate - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.47	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.48	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.49	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.50	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.51	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC
11.52	Far - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4222500B00417AC
11.53		buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA4332110B00417AC



34300000-0

11,54	Reglare faruri	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,55	Condiționeer - diagnosticare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,56	Condiționeer - încălzire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,57	Lucrări de încălzire	ora	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,58	Lucrări de electrică	ora	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC

11,59	Agent frigorific	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,60	Garnitură chihlașă	buc	1	676,67	812,00	676,67	812,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,61	Garnitură capac chihlașă	buc	1	145,00	174,00	145,00	174,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,62	Garnitură baie de ulei	buc	1	130,83	157,00	130,83	157,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,63	Pompa de apă	buc	1	581,67	698,00	581,67	698,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,64	Pompa de ulei	buc	1	1800,00	2160,00	1800,00	2160,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,65	Arbore cu came	buc	1	2920,00	3504,00	2920,00	3504,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,66	Cap bară	buc	1	240,00	288,00	240,00	288,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,67	Țiță direcție	buc	1	300,83	361,00	300,83	361,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,68	Amortizor față	buc	1	1141,67	1370,00	1141,67	1370,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,69	Amortizor spate	buc	1	590,83	709,00	590,83	709,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,70	Flanșă amortizor față	buc	1	350,83	421,00	350,83	421,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,71	Flanșă amortizor spate	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,72	Rulment flanșă	buc	1	260,00	312,00	260,00	312,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,73	Placaj de frână față	set	1	429,17	515,00	429,17	515,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,74	Placaj de frână spate	set	1	339,17	407,00	339,17	407,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,75	Bujii incandescente	buc	1	190,00	228,00	190,00	228,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,76	Rulment fuzeiă față	buc	1	1215,83	1459,00	1215,83	1459,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,77	Rulment fuzeiă spate	buc	1	1215,83	1459,00	1215,83	1459,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,78	Set ambreaj	set	1	3980,83	4777,00	3980,83	4777,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,79	Disc ambreaj	buc	1	1208,33	1450,00	1208,33	1450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,80	Coș ambreaj	buc	1	1375,00	1650,00	1375,00	1650,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,81	Rulment ambreaj	buc	1	345,00	414,00	345,00	414,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,82	Curea de distribuție	buc	1	411,67	494,00	411,67	494,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,83	Curea de distribuție	buc	1	675,83	811,00	675,83	811,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,84	Roți curea generator	buc	1	206,67	248,00	206,67	248,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,85	Țiță bara stabilizator față	buc	1	219,17	263,00	219,17	263,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,86	Bucșă stabilizator față	buc	1	108,33	130,00	108,33	130,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,87	Bucșă braț față (parca din față)	buc	1	119,17	143,00	119,17	143,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,88	Bucșă braț față (parca din spate)	buc	1	120,83	145,00	120,83	145,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,89	Roți braț față	buc	1	379,17	455,00	379,17	455,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,90	Planeta exterioră	buc	1	553,33	664,00	553,33	664,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,91	Planeta interioră	buc	1	1169,17	1403,00	1169,17	1403,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,92	Burdul planeta exterioră	buc	1	265,83	319,00	265,83	319,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,93	Burdul planeta interioră	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,94	Bujie incandescentă	buc	1	145,00	174,00	145,00	174,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,95	Termostat	buc	1	111,67	134,00	111,67	134,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,96	Discuri de frână față	buc	1	1815,00	2178,00	1815,00	2178,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,97	Discuri de frână spate	buc	1	1255,83	1507,00	1255,83	1507,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,98	Amortizor portbagaj	buc	1	246,67	296,00	246,67	296,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
11,99	Filtru de ulei	buc	1	73,33	88,00	73,33	88,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
11,100	Filtru de aer	buc	1	120,00	144,00	120,00	144,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC



34300000-0

11,76	Rulment fuzetă faţă	buc	1	1215,83	1459,00	1215,83	1459,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,77	Rulment fuzetă spate	buc	1	1215,83	1459,00	1215,83	1459,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,78	Set ambreaj	set	1	3980,83	4777,00	3980,83	4777,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,79	Disc ambreaj	buc	1	1208,33	1450,00	1208,33	1450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,80	Coş ambreaj	buc	1	1375,00	1650,00	1375,00	1650,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,81	Rulment ambreaj	buc	1	345,00	414,00	345,00	414,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,82	Curea generator	buc	1	411,67	494,00	411,67	494,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,83	Curea de distribuţie	buc	1	675,83	811,00	675,83	811,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,84	Roţi curea generator	buc	1	206,67	248,00	206,67	248,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,85	Țiță bara stabilizator faţă	buc	1	219,17	263,00	219,17	263,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,86	Bucşă stabilizator faţă	buc	1	108,33	130,00	108,33	130,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,87	Bucşă braţ faţă (partea din faţă)	buc	1	119,17	143,00	119,17	143,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,88	Bucşă braţ faţă (partea din spate)	buc	1	120,83	145,00	120,83	145,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,89	Rotulă braţ faţă	buc	1	379,17	455,00	379,17	455,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,90	Planetară exterioră	buc	1	553,33	664,00	553,33	664,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,91	Planetară interioară	buc	1	1169,17	1403,00	1169,17	1403,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,92	Burduf planetară exterioră	buc	1	265,83	319,00	265,83	319,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,93	Burduf planetară interioară	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,94	Bujie incandescenţă	buc	1	145,00	174,00	145,00	174,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,95	Termostat	buc	1	111,67	134,00	111,67	134,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,96	Discuri de frână faţă	buc	1	1815,00	2178,00	1815,00	2178,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,97	Discuri de frână spate	buc	1	1255,83	1507,00	1255,83	1507,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,98	Amortizor portbagaj	buc	1	246,67	296,00	246,67	296,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,99	Filtru de ulei	buc	1	73,33	88,00	73,33	88,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,100	Filtru de aer	buc	1	120,00	144,00	120,00	144,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,101	Filtrul de combustibil	buc	1	729,17	875,00	729,17	875,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
11,102	Filtru de polen	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Total lot 11				57397,50	68877,00				

Lot 12 Servicii de reparaţie şi piese de schimb pentru automobile VW Touareg, anul producerii 2011 şi 2012, capacitatea motorului - 2967 cm

12,1	Amortizor faţă - demontare/montare	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,2	Amortizor spate - demontare/montare	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,3	Filanşă amortizor faţă - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,4	Filanşă amortizor spate - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,5	Diagnosticare suspensie	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,6	Diagnosticare computerizată	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,7	Motor - demontare/montare	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,8	Pompa înaltă presiune - înlocuirea	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,9	Turbina - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,10	Turbina - reparaţie	buc	1	5416,67	6500,00	5416,67	6500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,11	Reparaţie încălzire autonomă	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,12	Rezervorul de combustibil - demontare/montare	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,13	Injectoare - demontare/montare	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,14	Curea pompa de înaltă presiune - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,15	Chinlaş - demontare/montare	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC

50112100-4

12,16	Chinulă - reparație	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,17	Garnitură chinulă - înlocuire	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,18	Garnitură capac chinulă - înlocuire	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,19	Garnitură baie de ulei - înlocuire	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,20	Bucse stabilizator față - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,21	Bucse stabilizator spate - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,22	Bucșă braț față superior - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,23	Bucșă braț față inferior - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,24	Braț spate superior față - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,25	Braț spate superior spate - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,26	Bucșă braț spate inferior partea din spate -	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,27	Bucșă braț spate inferior partea din față -	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,28	Braț inferior față - demontare/montare	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,29	Braț superior față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,30	Cap bară - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,31	Țiță de direcție - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,32	Reglare ungurii roți	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,33	Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,34	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,35	Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,36	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,37	Curca generator - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,38	Set distribuție - înlocuire	buc	1	6666,67	8000,00	6666,67	8000,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,39	Rola curea generator - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,40	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,41	Rulment puntea spate - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,42	Planeta ră exterioră puntea față - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,43	Planeta ră interioră puntea față - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,44	Planeta ră exterioră puntea spate - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,45	Planeta ră interioră puntea spate - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,46	Burdof planeta ră exterioră față - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,47	Burdof planeta ră interioră față - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,48	Burdof planeta ră exterioră spate - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,49	Burdof planeta ră interioră spate - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,50	Burdof casetă de direcție - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,51	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,52	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,53	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,54	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,55	Sabotă frâna de mână - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,56	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,57	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,58	Far - demontare/montare	buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,59	Reglare faruri	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,60	Condiționeer - diagnosticare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC

12,61	Condițione - încălzire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,62	Lucrări de înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,63	Lucrări de electrică	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,64	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,65	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,66	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,67	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,68	Set curea pompă de înaltă presiune	buc	1	2039,17	2447,00	2039,17	2447,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,69	Bujii incandescente	buc	1	195,00	234,00	195,00	234,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,70	Pompă de înaltă presiune	buc	1	24363,33	29236,00	24363,33	29236,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,71	Injectori combustibil	buc	1	9600,00	11520,00	9600,00	11520,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,72	Kit admisie galerie	set	1	360,00	432,00	360,00	432,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,73	Senzor presiune pneu	buc	1	580,00	696,00	580,00	696,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,74	Senzor ABS	buc	1	525,00	630,00	525,00	630,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,75	Motoras electromagnetice a frinei de mână drept	buc	1	5200,00	6240,00	5200,00	6240,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,76	Motoras electromagnetice a frinei de mână stîng	buc	1	5200,00	6240,00	5200,00	6240,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,77	Amortizor pneumatic față	buc	1	30620,00	36744,00	30620,00	36744,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,78	Amortizor pneumatic spate	buc	1	29600,00	35520,00	29600,00	35520,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,79	Flanșă amortizor spate	buc	1	480,00	576,00	480,00	576,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,80	Flanșă amortizor față	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,81	Flanșă amortizor spate	buc	1	480,00	576,00	480,00	576,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,82	Rulment fuzetă față	buc	1	1014,17	1217,00	1014,17	1217,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,83	Rulment puntea spate	buc	1	1014,17	1217,00	1014,17	1217,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,84	Planetață exterioră puntea față	buc	1	650,00	780,00	650,00	780,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,85	Planetață interioră puntea față	buc	1	580,00	696,00	580,00	696,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,86	Planetață exterioră puntea spate	buc	1	7100,00	8520,00	7100,00	8520,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,87	Planetață interioră puntea spate	buc	1	7300,00	8760,00	7300,00	8760,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,88	Burduf planetață exterioră puntea față	buc	1	280,00	336,00	280,00	336,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,89	Burduf planetață interioră puntea față	buc	1	350,00	420,00	350,00	420,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,90	Burduf planetață exterioră puntea spate	buc	1	800,00	960,00	800,00	960,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,91	Burduf planetață interioră puntea spate	buc	1	800,83	961,00	800,83	961,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,92	Burduf casetă de direcție	buc	1	160,00	192,00	160,00	192,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,93	Agent frigorific	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,94	Țija direcție	buc	1	366,67	440,00	366,67	440,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,95	Plăcuțe de frînă față (original)	set	1	1800,00	2160,00	1800,00	2160,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,96	Plăcuțe de frînă spate (original)	set	1	1140,00	1368,00	1140,00	1368,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,97	Kit reparatie suport plăcuțe frînă față	set	1	1200,00	1440,00	1200,00	1440,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,98	Saboți frînă de mână	buc	1	273,33	328,00	273,33	328,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,99	Senzor uzare plăcuțe frînă față	buc	1	180,83	217,00	180,83	217,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,100	Senzor uzare plăcuțe frînă spate	buc	1	60,00	72,00	60,00	72,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,101	Cap bară	buc	1	296,67	356,00	296,67	356,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,102	Țija de direcție	buc	1	366,67	440,00	366,67	440,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,103	Țija stabilizator față	buc	1	418,33	502,00	418,33	502,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
12,104	Țija stabilizator spate	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC

34300000-0



12,105	Radiator sistem de răcire	buc	1	6500,00	7800,00	6500,00	7800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,106	Curca generator	buc	1	270,00	324,00	270,00	324,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,107	Fulie generator	buc	1	700,83	841,00	700,83	841,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,108	Bujie incandescentă	buc	1	195,00	234,00	195,00	234,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,109	Set distribuție	set	1	10700,00	12840,00	10700,00	12840,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,110	Rollă curca generator	buc	1	206,67	248,00	206,67	248,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,111	Brat față dreapta superior	buc	1	3875,00	4650,00	3875,00	4650,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,112	Brat față stînga superior	buc	1	3875,00	4650,00	3875,00	4650,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,113	Brat față dreapta inferior	buc	1	5856,67	7028,00	5856,67	7028,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,114	Brat față stînga inferior	buc	1	6255,00	7506,00	6255,00	7506,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,115	Bucșă brat față din față	buc	1	149,17	179,00	149,17	179,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,116	Bucșă brat față din spate	buc	1	585,00	702,00	585,00	702,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,117	Brat spate superior față	buc	1	2500,00	3000,00	2500,00	3000,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,118	Brat spate superior spate	buc	1	2000,00	2400,00	2000,00	2400,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,119	Brat spate inferior partea din spate	buc	1	3500,00	4200,00	3500,00	4200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,120	Bucșă brat spate inferior partea din spate	buc	1	225,00	270,00	225,00	270,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,121	Bucșă brat spate inferior partea din față	buc	1	1330,00	1596,00	1330,00	1596,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,122	Bucșă brat spate inferior partea din față	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,123	Brat spate stînga de reglare a unghiilor roților	buc	1	1600,00	1920,00	1600,00	1920,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,124	Brat spate drept de reglare a unghiilor roților	buc	1	1600,00	1920,00	1600,00	1920,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,125	Bucșă stabilizator față (original)	set	1	840,00	1008,00	840,00	1008,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,126	Bucșă stabilizator spate (original)	set	1	840,00	1008,00	840,00	1008,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,127	Discuri de frînă față (original)	set	1	5000,00	6000,00	5000,00	6000,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,128	Discuri de frînă spate (original)	set	1	3800,00	4560,00	3800,00	4560,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,129	Surub roată	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,130	Amortizor capotă	buc	1	324,17	389,00	324,17	389,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,131	Amortizor portbagaj (original)	buc	1	890,00	1068,00	890,00	1068,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,132	Filtru de ulei	buc	1	147,50	177,00	147,50	177,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,133	Filtru de aer	buc	1	126,67	152,00	126,67	152,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,134	Filtru de combustibil	buc	1	350,83	421,00	350,83	421,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
12,135	Filtru de polen	buc	1	195,83	235,00	195,83	235,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Total Lot 12					237591,67		285110,00		

Lot 13 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Superb, anul producerii 2011, capacitatea motorului - 1984 cm

13,1	Brat suspensie - demontare/montare	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,2	Ronluță braț față - înlocuire	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,3	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,4	Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,5	Amortizor față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,6	Amortizor spate - demontare/montare	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,7	Reparație capitală motor	buc	1	4583,33	5500,00	4583,33	5500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,8	Reparație capitală chiuioasă	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,9	Diagnosticare suspensie	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,10	Fianșă amortizor față - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,11	Fianșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC



50112100-4

13,12	Planetară exterioră - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,13	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,14	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,15	Reglare ungururi roți	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,16	Support motor - înlocuire	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,17	Burdof planetară exterioră - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,18	Burdof planetară interioară - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,19	Bucse stabilizator față - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,20	Bucse stabilizator spate - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,21	Țiță stabilizator față - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,22	Țiță stabilizator spate - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,23	Bucse braț față (spate) - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,24	Bucse braț față (față) - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,25	Bucse braț spate (superior) - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,26	Bucse braț spate (inferior) - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,27	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,28	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,29	Set ambreaj DSG - înlocuire	buc	1	1166,67	1400,00	1166,67	1400,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,30	Plicuțe de frână față - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,31	Plicuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,32	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,33	Pompa de ulei - înlocuire	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,34	Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,35	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,36	Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,37	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,38	Curea generator - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,39	Set lanț de distribuție - înlocuire	buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,40	Furtun frână - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,41	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1166,67	1400,00	1166,67	1400,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,42	Garnitură chiulasă - înlocuire	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,43	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,44	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,45	Termostat - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,46	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,47	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,48	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,49	Bară de polen - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,50	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,51	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,52	Far - demontare/montare	buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,53	Condiționeer - diagnosticare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,54	Condiționeer - încălzire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,55	Lucrări de încălzire	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,56	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC



13,57	Reglare faruri	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,58	Piaçute de frînă față	set	1	591,67	710,00	591,67	710,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,59	Piaçute de frînă spate	set	1	320,00	384,00	320,00	384,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,60	Furtun frînă	buc	1	143,33	172,00	143,33	172,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,61	Amortizor față	buc	1	991,67	1190,00	991,67	1190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,62	Amortizor spate	buc	1	703,33	844,00	703,33	844,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,63	Flanșă amortizor față	buc	1	570,00	684,00	570,00	684,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,64	Rulment flanșă amortizor față	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,65	Flanșă amortizor spate	buc	1	241,67	290,00	241,67	290,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,66	Arc suspensie față	buc	1	485,00	582,00	485,00	582,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,67	Arc suspensie spate	buc	1	620,00	744,00	620,00	744,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,68	Rulment fuzeiă față	buc	1	1138,33	1366,00	1138,33	1366,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,69	Rulment fuzeiă spate	buc	1	755,83	907,00	755,83	907,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,70	Planetaș exterioră	buc	1	644,17	773,00	644,17	773,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,71	Planetaș interioră	buc	1	695,83	835,00	695,83	835,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,72	Burduf planetaș exterioră	buc	1	120,00	144,00	120,00	144,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,73	Burduf planetaș interioră	buc	1	195,00	234,00	195,00	234,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,74	Burduf casetă de direcție	buc	1	60,83	73,00	60,83	73,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,75	Cap de bară	buc	1	240,83	289,00	240,83	289,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,76	Set lanț de distribuție	set	1	1908,33	2290,00	1908,33	2290,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,77	Supapă vaporii ulei	buc	1	985,00	1182,00	985,00	1182,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,78	Capac distribuție	buc	1	2450,00	2940,00	2450,00	2940,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,79	Curea generator	buc	1	201,67	242,00	201,67	242,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,80	Fulie generator	buc	1	628,33	754,00	628,33	754,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,81	Roți curea generator	buc	1	836,67	1004,00	836,67	1004,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,82	Pompa de combustibil	buc	1	4863,33	5836,00	4863,33	5836,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,83	Pompa de apă	buc	1	1289,17	1547,00	1289,17	1547,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,84	Pompă de ulei	buc	1	815,00	978,00	815,00	978,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,85	Garnitură chiușă	buc	1	888,33	1066,00	888,33	1066,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,86	Garnitură capac chiușă	buc	1	180,00	216,00	180,00	216,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,87	Radiator sistem de răcire	buc	1	1575,00	1890,00	1575,00	1890,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,88	Radiator AC	buc	1	1535,83	1843,00	1535,83	1843,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,89	Radiator sobă	buc	1	491,67	590,00	491,67	590,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,90	Termostat	buc	1	220,00	264,00	220,00	264,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,91	Bucșe braț spate (superior)	buc	1	96,67	116,00	96,67	116,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,92	Bucșe braț spate (inferior)	buc	1	335,00	402,00	335,00	402,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,93	Braț față dreapta	buc	1	1380,00	1656,00	1380,00	1656,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,94	Braț față stînga	buc	1	1380,00	1656,00	1380,00	1656,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,95	Rotulă braț față	buc	1	201,67	242,00	201,67	242,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,96	Macara geam față stînga	buc	1	905,00	1086,00	905,00	1086,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,97	Macara geam față dreapta	buc	1	905,00	1086,00	905,00	1086,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,98	Macara geam spate stînga	buc	1	850,00	1020,00	850,00	1020,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
13,99	Macara geam spate dreapta	buc	1	850,00	1020,00	850,00	1020,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
13,100	Bara stabilizator față	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC

34300000-0

13,101	Bucșă braț față (partea față)	buc	1	120,00	144,00	120,00	144,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,102	Bucșă braț față (partea spate)	buc	1	190,00	228,00	190,00	228,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,103	Bieleță stabilizator față	buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,104	Țiță direcție	buc	1	273,33	328,00	273,33	328,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,105	Bieleță stabilizator spate	buc	1	303,33	364,00	303,33	364,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,106	Bucșe stabilizator spate	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,107	Bucșe stabilizator față	buc	1	95,00	114,00	95,00	114,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,108	Discuri de frână față	buc	1	800,00	960,00	800,00	960,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,109	Discuri de frână spate	buc	1	486,67	584,00	486,67	584,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,110	Cablu frână de mână	buc	1	210,00	252,00	210,00	252,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,111	Set ambreaj DSG	set	1	3280,83	3937,00	3280,83	3937,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,112	Inel etansare DSG	buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,113	Injector combustibil	buc	1	1340,00	1608,00	1340,00	1608,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,114	Bujii	buc	1	254,17	305,00	254,17	305,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,115	Bobină de inducție	buc	1	586,67	704,00	586,67	704,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,116	Senzor ABS	buc	1	215,00	258,00	215,00	258,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,117	Amortizor capotă	buc	1	240,00	288,00	240,00	288,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,118	Amortizor portbagaj	buc	1	435,00	522,00	435,00	522,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,119	Filtru de ulei	buc	1	145,83	175,00	145,83	175,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,120	Filtru de aer	buc	1	130,00	156,00	130,00	156,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,121	Filtrul de combustibil	buc	1	330,00	396,00	330,00	396,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
13,122	Filtru de polen	buc	1	120,00	144,00	120,00	144,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Total lot 13				67254,17	80705,00				

Lot 14 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Octavia, anul producerii 2011, capacitatea motorului - 1595 cm

14,1	Braț suspensie - demontare/montare	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,2	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,3	Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,4	Rotă față - înlocuire	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,5	Amortizor față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,6	Amortizor spate - demontare/montare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,7	Arc suspensie față	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,8	Arc suspensie spate	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,9	Diagnosticare suspensie	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,10	Reparație cutie de viteză	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,11	Reparație culisă	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,12	Planșă amortizor față - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,13	Planșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,14	Planetară exterioră - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,15	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,16	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,17	Reglare ungurini roți	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,18	Bucșe stabilizator față - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,19	Bucșe stabilizator spate - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,20	Țiță stabilizator față - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC

50112100-4

14,21	Țiță stabilizator spate - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
14,22	Bucse braț față (spate) - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,23	Bucse braț față (față) - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,24	Bucse braț spate (superior) - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,25	Bucse braț spate (inferior) - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,26	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,27	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,28	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,29	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,30	Support motor - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,31	Cură generator - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,32	Burduf planetară exterioră - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,33	Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,34	Burduf cască de direcție - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,35	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,36	Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,37	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,38	Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,39	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,40	Furtun frână - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,41	Set ambreiaj - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,42	Cuite de viteză - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,43	Garnitură chiușă - înlocuire	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,44	Garnitură capac chiușă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,45	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,46	Chiușă - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,47	Motor - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,48	Set ȕarca distribuție - înlocuire	buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,49	Termostat - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,50	Bujii - înlocuire	buc	1	33,33	40,00	33,33	40,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,51	Bobină de inducție - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,52	Filtru de ulei - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,53	Filtru de aer - înlocuire	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,54	Filtru de combustibil - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,55	Filtru de polen - înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,56	Bară de protecție față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,57	Bară de protecție spate - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,58	Set ambreiaj - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,59	Far - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,60	Condiționer - diagnosticare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,61	Condiționer - încărcare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,62	Lucrări de lăcătușerie	ora	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,63	Lucrări de electrică	ora	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
14,64	Reglare fauri	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
14,65	Bobină de inducție	buc	1	851,67	1022,00	851,67	1022,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC

14,66
14,67
14,68
14,69
14,70
14,71
14,72
14,73
14,74
14,75
14,76
14,77
14,78
14,79
14,80
14,81
14,82
14,83
14,84
14,85
14,86
14,87
14,88
14,89
14,90
14,91
14,92
14,93
14,94
14,95
14,96
14,97
14,98
14,99
14,100
14,101
14,102
14,103
14,104
14,105
14,106
14,107
14,108
14,109
14,110

34300000-0

Amortizor față	buc	1	911,67	1094,00	911,67	1094,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Amortizor spate	buc	1	635,00	762,00	635,00	762,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Pompă de combustibil	buc	1	1950,00	2340,00	1950,00	2340,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Flanșă amortizor față	buc	1	570,00	684,00	570,00	684,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Flanșă amortizor spate	buc	1	260,00	312,00	260,00	312,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Pompă de apă	buc	1	590,83	709,00	590,83	709,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Planetară internă	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Planetară exterioară	buc	1	740,00	888,00	740,00	888,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Plăcuțe de frână față	set	1	641,67	770,00	641,67	770,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Plăcuțe de frână spate	set	1	406,67	488,00	406,67	488,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Bujii	buc	1	46,67	56,00	46,67	56,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Tijă direcție	buc	1	273,33	328,00	273,33	328,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Cap bară	buc	1	240,83	289,00	240,83	289,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Rulment fuzeiă față	buc	1	905,83	1087,00	905,83	1087,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Rulment puntea spate	buc	1	1176,67	1412,00	1176,67	1412,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Arc suspensie față	buc	1	485,00	582,00	485,00	582,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Arc suspensie spate	buc	1	620,00	744,00	620,00	744,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Burduf planetară interior	buc	1	225,00	270,00	225,00	270,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Burduf planetară exterior	buc	1	245,00	294,00	245,00	294,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Kit protecție amortizor față	set	1	285,83	343,00	285,83	343,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Radiator sistem de răcire	buc	1	920,00	1104,00	920,00	1104,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Curea generator	buc	1	274,17	329,00	274,17	329,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Roți curea generator	buc	1	640,83	769,00	640,83	769,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Set curea distribuție	set	1	1289,17	1547,00	1289,17	1547,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Set ambreaj	set	1	2035,83	2443,00	2035,83	2443,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Disc ambreaj	buc	1	2200,00	2640,00	2200,00	2640,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Coș ambreaj	buc	1	1450,00	1740,00	1450,00	1740,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Rulment ambreaj	buc	1	568,33	682,00	568,33	682,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Braț față dreapta	buc	1	1380,00	1656,00	1380,00	1656,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Braț față stînga	buc	1	1380,00	1656,00	1380,00	1656,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Roulă braț față	buc	1	201,67	242,00	201,67	242,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	96,67	116,00	96,67	116,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	335,00	402,00	335,00	402,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Bucșe braț spate (superior)	buc	1	128,33	154,00	128,33	154,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Bucșe braț spate (inferior)	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Bieleți stabilizator față	buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Bieleți stabilizator spate	buc	1	220,00	264,00	220,00	264,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Bucșă stabilizator față	buc	1	160,00	192,00	160,00	192,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Bucșă stabilizator spate	buc	1	120,00	144,00	120,00	144,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Termostat	buc	1	195,00	234,00	195,00	234,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Discuri de frână față	buc	1	640,83	769,00	640,83	769,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Discuri de frână spate	buc	1	468,33	562,00	468,33	562,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Cablu frînă de mînă	buc	1	178,33	214,00	178,33	214,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Amortizor capotă	buc	1	271,67	326,00	271,67	326,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Amortizor portbagaj	buc	1	324,17	389,00	324,17	389,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC



14,111	Senzor ABS	buc	1	215,00	258,00	215,00	258,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,112	Filtru de ulei	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,113	Filtru de aer	buc	1	169,17	203,00	169,17	203,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,114	Filtrul de combustibil	buc	1	270,83	325,00	270,83	325,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
14,115	Filtru de polen	buc	1	116,67	140,00	116,67	140,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Total Lot 14					48870,83	58645,00			

Lot 15 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile VW Multivan, anul producerii 2011, capacitatea motorului - 1984 cm

15,1	Betă suspensie față - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,2	Cască de direcție - demontare/montare	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,3	Compresor servodirecție - demontare/montare	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,4	Cap bară - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,5	Reglare unghiuri roți	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,6	Support motor - înlocuire	buc	1	166,67	200,00	-166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,7	Diagnosticarea computerizată	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,8	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,9	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,10	Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,11	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,12	Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,13	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,14	Curea generator - înlocuire	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,15	Roți curea generator - înlocuire	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,16	Curea de distribuție - înlocuire	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,17	Motor - demontare/montare	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,18	Chiușă - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,19	Chiușă - reparație	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,20	Support motor - înlocuire	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,21	Turbing - demontare/montare	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,22	Turbina - reparație	buc	1	5416,67	6500,00	5416,67	6500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,23	Furtun fîmă - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,24	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,25	Garnitură chiușă - înlocuire	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,26	Garnitură capac chiușă - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,27	Garnitură baie de ulei - înlocuire	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,28	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,29	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,30	Termostat - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,31	Amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,32	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,33	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,34	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,35	Țiță stabilizator față - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,36	Țiță stabilizator spate - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,37	Bucșă stabilizator față - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC

50112100-4

34300000-0

15,38	Bucșă stabilizator spate - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,39	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,40	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,41	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,42	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,43	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,44	Burduf planctară exterioră - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,45	Burduf planctară interioară - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,46	Planctară exterioră - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,47	Planctară interioară - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,48	Rulment fuzelă față - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,49	Rulment puncta spate - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,50	Far - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,51	Reglare faruri	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,52	Condiționeer - diagnosticare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,53	Condiționeer - încălzire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,54	Lucrări de încălzire	ora	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,55	Lucrări de electrică	ora	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,56	Înlocuire filtru de ulei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,57	Înlocuire filtru de aer	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,58	Înlocuire filtru de combustibil	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,59	Înlocuire filtru de polen	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,60	Flanșă amortizor față	buc	1	881,67	1058,00	881,67	1058,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,61	Flanșă amortizor spate	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,62	Bucșă stabilizator față	buc	1	50,83	61,00	50,83	61,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,63	Bucșă stabilizator spate	buc	1	45,00	54,00	45,00	54,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,64	Bicicleta de direcție	buc	1	300,83	361,00	300,83	361,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,65	Bucșă braț față	buc	1	129,17	155,00	129,17	155,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,66	Cap bară	buc	1	235,00	282,00	235,00	282,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,67	Tija direcție	buc	1	380,00	456,00	380,00	456,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,68	Plăcuțe de frână față	set	1	535,83	643,00	535,83	643,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,69	Plăcuțe de frână spate	set	1	383,33	460,00	383,33	460,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,70	Agent frigorific	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,71	Garnitură chiușă	buc	1	888,33	1066,00	888,33	1066,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,72	Garnitură capac chiușă	buc	1	180,00	216,00	180,00	216,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,73	Garnitură baie de ulei	buc	1	180,00	216,00	180,00	216,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,74	Pompa de apă	buc	1	959,17	1151,00	959,17	1151,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,75	Pompa de ulei	buc	1	815,00	978,00	815,00	978,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,76	Amortizor față	buc	1	1141,67	1370,00	1141,67	1370,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,77	Amortizor spate	buc	1	590,83	709,00	590,83	709,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,78	Bujii incandescente	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,79	Planctară exterioră	buc	1	781,67	938,00	781,67	938,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,80	Planctară interioară	buc	1	1714,17	2057,00	1714,17	2057,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
15,81	Semăxă curte dreapta	buc	1	120,00	144,00	120,00	144,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,82	Rulment ax planctară	buc	1	781,67	938,00	781,67	938,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC



15,83	Ax planetar spre roata dreaptă	buc	1	7076,67	8492,00	7076,67	8492,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,84	Burdur planetară exterioară	buc	1	360,00	432,00	360,00	432,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,85	Burdur planetară interioară	buc	1	365,00	438,00	365,00	438,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,86	Termostat	buc	1	215,00	258,00	215,00	258,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,87	Discuri de frână față	buc	1	907,50	1089,00	907,50	1089,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,88	Discuri de frână spate	buc	1	628,33	754,00	628,33	754,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,89	Cablu frână de mână	buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,90	Rulment fuzeță față	buc	1	1215,83	1459,00	1215,83	1459,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,91	Rulment fuzeță spate	buc	1	1215,83	1459,00	1215,83	1459,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,92	Curca generator	buc	1	303,33	364,00	303,33	364,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,93	Curca de distribuție	buc	1	170,00	204,00	170,00	204,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,94	Roți curca generator	buc	1	631,67	758,00	631,67	758,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,95	Țiță bara stabilizator față	buc	1	219,17	263,00	219,17	263,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,96	Rotulă braț față	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,97	Amortizor portbagaj	buc	1	565,83	679,00	565,83	679,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,98	Filtru de ulei	buc	1	145,83	175,00	145,83	175,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,99	Filtru de aer	buc	1	120,00	144,00	120,00	144,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,100	Filtrul de combustibil	buc	1	330,00	396,00	330,00	396,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
15,101	Filtru de polen	buc	1	174,17	209,00	174,17	209,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Total lot 15				54548,33	65458,00				

Lot 16 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes S500, anul producerii 2002, capacitatea motorului - 4966

16,1	Înlocuire amortizor față	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,2	Înlocuire amortizor spate	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,3	Înlocuire plăcuțe de frână față	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,4	Înlocuire plăcuțe de frână spate	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,5	Discuri frână față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,6	Discuri frână spate - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,7	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,8	Diagnosticare computerizată	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,9	Curca generator - înlocuire	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,10	Roți curca generator - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,11	Set lanț de distribuție - înlocuire	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,12	Generator - demontare/montare	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,13	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,14	Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,15	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,16	Bujii - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,17	Bobină de inducție - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,18	Termostat - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,19	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,20	Radiator de răcire - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,21	Cutie de viteză - demontare/montare	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,22	Rulment fuzeță față - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,23	Rulment puntea spate - înlocuire	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC

50112100-4



16,24	Burduf planetar interior - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,25	Burduf planetar exterior - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,26	Planetaară interioară - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,27	Planetaară exterioră - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,28	Brat faşă superior - demontare/montare	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,29	Brat faşă inferior - demontare/montare	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,30	Cap bară - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,31	Ţijă de direcţie - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,32	Reglarea unghiurilor	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,33	Reglarea farurilor	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,34	Lucrări de încălzire	ora	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,35	Lucrări de electrică	ora	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,36	Înlocuire filtru de ulei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,37	Înlocuire filtru de aer	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,38	Înlocuire filtru de combustibil	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,39	Înlocuire filtru de polen	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,40	Condiţioneer - diagnosticare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,41	Condiţioneer - încălzire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,42	Amortizor faşă	buc	1	17585,00	21102,00	17585,00	21102,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,43	Amortizor spate	buc	1	17106,67	20528,00	17106,67	20528,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,44	Cap bară	buc	1	355,00	426,00	355,00	426,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,45	Ţijă direcţie	buc	1	255,00	306,00	255,00	306,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,46	Agent frigorific	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,47	Plăcuţe de frînă faşă	set	1	510,00	612,00	510,00	612,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,48	Plăcuţe de frînă spate	set	1	436,67	524,00	436,67	524,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,49	Discuri frînă faşă	buc	1	1830,00	2196,00	1830,00	2196,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,50	Discuri frînă spate	buc	1	1320,00	1584,00	1320,00	1584,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,51	Curea generator	buc	1	353,33	424,00	353,33	424,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,52	Rollă curea generator	buc	1	1093,33	1312,00	1093,33	1312,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,53	Set lant de distribuţie	buc	1	4595,00	5514,00	4595,00	5514,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,54	Bujii - înlocuire	buc	1	198,33	238,00	198,33	238,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,55	Bobină de inducţie	buc	1	581,67	698,00	581,67	698,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,56	Termostat	buc	1	438,33	526,00	438,33	526,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,57	Pompa de apă	buc	1	975,00	1170,00	975,00	1170,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,58	Radiator de răcire	buc	1	4105,00	4926,00	4105,00	4926,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,59	Rulment fuzetă faşă	buc	1	315,83	379,00	315,83	379,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,60	Rulment puntea spate	buc	1	1220,83	1465,00	1220,83	1465,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,61	Burduf planetar interior	buc	1	210,00	252,00	210,00	252,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,62	Burduf planetar exterior	buc	1	210,00	252,00	210,00	252,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,63	Planetaară interioară	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,64	Planetaară exterioră	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,65	Brat faşă superior	buc	1	3894,17	4673,00	3894,17	4673,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,66	Brat faşă inferior	buc	1	1710,00	2052,00	1710,00	2052,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
16,67	Supapă de limitare a presiunii A220320038	buc	1	21660,00	25992,00	21660,00	25992,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC

34300000-0

16,68	Hidroacumulator	buc	1	3335,00	4002,00	3335,00	4002,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
16,69	Burduf caseta de direcție	buc	1	168,33	202,00	168,33	202,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
16,70	Bucșă bară stabilizator față	buc	1	85,00	102,00	85,00	102,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
16,71	Bucșă bară stabilizator spate	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
16,72	Țiță bară stabilizator față	buc	1	529,17	635,00	529,17	635,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
16,73	Țiță bară stabilizator spate	buc	1	299,17	359,00	299,17	359,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
16,74	Rulment cardan	buc	1	940,00	1128,00	940,00	1128,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
16,75	Cruce cardanică	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
16,76	Filtru de ulei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
16,77	Filtru de aer	buc	1	175,83	211,00	175,83	211,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
16,78	Filtrul de combustibil	buc	1	645,00	774,00	645,00	774,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
16,79	Filtru de polen	buc	1	580,83	697,00	580,83	697,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
Total Lot 16					101260,83	121513,00			

Lot 17 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Chevrolet Cruze, anul producerii 2011, capacitatea motorului - 1598 cm

17,1	Amortizor față - înlocuire	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
17,2	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
17,3	Placăuțe frână față - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
17,4	Placăuțe frână spate - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
17,5	Braț suspensie - demontare/montare	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
17,6	Caseta de direcție - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
17,7	Reglare unghiuri roți	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
17,8	Support motor - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
17,9	Burduf planctară exterioră - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
17,10	Burduf planctară interioară - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
17,11	Planctară exterioră - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
17,12	Planctară interioară - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
17,13	Rulișent fuzeță față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
17,14	Rulișent puntea spate - înlocuire	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
17,15	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
17,16	Discurt de frână față - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
17,17	Discurt frână spate - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
17,18	Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
17,19	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
17,20	Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
17,21	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
17,22	Set ambreiaj - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
17,23	Furtun frână - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
17,24	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
17,25	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
17,26	Disc ambreiaj - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
17,27	Semerling culisă - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
17,28	Semerling planctară - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
17,29	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
17,30	Garnitură chitlășă - înlocuire	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC

50112100-4



17,31	Garnitură capac chiblă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,32	Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,33	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,34	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,35	Chiblă - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,36	Motor - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,37	Curea distribuție - înlocuire	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,38	Curea generator - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,39	Bucșă bară stabilizator față - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,40	Bucșă bară stabilizator spate - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,41	Tijă bară stabilizator față - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,42	Tijă bară stabilizator spate - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,43	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,44	Termostat - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,45	Rezervor combustibil - demontare/montare	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,46	Lucrare de electrică	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,47	Lucrare de încălzire	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,48	Condiționar - diagnosticare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,49	Condiționar - încărcare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,50	Reglare faruri	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,51	Înlocuire filtru de ulei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,52	Înlocuire filtru de aer	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,53	Înlocuire filtru de combustibil	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,54	Înlocuire filtru de polen	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,55	Amortizator față	buc	1	1350,00	1620,00	1350,00	1620,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,56	Amortizator spate	buc	1	678,33	814,00	678,33	814,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,57	Bucșă stabilizator față	buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,58	Bucșă stabilizator spate	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,59	Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	185,00	222,00	185,00	222,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,60	Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	676,67	812,00	676,67	812,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,61	Bucșă puntea spate	buc	1	936,67	1124,00	936,67	1124,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,62	Buji	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,63	Bobină de inducție	buc	1	1475,00	1770,00	1475,00	1770,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,64	Tijă bară stabilizator față	buc	1	598,33	718,00	598,33	718,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,65	Tijă bară stabilizator spate	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,66	Cap bară	buc	1	231,67	278,00	231,67	278,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,67	Tijă direcție	buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,68	Regulator ax cu came admisie	buc	1	3516,67	4220,00	3516,67	4220,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,69	Regulator ax cu came emisie	buc	1	2670,00	3204,00	2670,00	3204,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,70	Supapă ax cu came distribuție	buc	1	1125,00	1350,00	1125,00	1350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,71	Suport motor dreapta	buc	1	1205,00	1446,00	1205,00	1446,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,72	Suport motor stânga	buc	1	808,33	970,00	808,33	970,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,73	Suport motor spate	buc	1	1570,00	1884,00	1570,00	1884,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,74	Burduf casetă de direcție	buc	1	135,00	162,00	135,00	162,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,75	Burduf planetară exterioră	buc	1	151,67	182,00	151,67	182,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC



34300000-0

17,76	Burtuf planetară interioră	buc	1	160,83	193,00	160,83	193,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,77	Planctară exterioră	buc	1	1525,00	1830,00	1525,00	1830,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,78	Planctară interioră	buc	1	1634,17	1961,00	1634,17	1961,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,79	Pompa de apă	buc	1	781,67	938,00	781,67	938,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,80	Discuri de frână față	buc	1	800,00	960,00	800,00	960,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,81	Discuri de frână spate	buc	1	535,00	642,00	535,00	642,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,82	Cablu frână de mână	buc	1	584,17	701,00	584,17	701,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,83	Furtun sistem răcire 95390894	buc	1	1161,67	1394,00	1161,67	1394,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,84	Furtun frână	buc	1	295,00	354,00	295,00	354,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,85	Flanșă amortizor față	buc	1	491,67	590,00	491,67	590,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,86	Flanșă amortizor spate	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,87	Set ambreaj	set	1	6510,00	7812,00	6510,00	7812,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,88	Disc ambreaj	buc	1	2323,33	2788,00	2323,33	2788,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,89	Coș ambreaj	buc	1	3969,17	4763,00	3969,17	4763,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,90	Rulment ambreaj	buc	1	1899,17	2279,00	1899,17	2279,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,91	Semering culisă	buc	1	120,00	144,00	120,00	144,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,92	Semering planetară	buc	1	105,00	126,00	105,00	126,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,93	Garnitură chiușă	buc	1	640,83	769,00	640,83	769,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,94	Garnitură capac chiușă	buc	1	271,67	326,00	271,67	326,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,95	Garnitură baie ulci	buc	1	179,17	215,00	179,17	215,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,96	Radiator sistem de răcire	buc	1	2591,67	3110,00	2591,67	3110,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,97	Radiator AC	buc	1	1709,17	2051,00	1709,17	2051,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,98	Radiator încălzire interior	buc	1	2678,33	3214,00	2678,33	3214,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,99	Curca distribuție	buc	1	789,17	947,00	789,17	947,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,100	Curca generator	buc	1	293,33	352,00	293,33	352,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,101	Rollă curca generator	buc	1	330,00	396,00	330,00	396,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,102	Rulment fuzeiță față	buc	1	1069,17	1283,00	1069,17	1283,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,103	Rulment puntea spate	buc	1	1260,00	1512,00	1260,00	1512,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,104	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,105	Arc suspensie față	buc	1	975,00	1170,00	975,00	1170,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,106	Arc suspensie spate	buc	1	781,67	938,00	781,67	938,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,107	Buton deschidere portbagaj	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,108	Termostat	buc	1	249,17	299,00	249,17	299,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,109	Pompă de combustibil	buc	1	1135,83	1363,00	1135,83	1363,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,110	Plăcuțe de frână față	buc	1	605,83	727,00	605,83	727,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,111	Plăcuțe de frână spate	buc	1	295,83	355,00	295,83	355,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,112	Filtru de ulei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,113	Filtru de aer	buc	1	131,67	158,00	131,67	158,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
17,114	Filtru de combustibil	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
17,115	Filtru de polen	buc	1	139,17	167,00	139,17	167,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Total Lot 17				75332,50	90399,00				

Lot 18 Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Chevrolet Epica, anul producerii 2010, capacitatea motorului - 1993 cm

18,1	Înlocuire amortizor față	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
18,2	Înlocuire amortizor spate	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,3	Înlocuire plăcuțe frână față	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC

18,4
18,5
18,6
18,7
18,8
18,9
18,10
18,11
18,12
18,13
18,14
18,15
18,16
18,17
18,18
18,19
18,20
18,21
18,22
18,23
18,24
18,25
18,26
18,27
18,28
18,29
18,30
18,31
18,32
18,33
18,34
18,35
18,36
18,37
18,38
18,39
18,40
18,41
18,42
18,43
18,44
18,45
18,46
18,47
18,48

50112100-4

Înlocuire plăcuțe frână spate	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Braț suspensie - demontare/montare	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Cască de direcție - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Reglare ungurini roți	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Support motor - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Burduf planetară exterioră - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Planetară exterioră - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Planetară interioară - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Pompa de apă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Discuri frână spate - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Set ambreiaj - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Furtun frână - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Disc ambreiaj - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Semerling cutișă - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Semerling planetară - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Garnitură chiușă - înlocuire	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Garnitură capac chiușă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Garnitură baie ulei - înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Radiagfor încălzire interior - înlocuire	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Chiușă - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Motor - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Curca distribuție - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Curca generator - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Bucșă bară stabilizator față - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Bucșă bară stabilizator spate - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Țiță bară stabilizator față - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Țiță bară stabilizator spate - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Rulment fuzeiă față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Rulment puntea spate - înlocuire	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Termostat - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Rezervor combustibil - demontare/montare	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Lucrări de încălzire	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Condiționeer - diagnosticare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC



18,49	Condiționeer - încălzire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,50	Reglare faurii	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,51	Înlocuire filtru de ulei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,52	Înlocuire filtru de aer	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,53	Înlocuire filtru de combustibil	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,54	Înlocuire filtru de polen	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,55	Amortizator față	buc	1	1840,00	2208,00	1840,00	2208,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,56	Amortizator spate	buc	1	1290,00	1548,00	1290,00	1548,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,57	Bucșă braț față (partea din față)	buc	1	250,83	301,00	250,83	301,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,58	Bucșă braț față (partea din spate)	buc	1	95,00	114,00	95,00	114,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,59	Bucșă puntea spate	buc	1	305,00	366,00	305,00	366,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,60	Bujii	buc	1	46,67	56,00	46,67	56,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,61	Țiță stabilizator față	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,62	Țiță stabilizator spate	buc	1	255,00	306,00	255,00	306,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,63	Bucșe stabilizator față	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,64	Bucșe stabilizator spate	buc	1	45,00	54,00	45,00	54,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,65	Cap bară	buc	1	109,17	131,00	109,17	131,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,66	Țiță direcție	buc	1	215,00	258,00	215,00	258,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,67	Bobină de inducție	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,68	Support motor dreapta	buc	1	1655,00	1986,00	1655,00	1986,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,69	Support motor stânga	buc	1	1829,17	2195,00	1829,17	2195,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,70	Support motor spate	buc	1	610,00	732,00	610,00	732,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,71	Burduf cască de direcție	buc	1	161,67	194,00	161,67	194,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,72	Burduf planetară exterioră	buc	1	165,00	198,00	165,00	198,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,73	Burduf planetară interioră	buc	1	151,67	182,00	151,67	182,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,74	Planetară exterioră	buc	1	730,00	876,00	730,00	876,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,75	Planetară interioră	buc	1	1610,00	1932,00	1610,00	1932,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,76	Pompa de apă	buc	1	1361,67	1634,00	1361,67	1634,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,77	Discuri de frînă față	buc	1	780,00	936,00	780,00	936,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,78	Discuri de frînă spate	buc	1	694,17	833,00	694,17	833,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,79	Cablu frînă de mînă	buc	1	360,00	432,00	360,00	432,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,80	Furtun frînă	buc	1	248,33	298,00	248,33	298,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,81	Flanșă amortizor față	buc	1	784,17	941,00	784,17	941,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,82	Flanșă amortizor spate	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,83	Set ambreaj	buc	1	3040,00	3648,00	3040,00	3648,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,84	Disc ambreaj	buc	1	1633,33	1960,00	1633,33	1960,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,85	Coș ambreaj	buc	1	3600,00	4320,00	3600,00	4320,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,86	Rulment ambreaj	buc	1	190,83	229,00	190,83	229,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,87	Semering culisă	buc	1	105,00	126,00	105,00	126,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,88	Semering planetară	buc	1	194,17	233,00	194,17	233,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,89	Garnitură obilășă	buc	1	1514,17	1817,00	1514,17	1817,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,90	Garnitură capac cilindră	buc	1	500,00	600,00	500,00	600,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,91	Garnitură baie ulei	buc	1	180,00	216,00	180,00	216,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC
18,92	Radiator sistem de răcire	buc	1	4380,00	5256,00	4380,00	5256,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A332110B00417AC
18,93	Radiator încălzire interior	buc	1	790,00	948,00	790,00	948,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0A222500B00417AC

34300000-0



18,94	Curea distribuție	buc	1	344,17	413,00	344,17	413,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,95	Curea generator	buc	1	295,00	354,00	295,00	354,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,96	Roți curea generator	buc	1	505,00	606,00	505,00	606,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,97	Rulment fuzetă față	buc	1	1255,00	1506,00	1255,00	1506,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,98	Rulment puntea spate	buc	1	1090,00	1308,00	1090,00	1308,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,99	Rotuli braț față - înlocuire	buc	1	346,67	416,00	346,67	416,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,100	Arc suspensie față	buc	1	845,00	1014,00	845,00	1014,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,101	Arc suspensie spate	buc	1	700,00	840,00	700,00	840,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,102	Buton deschidere portbagaj	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,103	Termostat	buc	1	299,17	359,00	299,17	359,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,104	Pompă de combustibil	buc	1	1135,83	1363,00	1135,83	1363,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,105	Plicule de frână față	set	1	381,67	458,00	381,67	458,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,106	Plicule de frână spate	set	1	310,00	372,00	310,00	372,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,107	Filtru de ulei	buc	1	78,33	94,00	78,33	94,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,108	Filtru de aer	buc	1	106,67	128,00	106,67	128,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,109	Filtru de combustibil	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
18,110	Filtru de polen	buc	1	190,00	228,00	190,00	228,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Total Lot 18					59637,50	71565,00			

Lot 19 Piese de schimb pentru automobile Dacia Duster, anul producerii 2014, capacitatea motorului - 1461 cm

19,1	Braț suspensie față - demontare/montare	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,2	Casetă de direcție - demontare/montare	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,3	Cap bară - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,4	Reglare unghii roți	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,5	Support motor dreapta - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,6	Support motor stînga - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,7	Support motor spate - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,8	Diagnosticarea computerizată	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,9	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,10	Pompă de apă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,11	Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,12	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,13	Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,14	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,15	Set ambreiaj - înlocuire	buc	1	1166,67	1400,00	1166,67	1400,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,16	Curea generator - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,17	Curea de distribuție - înlocuire	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,18	Motor - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,19	Turbina - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,20	Turbina - reparație	buc	1	5416,67	6500,00	5416,67	6500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,21	Furtun frînă - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,22	Cutie de viteze - demontare/montare	buc	1	1166,67	1400,00	1166,67	1400,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,23	Disc ambreiaj - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,24	Volant - înlocuire	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,25	Semicușinej - înlocuire	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,26	Pompă de ulei - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC



19,27	Garnitură chiuilăș - înlocuire	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,28	Garnitură capac chiuilăș - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,29	Garnitură baie de ulei - înlocuire	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,30	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,31	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,32	Termostat - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,33	Amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,34	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,35	Flanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,36	Flanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,37	Discuri de frână față - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,38	Discuri de frână spate - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,39	Plăcuțe de frână față - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,40	Plăcuțe de frână spate - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,41	Rotulă braț față - înlocuire	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,42	Bucșă braț față (partea față) - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,43	Bucșă braț față (partea spate) - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,44	Țiță stabilizator față - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,45	Bucșă stabilizator spate - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,46	Bucșă stabilizator față - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,47	Bucșă stabilizator spate - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,48	Burduf planetară exterioră - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,49	Burduf planetară interioară - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,50	Planetară exterioră - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,51	Planetară interioară - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,52	Rulment fuzetă față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,53	Rulment fuzetă spate - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,54	Far - demontare/montare	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,55	Reglare faruri	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,56	Condiționeer - diagnosticare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,57	Condiționeer - încălzire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,58	Lucrări de lăcătușărie	ora	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,59	Lucrări de electrică	ora	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,60	Înlocuire filtru de ulei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,61	Înlocuire filtru de aer	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,62	Înlocuire filtru de combustibil	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,63	Înlocuire filtru de polen	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,64	Braț suspensie față	buc	1	799,17	959,00	799,17	959,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,65	Cap bară	buc	1	270,00	324,00	270,00	324,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,66	Țiță de direcție	buc	1	203,33	244,00	203,33	244,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,67	Suport motor dreapta	buc	1	978,33	1174,00	978,33	1174,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,68	Suport motor stînga	buc	1	411,67	494,00	411,67	494,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,69	Suport motor spate	buc	1	398,33	478,00	398,33	478,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,70	Pompa de apă	buc	1	540,83	649,00	540,83	649,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,71	Curca generator	buc	1	193,33	232,00	193,33	232,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC

19,72	Semnălizator de direcție-claxon	buc	1	80,00	96,00	80,00	96,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA32110B00417AC
19,73	Curca de distribuție	buc	1	435,00	522,00	435,00	522,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,74	Furtun frână	buc	1	165,00	198,00	165,00	198,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,75	Set ambreaj	buc	1	1885,83	2263,00	1885,83	2263,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,76	Disc ambreaj	buc	1	760,00	912,00	760,00	912,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,77	Coș ambreaj	buc	1	855,83	1027,00	855,83	1027,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,78	Rulment ambreaj	buc	1	390,83	469,00	390,83	469,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,79	Volant	buc	1	9983,33	11980,00	9983,33	11980,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,80	Semicușineți	buc	1	323,33	388,00	323,33	388,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,81	Garnitură chiulasă	buc	1	554,17	665,00	554,17	665,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,82	Garnitură capac chiulasă	buc	1	105,00	126,00	105,00	126,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,83	Garnitură baie de ulei	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,84	Pompa de ulei	buc	1	1245,00	1494,00	1245,00	1494,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,85	Radiator sistem de răcire	buc	1	1310,00	1572,00	1310,00	1572,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,86	Radiator încălzire interior	buc	1	320,00	384,00	320,00	384,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,87	Termostat	buc	1	643,33	772,00	643,33	772,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,88	Amortizor față	buc	1	969,17	1163,00	969,17	1163,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,89	Amortizor spate	buc	1	895,00	1074,00	895,00	1074,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,90	Filanșă amortizor față	buc	1	429,17	515,00	429,17	515,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,91	Filanșă amortizor spate	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,92	Discuri de frână față	buc	1	745,83	895,00	745,83	895,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,93	Discuri de frână spate	buc	1	751,67	902,00	751,67	902,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,94	Cablu frână de mână	buc	1	335,00	402,00	335,00	402,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,95	Plăcuțe de frână față	set	1	558,33	670,00	558,33	670,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,96	Plăcuțe de frână spate	set	1	503,33	604,00	503,33	604,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,97	Rotulă braț față	buc	1	280,83	337,00	280,83	337,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,98	Bucșă braț față (partea față)	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,99	Bucșă braț față (partea spate)	buc	1	171,67	206,00	171,67	206,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,100	Țiță stabilizator față	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,101	Țiță stabilizator spate	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,102	Bucșă stabilizator față	buc	1	45,00	54,00	45,00	54,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,103	Bucșă stabilizator spate	buc	1	90,00	108,00	90,00	108,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,104	Burduf planșetă exterioră	buc	1	261,67	314,00	261,67	314,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,105	Burduf planșetă interioră	buc	1	315,00	378,00	315,00	378,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,106	Planșetă exterioră	buc	1	690,00	828,00	690,00	828,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,107	Planșetă interioră	buc	1	1400,00	1680,00	1400,00	1680,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,108	Rulment fuzeiță față	buc	1	695,00	834,00	695,00	834,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,109	Rulment fuzeiță spate	buc	1	534,17	641,00	534,17	641,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,110	Amortizor capotă	buc	1	346,67	416,00	346,67	416,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,111	Amortizor portbagaj	buc	1	316,67	380,00	316,67	380,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,112	Filtru de ulei	buc	1	96,67	116,00	96,67	116,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,113	Filtru de aer	buc	1	116,67	140,00	116,67	140,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
19,114	Filtru de combustibil	buc	1	484,17	581,00	484,17	581,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA3222500B00417AC
19,115	Filtru de polen	buc	1	119,17	143,00	119,17	143,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Total lot 19					60211,67	72254,00			

34300000-0

Lot 20 Piese de schimb pentru automobile Dacia Lodgy, anul producerii 2016, capacitatea motorului - 1461 cm

20,1	Braț suspensie față - demontare/montare	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,2	Cască de direcție - demontare/montare	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,3	Cap bară - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,4	Reglare ungături roți	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,5	Support motor dreapta - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,6	Support motor stînga - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,7	Support motor spate - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,8	Diagnosticarea computerizată	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,9	Diagnosticarea suspensiei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,10	Pompa de apă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,11	Demaror - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,12	Demaror - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,13	Generator - demontare/montare	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,14	Generator - reparație	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,15	Set ambreiaj - înlocuire	buc	1	1166,67	1400,00	1166,67	1400,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,16	Curca generator - înlocuire	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,17	Curca de distribuție - înlocuire	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,18	Motor - demontare/montare	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,19	Turbina - demontare/montare	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,20	Turbina - reparație	buc	1	5416,67	6500,00	5416,67	6500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,21	Furtun frînă - înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,22	Cutie de viteză - demontare/montare	buc	1	1166,67	1400,00	1166,67	1400,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,23	Set ambreiaj - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,24	Volant - înlocuire	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,25	Semicuzineli - înlocuire	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,26	Pompa de ulei - înlocuire	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,27	Garnitură chiulasă - înlocuire	buc	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,28	Garnitură capac chiulasă - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,29	Garnitură baze de ulei - înlocuire	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,30	Radiator sistem de răcire - demontare/montare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,31	Radiator încălzire interior - înlocuire	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,32	Termostat - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,33	Amortizor față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,34	Amortizor spate - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,35	Filanșă amortizor față - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,36	Filanșă amortizor spate - înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,37	Discuri de frînă față - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,38	Discuri de frînă spate - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,39	Plăcuțe de frînă față - înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,40	Plăcuțe de frînă spate - înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,41	Roulă față față - înlocuire	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,42	Bucșă braț față (partea față) - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,43	Bucșă braț față (partea spate) - înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,44	Țiță stabilizator față - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC

50112100-4

20,45	Țiță stabilizator spate - înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,46	Bucșă stabilizator față - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,47	Bucșă stabilizator spate - înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,48	Burduf planctară exterioră - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,49	Burduf planctară interioară - înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,50	Planctară exterioră - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,51	Planctară interioară - înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,52	Rulment fuzeță față - înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,53	Rulment fuzeță spate - înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,54	Far - demontare/montare	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,55	Reglare faruri	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,56	Condițoner - diagnosticare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,57	Condițoner - încărcare	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,58	Lucrări de lăcătușărie	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,59	Lucrări de electrică	oră	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,60	Înlocuire filtru de ulei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,61	Înlocuire filtru de aer	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,62	Înlocuire filtru de combustibil	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,63	Înlocuire filtru de polen	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,64	Braț suspensie față	buc	1	715,00	858,00	715,00	858,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,65	Cap bară	buc	1	266,67	320,00	266,67	320,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,66	Țiță de direcție	buc	1	248,33	298,00	248,33	298,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,67	Suport motor dreapta	buc	1	1320,00	1584,00	1320,00	1584,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,68	Suport motor stânga	buc	1	280,00	336,00	280,00	336,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,69	Suport motor spate	buc	1	380,00	456,00	380,00	456,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,70	Pompa de apă	buc	1	540,83	649,00	540,83	649,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,71	Curea generator	buc	1	205,00	246,00	205,00	246,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,72	Curea de distribuție	buc	1	1023,33	1228,00	1023,33	1228,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,73	Semnalizator de direcție-claxon	buc	1	290,83	349,00	290,83	349,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,74	Furtun frână	buc	1	84,17	101,00	84,17	101,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,75	Set distribuție	set	1	1260,00	1512,00	1260,00	1512,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,76	Set ambreaj	set	1	2100,00	2520,00	2100,00	2520,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,77	Disc ambreaj	buc	1	760,00	912,00	760,00	912,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,78	Coș ambreaj	buc	1	840,00	1008,00	840,00	1008,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,79	Rulment ambreaj	buc	1	331,67	398,00	331,67	398,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,80	Volant	buc	1	9800,00	11760,00	9800,00	11760,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,81	Semicușineți	buc	1	454,17	545,00	454,17	545,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,82	Garnitură chiușă	buc	1	319,17	383,00	319,17	383,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,83	Garnitură capac chiușă	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,84	Garnitură baie de ulei	buc	1	180,00	216,00	180,00	216,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,85	Pompa de ulei	buc	1	1245,00	1494,00	1245,00	1494,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,86	Radiator sistem de răcire	buc	1	1255,00	1506,00	1255,00	1506,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC
20,87	Radiator AC	buc	1	1245,00	1494,00	1245,00	1494,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,88	Radiator încălzire interior	buc	1	390,00	468,00	390,00	468,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA222500B00417AC



20,89	Termostat	buc	1	643,33	772,00	643,33	772,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,90	Amortizor față	buc	1	860,00	1032,00	860,00	1032,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,91	Amortizor spate	buc	1	588,33	706,00	588,33	706,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,92	Flanșă amortizor față	buc	1	429,17	515,00	429,17	515,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,93	Flanșă amortizor spate	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,94	Discuri de frână față	buc	1	448,33	538,00	448,33	538,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,95	Discuri de frână spate	buc	1	1560,00	1872,00	1560,00	1872,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,96	Cablu frână de mină	buc	1	180,83	217,00	180,83	217,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,97	Plăcuțe de frână față	set	1	405,00	486,00	405,00	486,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,98	Plăcuțe de frână spate	set	1	396,67	476,00	396,67	476,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,99	Rotulă braț față	buc	1	135,00	162,00	135,00	162,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,100	Bucșă braț față (partea față)	buc	1	85,83	103,00	85,83	103,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,101	Bucșă braț față (partea spate)	buc	1	170,00	204,00	170,00	204,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,102	Țișă stabilizator față	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,103	Țișă stabilizator spate	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,104	Bucșă stabilizator față	buc	1	40,83	49,00	40,83	49,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,105	Bucșă stabilizator spate	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,106	Burduf planetară exterioră	buc	1	211,67	254,00	211,67	254,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,107	Burduf planetară interioară	buc	1	423,33	508,00	423,33	508,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,108	Planetară exterioră	buc	1	570,00	684,00	570,00	684,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,109	Planetară interioară	buc	1	1360,00	1632,00	1360,00	1632,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,110	Rulment fuzeiță față	buc	1	384,17	461,00	384,17	461,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,111	Rulment fuzeiță spate	buc	1	218,33	262,00	218,33	262,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,112	Amortizor capotă	buc	1	220,00	264,00	220,00	264,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,113	Amortizor portbagaj	buc	1	206,67	248,00	206,67	248,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,114	Filtru de ulei	buc	1	79,17	95,00	79,17	95,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,115	Filtru de aer	buc	1	118,33	142,00	118,33	142,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,116	Filtru de combustibil	buc	1	207,50	249,00	207,50	249,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
20,117	Filtru de polen	buc	1	96,67	116,00	96,67	116,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Total Lot 20					60809,17		72971,00		

Lot 21 Piese de schimb pentru automobile Toyota Highlander, anul producerii 2014, capacitatea motorului - 3456cm

21,1	Amortizor față-înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,2	Amortizor spate-înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,3	Flanșă amortizor față-înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,4	Flanșă amortizor spate-înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,5	Discuri de frână față-înlocuire	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,6	Discuri de frână spate-înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,7	Plăcuțe de frână față-înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,8	Plăcuțe de frână spate-înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,9	Set distribuție-înlocuire	buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,10	Rotulă braț față-înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,11	Bucșă braț față (partea față)-înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,12	Bucșă braț față (partea spate)-înlocuire	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,13	Țișă stabilizator față-înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,14	Țișă stabilizator spate-înlocuire	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC

50112100-4

21,15	Bucșă stabilizator față-înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,16	Bucșă stabilizator spate-înlocuire	buc	1	104,17	125,00	104,17	125,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,17	Burduf planetară exterioră-înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,18	Burduf planetară interioară-înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,19	Planetară exterioră-înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,20	Planetară interioară-înlocuire	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,21	Rulment fuzetă față -înlocuire	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,22	Rulment fuzetă spate-înlocuire	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,23	Amortizor capotă-înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,24	Amortizor portbagaj-înlocuire	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,25	Curca generator-înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,26	Rollă ghidaj curca generator-înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,27	Înînzător curca generator-înlocuire	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,28	Rollă înînzător curca-înlocuire	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,29	Fuile generator-înlocuire	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,30	Filtru de ulei-înlocuire	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,31	Filtru de aer-înlocuire	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,32	Filtru de combustibil-înlocuire	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,33	Filtru de polen-înlocuire	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC

34300000-0

21,34	Amortizor față	buc	1	3460,00	4152,00	3460,00	4152,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,35	Amortizor spate	buc	1	2085,00	2502,00	2085,00	2502,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,36	Flanșă amortizor față	buc	1	3515,00	4218,00	3515,00	4218,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,37	Flanșă amortizor spate	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,38	Discuri de frînă față	buc	1	945,00	1134,00	945,00	1134,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,39	Discuri de frînă spate	buc	1	1035,00	1242,00	1035,00	1242,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,40	Plăcuțe de frînă față	set	1	529,17	635,00	529,17	635,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,41	Plăcuțe de frînă spate	set	1	435,00	522,00	435,00	522,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,42	Set distribuție	set	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,43	Rotulă braț față	buc	1	290,00	348,00	290,00	348,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,44	Bucșă braț față (partea față)	buc	1	290,00	348,00	290,00	348,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,45	Bucșă braț față (partea spate)	buc	1	315,00	378,00	315,00	378,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,46	Țiță stabilizator față	buc	1	240,00	288,00	240,00	288,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,47	Țiță stabilizator spate	buc	1	280,00	336,00	280,00	336,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,48	Bucșă stabilizator față	buc	1	85,00	102,00	85,00	102,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,49	Bucșă stabilizator spate	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,50	Burduf planetară exterioră	buc	1	515,83	619,00	515,83	619,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,51	Burduf planetară interioară	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,52	Planetară exterioră	buc	1	1620,00	1944,00	1620,00	1944,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,53	Planetară interioară	buc	1	1465,00	1758,00	1465,00	1758,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,54	Rulment fuzetă față	buc	1	670,00	804,00	670,00	804,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,55	Rulment fuzetă spate	buc	1	1355,00	1626,00	1355,00	1626,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,56	Amortizor capotă	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC
21,57	Amortizor portbagaj	buc	1	2900,00	3480,00	2900,00	3480,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0332110B00417AC
21,58	Curca generator	buc	1	340,83	409,00	340,83	409,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA0222500B00417AC

21,59	Roți ghidaj curea generator	buc	1	310,00	372,00	310,00	372,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,60	Fiule generator	buc	1	430,00	516,00	430,00	516,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,61	Întinzător curea generator	buc	1	2220,00	2664,00	2220,00	2664,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,62	Roți întinzător curea	buc	1	610,00	732,00	610,00	732,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,63	Fiule generator	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,64	Filtru de ulei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,65	Filtru de aer	buc	1	139,17	167,00	139,17	167,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,66	Filtru de combustibil	buc	1	0,83	1,00	0,83	1,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
21,67	Filtru de polen	buc	1	155,83	187,00	155,83	187,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Total Lot 21					32665,00		39198,00		

Lot 22 iese de schimb pentru Tractor Foton 454, anul producerii 2014,									
22,1	Filtru de ulei	buc	1	215,00	258,00	215,00	258,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
22,2	Filtru de aer	buc	1	410,00	492,00	410,00	492,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
22,3	Filtru de combustibil	buc	1	700,00	840,00	700,00	840,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
22,4	Mecanismul sterghișor parbriz	buc	1	1370,00	1644,00	1370,00	1644,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
Total Lot 22					2695,00		3234,00		

Lot 23 Lămpi pentru automobile									
23,1	H1	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,2	H3	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,3	H4	buc	1	30,00	36,00	30,00	36,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,4	H7	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,5	H8	buc	1	120,83	145,00	120,83	145,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,6	H9	buc	1	96,67	116,00	96,67	116,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,7	H10	buc	1	80,00	96,00	80,00	96,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,8	H11	buc	1	106,67	128,00	106,67	128,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,9	H12	buc	1	99,17	119,00	99,17	119,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,10	H13	buc	1	85,00	102,00	85,00	102,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,11	H14	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,12	CSW	buc	1	6,67	8,00	6,67	8,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,13	C10W	buc	1	4,17	5,00	4,17	5,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,14	WSW	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,15	P21W	buc	1	10,00	12,00	10,00	12,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,16	W21W	buc	1	43,33	52,00	43,33	52,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,17	WY21W	buc	1	48,33	58,00	48,33	58,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,18	WY21W	buc	1	10,00	12,00	10,00	12,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,19	H21W	buc	1	51,67	62,00	51,67	62,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,20	W16W	buc	1	9,17	11,00	9,17	11,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,21	R10W	buc	1	11,67	14,00	11,67	14,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,22	W3W	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,23	W1,2W	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,24	BAX	buc	1	9,17	11,00	9,17	11,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,25	XENON DIS	buc	1	675,83	811,00	675,83	811,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,26	XENON D2S	buc	1	520,83	625,00	520,83	625,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC
23,27	XENON D3S	buc	1	984,17	1181,00	984,17	1181,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBA332110B00417AC

34300000-0



23,28	XENON D1R	buc	1	640,00	768,00	640,00	768,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBAA222500B00417AC
23,29	XENON D2R	buc	1	1135,00	1362,00	1135,00	1362,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBAA332110B00417AC
23,30	XENON D3R	buc	1	830,00	996,00	830,00	996,00	Pe parcursul anului 219	MD26TRPBAA222500B00417AC
Total Lot 23						5818,33	6982,00		

Total	1384617,50	1661541,00
--------------	-------------------	-------------------



Semnat: Chistruga V.V. În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Autoprogresiv-Service Adresa: mun. Chișinău, str. Burebista 3.