

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1694675750616 din 14.09.2023
Obiectul achiziției: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța Inspectoratului General al Poliției

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Skoda	Lot 1 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Skoda			Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1		
Skoda Superb v–cm3 1398 benzină, a/f (2010)	Skoda Superb v–cm3 1398 benzină, a/f (2010)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe		Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Skoda Octavia v–cm3 (1390, 1598, 1798, 1886, 1980), a/f (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014)	Skoda Octavia v–cm3 (1390, 1598, 1798, 1886, 1980), a/f (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Skoda Rapid, v–cm3 1598, a/f (2013, 2014, 2016)	Skoda Rapid, v–cm3 1598, a/f (2013, 2014, 2016)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

		Belgia	Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Skoda Fabia v-cm3 1598, a/f (2008)	Skoda Fabia v-cm3 1598, a/f (2008)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

Skoda Superb v-cm3 1984 benzină, automat a/f (2017)	Skoda Superb v-cm3 1984 benzină, automat a/f (2017)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Skoda Octavia v—cm3 1395, 1798, benzină, automat/mecanic a/f (2017)	Skoda Octavia v—cm3 1395, 1798, benzină, automat/mecanic a/f (2017)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			TRW Autofren Frenkit FA1
Skoda Kodiaq v-cm3 1984, a/f automat (2017)	Skoda Kodiaq v-cm3 1984, a/f automat (2017)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Skoda Superb v-cm3 2771 benzină, automat a/f (2007)	Skoda Superb v-cm3 2771 benzină, automat a/f (2007)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Lot 2	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Dacia		
Dacia Duster, v–cm3 1461 dci;, a/f (2014-2017)	Dacia Duster, v–cm3 1461 dci;, a/f (2014-2017)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW
Dacia Duster, v–cm3 1598 benzină, a/f (2014-2017)	Dacia Duster, v–cm3 1598 benzină, a/f (2014-2017)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

		Belgia	Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Dacia Logan, 1461 dci, a/f (2005-2019)	Dacia Logan, 1461 dci, a/f (2005-2019)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

Dacia Logan, v-cm3 999-1149-1390-1598 benzină; a/f (2005-2019)	Dacia Logan, v-cm3 999-1149-1390-1598 benzină; a/f (2005-2019)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Dacia Doker Van, v-cm3 1197, 1598, a/f (2014-2017)	Dacia Doker Van, v-cm3 1197, 1598, a/f (2014-2017)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			Autofren Frenkit FA1
Dacia Logan, v-cm3 898, a/f (2017-2018)	Dacia Logan, v-cm3 898, a/f (2017-2018)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fossier MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Dacia Doker Van v-cm3 1461 dci, a/f (2018)	Dacia Doker Van v-cm3 1461 dci, a/f (2018)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fossier MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Lot 3 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Chevrolet	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Chevrolet		
Chevrolet Lacetti, v-cm3 1598, a/f (2007-2008)	Chevrolet Lacetti, v-cm3 1598, a/f (2007-2008)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Chevrolet Expres, v-cm3 6000, benzină, automat, a/f (2009)	Chevrolet Expres, v-cm3 6000, benzină, automat, a/f (2009)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

		Franta Marea Britanie Belgia	Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1			
Lot 6	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Ford					
Ford Focus, v-cm3 1388-1596, a/f (2008-2011)	Ford Focus, v-cm3 1388-1596, a/f (2008-2011)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs	Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			TRW Autofren Frenkit FA1
Ford Fusion, v-cm3 1399 diesel, 1388 benzina a/f 2008	Ford Fusion, v-cm3 1399 diesel, 1388 benzina a/f 2008	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Ford Transit, v-cm3 2198 diesel, a/f (2015-2018)	Ford Transit, v-cm3 2198 diesel, a/f (2015-2018)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Ford Transit, v–cm3 1995 diesel, a/f (2015-2018)	Ford Transit, v–cm3 1995 diesel, a/f (2015-2018)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Ford Mondeo, v-cm3 1999 benzin, a/f (2017) VIN: WF0DXXWPCDHK41099	Ford Mondeo, v-cm3 1999 benzin, a/f (2017) VIN: WF0DXXWPCDHK41099	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1			
--	--	--	--	--	--	--

Ford Mondeo, , 1999 Hibrid, a/f (2017) VIN: WF0DXXWPCHHR64980	Ford Mondeo, , 1999 Hibrid, a/f (2017) VIN: WF0DXXWPCHHR64980	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Lot 7 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Volkswagen	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Volkswagen		
Volkswagen Transporter (a/f-2000, 2461cm, benzină) Vin: WV2ZZZ70Z1H001286	Volkswagen Transporter (a/f-2000, 2461cm, benzină) Vin: WV2ZZZ70Z1H001286	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Volkswagen Transporter (a/f:1999, 2461 cm, benzină) Vin: (WV2ZZZ70ZYH047751)	Volkswagen Transporter (a/f:1999, 2461 cm, benzină) Vin: (WV2ZZZ70ZYH047751)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

Volkswagen T-4, v-cm3 1900, diesel, a/f (1998-2000) VIN: WV2ZZZ70ZXH046106	Volkswagen T-4, v-cm3 1900, diesel, a/f (1998-2000) VIN: WV2ZZZ70ZXH046106	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1		Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Volkswagen Transporter (a/f: 2006, 2461 cm, diesel) VIN: WV2ZZZ7HZ6H060151	Volkswagen Transporter (a/f: 2006, 2461 cm, diesel) VIN: WV2ZZZ7HZ6H060151	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs		Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			TRW Autofren Frenkit FA1			
Volkswagen Kombi T-5+, v-cm3 1968, diesel, a/f (2012) VIN: WV2ZZZ7HZDH019686	Volkswagen Kombi T-5+, v-cm3 1968, diesel, a/f (2012) VIN: WV2ZZZ7HZDH019686	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1		Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Volkswagen Caravelle, v-cm3 1960 diesel, a/f (2013)	Volkswagen Caravelle, v-cm3 1960 diesel, a/f (2013)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP		Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Volkswagen Passat, v-cm3 1984, benzină, a/f (2007)	Volkswagen Passat, v-cm3 1984, benzină, a/f (2007)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

Volkswagen Touran, v-cm3 1968, diesel, a/f (2009)	Volkswagen Touran, v-cm3 1968, diesel, a/f (2009)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Volkswagen Tiguan, v-cm3 1968, diesel, a/f (2014)	Volkswagen Tiguan, v-cm3 1968, diesel, a/f (2014)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			Frenkit FA1
Lot 8	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Toyota		
Toyota RAV-4, v-cm3 1987 benzină, automat a/f (2017)	Toyota RAV-4, v-cm3 1987 benzină, automat a/f (2017)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			Frenkit FA1
Toyota Corolla, v-cm3 1598 benzină, a/f (2017)	Toyota Corolla, v-cm3 1598 benzină, a/f (2017)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Toyota Land Cruiser, v-cm3 4200 diesel, a/f (2019) VIN: JTELB71J20B008222	Toyota Land Cruiser, v-cm3 4200 diesel, a/f (2019) VIN: JTELB71J20B008222	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Toyota Land Cruiser Prado, v-cm3 3998, benzină/gaz, a/f (2005)	Toyota Land Cruiser Prado, v-cm3 3998, benzină/gaz, a/f (2005)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Toyota Land Cruiser, v-cm3 4200 diesel, a/f (1997)	Toyota Land Cruiser, v-cm3 4200 diesel, a/f (1997)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Lot 9 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Suzuki sx4	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Suzuki sx4		
Suzuki SX4, v-cm3 1586 benzină, a/f (2013)	Suzuki SX4, v-cm3 1586 benzină, a/f (2013)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

Lot 11	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Peugeot partner		
Peugeot Partner, v–cm3 1560 diesel, a/f (2016)	Peugeot Partner, v–cm3 1560 diesel, a/f (2016)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hapu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Lot 12	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Mercedes sprinter 903.6 KA 4X4		
Mercedes Sprinter 903.6 KA 4x4, v-cm3 2987 c/c diesel, a/f (2015)	Mercedes Sprinter 903.6 KA 4x4, v-cm3 2987 c/c diesel, a/f (2015)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hapu Filtron Denso Ngk Victor Reinz

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

		Belgia	Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1			
Lot 13 Servicii de demontare, montare, balansare și reparația anvelopelor/jantelor R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20	Servicii de demontare, montare, balansare și reparația anvelopelor/jantelor R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20			Conform pozițiilor din Anexa nr.3		
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Untu Marin În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Tudomar & CO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Codrilor 12