




### TEKNİK ŞARTNAME



**MUSTAFA DURNA**  
**İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ**

Merket: Forozichan Mh. Demirklenk Sk. No:6  
Selçuklu / KONYA  
Fabrika: Büyükkayaklı Mah. 3. Orta Sok. Bldg. 19. Sk. No:4 Selçuklu / KONYA  
Tel: 0332 502 10 79 • bilgi@mrsgroup.com.tr • [www.isiltiplastik.com](http://www.isiltiplastik.com)  
Selçuk V.O. 624 056 1663 Merkez No:0324 056 1663 Tic. Sic. No: 46702

- It should consist of a total of 4 bearing clamps, 2 for each swing, connected by chains to a 300 cm long Ø114 mm minimum 2.5 mm pipe connected by pipes with a minimum wall thickness of Ø 114 mm and pipes with a minimum wall thickness of 2.5 mm on both sides.
- - A swing seat made of hard and metal materials will definitely not be used due to impact problems.
- - A swing seat made of hard and metal materials will definitely not be used due to impact problems.
- The distance between the bottom surface of the decking swing seat and the floor surface should be at least 40cm (+/-10cm).
- All chains will be used in hot-dip galvanized so that there is a minimum of 25 microns against rust. In order not to cause finger compression, a 6 mm caliber and a double row of chains must be used.
- In some combinations of swing uprights, polyethylene accessories that hide the detail can be used as an option.

## TURKISH

- İki tarafında Ø 114 mm minimum 2,5 mm et kalınlığı olan borular ile birbirinin içine geçen borularla bağlı, 300 cm boyundaki Ø114 mm minimum 2,5 mm boruya her salıncak için 2 adet olmak üzere toplam 4 adet rulmanlı kelepçenin zincirlerle bağlanması ile olmalıdır.

\* Kesinlikle çarpmaların sorunlarından dolayı sert ve metal malzemeden üretilmiş salıncak oturağı kullanılmayacaktır.

\*Salıncak oturağının alt yüzeyi ile zemin yüzeyi arasındaki mesafe minimum 40cm (+/-10cm) olmalıdır.

\*Salıncağı oluşturan dikmeler ve taşıyıcı borular galvanizli borudan veya kumlama işlemeye tabi tutulduktan sonra, statik fırın boyası uygulanmış olmalıdır.




\*Zincirler paslanmaya karşı mutlaka minimum 25 mikron olacak şekilde sıcak daldırma galvanizli olarak kullanılacaktır. Parmak sıkışmasına yol açmaması için mutlaka 6 mm kalibre ve çift sıra zincir kullanılmalıdır.

\*Salıncak dikmeleri birleşimlerinde, istege bağlı olarak detayı gizleyici polietilen aksesuarlar kullanılabilir

## MUSTAFA DURNA İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Harçalan Mah. Demirlenk Sk. No:44 Selçuklu / KONYA  
Fabrika: Büyükkavaşik Mh. 3. Orta Sok. No:19. Sk. No:4 Selçuklu / KONYA  
Tel: 0332 502 10 79 • [bilgi@wsilgroup.com.tr](http://bilgi@wsilgroup.com.tr) • [www.wisiltiplastik.com](http://www.wisiltiplastik.com)  
Selçuk V.D. 624 056 1663. Mevrs. No:062405616300001 Tic. Sic. No: 46702

## ENGELSİZ SALINCAK OTURAĞI



- this Barrier-free swing seat should consist of polyethylene material with a front protection belt for safety, closed on 3 sides.
- this Barrier-free swing seat should consist of polyethylene material, which has a front protection for safety.
- All seats must be single, and there must be a mother-child figured protection belt.
- - The protection belt must have a lock system to prevent falls
- - Shock-absorbing rubber should be used on the front surface of the unobstructed swing seat to prevent bumps.
- A swing seat should be produced with a width and length of 59x71 cm and a height of at least 87.5 cm
  - The width of the seating area is min. it should be 50 cm.
  - It should weigh at least 10 kg together with a swing seat railing.
- TS EN 1176-2 / 04.02.2010 The expression 'POLYETHYLENE' is mandatory within the scope of the document.
- The dyes used in this coloring will comply with children's health and food regulations.

**MUSTAFA DURNA**

İNSAAT ANONİM ŞİRKETİ

Merket: Hürriyetin Mı. Demirtenk Sk. No:44  
Selçuklu Konya  
Fabrika: Büyükkavacık Mh. 3. Org. Safl. Bldg. 17. Sk. No:4 Selçuklu Konya  
Tel: 0332 582 19 76 E-mail: info@mustafadurna.com.tr • www.wisitiplastik.com  
Selçuk V.D. 624 036 163 Meats No:062403616300001 Tic. Sic. No: 46702


## TURKISH

- ❖ Engelsiz salıncak oturağı 3 tarafı kapalı emniyet için ön koruma kemeri olan polietilen malzemeden oluşmalıdır.
- ❖ Engelsiz salıncak oturağı, emniyet için ön koruması olan polietilen malzemeden oluşmalıdır.
- ❖ Oturaklar tek kişilik olmalı ve anne çocuk figürlü koruma kemeri bulunmalıdır.
- ❖ Koruma kemeri içinde düşmeleri engellemek için kilit sistemi bulunmalıdır.
- ❖ Engelsiz salıncak oturağının ön yüzeyinde çarpmaları engellemek amacıyla darbe emici kauçuk kullanılmalıdır.
- ❖ Salıncak oturağı eni ve boyu 59x71 cm yüksekliği minimum 87,5 cm olacak şekilde üretilmelidir.
- ❖ Oturma alanı genişliği min. 50 cm olmalıdır.
- ❖ Salıncak oturağı korkuluğu ile birlikte minimum 10 kg ağırlığında olmalıdır.
- ❖ TS EN 1176-2 / 04.02.2010 Belge Kapsamında ‘POLİETİLEN’ ifadesi bulunması zorunludur.
- ❖ Renklendirmede kullanılan boyalı maddeleri çocuk sağına ve gıda tüzüğüne uygun olacaktır.

**MUSTAFA DURNA  
İNSAAT ANONİM ŞİRKETİ**

Merkez : Horsluhan Mh. Demirenk Sk. No:44 Selçuklu / KONYA  
Fabrika : Büyükkayaç Mh. 3. Org. San. Blok P: Sk. No:4 Selçuklu / KONYA  
Tel: 0332 502 10 79 • [bilgi@mdgroup.com.tr](mailto:bilgi@mdgroup.com.tr) • [www.wisiliplastik.com](http://www.wisiliplastik.com)  
Şube : 524 056 1663 Mersis No: 062405616300001 Tic. Sic. No: 46702

## MOTHER LAP SWING TECHNICAL SPECIFICATION



- It should consist of a total of 4 bearing clamps, 2 for each swing, connected by chains to a 300 cm long Ø114 mm minimum 2.5 mm pipe connected by pipes with a minimum wall thickness of Ø 114 mm and pipes with a minimum wall thickness of 2.5 mm on both sides.
- - A swing seat made of hard and metal materials will definitely not be used due to impact problems.
- The distance between the bottom surface of the decking swing seat and the floor surface should be at least 40cm (+/-10cm).
- After the uprights and supporting pipes forming the Swing Swing are made of galvanized pipe or subjected to sandblasting treatment, the static furnace must have been painted.
- All chains will be used in hot-dip galvanized so that there is a minimum of 25 microns against rust. In order not to cause finger compression, a 6 mm caliber and a double type of chains must be used.
- In some combinations of swing uprights, polyethylene accessories that hide the detail can be used as an option.




**MUSFA DURNA**  
İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Horozluhan Mah. Demirkent Sk No:66  
Selçuklu / KONYA  
Telsiz: 0332 502 10 79 • E-mail: info@mdggroup.com.tr • www.wisiloplastik.com  
Sayı: V.D 524 056 1663 Merit No:0624056166300001 Tic. Sic. No: 46702

## TURKISH

- İki tarafında Ø 114 mm minimum 2,5 mm et kalınlığı olan borular ile birbirinin içine geçen borularla bağlı, 300 cm boyundaki Ø114 mm minimum 2,5 mm boruya her salıncak için 2 adet olmak üzere toplam 4 adet rulmanlı kelepçenin zincirlerle bağlanması ile oluşmalıdır.
- Kesinlikle çarpması sorunlarından dolayı sert ve metal malzemeden üretilmiş salıncak oturağı kullanılmayacaktır.
- Salıncak oturağının alt yüzeyi ile zemin yüzeyi arasındaki mesafe minimum 40cm (+/- 10cm) olmalıdır.
- Salıncağı oluşturan dikmeler ve taşıyıcı borular galvanizli borudan veya kumlama işlemine tabi tutulduktan sonra, statik fırın boyası işlemi uygulanmış olmalıdır.
- Zincirler paslanmaya karşı mutlaka minimum 25 mikron olacak şekilde sıcak daldırma galvanizli olarak kullanılacaktır. Parmak sıkışmasına yol açmaması için mutlaka 6 mm kalibre ve çift sıra zincir kullanılmalıdır.
- Salıncak dikmeleri birleşimlerinde, istege bağlı olarak detayı gizleyici polietilen aksesuarlar kullanılabilir.

## MOTHER'S LAP SWING SEAT



**MUSTAFA DURNA**

İNŞAAT MÜHENDİSLİK MARKETİ

Merkez: Konyaaltı Mah. Denizlank Sk No:6 Selçuklu / KONYA  
Fabrika: Büyük Kavaklı Mah. 3. Orta Sok. Bul. 19. Sk. No:4 Selçuklu / KONYA  
Tel: 0332 502 10 79 · bilgi@mdgroup.com.tr · www.wisiliplastik.com  
Selçuk V.D: 624 056 1663 - Mersis No: 024056166300001 Tic. Sic. No: 46702

- The seat where the child will sit on the mother's lap swing seat should be closed on the sides, the mother's it should be produced in such a way that there are fine lines on the seat where it will sit in order to prevent slipping.
- All seats must be single.
  - An impact-absorbing rubber bumper should be used on the front surface of the swing

seat to prevent bumps.

- A swing seat should be manufactured with a width and length of 116.5 x 55 cm with a height of at least 36 cm
- The width of the seating area where each child will be seated is min. it should be 33 cm.
- A mother's lap swing seat should have a minimum weight of 10 kg.
- TS EN 1176-2 / 04.02.2010 The expression 'POLYETHYLENE' is mandatory within the scope of the document.
- The dyes used in this coloring will comply with children's health and food regulations.

## TURKISH

- Anne kucağı salıncak oturağında çocuğun oturacağı oturak 4 tarafı kapalı olmalı, annenin Oturacağı oturakta kaymayı önlemek amacıyla ince çizgiler olacak şekilde üretilmelidir.
- Oturaklar tek kişilik olmalıdır.
- Salıncak oturağının ön yüzeyinde çarpmaları engellemek amacıyla darbe emici kauçuk tampon kullanılmalıdır.
- Salıncak oturağı eni ve boyu 116.5x55 cm yüksekliği minimum 36 cm olacak şekilde üretilmelidir.
- Çocuğun oturacağı oturma alanı genişliği min. 33 cm olmalıdır.
- Anne kucağı salıncak oturağı minimum 10 kg ağırlığında olmalıdır.
- TS EN 1176-2 / 04.02.2010 Belge Kapsamında 'POLİETİLEN' ifadesi bulunması zorunludur.
- Renklendirmede kullanılan boya maddeleri çocuk sağına ve gıda tüzüğüne uygun olacaktır.

## MUSTAFA DURNA İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Horozluhan Mh. Demirören Sk. No: 16 Selçuklu / KONYA  
Fabrika : Büyük Kayacık Mh. 3. Orj. San. Böl. 19. Sk. No: 4 Selçuklu / KONYA  
Tel: 0332 502 10 19 E-mail: [bilgi@mdgroup.com.tr](mailto:bilgi@mdgroup.com.tr) [www.wisitiplastik.com](http://www.wisitiplastik.com)  
Selçuk V.D. 624 056 1663 Mersis No: 62405616630001 Tic. Sic. No: 46702