

Specificatii tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1613987077088	Data: 23 febr 2021, 12:00 - 25 febr 2021, 12:30	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Deservirea angiografului monopolar Shimadzu (conform specificației atașate)	Lot: 1	Pagina: 1 din 3

Nr. LOT /poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Model ul articol ului	Țara de origin e	Produ - cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
		2	3	4	5	6	7	8
1	331000 00-1	Deservirea angiografului monopolar Shimadzu (conform specificației atașate)	-	-	-	1 DAR-9000 Inspectie vizuala Verificarea conexiuni electrice Verificarea conexiuni PSB Curatare componente de praf Inspectare, curatare de praf monitoare 4 buc. Verificare tensiune de alimentare Inspectare, curatare de praf monitoare Transformator Verificare SW, cu modificare setari la cerere Actualizare SW , Evaluare calitate imagine (rezolutie, LC) Ajustare calitate imagine inclusiv geometrie Ajustare axa ceometrica Ajustare focus CCD Curatare componente optice Inspectie II Verificare tensiuni alimentare II DC interne Ajustare focus si geometrie II Teste functionale 2 UD-150 Inspectatate vizuala Curatare componente de praf Verivicare kV Verificare mA Verificare timp exp Verivicare contor exp Verificare IBS Verificare IRIS-F Verificare IRIS-R Verificare PHV-R Verificare tensiuni alimentare AC Verificare tensiune de alimentare DC interne Ajustari: kV mA timp IBS	1 DAR-9000 Inspectie vizuala Verificarea conexiuni electrice Verificarea conexiuni PSB Curatare componente de praf Inspectare, curatare de praf monitoare 4 buc. Verificare tensiune de alimentare Inspectare, curatare de praf monitoare Transformator Verificare SW, cu modificare setari la cerere Actualizare SW , Evaluare calitate imagine (rezolutie, LC) Ajustare calitate imagine inclusiv geometrie Ajustare axa ceometrica Ajustare focus CCD Curatare componente optice Inspectie II Verificare tensiuni alimentare II DC interne Ajustare focus si geometrie II Teste functionale 2 UD-150 Inspectatate vizuala Curatare componente de praf Verivicare kV Verificare mA Verificare timp exp Verivicare contor exp Verificare IBS Verificare IRIS-F Verificare IRIS-R Verificare PHV-R Verificare tensiuni alimentare AC Verificare tensiune de alimentare DC interne Ajustari: kV mA timp IBS	-

					IRIS-F IRIS-R PHV-R FVR VFV 3 SA60& Tub Inspectie vizual (scurgeri ulei e.t.c) Curatare componente de praf Verificare functionare sensor flux, temperatura Verificare contor expuneri Ajustare axa tub Inspectie cabluri TI Schimb izolator cabluri TI Verificare tensiune de alimentare AC 4 MH-200S Inspectie vizuala Inspectie componente de fixare Curatare componente de praf Testare circite de siguranta Testare functionarare (pozitii,limete e.t. c) Calibrare pozitii Verificare tensiune de alimentare AC Verificare tensiune de alimentare DC interne Inspectie si ajustare componente mecanice Lubrifierea componente mecanice 5 KS-60 Inspectie vizuala Inspectie componente de fixare Curatare componente de praf Testare circite de siguranta Testare functionarare (pozitii,limete e.t. c) Calibrare pozitii Verificare tensiune de alimentare AC Verificare tensiune de alimentare DC interne Inspectie si ajustare componente mecanice Lubrifierea componente mecanice 6 Colimator F12 Inspectie vizuala Curatare componente de praf Testare functionare Verificarea tensiune alimentare DC Ajustare axa Ajustare geometrie 7 Statie hemodinamica Inspectare vizuala Curatare componente de praf Inspectie conexiune bloc achizitie Testare functionala Inlocuire sensor defecti Testare functionala SW Lucrari de configurare SW 8 Injectomat Inspectie vizuala	IRIS-F IRIS-R PHV-R FVR VFV 3 SA60& Tub Inspectie vizual (scurgeri ulei e.t.c) Curatare componente de praf Verificare functionare sensor flux, temperatura Verificare contor expuneri Ajustare axa tub Inspectie cabluri TI Schimb izolator cabluri TI Verificare tensiune de alimentare AC 4 MH-200S Inspectie vizuala Inspectie componente de fixare Curatare componente de praf Testare circite de siguranta Testare functionarare (pozitii,limete e.t. c) Calibrare pozitii Verificare tensiune de alimentare AC Verificare tensiune de alimentare DC interne Inspectie si ajustare componente mecanice Lubrifierea componente mecanice 5 KS-60 Inspectie vizuala Inspectie componente de fixare Curatare componente de praf Testare circite de siguranta Testare functionarare (pozitii,limete e.t. c) Calibrare pozitii Verificare tensiune de alimentare AC Verificare tensiune de alimentare DC interne Inspectie si ajustare componente mecanice Lubrifierea componente mecanice 6 Colimator F12 Inspectie vizuala Curatare componente de praf Testare functionare Verificarea tensiune alimentare DC Ajustare axa Ajustare geometrie 7 Statie hemodinamica Inspectare vizuala Curatare componente de praf Inspectie conexiune bloc achizitie Testare functionala Inlocuire sensor defecti Testare functionala SW Lucrari de configurare SW 8 Injectomat Inspectie vizuala	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Curatire componente de praf Testatre functionala Verificare tensiune alimentare AC Verificare tensiune alimentare DC interne Verificare baterie Inlocuire baterie 9 Personal Instruire Dezmembrare parti laterale ale instalatiei Curatare de praf componente interne Prezența autorizației de la producător. Existența personalului specializat în acest gen de dispozitive.	Curatire componente de praf Testatre functionala Verificare tensiune alimentare AC Verificare tensiune alimentare DC interne Verificare baterie Inlocuire baterie 9 Personal Instruire Dezmembrare parti laterale ale instalatiei Curatare de praf componente interne Prezența autorizației de la producător. Existența personalului specializat în acest gen de dispozitive.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Meleștiu 20**