

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1550653018176

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică si reparație auto a autoturismelor ANSP

No	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Lotul 1	ANSP sediul central	buc	5					Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
1.1	50110000-9	Automobilul Skoda Octavia 1,8 ARX(CMP-040) , a.2005,	Bucată	1						
		Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment)	serv	2	841.00	1009.20	1682.00	2018.40		
		Schimb demaror	serv	1	2392.00	2870.40	2392.00	2870.40		
		Schimb plăcuțe frână față(set)	set	1	417.00	500.40	417.00	500.40		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	1	309.00	370.80	309.00	370.80		
		Schimb ambreaj (set)	serv	1	2160.00	2592.00	2160.00	2592.00		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15	serv	8	50.00	60.00	400.00	480.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	52.00	62.40	52.00	62.40		
		Schimb filtru aier	serv	1	108.00	129.60	108.00	129.60		
		Schimb filtru salon	serv	1	100.00	120.00	100.00	120.00		
		Schimb ambreaj cu volanță și rulment presiune	serv	1	4475.00	5370.00	4475.00	5370.00		
1.2	50110000-9	Automobilul Skoda Octavia 1,6 BFQ(COL-589, PVL- 411) , a.2009	Bucată	2						
		Schimb bugii(set)	serv	2	247.00	296.40	494.00	592.80		
		Schimb amortizor față(în set cu rulment sarcină suport arc)	serv	4	849.00	1018.80	3396.00	4075.20		
		Schimb set de distribuție (GRM)	serv	2	1389.00	1666.80	2778.00	3333.60		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15	serv	8	50.00	60.00	400.00	480.00		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	2	347.00	416.40	694.00	832.80		
		Schimb filtru ulei	serv	2	46.00	55.20	92.00	110.40		
		Schimb filtru aier	serv	2	104.00	124.80	208.00	249.60		
		Schimb filtru salon	serv	2	108.00	129.60	216.00	259.20		
1.3	50110000-9	Automobilul Nissan Pathfinder YD25(CMC - 962) a.2007,	Bucată	2						
		Schimb plăcuțe frână față(set)	serv	2	370.00	444.00	740.00	888.00		
		Schimb amortizor față(în set cu rulment sarcină suport arc)	serv	2	1119.00	1342.80	2238.00	2685.60		
		Schimb amortizor spate (în set cu suport amortizor)	buc	2	849.00	1018.80	1698.00	2037.60		
		Schimb butuc roată față	serv	4	1265.00	1518.00	5060.00	6072.00		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 17(aluminiu)	serv	16	50.00	60.00	800.00	960.00		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	2	694.00	832.80	1388.00	1665.60		

		Schimb filtru ulei	serv	2	62.00	74.40	124.00	148.80		
		Schimb filtru aier	serv	2	247.00	296.40	494.00	592.80		
		Schimb filtru salon	serv	2	108.00	129.60	216.00	259.20		
		Schimb filtru motorină	serv	2	293.00	351.60	586.00	703.20		
		Schimb ambreaj cu volantă (set)	serv	1	5710.00	6852.00	5710.00	6852.00		
		Schimb injector (nasos-forsunca)	serv	4	5309.00	6370.80	21236.00	25483.20		
		Schimb turbina aer	serv	1	6481.00	7777.20	6481.00	7777.20		
		Schimb articulație sarcină /ghidare partea de jos, față (stînga,dreapta)	serv	8	417.00	500.40	3336.00	4003.20		
		Schimb articulație sarcină /ghidare partea de sus, față(stînga,dreapta)	serv	8	394.00	472.80	3152.00	3782.40		
1.4	50110000-9	Automobilul Renault Kangoo(CNJ-691) a.2008(1.9 disel)	Bucată	1						
		Schimb plăcuțe frînă față(set)	set	1	231.00	277.20	231.00	277.20		
		Schimb bugii incandescente (set)	set	1	463.00	555.60	463.00	555.60		
		Schimb disc frînă față	serv	2	386.00	463.20	772.00	926.40		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 14	serv	4	46.00	55.20	184.00	220.80		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	1	309.00	370.80	309.00	370.80		
		Schimb filtru ulei	serv	1	39.00	46.80	39.00	46.80		
		Schimb filtru aier	serv	1	104.00	124.80	104.00	124.80		
		Schimb filtru salon	serv	1	127.00	152.40	127.00	152.40		
		Schimb filtru motorină	serv	1	262.00	314.40	262.00	314.40		
1.5	50110000-9	Automobilul Mitsubishi Lancer(a.2010),(JMBSNCY 2ABU001758,)	Bucată	1						
		Schimb plăcuțe frînă față(set)	serv	1	340.00	408.00	340.00	408.00		
		Schimb disc frînă față	serv	2	617.00	740.40	1234.00	1480.80		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16(aluminiu)	serv	4	50.00	60.00	200.00	240.00		
		Schimb amortizor față(în set cu rulment sarcină suport arc)	serv	2	849.00	1018.80	1698.00	2037.60		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	1	347.00	416.40	347.00	416.40		
		Schimb filtru ulei	serv	1	50.00	60.00	50.00	60.00		
		Schimb filtru aier	serv	1	139.00	166.80	139.00	166.80		
		Schimb filtru salon	serv	1	123.00	147.60	123.00	147.60		
1.6	50110000-9	Automobilul UAZ-2206 a. 1989,	Bucată	1						
		Schimb rulment roată față exterior	serv	2	370.00	444.00	740.00	888.00		
		Schimb carburator	serv	1	2037.00	2444.40	2037.00	2444.40		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15	serv	4	46.00	55.20	184.00	220.80		
		Schimb ulei motor 10w40	serv	2	170.00	204.00	340.00	408.00		
		Schimb filtru ulei	serv	2	19.00	22.80	38.00	45.60		
1.7	50110000-9	Automobilul Mitsubishi Lancer(2008)(JMBSNCS3A 8U00791,)	Bucată	1						
		Schimb plăcuțe frînă față(set)	serv	1	340.00	408.00	340.00	408.00		
		Schimb plăcuțe frînă spate(set)	serv	1	394.00	472.80	394.00	472.80		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	1	347.00	416.40	347.00	416.40		
		Schimb filtru ulei	serv	1	50.00	60.00	50.00	60.00		
		Schimb filtru aier	serv	1	139.00	166.80	139.00	166.80		

		Schimb filtru salon	serv	1	123.00	147.60	123.00	147.60		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15(aluminiu)	serv	4	46.00	55.20	184.00	220.80		
1.8	50110000-9	Automobilul Dacia DUSTER 1598cm3 (UU1HSDC5G50218251)(CRH-421, CSC- 682) a.2013	Bucată	2						
		Schimb ulei motor 5w30	serv	2	370.00	444.00	740.00	888.00		
		Schimb filtru ulei	serv	2	39.00	46.80	78.00	93.60		
		Schimb filtru aier	serv	2	139.00	166.80	278.00	333.60		
		Schimb filtru salon	serv	2	108.00	129.60	216.00	259.20		
		Bugii (set)	set	2	154.00	184.80	308.00	369.60		
		Schimb bugii	serv	2	77.00	92.40	154.00	184.80		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16(aluminiu)	serv	8	46.00	55.20	368.00	441.60		
		Schimb set de distribuție (GRM)	serv	2	1620.00	1944.00	3240.00	3888.00		
		Schimb amortizor față(în set cu rulment sarcină suport arc)	serv	4	849.00	1018.80	3396.00	4075.20		
1.9	50110000-9	FORD FOCUS (WFO4XXWPD47DM0268 3) a.2007	Bucată	1						
		Schimb plăcuțe frână față(set)	serv	1	370.00	444.00	370.00	444.00		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	1	347.00	416.40	347.00	416.40		
		Schimb filtru ulei	serv	1	43.00	51.60	43.00	51.60		
		Schimb filtru aier	serv	1	185.00	222.00	185.00	222.00		
		Schimb filtru salon	serv	1	139.00	166.80	139.00	166.80		
		Schimb distribuție (GRM) set	serv	1	1620.00	1944.00	1620.00	1944.00		
		Schimb ambreaj cu volanță (set)	serv	1	4475.00	5370.00	4475.00	5370.00		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15	buc	8	39.00	46.80	312.00	374.40		
1.10	50110000-9	Automobilul Volkswagen 1,7 cm3 (a.1989)CFT-978 motor KV006820, VIN W222225ZJH021122	Bucată	1						
		Demontare-montare cutie de viteze	serv	1	540.00	648.00	540.00	648.00		
		Schimb rulment din față	serv	2	417.00	500.40	834.00	1000.80		
		Schimb bugii incandescente (set)	serv	1	463.00	555.60	463.00	555.60		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15	serv	4	42.00	50.40	168.00	201.60		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	1	309.00	370.80	309.00	370.80		
		Schimb filtru ulei	serv	1	46.00	55.20	46.00	55.20		
		Schimb filtru aier	serv	1	93.00	111.60	93.00	111.60		
1.11	50110000-9	Mitsubishi L-300, a.2004 2500 cm3 diz.	Bucată	1						
		Schimb plăcuțe frână față(set)	serv	1	417.00	500.40	417.00	500.40		
		Schimb plăcuțe frână spate(set)	serv	1	432.00	518.40	432.00	518.40		
		Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor,)	serv	2	733.00	879.60	1466.00	1759.20		
		Schimb amortizor spate (în set cu suport amortizor)	serv	2	679.00	814.80	1358.00	1629.60		
		Schimb ambreaj cu volanță (set)	serv	1	4938.00	5925.60	4938.00	5925.60		
		Schimb bugii incandescente (set)	set	1	926.00	1111.20	926.00	1111.20		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	1	463.00	555.60	463.00	555.60		
		Schimb filtru ulei	serv	1	89.00	106.80	89.00	106.80		
		Schimb filtru aier	serv	1	185.00	222.00	185.00	222.00		

		Schimb filtru salon	serv	1	139.00	166.80	139.00	166.80		
		Schimb filtru motorină	serv	1	316.00	379.20	316.00	379.20		
1.12	50110000-9	Renault Kangooa.2007(1.6 benz.)	Bucată	1						
		Schimb plăcuțe frână față(set)	set	1	231.00	277.20	231.00	277.20		
		Schimb bugii (set) 1 set	set	1	231.00	277.20	231.00	277.20		
		Schimb disc frână față2 serv	serv	2	648.00	777.60	1296.00	1555.20		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 14 8 serv	serv	8	39.00	46.80	312.00	374.40		
		Schimb ulei motor 5w30 1 serv	serv	1	347.00	416.40	347.00	416.40		
		Schimb filtru ulei 1 serv	serv	1	39.00	46.80	39.00	46.80		
		Schimb filtru aier 1 serv	serv	1	139.00	166.80	139.00	166.80		
		Schimb filtru salon 1 serv	serv	1	139.00	166.80	139.00	166.80		
		Schimb filtru motorină 1 serv	serv	1	304.00	364.80	304.00	364.80		
		Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment) 2 serv.	serv	2	810.00	972.00	1620.00	1944.00		
1.13	50110000-9	Mercedes 515 cdi(WDB9066571S550418)a.2011	Bucată	1						
		Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1	serv	1	694.00	832.80	694.00	832.80		
		Schimb filtru ulei 1 serv	serv	1	69.00	82.80	69.00	82.80		
		Schimb filtru aier 1 serv	serv	1	247.00	296.40	247.00	296.40		
		Schimb filtru salon 1 serv	serv	1	108.00	129.60	108.00	129.60		
		Schimb filtru motorină 1 serv	serv	1	247.00	296.40	247.00	296.40		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 6 serv.	serv	16	50.00	60.00	800.00	960.00		
1.14	50110000-9	Mitsubishi Pajero (a.2012) (MMCGNKH40CFZ04371)	Bucată	1						
		Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)	serv	1	540.00	648.00	540.00	648.00		
		Schimb filtru ulei 1 serv	serv	1	93.00	111.60	93.00	111.60		
		Schimb filtru aier 1 serv	serv	1	247.00	296.40	247.00	296.40		
		Schimb filtru salon 1 serv	serv	1	139.00	166.80	139.00	166.80		
		Schimb filtru motorină 1 serv	serv	1	340.00	408.00	340.00	408.00		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 17 4 serv.	serv	4	54.00	64.80	216.00	259.20		
1.15	50110000-9	IVECO 35c15 (2286 cm3)(ZCFC535A305072923)a.2015	Bucată	1						
		Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)	serv	1	617.00	740.40	617.00	740.40		
		Schimb filtru ulei 1 serv	serv	1	76.00	91.20	76.00	91.20		
		Schimb filtru aier 1 serv	serv	1	208.00	249.60	208.00	249.60		
		Schimb filtru salon 1 serv	serv	1	139.00	166.80	139.00	166.80		
		Schimb filtru motorină 1 serv	serv	1	247.00	296.40	247.00	296.40		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 6 serv.	serv	6	46.00	55.20	276.00	331.20		
							124582.00	149498.40		
2	Lotul 2	CSP Chișinău								
2.1	50110000-9	Automobilul Skoda Octavia 1,9 TDI, a.2004	Bucată	1					Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei motor 5w30 2 serv	serv	2	295.00	354.00	590.00	708.00		
		Schimb filtru ulei 2 serv	serv	2	43.00	51.60	86.00	103.20		
		Schimb filtru aier 2 serv	serv	2	135.00	162.00	270.00	324.00		

		Schimb filtru salon 2 serv	serv	2	72.00	86.40	144.00	172.80		
		Schimb filtru motorină 2 serv	serv	2	131.00	157.20	262.00	314.40		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv	serv	8	39.00	46.80	312.00	374.40		
		Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv	serv	4	39.00	46.80	156.00	187.20		
		Schimb bugii incandescente(set) 1 serv	serv	1	617.00	740.40	617.00	740.40		
		Schimb lichid frîne 1 serv	serv	1	164.00	196.80	164.00	196.80		
		Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv	serv	1	315.00	378.00	315.00	378.00		
		Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv	serv	1	322.00	386.40	322.00	386.40		
		Reglare unghiurilor de direcție 1 serv	serv	1	118.00	141.60	118.00	141.60		
		Reparație suporturilor de frînă 4 serv	serv	4	230.00	276.00	920.00	1104.00		
		Schimb burduf planetarei exterioare 2	serv	2	131.00	157.20	262.00	314.40		
		Schimb burduf planetarei inerioare 2	serv	2	230.00	276.00	460.00	552.00		
		Schimb set GRM 1 serv	serv	1	1411.00	1693.20	1411.00	1693.20		
		Schimb suport motor (set) 1 serv	serv	1	551.00	661.20	551.00	661.20		
		Schimb termostat 1 serv	serv	1	289.00	346.80	289.00	346.80		
		Diagnostica compiuterizată 2 serv.	serv	2	131.00	157.20	262.00	314.40		
2.2	50110000-9	Opel vectra Z16XE20R73607, a.2000	Bucată	1						
		Schimb ulei motor 5w30 2 serv	serv	2	262.00	314.40	524.00	628.80		
		Schimb filtru ulei 2 serv	serv	2	39.00	46.80	78.00	93.60		
		Schimb filtru aier 2 serv	serv	2	118.00	141.60	236.00	283.20		
		Schimb filtru salon 2 serv	serv	2	105.00	126.00	210.00	252.00		
		Schimb filtru benzină 2 serv	serv	2	138.00	165.60	276.00	331.20		
		Schimb set distribuție (GRM) 1 serv	serv	1	1299.00	1558.80	1299.00	1558.80		
		Schimb amortizor fata 2 serv	serv	2	643.00	771.60	1286.00	1543.20		
		Schimb arc elicoidal față 2 serv	serv	2	486.00	583.20	972.00	1166.40		
		Schimb arc elicoidal spate 2 serv	serv	2	453.00	543.60	906.00	1087.20		
		Schimb bucșă (salen bloc) braț față 2ser	serv	2	157.00	188.40	314.00	376.80		
		Schimb bucșă (salen bloc) braț spate 2ser	serv	2	230.00	276.00	460.00	552.00		
		Reglarea unghiurilor de direcție 2 serv	serv	2	118.00	141.60	236.00	283.20		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 servv	serv	8	36.00	43.20	288.00	345.60		
		Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv	serv	1	276.00	331.20	276.00	331.20		
		Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv	serv	1	315.00	378.00	315.00	378.00		
		Schimb amortizor spate 2 serv	serv	2	453.00	543.60	906.00	1087.20		
		Diagnostica suspensiei 2 serv	serv	2	20.00	24.00	40.00	48.00		
		Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv.	serv	4	36.00	43.20	144.00	172.80		
2.3	50110000-9	Dacia Logan , a.2013(UU14SDAG450218 188) 1142 cm3	Bucată	6						
		Schimb ulei motor 5w40 12 serv	serv	12	295.00	354.00	3540.00	4248.00		
		Schimb filtru ulei 12 serv	serv	12	30.00	36.00	360.00	432.00		
		Schimb filtru aier 12 serv	serv	12	138.00	165.60	1656.00	1987.20		
		Schimb filtru salon 12 serv	serv	12	118.00	141.60	1416.00	1699.20		

		Schimb filtru benzină 12 serv	serv	12	118.00	141.60	1416.00	1699.20		
		Schimb set distribuție (GRM) 6 serv	serv	6	1050.00	1260.00	6300.00	7560.00		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 48 serv	serv	48	36.00	43.20	1728.00	2073.60		
		Schimb bugii (set) 6 serv	serv	6	197.00	236.40	1182.00	1418.40		
		Schimb lichid de frîne 6 serv	serv	6	164.00	196.80	984.00	1180.80		
		Vulcanizarea anvelopei R15 24 serv	serv	24	36.00	43.20	864.00	1036.80		
		Diagnostica computerizată 6 serv	serv	6	131.00	157.20	786.00	943.20		
		Diagnostica suspensiei 12 serv	serv	12	52.00	62.40	624.00	748.80		
		Schimb suport motor 6 serv	serv	6	446.00	535.20	2676.00	3211.20		
		Schimb curea amplificator hidraulic 6 serv	serv	6	210.00	252.00	1260.00	1512.00		
		Schimb plăcuțe frînă față (set) 12 serv	serv	12	262.00	314.40	3144.00	3772.80		
		Schimb plăcuțe frînă spate (set) 6 serv.	serv	6	315.00	378.00	1890.00	2268.00		
2.4	50110000-9	Iveco Dealy 35s13 2,8 TD(ZCFC3590005383986)a.2002	Bucată	1						
		Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 2	serv	2	459.00	550.80	918.00	1101.60		
		Schimb filtru ulei 2 serv	serv	2	64.00	76.80	128.00	153.60		
		Schimb filtru aer 2 serv	serv	2	157.00	188.40	314.00	376.80		
		Schimb filtru salon 2 serv	serv	2	118.00	141.60	236.00	283.20		
		Schimb filtru motorină 2 serv	serv	2	249.00	298.80	498.00	597.60		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv	serv	8	39.00	46.80	312.00	374.40		
		Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv	serv	4	39.00	46.80	156.00	187.20		
		Schimb bugii incandescente(set) 1 serv	serv	1	643.00	771.60	643.00	771.60		
		Schimb lichid frîne 1 serv	serv	1	164.00	196.80	164.00	196.80		
		Schimb set distribuție (GRM) 1 serv	serv	1	1378.00	1653.60	1378.00	1653.60		
		Schimb saboți frînă spate (set) 1 serv	serv	1	354.00	424.80	354.00	424.80		
		Diagnostica sistemului de alimentare 2	serv	2	131.00	157.20	262.00	314.40		
		Schimbare cruce cardanică 2 serv	serv	2	361.00	433.20	722.00	866.40		
		Schimbare lacătului de start 1 serv	serv	1	591.00	709.20	591.00	709.20		
		Schimb rulment roată față 2 serv	serv	2	453.00	543.60	906.00	1087.20		
		Schimb rulment roată spate 2 serv.	serv	2	420.00	504.00	840.00	1008.00		
2.5	50110000-9	Dacia Logan ,a.2010(UU1KSD205441093 14) 1461 cm3	Bucată	1						
		Schimb ulei motor 5w40 2 serv	serv	2	262.00	314.40	524.00	628.80		
		Schimb filtru ulei 2 serv	serv	2	33.00	39.60	66.00	79.20		
		Schimb filtru aer 2 serv	serv	2	130.00	156.00	260.00	312.00		
		Schimb filtru salon 2 serv	serv	2	118.00	141.60	236.00	283.20		
		Schimb filtru combustibil 2 serv	serv	2	236.00	283.20	472.00	566.40		
		Schimb set distribuție (GRM) 1 serv	serv	1	1247.00	1496.40	1247.00	1496.40		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv	serv	8	36.00	43.20	288.00	345.60		
		Schimb bugii incandescente (set) 1 serv	serv	1	840.00	1008.00	840.00	1008.00		
		Schimb lichid de frîne 6 serv	serv	6	164.00	196.80	984.00	1180.80		
		Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv	serv	4	36.00	43.20	144.00	172.80		

		Diagnostica computerizată 1 serv	serv	1	131.00	157.20	131.00	157.20		
		Diagnostica suspensiei 2 serv	serv	2	52.00	62.40	104.00	124.80		
		Schimb suport motor 1 serv	serv	1	361.00	433.20	361.00	433.20		
		Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv	serv	2	197.00	236.40	394.00	472.80		
		Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv	serv	1	328.00	393.60	328.00	393.60		
		Schimb bucușă stabilizator 2 serv	serv	2	79.00	94.80	158.00	189.60		
		Reglare unghiurilor de direcție 1 serv	serv	1	118.00	141.60	118.00	141.60		
		Schimb termostat 1 serv	serv	1	315.00	378.00	315.00	378.00		
		Schimb bucușă (salen bloc) braț față 2serv	serv	2	131.00	157.20	262.00	314.40		
		Schimb bucușă (salen bloc) braț spate 2serv	serv	2	131.00	157.20	262.00	314.40		
		Schimb mecanism de direcție 1 serv.	serv	1	1903.00	2283.60	1903.00	2283.60		
2.6	50110000-9	Chevrolet orlando (KL1YF7559EK537679) 1796 cm3	Bucată	1						
		Schimb ulei motor 5w30 2 serv	serv	2	262.00	314.40	524.00	628.80		
		Schimb filtru ulei 2 serv	serv	2	59.00	70.80	118.00	141.60		
		Schimb filtru aer 2 serv	serv	2	157.00	188.40	314.00	376.80		
		Schimb filtru salon 2 serv	serv	2	138.00	165.60	276.00	331.20		
		Schimb filtru benzină 2 serv	serv	2	200.00	240.00	400.00	480.00		
		Schimb set distribuție (GRM) 1 serv	serv	1	1903.00	2283.60	1903.00	2283.60		
		Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv	serv	1	387.00	464.40	387.00	464.40		
		Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv	serv	1	446.00	535.20	446.00	535.20		
		Schimbarea pres garniturii spate motor(zadnii corennoi) 1 serv	serv	1	722.00	866.40	722.00	866.40		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv	serv	8	36.00	43.20	288.00	345.60		
		Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv	serv	4	36.00	43.20	144.00	172.80		
		Reglare unghiurilor de direcție 2 serv	serv	2	118.00	141.60	236.00	283.20		
		Diagnostica computerizată 2serv	serv	2	131.00	157.20	262.00	314.40		
		Diagnostica suspensiei 2 serv	serv	2	20.00	24.00	40.00	48.00		
		Schimb bucușă (salen bloc) braț față 2	serv	2	354.00	424.80	708.00	849.60		
		Schimb arc elicoidal față 2 serv	serv	2	722.00	866.40	1444.00	1732.80		
		Schimb arc elicoidal spate 2 serv	serv	2	689.00	826.80	1378.00	1653.60		
		Schimb cilindru frână spate 2 serv	serv	2	315.00	378.00	630.00	756.00		
		Schimb amortizor spate 2 serv.	serv	2	787.00	944.40	1574.00	1888.80		
2.7	50110000-9	Fiat Ducato 2,3 TDa.2007(VFICALA834137185)	Bucată	1						
		Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 2	serv	2	394.00	472.80	788.00	945.60		
		Schimb filtru ulei 2 serv	serv	2	58.00	69.60	116.00	139.20		
		Schimb filtru aer 2 serv	serv	2	184.00	220.80	368.00	441.60		
		Schimb filtru salon 2 serv	serv	2	105.00	126.00	210.00	252.00		
		Schimb filtru motorină 2 serv	serv	2	184.00	220.80	368.00	441.60		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv	serv	8	36.00	43.20	288.00	345.60		
		Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv	serv	4	36.00	43.20	144.00	172.80		
		Schimb bugii incandescente(set) 1 serv	serv	1	787.00	944.40	787.00	944.40		

		Schimb ulei motor 2 serv	serv	2	394.00	472.80	788.00	945.60		
		Schimb filtru ulei 2 serv	serv	2	58.00	69.60	116.00	139.20		
		Schimb set distribuție (GRM) 1 serv	serv	1	1476.00	1771.20	1476.00	1771.20		
		Schimb suport motor(set complet) 1	serv	1	1181.00	1417.20	1181.00	1417.20		
		Diagnostica suspensiei 2 serv	serv	2	52.00	62.40	104.00	124.80		
		Diagnostica computerizată 1 serv	serv	1	131.00	157.20	131.00	157.20		
		Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv	serv	2	341.00	409.20	682.00	818.40		
		Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv.	serv	1	420.00	504.00	420.00	504.00		
							83683.00	100419.60		
6	Lotul 6	Comrat								
6.1	50110000-9	VAZ 2107 (a.2005)	Bucată	1					Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei 10w 40 1 serv	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00		
		Schimb filtru ulei 1 serv	serv	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
		Schimb filtru aier 1 serv	serv	1	54.17	65.00	54.17	65.00		
		Schimb filtru benzină 1 serv	serv	1	37.50	45.00	37.50	45.00		
		Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv	serv	1	175.00	210.00	175.00	210.00		
		Schimb plăcuțe frână spate(set) 1 serv	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00		
		Schimb bugie (set) 1 serv	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 13 4 serv.	serv	4	33.33	40.00	133.32	159.98		
6.2	50110000-9	Dacia Logan , a.2014 1149 cm3	Bucată	2						
		Schimb ulei 5w 40 2 serv	serv	2	375.00	450.00	750.00	900.00		
		Schimb filtru ulei 2 serv	serv	2	41.67	50.00	83.34	100.01		
		Schimb filtru aier 2 serv	serv	2	175.00	210.00	350.00	420.00		
		Schimb filtru salon 2 serv	serv	2	150.00	180.00	300.00	360.00		
		Schimb filtru benzină 2 serv	serv	2	150.00	180.00	300.00	360.00		
		Schimb plăcuțe frână față(set) 2 serv	serv	2	250.00	300.00	500.00	600.00		
		Schimb plăcuțe frână spate(set) 2 serv	serv	2	416.67	500.00	833.34	1000.01		
		Schimb distribuție (GRM) set 1 serv	serv	1	1750.00	2100.00	1750.00	2100.00		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 4 serv.	serv	4	50.00	60.00	200.00	240.00		
		Schimb far auto față (set) 2 serv	serv	2	1750.00	2100.00	3500.00	4200.00		
		Schimb far auto spate (set) 2 serv.	serv	2	1066.67	1280.00	2133.34	2560.01		
6.3	50110000-9	Mitsubishi L-300(a.2004)	Bucată	1						
		Schimb ulei 5w 30 1 serv	serv	1	458.33	550.00	458.33	550.00		
		Schimb filtru ulei 1 serv	serv	1	75.00	90.00	75.00	90.00		
		Schimb filtru aier 1 serv	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00		
		Schimb filtru salon 1 serv	serv	1	150.00	180.00	150.00	180.00		
		Schimb bugie incandescentă (set) 1 serv	serv	1	1166.67	1400.00	1166.67	1400.00		
		Schimb filtru combustibil 1 serv	serv	1	400.00	480.00	400.00	480.00		
		Schimb distribuție (GRM) set 1 serv	serv	1	2666.67	3200.00	2666.67	3200.00		

		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv	serv	8	45.83	55.00	366.64	439.97		
		Schimb set ambreaj 1 serv	serv	1	3166.67	3800.00	3166.67	3800.00		
		Schimb suport sferic al brațului 4 serv.	serv	4	283.33	340.00	1133.32	1359.98		
6.4	50110000-9	VAZ 21154(a.2004)	Bucată	1						
		Schimb ulei 10w 40 1 serv	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00		
		Schimb filtru ulei 1 serv	serv	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
		Schimb filtru aier 1 serv	serv	1	62.50	75.00	62.50	75.00		
		Schimb bugie (set) 1 serv	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
		Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv	serv	1	183.33	220.00	183.33	220.00		
		Schimb plăcuțe frână spate(set) 1 serv	serv	1	250.00	300.00	250.00	300.00		
		Schimb bugie (set) 1 serv	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 13 4 serv.	serv	4	33.33	40.00	133.32	159.98		
6.5	50110000-9	VAZ 21213, (a.2002) 2 unități	Bucată	2						
		Schimb ulei 10w 40 2 serv	serv	2	283.33	340.00	566.66	679.99		
		Schimb filtru ulei 2 serv	serv	2	41.67	50.00	83.34	100.01		
		Schimb filtru aier 2 serv	serv	2	87.50	105.00	175.00	210.00		
		Schimb filtru benzină 2 serv	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00		
		Schimb plăcuțe frână față(set) 2 serv	serv	2	200.00	240.00	400.00	480.00		
		Schimb plăcuțe frână spate(set) 2 serv	serv	2	266.67	320.00	533.34	640.01		
		Schimb bugie (set) 2 serv	serv	2	166.67	200.00	333.34	400.01		
		Schimb demaror 1 serv	serv	1	1833.33	2200.00	1833.33	2200.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 8serv.	serv	8	50.00	60.00	400.00	480.00		
							27487.48	32984.98		
9	Lotul 9	Bălti								
	50110000-9	VAZ 21070 (a.. 2009,2002, 2007,2004,)	Bucată	4					Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb plăcuțe frână față(set) 4serv	serv	4	100.00	120.00	400.00	480.00		
		Schimb plăcuțe frână spate(set) 4 serv	serv	4	333.33	400.00	1333.32	1599.98		
		Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor) 6 serv	serv	6	175.00	210.00	1050.00	1260.00		
		Schimb ulei 10w 40 4 serv	serv	4	141.67	170.00	566.68	680.02		
		Schimb filtru ulei 4 serv	serv	4	41.67	50.00	166.68	200.02		
		Schimb filtru aier 4 serv	serv	4	62.50	75.00	250.00	300.00		
		Schimb filtru benzină 4 serv	serv	4	37.50	45.00	150.00	180.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 13 16 serv	serv	16	33.33	40.00	533.28	639.94		
		Schimb bugii(set) 4 serv	serv	4	233.33	280.00	933.32	1119.98		
		Schimb ambreaj (set) 2 serv	serv	2	1083.33	1300.00	2166.66	2599.99		
		Schimb bară de direcție 8 serv	serv	8	150.00	180.00	1200.00	1440.00		
		Schimb articulație sarcină sus (șarov.opora) 8	serv	8	120.83	145.00	966.64	1159.97		
		Schimb articulație sarcină jos (șarov. opora)8 serv	serv	8	120.83	145.00	966.64	1159.97		
		Schimb pompă de combustibil 4 serv	serv	4	375.00	450.00	1500.00	1800.00		
		Schimb cruce cardan 4 serv	serv	4	208.33	250.00	833.32	999.98		

		Schimb termostat 4 serv	serv	4	41.67	50.00	166.68	200.02		
		Schimb radiator 1 serv	serv	1	366.67	440.00	366.67	440.00		
		Schimb curea de transmisie 4 serv	serv	4	45.83	55.00	183.32	219.98		
		Schimb rulment(interior și exterior) butuc față.	serv	4	116.67	140.00	466.68	560.02		
9.2	50110000-9	UAZ 3962 (a.1996)	Bucată	1						
		Schimb ulei 10w 40 1 serv	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00		
		Schimb filtru ulei 1 serv	serv	1	45.83	55.00	45.83	55.00		
		Schimb saboți frână față, spate(set) 1	serv	1	175.00	210.00	175.00	210.00		
		Schimb filtru benzină 1 serv	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00		
		Schimb cap de bară de direcție(set pentru 1 automobil)1 serv	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00		
		Schimb plăcuțe frână spate(set) 2 serv	serv	2	283.33	340.00	566.66	679.99		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 13(1 buc) 4serv	serv	4	41.67	50.00	166.68	200.02		
		Schimb pivot 4 serv.	serv	4	283.33	340.00	1133.32	1359.98		
9.3	50110000-9	VAZ 21124 (a.2006)	Bucată	1						
		Schimb plăcuțe frână față(set) 1serv	serv	1	100.00	120.00	100.00	120.00		
		Schimb plăcuțe frână spate(set) 1serv	serv	1	333.33	400.00	333.33	400.00		
		Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor) 2serv	serv	2	175.00	210.00	350.00	420.00		
		Schimb ulei 10w 40 1serv	serv	1	141.67	170.00	141.67	170.00		
		Schimb filtru ulei 1serv	serv	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
		Schimb filtru aier 1serv	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00		
		Schimb filtru benzină 1serv	serv	1	208.33	250.00	208.33	250.00		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 13 4 serv	serv	4	37.50	45.00	150.00	180.00		
		Schimb bugii(set) 1 serv	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00		
		Schimb articulație sarcină sus (șarov.opora) 2ser	serv	2	258.33	310.00	516.66	619.99		
		Schimb articulație sarcină jos (șarov. opora)2 serv.	serv	2	258.33	310.00	516.66	619.99		
9.4	50110000-9	VAZ 21213 (a.2004,)	Bucată	1						
		Schimb plăcuțe frână față(set) 1serv	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00		
		Schimb plăcuțe frână spate(set) 1serv	serv	1	350.00	420.00	350.00	420.00		
		Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor) 2serv	serv	2	316.67	380.00	633.34	760.01		
		Schimb ulei 10w 40 1serv	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00		
		Schimb filtru ulei 1serv	serv	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
		Schimb filtru aier 1serv	serv	1	54.17	65.00	54.17	65.00		
		Schimb filtru benzină 1serv	serv	1	54.17	65.00	54.17	65.00		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 4 serv	serv	4	50.00	60.00	200.00	240.00		
		Schimb bugii(set) 1 serv	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
		Schimb ambreaj(set) 1 serv.	serv	1	2000.00	2400.00	2000.00	2400.00		
9.5	50110000-9	VAZ 21144 (a.2008,)	Bucată	1						
		Schimb ulei 10w 40 1serv	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00		
		Schimb filtru ulei 1serv	serv	1	37.50	45.00	37.50	45.00		
		Schimb filtru aier 1serv	serv	1	62.50	75.00	62.50	75.00		

		Schimb filtru benzină lserv	serv	1	90.00	108.00	90.00	108.00		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 13 4 serv	serv	4	29.17	35.00	116.68	140.02		
		Schimb bugii(set) 1 serv	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
		Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor) 2serv	serv	2	916.67	1100.00	1833.34	2200.01		
		Schimb bară de direcție 3 serv.	serv	3	400.00	480.00	1200.00	1440.00		
9.6	50110000-9	Dacia Logan , a.2015 1149 cm3	Bucată	1						
		Schimb ulei 5w 40 1 serv	serv	1	375.00	450.00	375.00	450.00		
		Schimb filtru ulei 1 serv	serv	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
		Schimb filtru aier 1 serv	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00		
		Schimb filtru salon 1 serv	serv	1	150.00	180.00	150.00	180.00		
		Schimb filtru benzină 1 serv	serv	1	175.00	210.00	175.00	210.00		
		Schimb plăcuțe frână față(set) 2 serv	serv	2	250.00	300.00	500.00	600.00		
		Schimb plăcuțe frână spate(set) 1 serv	serv	1	416.67	500.00	416.67	500.00		
		Schimb amortizor față(în set cu suport) 2	serv	2	1000.00	1200.00	2000.00	2400.00		
		Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 4 serv	serv	4	45.83	55.00	183.32	219.98		
		Schimb bugii(set) 1 serv	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00		
		Schimb lichid frână 1 serv.	serv	1	208.33	250.00	208.33	250.00		
							32002.39	38402.87		
12	Lotul 12									
12.1		Tractor FOTON-454 a.2012	Bucată	1					Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Lucrări pe sistemul electric 12 ore	ore	12	187.50	225.00	2250.00	2700.00		
		Lucrări de sudare 6 ore.	ore	6	187.50	225.00	1125.00	1350.00		
12.2		Stropitoare SD-1500-2 a.2012	Bucată	1						
		Lucrări pe sistemul electric 6 ore	ore	6	187.50	225.00	1125.00	1350.00		
		Lucrări de sudare 3 ore.	ore	3	187.50	225.00	562.50	675.00		
12.3		Remorcă 2nTC-4M a.1989	Bucată	1						
		Lucrări pe sistemul electric 10 ore	ore	10	187.50	225.00	1875.00	2250.00		
		Lucrări de sudare 6 ore.	ore	6	187.50	225.00	1125.00	1350.00		
							8062.50	9675.00		

Semnat: _____

L.Ș.

Nume, Prenumele: Hamurari Vladimir Ion
 În calitate de: Director general
 Ofertantul: "Agropiese TGR GRUP" SRL
 Adresa: mun. Chisinau str. Muncesti 271/7